

KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE

Dezember 1972


KFK 1686

Institut für Reaktorentwicklung
Projekt Schneller Brüter

SINEX

Ein Programmsystem zur thermodynamischen und festigkeitsmäßigen
Auslegung von natriumbeheizten Zwischenwärmetauschern

H. Schnauder



GESELLSCHAFT
FÜR
KERNFORSCHUNG M.B.H.

KARLSRUHE

Als Manuskript vervielfältigt
Für diesen Bericht behalten wir uns alle Rechte vor

GESELLSCHAFT FÜR KERNFORSCHUNG M. B. H.
KARLSRUHE

KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE

KFK 1686

Institut für Reaktorentwicklung

Projekt Schneller Brüter

S I N E X

Ein Programmsystem zur thermodynamischen und
festigkeitsmäßigen Auslegung von natriumbe-
heizten Zwischenwärmetauschern

von

H. Schnauder

Gesellschaft für Kernforschung m.b.H., Karlsruhe

Zusammenfassung

Es wird ein Programmsystem beschrieben, das eine thermische und einfache festigkeitsmäßige Auslegung eines Natrium/Natrium Zwischenwärmetauschers für den stationären Auslegungsfall ermöglicht. Die einfache Eingabe und übersichtliche leicht zu interpretierende Ausgabe machen das System auch für Parameteruntersuchungen und damit Optimierungsrechnungen geeignet. Neben der üblichen Druckausgabe ist eine Ausgabe in graphischer Form möglich. So kann jeder Wärmetauscher in einer einfachen maßstäblichen Zeichnung dargestellt werden. Bei Parameteruntersuchungen ist das System in der Lage, den Einfluß der verschiedenen Parameter in Diagrammen wiederzugeben. Das Programmsystem besitzt eine große Flexibilität hinsichtlich der Ausbaufähigkeit, so daß eine Anpassung an individuelle Anforderungen möglich ist.

Abstract

SINEX, a program system for thermal and mechanical design of sodium heated intermediate heat exchangers

This report describes a program system for the thermal and mechanical design of sodium/sodium intermediate heat exchangers for steady state design conditions. The relatively simple input and easily interpreted output make the system suitable also for parameter studies and optimization calculations. In addition to the usual print output the results calculated may be plotted in diagrams, and a simplified cross section of the heat exchanger calculated may be plotted too. In parameter calculations the influence of the different parameters can also be plotted in diagrams by the computer. The high flexibility of the program system enables the system of being extended or modified easily in order to meet individual requirements.

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Zusammenfassung	I
Abstract	I
1. Verzeichnis der Abbildungen und der verwendeten Formelzeichen	1
1.1 Verzeichnis der Abbildungen	1
1.2 Verwendete Formelzeichen	2
2. Einleitung	10
3. Leistungsfähigkeit des Programmsystems und Annahmen	10
3.1 Leistungsfähigkeit des Programmsystems und Konstruktionsbeschreibung des Wärmetauschers	10
3.2 Annahmen	14
4. Thermodynamische Auslegungsrechnung	16
4.1 Wärmeübergangsbeziehungen rohrmantelseitig	17
4.2 Wärmeübergangsbeziehungen rohrinnenseitig	19
5. Druckabfallrechnung	20
5.1 Druckabfall rohrinnenseitig	20
5.2 Druckabfall rohrmantelseitig	21
5.2.1 Rohrbündel ohne Umlenkbleche	21
5.2.2 Rohrbündel mit Umlenkblechen	25
6. Festigkeitsmäßige Auslegungsrechnung	36
6.1 Tauscherrohre	36
6.2 Rohrböden	39
6.3 Druckbehälter	41
6.4 Oberer Behälterflansch	41
6.5 Unterer Behälterflansch	42
7. Strömungsinduzierte Schwingungen im Rohrbündel	47
8. Organisatorischer Aufbau des Programmsystems und Unterprogramme	50

	<u>Seite</u>
9. Hinweise für den Benutzer	52
9.1 Allgemeine Hinweise und Programmaufruf	52
9.2 Speicherplatzbedarf und Rechenzeit	53
9.3 Eingabe	54
9.4 Ausgabe	62
9.5 Fehlermeldungen	72
9.6 Plot-Ausgabe	75
10. Literaturverzeichnis	79
11. Anhang	83
11.1 Demonstrationsbeispiel mit Ausgabenliste und graphischer Ausgabe	83
11.2 FØRTRAN-Listen des Programmsystems	94

	<u>Verzeichnis der Abbildungen</u>	Seite
1)	Abb. 1 Aufbau des Na/Na-Zwischenwärmetauschers	11
2)	Abb. 4.1 Aufteilung des Rohrbündels im Q, T-Diagramm	16
3)	Abb. 5.0 Abhängigkeit der Druckabfallbeiwerte λ_{sc} und λ_{se} vom Flächenverhältnis σ	23
4)	Abb. 5.1 Strömungsverhältniss am Wärmetauscher mit Umlenkblechen <u>6</u>	25
5)	Abb. 5.2 Wärmetauscher mit kreisabschnittformigen Umlenkblechen	26
6)	Abb. 5.3 Druckabfallbeiwert f_c als Funktion der Reynoldszahl	28
7)	Abb. 5.4 Korrekturfaktor $(1 - \frac{\Delta p_L}{\Delta p_{NL}})_o$ für Bypass und Leckage in Abhängigkeit vom Verhältnis s_L/s_C	32
8)	Abb. 5.5 Wärmetauscher mit konzentrischen Umlenkblechen	34
9)	Abb. 6.1 Verhältnis der effektiven Elastizitätskonstanten für die perforierte Platte zu den Elastizitätskonstanten der vollen Platte in Abhängigkeit von der Stegbreite für den Fall $H/t > 2$ <u>8</u>	38
10)	Abb. 6.2a,b Kräfteverhältnisse an der Flanschverbindung	43
11)	Abb. 6.3 Drehung des Flanschrings um den Schwerpunkt	43
12)	Abb. 6.4 Wirksame Momente am Flansch	43
13)	Abb. 8.1 Schema des Programmsystems	49
14)	Abb. 9 Ausschnitt aus einem Wendelrohrbündel	55
15)	Abb. 11 Erläuterung der Behälterabmessungen in Ergänzung zur Ausgabeliste	86

1.2 Verwendete Formelzeichen

a		Querteilungsverhältnis
$a_D, \dots \text{usw.}$	mm	Abstände der entsprechenden Kräfte von der Bezuglinie
A	grd	Winkel ($0,5 A_o$)
A_o	grd	Zentralwinkel bezogen auf die Umlenklechschneide
A_{RG}		Anzahl der Tauscherrohre
A_W	m^2	Heizfläche bezogen auf die Rohrmantelseite einer Leitblechfenstersektion
b		Längsteilungsverhältnis
b_F	mm	Flanschbreite
B_C	m	Höhe eines Umlenklechfensters
B_P	m	mittlerer Abstand der Umlenkleche
c_1	mm	Zuschlag zur Wanddicke unter Berücksichtigung von Wanddickenunterschreitungen
c_2	mm	Abnutzungszuschlag
c_p	kcal/kgK	spezifische Wärme
C	mm	Abstand der Schnittfläche C-C vom Schwerpunkt
d	mm	Flanschinnendurchmesser
d_α		Flanschelement
d_D	mm	Dichtungsdurchmesser
d_h	m	hydraulischer Durchmesser
d_i	$\text{m}; \text{mm}$	Rohrinnendurchmesser
d_t	mm	Lochkreisdurchmesser
D	m	mittlerer Krümmungsdurchmesser
D_a, d_a	mm	Außendurchmesser der Tauscherrohre
D_A	m	Außendurchmesser der Tauscherrohre
D_{B2}	m	Innendurchmesser eines Innenumlenkleches
D_{BI}	m	Behälterinnendurchmesser
D_B	m	Außendurchmesser eines Umlenkleches

D_{BIN}	mm	Innendurchmesser eines Außen-Umlenkleches
D_{BAU}	mm	Außendurchmesser eines Innen-Umlenkleches
D_{BT}	mm	Durchmesser der Umlenklechbohrungen
D_{DBT}	mm	Differenz zwischen Bohrung und Rohraußendurchmesser nach TEMA-Standards
D_i	mm	Behälterinnendurchmesser
D_V	mm	Volumäquivalenter Durchmesser im Leitblechfenster
D_Z	mm	Zentralrohrdurchmesser
ΔD_B	mm	Differenz zwischen Umlenklechdurchmesser und Behälterinnendurchmesser nach TEMA-Standards
e_1, e_2	mm	Schwerpunktabstände der Flächenelemente
E	kp/mm^2	Elastizitätsmodul
E^*	kp/mm^2	effektiver Elastizitätsmodul für die perforierte Platte
E_{DP}		Korrekturfaktor für die Bypaßströmung
E_t	kp/mm^2	Elastizitätsmodul bez. auf Betriebstemperatur
f_A	Hz	Anregungsfrequenz
f_c		Druckabfallbeiwert
f_R	Hz	Resonanzfrequenz
F_1, F_2		Flächenelemente
F_{BP}		Flächenverhältnis
g	m/s^2	Erdbeschleunigung
g'	ft/s^2	Erdbeschleunigung
g''	cm/s^2	Erdbeschleunigung
G_B	lb/ft^2	Massenstrom durch ein Umlenklechfenster
G_c	lb/ft^2	Massenstrom im Kreuzstrom
h_{Fu}	mm	Flanschhöhe
h_{Fuk}	mm	Höhe des kegeligen Teiles
H	mm	Rohrplattendicke

J	cm^4	Trägheitsmoment
K	kp/mm^2	Festigkeitskennwert des Werkstoffes
K'	m	absolute Rauigkeit des Rohrmaterials
K _l	mm	Dichtungskennwert
L	cm	max. Abstand zwischen zwei Einspannstellen
m		Exponent
\dot{m}	kg/h	Massendurchsatz
\bar{m}	kp/cm	(Rohrgewicht + Inhalt)/cm
M	kp mm	Biegesteifigkeit der vollen Platte
M*	kp mm	effektive Biegesteifigkeit der perforierten Platte
M _b	kp mm	Biegemoment am oberen Flansch
M _{b_u}	kp mm	Biegemoment am unteren Flansch
M _r	kp mm	Radialmoment
M _t	kp mm	Tangentialmoment
n		Anzahl der hintereinanderliegenden Rohrreihen
N _{ABA}		Anzahl Außenumlenkbleche
N _B		Anzahl der Leitbleche
N _C		Anzahl der Rohrreihen über die das Medium im Kreuzstrom strömt
N' _C		Anzahl der Rohrreihen über die das Medium im ersten bzw. letzten Kreuzstrom strömt
N _{IBA}		Anzahl Innenumlenkbleche
N _S		Anzahl Befestigungsbänder in der Querstromzone
Nu		Nusselt-Zahl
N _w		Anzahl der Rohrreihen zwischen Umlenkblech und Behälterwand (Rohre, die weniger als bis zur Hälfte in die Umlenkbleche hineinragen, sind mitzuzählen)
N _{W1}		Anzahl der Rohrreihen zwischen Außenumlenkblechinnendurchmesser und Zentralrohr
N _{W2}		Anzahl der Rohrreihen zwischen Innenumlenkblechaußendurchmesser und Behältermantel

N_{WT}		Anzahl der Tauscherrohre und Zuganker im Umlenklechfenster
N_{WT1}		Anzahl der Tauscherrohre im Umlenklechfenster eines Außenumlenkleches
N_{WT2}		Anzahl der Tauscherrohre im Umlenklechfenster eines Innenumlenkleches
p	/atü/	höchstzulässiger Betriebsdruck
P_e		Péclet-Zahl
P_{DB}	/kp/	Betriebsdichtungskraft
P_{DV}^*	/kp/	vertikale Komponente der Innendruckkraft
P_F	/kp/	Ringflächenkraft
P_{SB}	/kp/	Schraubenkraft im Betriebszustand
Pr		Prandtl-Zahl
P_R'	/kp/	Kraft am Behältermantel
Δp_a	/kp/cm ² /	Druckabfall rohrmantelseitig
Δp_b	/lb/ft ² /	Druckabfall im Leitblechfenster
Δp_{bA}	/lb/ft ² /	Druckabfall im Fenster eines Außenumlenkleches
Δp_{bI}	/lb/ft ² /	Druckabfall im Fenster eines Innenumlenkleches
Δp_c	/lb/ft ² /	Druckabfall im Kreuzstrom zwischen den Umlenklechen bzw. am Ein- u. Austritt
Δp_{Cr}	/lb/ft ² /	Druckabfall im Kreuzstrom zwischen den Leitblechen, d.h. in der radialen, auf den Behälter hin gerichteten Strömung
Δp_{Cz}	/lb/ft ² /	Druckabfall im Kreuzstrom zwischen den Umlenklechen auf das Zentralrohr hin gerichtet
Δp_i	/kp/cm ² /	Druckabfall rohrinnenseitig
Δp_L	/lb/ft ² /	Druckabfall im Wärmetauscher einschließlich Bypass- u. Leckagedruckabfall (jedoch ohne den Anteil Δp_c)
Δp_{NL}	/lb/ft ² /	Druckabfall im Wärmetauscher ohne Bypass- und Leckageanteil
$(\frac{\Delta p_L}{\Delta p_{NL}})_{Ex.}$		Korrekturfaktor für Bypass und Leckage

$(\frac{\Delta p_{LA}}{\Delta p_{LNA}})_{Ex.}$		Korrekturfaktor für Bypaß und Leckage bezogen auf ein Außenumlenkblech
$(\frac{\Delta p_{LI}}{\Delta p_{LNI}})_{Ex.}$		Korrekturfaktor für Bypaß und Leckage bezogen auf ein Innenumlenkblech
Δp_s	/ lb/ft ²	Druckabfall im Mantelraum von Wärmetauschern mit Umlenkblechen
Δp_{sc}	/ kp/cm ²	Druckabfall bei plötzlicher Kontraktion
Δp_{se}	/ kp/cm ²	Druckabfall bei plötzlicher Expansion
q	/ kp/mm ²	Scherkraft
Q	/ kcal/h	Leistung
r	/ mm	Abstand
Re		Reynolds-Zahl
Re _i		Reynolds-Zahl bezogen auf die Rohrinnenseite
RL	/ m	Länge des Rohrbündels
s	/ mm	Wandstärke der Tauscherrohre
S		Sicherheitsbeiwert
S'	/ m	Länge der Umlenkblechschnaide
S*	/ mm	Breite an der Schnittstelle C-C
S' _o	/ mm	Behälterwandstärke
S ₂		Sicherheit gegen plastische Rückverformung
S _B	/ ft ²	Strömungsfläche im größten Durchmesser
S _{B1}	/ m ²	Strömungsfläche im Fenster eines äußeren Umlenkbleches
S _{B2}	/ m ²	Strömungsfläche im Fenster eines inneren Umlenkbleches
S _D		Sicherheitsbeiwert
S _F		Sicherheitsbeiwert für den Flansch

s_i		Sicherheit gegenüber Resonanz
s_L	ft^2	Gesamtströmungsfläche
s_r		STROUHAL-Zahl
s_R	mm^2	Behälterwandstärke
s_{SB}	ft^2	Strömungsfläche zwischen Behälterinnen-durchmesser und Umlenklechaußendurchmes-ser zur Bestimmung der Leckageverluste
s_{SBl}	ft^2	Strömungsfläche zwischen äußerem Umlenk-blech und Behälter
s_{SB2}	ft^2	Strömungsfläche zwischen innerem Umlenk-blech und Zentralrohr
s_{TB}	ft^2	Strömungsfläche zwischen Tauscherrohr-und Leitblech (Ringspalt)
s_Q	ft	Abstand zwischen zwei Tauscherrohren
t	mm	Rohrteilung
t_1	m	Querteilung
t_2	m	Längsteilung
T, t'	m	Rohrteilung
Δt	K	Temperaturdifferenz
Δt_r	K	Temperaturdifferenz in der Tauscher-rohrwand
u		Durchmesserverhältnis
v		Verschwächungsbeiwert
v_b	ft/s	Durchflußgeschwindigkeit im Umlenklechfenster
v_{BI}	ft/s	Strömungsgeschwindigkeit im inneren Fenster eines Umlenkleches
v_{BA}	ft/s	Strömungsgeschwindigkeit im äußeren Fenster eines Umlenkleches

v_c	ft/s	Durchflußgeschwindigkeit im Kreuzstrom zwischen zwei Umlenkblechen
v_z	ft/s	Geometrischer Mittelwert
w	m/s	Geschwindigkeit im engsten Querschnitt
w_a	m/s	mittl. Kühlmittelgeschwindigkeit rohrmantelseitig
w_i	m/s	mittl. Kühlmittelgeschwindigkeit rohrinnenseitig
w	mm^3	Flanschwiderstand
w_s	kg/h	Durchsatzmenge
X		modifiziertes Flächenverhältnis
y_o	mm	Schwerpunktsabstand
Z_{QU}		Anzahl der nebeneinanderliegenden Rohre im größten Behälterdurchmesser

Index
=====

p		Primärseite
s		Sekundärseite
α		empirische Konstante
α_t	grd^{-1}	Längenausdehnungszahl
β	grd	Anströmwinkel
$\beta_{1,2}$		Multiplikationsfaktoren
ϵ		relative Rauigkeit
$(\epsilon_M/v)_{\max}$		dimensionsloser Wert aus Meßwerten interpoliert
η	kgs/m^2	dyn. Viskosität bezogen auf mittlere Mediumszustände
η_{sw}	lb/hrft^2	dyn. Viskosität in der Grenzschicht
η_s	lb/hrft^2	dyn. Viskosität bezogen auf mittlere Mediumszustände
σ	kp/m^3	mittl. spez. Gewicht des Kühlmittels

λ_{sc}		Druckabfallbeiwert für plötzliche Kontraktion
λ_{se}		Druckabfallbeiwert für plötzliche Expansion
ξ		Widerstandsbeiwert
ξ_{Kr}		Widerstandsbeiwert bei gekrümmten Rohren
μ		Querkontraktionszahl
ν		Poisson-Konstante der vollen Platte
ν^*		Poisson-Konstante für die perforierte Platte
ρ	/lb/ft ³	Kühlmitteldichte bez. auf mittlere Mediumszustände
σ		Flächenverhältnis
$\sigma_1, 2, 3$	/kp/mm ²	Hauptspannungen
$\sigma_{0,2}$	/kp/mm ²	0,2-Dehngrenze
$\sigma_{1/100000}$	/kp/mm ²	1%-Zeitdehngrenze
$\sigma_{B/100000}$	/kp/mm ²	Zeitstandfestigkeit
σ_r	/kp/mm ²	Radialspannung
σ_s	/kp/mm ²	Streckgrenze
σ_t	/kp/mm ²	Tangentialspannung
σ_u	/kp/mm ²	Umfangsspannung
σ_v	/kp/mm ²	Vergleichsspannung nach der Gestaltänderungsenergie Hypothese
$\sigma_{v,o,tm}$	/kp/mm ²	Vergleichsspannung des Nachspannungssystems
$\sigma_{v(p,\Delta T)}$	/kp/mm ²	Vergleichsspannung nach der Gestaltänderungshypothese bei Innendruck und radialem Temperaturgefälle für ideal elastisches Material
$\sigma_{v,pl}$	/kp/mm ²	Vergleichsspannung des vollplastischen Zustandes
τ	/kp/mm ²	Scherspannung
ζ		Widerstandsbeiwert für den rohrmantelseitigen Druckabfall
ξ_g		Widerstandsbeiwert für glatte Rohre mantelseitig
ξ_β		Widerstandsbeiwert für schräg angeströmte Rohrbündel
ϕ		Multiplikationsfaktor

2. Einleitung

Die Wärmetauscher im primären Kreislauf einer Reaktoranlage gehören zu den Komponenten, die einen entscheidenden Einfluß auf die Verfügbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit eines Kernkraftwerkes haben. Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sind Forderungen, die sich nicht ohne weiteres vereinbaren lassen. Es geht nun darum, die oft sehr strengen, unabdingbar auferlegten Sicherheitsanforderungen wirtschaftlich tragbar zu erfüllen. Dazu bedarf es spezieller Auswahlverfahren, die es erlauben, aus der Vielzahl möglicher Varianten, die für den Einzelfall optimale Lösung zu finden. Solche Verfahren sind aber erfahrungsgemäß mit erheblichem Rechenaufwand verbunden, der sich gewöhnlich nur mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitungsanlagen bewältigen läßt, vorausgesetzt, daß entsprechende Programmsysteme zur Verfügung stehen.

Von so einem Programmsystem ist zu fordern, daß es den Wärmetauscher möglichst genau geometrisch und physikalisch beschreibt und genügend flexibel ist. Unter Flexibilität soll hierbei nicht nur die Fähigkeit verstanden werden möglichst viele, konstruktiv voneinander abweichende Varianten beschreiben zu können, sondern auch die Erweiterungs- und Ausbaufähigkeit des Programmsystems selbst. Die Forderung nach der möglichst genauen Beschreibung stellt eine zunehmende Spezialisierung des Systems dar, die um so weiter geht, je höher die Anforderungen an die Güte der Beschreibung sind. Wie gut die gestellten Anforderungen erfüllt werden sollen, ist eine Frage des Aufwandes. Um ihn in erträglichen Grenzen zu halten, ist ein Kompromiß zu suchen. Im vorliegenden Fall führte das dazu, die Beschreibung möglichst vieler Varianten zu Gunsten der Erweiterungs- und Ausbaufähigkeit einzuschränken. Die Realisierung geschah durch den Aufbau des Programmsystems in Modultechnik. Jeder Programmteil ist so allgemein wie möglich angelegt, damit er möglichst universell und unabhängig von den anderen Teilen zu verwenden ist. Damit wird auch die Voraussetzung für evtl. erforderlich werdende Erweiterungen geschaffen.

3. Leistungsfähigkeit des Programmsystems und Annahmen

3.1 Leistungsfähigkeit des Programmsystems und Konstruktionsbeschreibung des Wärmetauschers

Das Programmsystem SINEX (Sodium/Sodium Intermediate Heat Exchanger) dient zur thermischen und festigkeitsmäßigen Auslegung




Abb. 1 Aufbau des Na/Na-Zwischenwärmetauschers

von Na/Na-Zwischenwärmetauschern. Die einfache Eingabe und gute Handhabung des ganzen Systems, sowie die übersichtliche und leicht zu interpretierende Ausgabe machen das System für Parameteruntersuchungen und damit für Optimierungsrechnungen geeignet.

Bei dem z.Z. implementierten Typ, s. Abb. 1, handelt es sich um einen Wärmeübertrager, dessen wärmeaustauschender Teil, das Rohrbündel also, aus gewendelten oder geraden Tauscherrohren bestehen kann. Das Geradrohrbündel kann mit und ohne Umlenkbleche gerechnet werden, wobei zwischen den Möglichkeiten kreisabschnittförmiger Umlenkbleche (Segmenteinbauten) und konzentrischer (disk and doughnut baffles) gewählt werden kann. Das Rohrbündel befindet sich zwischen zwei Rohrplatten und wird zentrisch von einem mehrschichtigen Zentralrohr durchdrungen. Das Bündel ist von einem Strömungsmantel umgeben, der kreis-, sechskant- oder zwölfkantförmig ausgebildet sein kann. Gegenüber dem heißen Kühlmittel sind die Rohrplatten und Eintrittsstutzen durch Schockbleche geschützt. Die obere Rohrplatte ist zwischen den Behälterflanschen eingespannt, die untere als Schwimmkopf erweitert und in axialer Richtung verschiebbar gelagert. Die Konstruktion ist so konzipiert, daß Bündel mit Rohrplatten nach oben ausgebaut werden können. Die Strömungsführung ist variabel, d.h. es kann gewählt werden, ob das primäre Kühlmedium auf der Rohrinnen- oder Mantelseite strömen soll. Normalerweise befindet sich das heißere primäre Kühlmedium auf der Rohrmantelseite, das kältere sekundäre auf der Rohrinnenseite. Entsprechend gelangt der primäre Kühlmittelstrom über einen oder mehrere Eintrittsstutzen im oberen Behälterteil unterhalb des Flansches in den Ringraum zwischen Behälter und Strömungsmantel. Dieser Ringraum ist nach unten hin abgedichtet. Über Bohrungen oder Schlitze, die gleichmäßig über den Umfang verteilt sind, gelangt das Kühlmittel dicht unterhalb des unteren Behälterflansches in das Rohrbündel. Durchströmt es unter ständiger Enthalpieabnahme u. verläßt das Rohrbündel über einen ringförmigen Austrittsschlitz zwischen Rohrbündelmantel u. unterer Rohrplatte wieder. Ein entsprech. Ringsammelraum zwischen Behälter u. Strömungsmantel verteilt das austretende Kühlmittel auf einen oder mehrere Austrittsstutzen. Die Teile des Behälters, die mit dem heißen primären Kühl-

mittel in Berührung kommen, sind durch entsprechend angeordnete Schockbleche geschützt. Die übrigen Teile des unteren Behälters werden durch stagnierendes bzw. ausströmendes Natrium auf der **nie-drigen primären Austrittstemperatur gehalten**. Das aufzuheizende ver-hältnismäßig kühle sekundäre Kühlmittel wird über das Zentralrohr dem Schwimmkopfsammler zugeführt, verteilt sich auf die Tauscher-rohre und durchströmt das Rohrbündel von unten nach oben unter ständiger Enthalpiezunahme und tritt über den Sammler im Kopf des Wärmetauschers wieder aus.

Die Strömungsführung primär- als auch sekundärseitig ist so gewählt, daß die natürlichen stabilen Strömungsrichtungen der freien Kon-vektion möglichst gewahrt bleiben.

Wie schon anfangs erwähnt, ist das System in der Lage, eine einfa-che festigkeitsmäßige Auslegung gemäß den Normvorschriften vorzu-nehmen. Da einige vorgeschriebene Verfahren nur zur Nachprüfung vorhandener Konstruktionen vorgesehen sind, wurde in diesen Fällen die Lösung auf interativem ermittelt, was an manchen Stellen ge-wisse Annahmen erforderlich machte. Zwei Beispiele zur Verdeut-lichung: Bei der Auslegung des oberen Flansches muß das Verhäl-tnis zwischen der Höhe des kegeligen Schusses und der anschließen-den Behälterwandstärke bekannt sein. Es ist also eine Annahme zu treffen im vorliegenden Fall 4:1. Oder das Verhältnis zwischen der Höhe des kegeligen Teiles zur Kegelfußbreite, was mit 2,5:1 angenommen wurde.

Eine festigkeitsmäßige Auslegung erfolgt bei den Rohrplatten, den Flanschen, dem Zentralrohr, dem Schwimmkopfsammler und dem Durck-behälter, also den wichtigsten Konstruktionselementen. Die Abmes-sungen der Tauscherrohre werden vorgegeben und es wird an der Stel-le der höchsten Temperaturdifferenz in der Rohrwand nachgeprüft, ob die Sicherheit gemäß Kesselformel ausreichend ist. Gleichzei-tig wird für diese Stelle nachgeprüft, ob die Sicherheit gegenüber plastischer Verformungen ausreichend hoch ist. Die Werkstoffkenn-werte werden temperaturabhängig entsprechend berücksichtigt.

Die Kostenrechnung basiert auf vorgegebenen spezifischen Preisen für das Rohrbündel einschließlich Einbauten, Material-, Fertigungs- und Prüfkosten in "DM/m²". Für den Behälter entsprechend in "DM/kg".

Für jede einzelne Auslegungsrechnung wird automatisch eine Druck-ausgabe erzeugt. Sie enthält eine Auflistung der Eingabegrößen

sowie alle errechneten Auslegungswerte. Daneben kann anhand der errechneten Werte eine einfache maßstäbliche Zeichnung des Wärmetauschers, die auch in einer Liste die wichtigsten Auslegungsgrößen enthält, vom Rechner über einen Plotter angefertigt werden und zusätzlich noch Q,t-,Q,F- und t,F-Diagramme.

Bei Parameteruntersuchungen ist es möglich, die Abhängigkeiten verschiedener Parameter in graphischer Form selbstständig vom Rechner aufzutragen zu lassen. Dabei lassen sich etwa 80 der wichtigsten Auslegungsgrößen in beliebiger Abhängigkeit voneinander aufzutragen, was allerdings nur bei Größen sinnvoll ist, die entsprechend variiert wurden oder bei denen ein Einfluß der Variation auftritt. Jede Abbildung kann bis zu zwei Parameter enthalten die je bis zu 10 Werte annehmen können, was im Extremfall auf 100 Kurven führt. Diese Möglichkeit wird man aber der Übersichtlichkeit wegen, nur in den seltesten Fällen ausnutzen.

3.2 Annahmen

Da sich alle Abmessungen des Wärmetauschers erst im Laufe der Auslegungsrechnung ergeben ist es erforderlich, bestimmte Abhängigkeiten bezüglich der Behälterauslegung anzunehmen. Um die Zahl der Eingabegrößen möglichst klein zu halten, wurden diese Abhängigkeiten fest in das Programmsystem eingebaut, jedoch so, daß sie leicht zu verändern sind bzw. so, daß sie ohne großen Aufwand in Eingabegrößen umgewandelt werden können.

Für den Behälteraußendurchmesser wurde angenommen, daß er sich gleich dem Flanschaußendurchmesser ergibt. Wenn für den Zentralrohrinnendurchmesser kein Eingabewert vorliegt, errechnet er sich aus einer Durchflußgeschwindigkeit von 4 m/sec. Der Innen durchmesser des Schwimmkopfes ist gleich dem Rohrbündeldurchmesser. Die Wandstärken der einzelnen Konstruktionselemente errechnen sich oder werden, wo sie keine tragende Funktion haben, als konstant angenommen. Bei den rechnerischen Wandstärken ist eine Begrenzung nach unten notwendig, um nicht zu dünne Wandungen zu erhalten. So ist die minimale Zentralrohrwandstärke des innersten Rohres auf 10 mm begrenzt. Um dieses Rohr sind zwei weitere angeordnet mit jeweils 8 mm Wandstärke und 12 mm Spalt. Als minimale

Wandstärke für den Schwimmkopfsammler sowie den Druckbehälter wurden 10 mm angesetzt. Die minimale Wandstärke des Rohrbündelmantels beträgt 8 mm. Die Schockbleche vor den Rohrplatten haben eine Wandstärke von 5 mm bei einem Abstand von 100 mm an der oberen Platte und 50 mm an der unteren Rohrplatte. Die Schraubenzahl für die Flanschschrauben errechnet sich gemäß DIN 28030 736 zu 0,04 mal Flanschinnendurchmesser, wobei die Zahl auf ein ganzes Vielfaches von 4 aufgerundet wird. Die Berechnung des Schraubenquerschnittes erfolgt nach DIN 2505 720, die Ausführung nach DIN 2510 737, wobei jeweils der nächstgrößere Normdurchmesser gewählt wird. Für die Flanschdichtungen sind Metall-O-Ringe vorgesehen.

Die Auslegung beruht auf der primären Eintrittstemperatur plus einem Sicherheitszuschlag von 20 K. Der primäre Auslegungsdruck wurde für den Behälter und die Flansche, der sekundäre für die Tauscherrohre, das Zentralrohr und die Rohrplatten eingesetzt.


4. Thermodynamische Auslegungsrechnung

Nach der Wärmebilanzbedingung

$$Q = c_{p,p} \dot{m}_p \Delta t_p = c_{p,s} \dot{m}_s \Delta t_s$$

errechnet sich auf der primären Seite bei bekannter Temperaturdifferenz Δt_p entweder der Massendurchsatz \dot{m}_p oder die zu übertragende Leistung Q je nachdem welcher von beiden Werten nicht bekannt ist. Aus der Temperaturdifferenz Δt_s und der Leistung folgt der Massendurchsatz \dot{m}_s auf der sekundären Seite. Um den Einfluß der temperaturabhängigen Stoffwerte (bei Na kann der Druckeinfluß vernachlässigt werden) auf den Wärmeübergang möglichst gut zu erfassen, vollzieht sich die Wärmeübergangsrechnung schrittweise. Dazu wird das Rohrbündel in Abschnitte, im vorliegenden Fall gleichen ΔQ 's, unterteilt und die Temperaturen an den Schnittstellen errechnet. Aus den mittleren Temperaturen des jeweiligen Abschnittes ergibt sich über die Wärmeübergangsbedingung die erforderliche Rohrlänge des Teilstückes.

In Abb. 4.1 ist die schrittweise Aufteilung des Rohrbündels im Q,T -Diagramm dargestellt.



4.1 Wärmeübergangsbeziehungen rohrmantelseitig

Die für den Wärmeübergang bei flüssigem Natrium gebräuchlichen Nu-Beziehungen wurden von SPILKER [30] miteinander verglichen um die Beziehungen zu finden, die sich am besten für die Anwendung bei Wärmetauschern eignen. Die empfohlenen Gleichungen wurden für das System übernommen.

Für das querangeströmte Rohrbündel gilt nach RICKARD [31] im Bereich:

$$50 < Pe < 4000$$

$$Nu = Pe^{0,5}$$

Das längsbestromte Rohrbündel wird je nach Gültigkeitsbereich nach verschiedenen Nu-Beziehungen gerechnet.

Im Bereich:

$$570 < Pe \leq 10000 \text{ und } 1,3 \leq \frac{t}{d_a} \leq 3,0 \text{ gilt nach MARESCA und DWYER [40]}$$

$$Nu = 6,66 + 3,126 \left(\frac{t}{d_a} \right) + 1,184 \left(\frac{t}{d_a} \right)^2 + 0,0155 (\Psi \cdot Pe)^{0,86}$$
$$\Psi = 1 - \frac{1,82}{Pr(\epsilon_M/v)_{\max}^{1,4}}$$

$$\text{für } 60 \leq Pe \leq 570$$

$$Nu = -2,79 + 3,97 \left(\frac{t}{d_a} \right) + 1,025 \left(\frac{t}{d_a} \right)^2 + 3,12 \lg Re - 0,265 (\lg Re)^2$$

Nach FRIEDLAND und BONILLA wird gerechnet im Bereich:

$$3,0 < \frac{t}{d_a} \leq 10,0$$

$$Nu = 7 + 3,8 \left(\frac{t}{d_a} \right)^{1,52} + 0,027 \left(\frac{t}{d_a} \right)^{0,27} Pe^{0,8}$$

Der Wert $(\epsilon_M/v)_{\max}$ stützt sich auf Meßwerte von DWYER [34], die in Diagrammform veröffentlicht wurden. Zur digitalen Verarbeitung war eine Approximation des Diagrammes [35] erforderlich, es gilt:

$$(\epsilon_M/v)_{\max} = 10^B$$

$$B = (m-n) + 1$$

$$x_m = \lg(Re) - 5$$

$$m = \sum_{i=0}^7 a_i x_m^i$$

Für Rohrbündel im Bereich

$$\underline{1,373 \leq \frac{t}{d_a} \leq 2,2}$$
 gilt:

$$x_n = \frac{t}{d_a} - 1,5$$

$$n = \sum_{i=0}^7 b_i \cdot x_n^i$$

Für Ringströmung wird

$$n = -0,015 \cdot x_m - 0,235$$

Für Strömung in Rohren wird

$$n = -0,025 \cdot x_m - 0,525$$

Tab. 4.1 Koeffizienten für die Polynome

$a_0 = 0,83360972$	$b_0 = 0,51999366 \cdot 10^{-1}$
$a_1 = 0,87710799$	$b_1 = 0,35185018$
$a_2 = 0,88937624 \cdot 10^{-1}$	$b_2 = -0,30326424$
$a_3 = 0,53738584 \cdot 10^{-1}$	$b_3 = 0,11842633$
$a_4 = -0,11429789 \cdot 10^{-1}$	$b_4 = -0,23770342 \cdot 10^{-2}$
$a_5 = -0,51855573 \cdot 10^{-1}$	$b_5 = 0,29782070$
$a_6 = 0,28143243 \cdot 10^{-2}$	$b_6 = -0,43069056$
$a_7 = 0,11693327 \cdot 10^{-1}$	$b_7 = 0,15821779$

4.2 Wärmeübergangsbeziehungen rohrinnenseitig

Innerhalb der Rohre gilt nach SEBAN und SHIMAZAKI 35 im Bereich:

$$\underline{Pe} < 200$$

$$Nu = 5,0 + 0,025 Pe^{0,8}$$

und nach DWYER 32 im Bereich

$$200 \leq Pe \leq 20\ 000$$

$$Nu = 7,0 + 0,025 \left[Pe - \frac{1,82 \cdot Re}{(\varepsilon_M / \nu)_{max}^{1,4}} \right]^{0,8}$$

worin sich der Wert $(\varepsilon_M / \nu)_{max}$ gemäß Abschnitt 4.1 bestimmt.

5. Druckabfallrechnung

5.1 Druckabfall rohrinnenseitig

Im laminaren Bereich gilt das HAGEN-POISEULESCHE Gesetz
[7] wonach

$$\Delta p_i = \frac{32 \cdot \eta \cdot w_i^{RL}}{d_i^2} \quad \text{ist; bzw.} \quad \xi = \frac{64}{Re_i}$$

Im turbulenten Bereich wird zwischen dem Gebiet der vollausgebildeten Rauigkeitsströmung und dem Übergangsbereich zwischen glatter und rauher Strömung unterschieden.

Die Grenze zwischen beiden Gebieten beschreibt die Beziehung:

$$Re_i \sqrt{\xi} = 200 \frac{di}{K} = \frac{200}{\epsilon} ; \quad \epsilon = \frac{K'}{di}$$

Im Gebiet der vollausgebildeten Rauigkeitsströmung ist ξ weitgehend von Re unabhängig, es gilt nach PRANDTL-V.KARMAN

$$\xi^{-0,5} = 2 \lg \left(\frac{1}{\epsilon} \right) + 1,14$$

Im Übergangsbereich zwischen glatter und rauher Strömung gilt nach COLBROOK und WHITE [7]:

$$\xi^{-0,5} = -2 \lg \left[\frac{2,51}{Re_i \xi^{0,5}} + \frac{\epsilon}{3,71} \right]$$

Mit dem Widerstandsbeiwert ξ wird der Druckabfall

$$\Delta p_i = \xi \frac{RL}{di} \frac{w_i^2}{2g}$$

Handelt es sich um gekrümmte Rohre, z.B. um ein gewendeltes Bündel, so ist der Widerstandsbeiwert gemäß den Beziehungen von HAUSEN [8] zu korrigieren. Für laminare Strömung gilt:

$$\xi_{Kr} = \xi \left[0,805 + 0,0448 (Re_i \sqrt{di/D})^{0,6} \right]$$

für turbulente $\xi_{Kr} = \xi \left[1 + 3,74 \left(\frac{di}{D} \right) \right]$

5.2 Druckabfall rohrmantelseitig

5.2.1 Rohrbündel ohne Umlenkbleche

In Wärmetauschern ohne Umlenkblechen sind zwei Grundströmungsformen möglich, die Längs- und die Queranströmung des Rohrbündels. Zwischen der reinen Längs- (Anströmwinkel 0 Grad) und der reinen Queranströmung (Anströmwinkel 90 Grad) kann jeder Anstromwinkel auftreten.

Zunächst die Beziehungen für längsbestromte glatte Rohre.

Nach MOODY /⁹/ gilt basierend auf Untersuchungen von KARMAN und NIKURADSE:

$$\zeta_g^{-0,5} = 2,0 \lg \text{Re} \zeta_g^{0,5} - 0,8$$

Der Wert ζ_g ist gemäß KAUL und VON KISS /¹⁰/ zu korrigieren. K' bezeichnet die absolute Rauhtiefe, sie liegt nach TONG /¹¹/ zwischen $0,1 \cdot 10^{-3}$ und $0,25 \cdot 10^{-3}$ m. Es gilt:

$$\frac{t'}{K'} = 10$$

$$\zeta = \zeta_g 70 \sqrt{\frac{K'}{d_h}}$$

$$\frac{t'}{K'} = 15$$

$$\zeta = \zeta_g 45 \sqrt{\frac{K'}{d_h}}$$

Der Druckabfall errechnet sich zu:


$$\Delta p_a = \zeta \frac{RL \sigma \cdot w_a^2}{d_h \cdot 2g}$$

Der Druckabfallbeiwert für querangeströmte Rohrbündel ist nach GRIMISON /¹²/

$$\zeta = f (Re_a, a, b)$$

wobei zwischen fluchtender und versetzter Rohranordnung zu unterscheiden ist. Die Abhängigkeit der einzelnen Parameter

liegt in Diagrammform vor 7 und sie wurde in ein entsprechendes Rechenprogramm übertragen. Die Parameter a und b betreffen die Rohrbündelgeometrie



Der Einfluß der schrägen Anströmung wurde durch WIEMER 13 untersucht und in Diagrammform angegeben. Mit hinreichender Genauigkeit läßt sich die Funktion approximieren.

$$90^\circ \geq \beta > 66^\circ$$

$$\frac{\zeta_\beta}{\zeta_{90^\circ}} = 1, \text{ d.h. der Einfluß ist zu vernachlässigen.}$$

$$66^\circ \geq \beta > 10^\circ$$

$$\zeta_\beta = \zeta_{90^\circ} - 0,088 \beta^{0,582}$$

$$\beta \leq 10^\circ$$

$$\zeta_\beta = \zeta_{90^\circ}, \text{ d.h. Rechnungen wie längsbestromtes Bündel.}$$

Der Druckabfall im Rohrbündel bei Queranströmung ist:

$$\Delta p_a = \zeta n \frac{\rho \cdot w_a^2}{2g}$$

5.2.1.1 Rohrbündel ohne Umlenkbleche mit Abstandshaltern

Neben dem Druckabfall gemäß Abschnitt 5.2.1 lässt sich der Einfluß von Abstandshaltern berücksichtigen. Nach TONG [11] ergibt sich für eine plötzliche Kontraktion:

$$\Delta p_{sc} = - \frac{\rho w^2}{2g} \left[(1 - \sigma^2) + \lambda_{sc} \right]$$

für eine plötzliche Expansion:

$$\Delta p_{se} = \frac{\rho w^2}{2g} \left[(1 - \sigma^2) - \lambda_{se} \right]$$

w ist die Geschwindigkeit im eingeschnürten Querschnitt, σ das Flächenverhältnis des eingeschnürten Querschnittes zum vollen. Die Druckabfallbeiwerte λ_{sc} und λ_{se} ergeben sich gemäß KAYS und LONDON [38] entsprechend der Abb. 5.0.




Abb. 5.0 Abhängigkeit der Druckabfallbeiwerte λ_{sc} und λ_{se} vom Flächenverhältnis σ

Für die programmtechnische Anwendung erfolgte eine
Aproximation des Diagrammes 39. Es gilt für λ_{sc}

$$\lambda_{sc} = \sum_{i=1}^7 a_i x^i$$

Für λ_{se} gilt

$$\lambda_{se} = 0,53 - 0,4 \cdot 5 - 0,6 \cdot 10^{-5} (Re-3000)$$

Die Koeffizienten ergeben sich gemäß Tab. 5.0.

	Re			
	3000	5000	10 000	∞
a_0	0,98206127	0.98561656	0.98537731	0.98610866
a_1	-0,16434517·10	-0.20639524·10	-0.20497904·10	-0.21748266·10
a_2	-0,42898178	0.10565300·10	0.10221968·10	-0.15595026·10
a_3	0,25447388·10	0.79544449	0.23423481	-0.14887705·10
a_4	0,47505035·10	-0.31047382·10	-0.16451960·10	0.17222214·10
a_5	0,10169540·10 ²	0.35563955·10	0.23529482·10	-0.95546991
a_6	-0.11366343·10 ²	-0.13255968·10	-0.10165148·10	0.22106588
a_7	0,44934254·10			

5.2.2 Druckabfallrechnung auf der Rohrmantelseite bei Wärmetauschern mit Umlenkblechen

Die Zuverlässigkeit der Druckabfallrechnung im Mantelraum eines Wärmetauschers mit Umlenkblechen hängt weitgehend davon ab, wie genau sich die Strömungsverhältnisse im Wärmetauscher erfassen lassen. In einer Untersuchung von WHITLEY [1] werden die Beziehungen von WILLIAMS, KATZ und DONOHUE [2,3], von KERN [4], von BUTHOD [5] und von BELL [6], die in der amerikanischen Literatur als gebräuchlich gelten, gegenübergestellt und mit experimentellen Werten verglichen. Wie die Untersuchung zeigt, ergibt die Beziehung von BELL die beste Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment. Das Verfahren unterscheidet sich hauptsächlich deshalb von den anderen, da hier neben den Kreuzströmungen und den Strömungen im Leitblechfenster (Längsströmungen) auch die Leckageströme durch die Spalte zwischen Tauscherrohr und Leitblechbohrung und zwischen Leitblechaußendurchmesser und Behälterinnenendurchmesser bzw. Rohrbündelmantel, so wie die Bypassströmung im Zwischenraum zwischen Rohrbündel und Behälter berücksichtigt werden. Diese Strömungsverhältnisse für kreisabschnittförmige Umlenkbleche sind in Abb. 5.1 erläutert.




Abb. 5.1 Strömungsverhältnisse am Wärmetauscher mit Umlenkblechen [6]

- A Leckagestrom in den Ringspalten zwischen Tauscherohren und Leitblechbohrungen
- B gewünschter Kreuz- bzw. Parallelstrom
- C Bypassstrom entlang des Rohrbündels zwischen Bündel und Behälter
- E Leckagestrom im Ringspalt zwischen Leitblech und Behälter




Abb. 5.2 Wärmetauscher mit kreisabschnittförmigen Umlenklechen

5.2.2.1 Druckabfallrechnung für Wärmetauscher mit kreisabschnittförmigen Umlenkblechen

Die Druckabfallgleichung hat die Form:

$$\Delta p_s = 2\Delta p_c \left(1 + \frac{N_w}{N_c}\right) + (N_B - 1)\Delta p_c \left(\frac{\Delta p_L}{\Delta p_{NL}}\right)_{Ex.} + N_B \Delta p_b \left(\frac{\Delta p_L}{\Delta p_{NL}}\right)_{Ex.}$$

Der erste Summand beschreibt den Druckverlust im Ein- und Austrittskreuzstrom, d.h. im ersten und letzten Kreuzstrom des Wärmetauschers, der zweite den Druckabfall im Kreuzstrom zwischen den Leitblechen und der dritte den Druckabfall in den Leitblechfenstern.

Abb. 5.2 zeigt die Verhältnisse am Wärmetauscher.

- a) Druckabfall im Einlauf- und Auslaufkreuzstrom des Rohrbündels

$$D_{BT} = D_A + D_{DBT}$$

$$D_{DBT} = f(B_p)$$

Tab. 5.1 Differenz zwischen Bohrung und Tauscherrohr-
außendurchmesser in Abhängigkeit vom mittleren
Leitblechabstand nach TEMA-Standards

B_p	D_{DBT} / mm
$\leq 0,915$	$0,794 \cdot 10^{-3}$ $0,8 \cdot 10^{-3}$
$> 0,915$	$0,397 \cdot 10^{-3}$ $0,4 \cdot 10^{-3}$

$$S_C = (D_{BI} - Z_{QU} \cdot D_A - D_Z) B_p \cdot 10,76391$$

$$G_C = \frac{W \cdot 2,204623}{S}$$

$$Re = 1,35572 \cdot \frac{D_A \cdot G_C}{\rho_s}$$

$$f_c = f(Re)$$

$$\underline{Re < 100}$$

$$f_c = 39,2 Re^{-0,99}$$

$$\underline{100 \leq Re \leq 1000}$$

$$f_c = 3,82 Re^{-0,432}$$

$$\underline{Re \geq 1000}$$

$$f_c = 0,67 Re^{-0,182}$$




Abb. 5.3 Druckabfallbeiwert in Abhängigkeit von der
Reynoldszahl [67]

$$F_{BP} = \frac{D_{BI} - (Z_{QU}-1)t + D_A \cdot B_P}{S_C}$$

$$m = \alpha F_{BP} \left(1 - \frac{2N_S}{N_C}\right)^{0,3333}$$

$$\alpha = f(Re)$$

$$Re < 100$$

$$\alpha = 4,5$$

$$Re > 100$$

$$\alpha = 3,8$$

$$\phi = \left(\frac{\eta_s}{\eta_{sw}}\right)^{0,14}$$

$$E_{DP} = \exp(-m)$$

$$g' = 32,2$$

$$\Delta p_c = \frac{2 \cdot f_c \cdot E_{DP} \cdot g_c^2 \cdot N_c}{g' \cdot \rho \cdot \phi \cdot 12,96 \cdot 10^6}$$

b) Druckabfall an den Leitblechen

$$\cos A = \frac{D_B - 0,5 D_{BI} - B_C}{0,5 D_B}$$

$$D_B = D_{BI} - \Delta D_B$$

$$\Delta D_B = f(D_{BI})$$

Tab. 5.2 Differenz zwischen Behälterinnendurchmesser
und Leitblechaußendurchmesser

D_{BI} / m	$\Delta D_B / \text{m}$
0,150 - 0,333	$2,5 \cdot 10^{-3}$
0,334 - 0,452	$3,2 \cdot 10^{-3}$
0,453 - 0,583	$3,8 \cdot 10^{-3}$
0,454 - 0,99	$4,5 \cdot 10^{-3}$
1,0 - 1,57	$5,7 \cdot 10^{-3}$
> 1,4	$7,6 \cdot 10^{-3}$

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A}$$

$$S' = D_B \cdot \sin A$$

$$\text{arc tg } A = \frac{D_B - 0,5 D_{BI} - B_C}{S'}$$

$$A_o = \frac{(\pi - 2 \text{arc tg } A)180}{\pi}$$

$$S_B = \frac{\pi \cdot 0,25 D_{BI}^2 \cdot A_o}{360}$$

$$- \left[(S' \cdot 0,25 D_{BI}) - B_C \right] - N_{WT} \cdot 0,7854 D_A^2$$

$$G_B = 0,20482 \cdot \frac{W_s}{S_B}$$

$$Re = 0,57083 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{D_A G_B}{\eta_s}$$

$$S_Q = (T - D_A) 3,28084$$

$$A_W = N_{WT} \cdot \pi \cdot D_A \cdot B_P$$

$$D_V = \frac{4 \cdot S_B \cdot B_P}{A_W}$$

$$V_b = 0,56893 \cdot 10^{-2} \frac{W_s}{S_B \cdot g}$$

$$V_c = \frac{G}{c} \frac{1}{g \cdot 3600}$$

$$V_z = \sqrt{V_b V_c}$$

Re < 100

$$\Delta p_b = \frac{23 \cdot E_{DP} \mu_s V_z N_w}{g' S_Q} + \frac{26 \cdot \mu_s V_z \cdot B_P}{g \cdot D_V^2} + \frac{g' V_z^2}{g'}$$

Re \leq 100

$$\Delta p_b = \frac{(2 + 0,6 N_w) g' V_z^2}{2g'}$$

c) Bestimmung des Korrekturfaktors für Bypaß- und Leckage

$$S_{SB} = \frac{360 - A_0}{360} \frac{\pi}{4} (D_{BI}^2 - D_B^2) \cdot 10,76391$$

$$S_{TB} = (A_{RG} - N_{WT}) \frac{\pi}{4} (D_{BT}^2 - D_A^2) \cdot 10,76391$$

$$S_L = S_{SB} + S_{TB}$$

$$\frac{S_L}{S_C} = 100 \quad (\frac{S_L}{S_C}) = x$$




Abb. 5.4 Korrekturfaktor für Bypass und Leckage
in Abhängigkeit von Verhältnis S_L/S_C [6-7]

$$0 < \frac{S_L}{S_C} \leq 0,25$$

$$(1 - \frac{\Delta p_L}{\Delta p_{NL}})_o = 8,1 \cdot 10^{-2} x - 1,66 \cdot 10^{-2} x^2 + 0,26028 \cdot 10^{-2} x^3 \\ - 2,4412 \cdot 10^{-4} x^4 + 1,2847 \cdot 10^{-5} x^5 - 3,4971 \cdot 10^{-7} x^6 \\ + 3,8285 \cdot 10^{-9} x^7$$

$$0,25 < \frac{S_L}{S_C} < 0,75$$

$$(1 - \frac{\Delta p_L}{\Delta p_{NL}})_o = 26,8 \cdot 10^{-2} + 0,5459 \cdot 10^{-2} x + 5,3401 \cdot 10^{-7} x^2$$

$$\left[1 - \left(\frac{\Delta p_L}{\Delta p_{NL}} \right) \right]_{\text{Ex.}} = \left(1 - \frac{\Delta p_L}{\Delta p_{NL}} \right)_o \left(\frac{S_{TB} + 2 S_{SB}}{S_L} \right)$$

5.2.2.2 Druckabfallrechnung für Wärmetauscher mit konzentrischen Umlenkblechen

Basierend auf der Rechenvorschrift für Wärmetauscher mit kreisabschnittförmigen Umlenkblechen Abschn. 5.2.2.1 wurde das Verfahren auf konzentrische Umlenkbleche erweitert.

Gab es bei den vorher besprochenen Wärmetauschern nur 3 Strömungsformen, nämlich Kreuzstrom am Ein- und Austritt, Kreuzstrom zwischen den Umlenkblechen und Parallelstrom durch die Leitblechfenster, so sind es bei Wärmetauschern mit konzentrischen Umlenkblechen 5.


Die erste Strömungsart ist auch hier der erste bzw. letzte Kreuzstrom im Rohrbündel, die zweite der zum Wärmetauscherzentrum (Zentralrohr) hin gerichtet und der dritte, der zum Behälter hin gerichtete Kreuzstrom. Vierte und fünfte Strömungsart beziehen sich auf die Umlenkblechfenster, einmal das Fenster im Zentrum und einmal das Fenster in Behältermantelnähe.

Der Druckabfall für Wärmetauscher mit Umlenkblechen errechnet sich nach der Beziehung:

$$\Delta p_s = 2 \Delta p_c \left(1 + \frac{N_{W1}}{N_c}\right) + (N_{ABA} - 1) \Delta p_{Cr} \left(\frac{\Delta p_{LA}}{\Delta p_{LNA}}\right)_{Ex.} + N_{IBA} \Delta p_{Cz} \left(\frac{\Delta p_{LI}}{\Delta p_{LNI}}\right)_{Ex.}$$
$$+ N_{ABA} \cdot \Delta p_{bA} \left(\frac{\Delta p_{LA}}{\Delta p_{LNA}}\right)_{Ex.} + N_{IBA} \cdot \Delta p_{bI} \left(\frac{\Delta p_{LI}}{\Delta p_{LNI}}\right)_{Ex.}$$

Der erste Term berücksichtigt die Druckverluste, die im ersten Kreuzstrom beim Eintritt in das Rohrbündel und im letzten Kreuzstrom beim Austritt aus dem Bündel entstehen. Der zweite Term beschreibt die Druckverluste im radialen, d.h. zum Behältermantel hin gerichteten, Kreuzstrom. Dabei wurde festgelegt, daß die Anzahl der Außenleitbleche um 1 größer ist als die Zahl der Innenleitbleche.

Der dritte Term berücksichtigt die Druckverluste, die im zum Zentrum oder Zentralrohr hin gerichteten Kreuzstrom entstehen.



Schnitt A-B




Abb. 5.5 : Wärmetauscher mit konzentrischen Umlenkblechen

Der vierte Term bezieht sich auf die Druckverluste im Fenster des äußeren Umlenkbleches, der fünfte auf die Druckverluste im Fenster des inneren Umlenkbleches. Wobei unter dem Fenster des äußeren Leitbleches der konzentrische Ringspalt zwischen Leitblechinnendurchmesser und Zentralrohr und dem Fenster des inneren Leitbleches der Spalt zwischen Leitblechaußendurchmesser und Behälterinnendurchmesser zu verstehen ist.

Abb. 5.5 gibt die Verhältnisse am Wärmetauscher wieder.

Bei der Beschreibung des Rechenverfahrens werden nur die Beziehungen aufgeführt, die von den unter Abschn. 5.2.2.1 beschriebenen abweichen.

$$S_{B1} = \frac{\pi}{4} (D_{BIN}^2 - D_Z^2 - N_{WT1} D_A^2)$$

$$S_{B2} = \frac{\pi}{4} (D_{BI}^2 - D_{BAU}^2 - N_{WT2} D_A^2)$$

$$S_{SB1} = \frac{\pi}{4} (D_{BI}^2 - D_B^2) 10,7639$$

$$S_{SB2} = \frac{\pi}{4} (D_{B2}^2 - D_Z^2) 10,7639$$

Abgesehen von den Druckabfällen im ersten und letzten Kreuzstrom muß das Verfahren zweimal durchlaufen werden. Einmal für die Verhältnisse an den inneren Leitblechen und einmal für die Verhältnisse an den äußeren bzw. für die Kreuzströme einmal in zentraler und einmal in radialer Richtung. Für die Größe S_B ist einmal S_{B1} bzw. S_{B2} , für S_{SB} einmal S_{SB1} bzw. S_{SB2} einzusetzen.

6. Festigkeitsmäßige Auslegungsrechnung

6.1 Tauscherrohre

6.1.1 Festigkeitsnachrechnung gemäß AD-Merkblatt

Würde die Auslegung der Tauscherrohrwandstärke nur allein nach festigkeitsmäßigen Gesichtspunkten erfolgen, so ergäben sich oftmals so dünne Wandstärken, daß von der fertigungstechnischen Seite her mit Schwierigkeiten zu rechnen ist, ganz abgesehen von den sicherheitstechnischen Erwägungen.

Daher wird in diesem Fall für die Auslegung die Rohrwandstärke vorgegeben und anschließend nur nachgerechnet, ob die erzielte Sicherheit ausreichend ist.

Diese Nachrechnung erfolgt nach den in AD-Merkblatt B 11 /¹⁴/ enthaltenen Vorschriften.

$$\frac{K}{S} = \frac{1}{v} \left(\frac{d_a \cdot p}{s} - p + c_1 + c_2 \right) \quad ; \quad c_1 = c_2 = 0 \\ v = 1$$

Es wird geprüft, ob die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

$$\sigma_s \text{ bzw. } \sigma_{0,2} \geq \frac{K}{S} = \frac{K}{1,0}$$

$$\sigma_{B/100\ 000} \geq \frac{K}{S} = \frac{K}{1,5}$$

$$\sigma_{1/100\ 000} \geq \frac{K}{S} = \frac{K}{1,0}$$

6.1.2 Nachrechnung auf plastische Rückverformung

Hochbelastete und dickwandige Wärmetauscherrohre bergen die Gefahr plastischer Verformungen in sich. Überschreiten diese Verformungen ein bestimmtes Maß, so kommt es bei Druckentlastung und Abkühlung (Abschaltung) zu plastischen Rückverformungen.

Sind solche Lastwechsel verhältnismäßig selten, so vermag sie der Werkstoff meist ohne Schaden aufzunehmen, treten sie jedoch häufig auf, so kann das zu Ermüdungserscheinungen und letztlich zum Bruch der Tauscherrohre führen. Obwohl plastische Rückverformungen bei den üblichen Wärmetauscher-Konzeptionen selten

sind, lassen sie sich von vorne herein nicht ganz ausschließen.

In einem "Beitrag zur Berechnung hochbelasteter Kessel- und Überhitzerrohre" gibt ULRICH [15] ein Rechenverfahren zur Nachrechnung der Sicherheit gegenüber plastischer Rückverformung an, das für das vorliegende Programmsystem übernommen wurde. Das Verfahren beruht darauf, daß eine Vergleichsspannung $\sigma_{v,o,tm}$ errechnet wird, die sich aus einer Vergleichsspannung nach der Gestaltänderungsenergiehypothese bei Innendruck und radialem Temperaturgefälle für ideal elastisches Material $\sigma_{v(p,\Delta t)}$ und einer Vergleichsspannung des vollplastischen Zustandes $\sigma_{v,pl}$ zusammensetzt.

$$\sigma_{v,o,tm} = \sigma_{v(p,\Delta t)} \pm \sigma_{v,pl}$$

Um die Sicherheit gegen plastische Rückverformung zu gewährleisten, muß die Bedingung erfüllt sein:

$$\frac{\sigma_{s,20^\circ C}}{S_2} \geq \sigma_{v,o,20^\circ C \text{ zul}} = \frac{E_{20^\circ C}}{E_{tm}} \sigma_{v,o,tm}$$

wobei der Nachweis getrennt für die Rohrinnen- und Rohraußenseite zu führen ist. Für S_2 wurde der empfohlene Wert von 1,1 eingesetzt.

Für die Rohrinnenseite gilt:

$$\sigma_{v,o,tm} \approx \sqrt{3p^2 f_1^2 + 3pf_1 f_2 F_1 + f_2^2 F_1^2} - \frac{p}{1,155 \ln u}$$

$$f_1 = \frac{u^2}{u^2 - 1}$$

$$f_2 = \frac{u^2 + 1}{u^2 - 1} + \frac{\ln u - 1}{\ln u}$$

$$F_1 = \frac{E_t \alpha_t \Delta t_r}{2(1-\mu)}$$

$$u = \frac{da}{di}$$





Abb. 6.1 Verhältnis der effektiven Elastizitätskonstanten
für die perforierte Platte zu den Elastizitätskonstan-
ten der vollen Platte in Abhängigkeit von der Stegbreite
für den Fall $\frac{H}{t} > 2$ [18]

Für die Rohraußenseite ist anzusetzen:

$$\sigma_{v,o,tm} \approx \sqrt{3p^2 g_1^2 + 3pg_1g_2G_1 + G_1^2g_2^2} + \frac{p}{1,155 \ln u}$$

$$g_1 = \frac{1}{u^2 - 1}$$

$$g_2 = 2g_1 - \frac{1}{\ln u}$$

$$G_1 = F_1$$

Vereinfachungen im Rechenverfahren führen zu einem Fehler von wenigen Prozent, der aber bei den Untersuchungen keine Rolle spielt.

6.2 Rohrböden

Nach einer Zusammenfassung von EGGERS [16], die sich auf eine Untersuchung von TRAN-HUU-HANH [17] über die Berechnung von perforierten Platten stützt, bringt ein Verfahren von O'DONNELL und LANGER [18] die beste Übereinstimmung mit experimentellen Daten. Das Verfahren beruht auf der Methode der aquivalenten Elastizitätskonstanten. Dabei wird die Platte wie eine volle Scheibe nach den bekannten Beziehungen gerechnet, jedoch mit entsprechend korrigierten E-Modulen und Poisson-Konstanten. Die Abhängigkeit der Konstanten von der Stegbreite ist in Abb. 6.1 wiedergegeben.

Um das Diagramm für die Berechnung auf elektronischen Rechenmaschinen zu erschließen, wurden die Kurven approximiert.

Es gilt im Bereich

$$0,1 \leq \frac{t - da}{t} \leq 1,0$$

$$n = \left(\frac{t - da}{t} \right)$$

$$x = \log(10 n)$$

$$y_i = a_{0,i} + a_{1,i}x + a_{2,i}x^2 + \dots + a_{5,i}x^5$$

$$y_1 = \frac{M^*}{M} ; \quad y_2 = \frac{E^*}{E} ; \quad y_3 = \nu^*$$

$$M^* = \frac{E^* \cdot H^3}{12(1 - \nu^*{}^2)}$$

Tab. 6.1 Koeffizienten für die Polynome zur Berechnung der äquivalenten Elastizitätskonstanten

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$
$a_{0,i}$	$8,47756529 \cdot 10^{-2}$	$3,94361169 \cdot 10^{-2}$	$8,69194039 \cdot 10^{-1}$
$a_{1,i}$	$7,18083085 \cdot 10^{-2}$	$2,82396749 \cdot 10^{-2}$	$-1,36046377$
$a_{2,i}$	$6,62765504 \cdot 10^{-1}$	$1,24810791$	$-6,48040773 \cdot 10^{-2}$
$a_{3,i}$	$-1,00946045$	$-1,98620605$	$2,36779785$
$a_{4,i}$	$2,83282471$	$3,42242432$	$-2,01052857$
$a_{5,i}$	$-1,64216614$	$-1,75144958$	$4,98184204 \cdot 10^{-1}$

6.3 Druckbehälter

Die Berechnung des Druckbehälters geschieht gemäß AD-Merkblatt Bl /19/, wobei sich die Wandstärke des Behälters nach der Beziehung

$$S'_o = \frac{D_a \cdot p}{200 \frac{K}{S} v + p} + c_1 + c_2 + c_3$$

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

ergibt oder bezogen auf den Behälterinnendurchmesser

$$S'_o = \frac{D_i \cdot p}{200 \frac{K}{S} v - p}$$

6.4 Oberen Behälterflansch

Grundlage für die Nachrechnung des oberen Flansches ist die Vornorm DIN 2505 /20/, die sich vor allem auf Arbeiten von SCHWAI-GERER /21/ stützt. Das Verfahren erlaubt keine direkte Berechnung der Flanschabmessungen.

Will man es dennoch zur Flanschauslegung verwenden, so muß man von Annahmen ausgehen, die auf iterativem Wege so lange verbessert werden, bis die erreichten Spannungen innerhalb der zulässigen liegen. Dieser Weg ist zwar etwas umständlich, jedoch verhältnismäßig einfach auf elektronischen Rechenmaschinen zu verwirklichen.

Zunächst wird das Biegemoment am Flansch aus den wirksamen Kräften bestimmt, wobei verschiedene Lastzustände: Einbauzustand, Betriebszustand und Probezustand zu beachten sind. Dann wird aus den Flanschabmessungen ein "Flanschwiderstand", der den Charakter eines Widerstandsmomentes hat, errechnet. Der Flansch ist ausreichend dimensioniert, wenn die Bedingung

$$\frac{M_b}{W} \leq \frac{K}{S}$$

erfüllt ist. Die Kräfteverhältnisse am oberen Flansch sind in Abb. 6.2a wiedergegeben.

6.5 Unterer Behälterflansch

Die Problematik bei der Nachrechnung des unteren Flansches ist in etwa die gleiche wie beim oberen. Auch hier sind es im wesentlichen die Arbeiten von SCHWAIGER [20,21,22] von HAENLE [23] und SIEBEL [24] auf die das Rechenschema aufbaut. Der Ablauf deckt sich mit dem oberen Flansch. Ausgehend von Schätzwerten wird auf iterativem Wege der Flansch gefunden, der den Festigkeitsbedingungen genügt. In diesem Falle muß die Flanschdicke gefunden werden, da die Breite vom oberen Flansch her übernommen wird. In Abb. 6.2b sind die Kräfteverhältnisse am unteren Flansch wiedergegeben.

Es geht zunächst darum, die Kräfte zu bestimmen und daraus mit den entsprechenden Abständen der Kräfte von der Bezugslinie das Biegemoment. Die Vorschriften über die Bestimmung der Kräfte sind in [20] enthalten.

$$P_R' = p \cdot \frac{\pi}{4} D_i^2$$

$$P_{DV}^* = p \cdot \frac{\pi}{4} \left\{ \left[D_i + 2(S_R - S^*) \right]^2 - d^2 \right\}$$

$$P_F = p \cdot \frac{\pi}{4} (d_D^2 - d^2)$$

$$P_{DB} = p \cdot d_D \cdot K_1 \cdot S_D \quad \dots \quad S_D = 1,2$$

$$a_D = \frac{1}{2} (d_t - d_D)$$

$$a_F = \frac{2d_t - d - da}{4}$$

$$a_R' = \frac{1}{2} \left[(D_i + S_R) - d_t \right]$$

$$a_{DV}^* = \frac{1}{4} 2(d_t + S^*) - d_a - d$$

$$M_{bu} = P_{SB} a_D = P_F \cdot a_F + P_{DB} \cdot a_D - P_{DV}^* a_{DV} - P_R' a_R'$$




Abb. 6.2 a,b Kräfteverhältnisse an der Flanschverbindung




Abb. 6.3 Drehung des Flanschrings um den Schwerpunkt





Abb. 6.4 Wirksame Momente am Flansch

Diesem äußeren Moment M_b_u wirken die inneren Momente entgegen.

Die folgende Berechnungsweise [21, 22] gilt allgemein für jede beliebige Schnittstelle im kegeligen Teil Schnitt C - C zwischen Schnitt A'-A' und B'-B'. Es wird angenommen, daß sich bei C - C ein plastisches Gelenk ausbildet und daß sich der verbleibende Flanschring wie ein loser Flansch um seinen Schwerpunkt S drehen kann wie das in Abb. 6.3 dargestellt ist. Abb. 6.4 zeigt die am Flanschring wirkenden Momente. Das äußere Moment $M_{tu} \frac{d\alpha}{2\pi}$ muß mit den inneren Momenten: dem radialen Anteil des Tangentialmomentes $M_t d\alpha$, dem Radialmoment $M_r r d\alpha$ sowie dem Schermoment $q r d\alpha$ im Gleichgewicht stehen.

$$M_{bu} \frac{d\alpha}{2\pi} = M_t d\alpha + M_r r d\alpha + q r c d\alpha$$

$$M_t = \sigma_t (F_1 e_1 + F_2 e_2) = 2 \sigma_t F_1 e_1$$

$$M_r = 2 \sigma_r \left(\frac{s^*}{2} - \frac{s_{o'}^*}{4} \right) \left(\frac{s^*}{4} + \frac{s_{o'}^*}{8} \right) = \frac{1}{4} \sigma_r (s^{*2} - \frac{s_{o'}^{*2}}{4})$$

$$q = \tau s^*$$

$$\frac{M_{bu}}{2} = 2 \sigma_t F_1 e_1 + \sigma_r \frac{r}{4} (s^{*2} - \frac{s_{o'}^{*2}}{4}) + \tau s^* r c$$

Die Flanschhöhe ergibt sich zu:

$$h_{Fu} = \tan \alpha (b_F - s_{o'}^*)$$

die Breite der Schnittstelle s^* in Abhängigkeit von C

$$s^* = b_F - \frac{C(b_F - s_{o'}^*)}{h_F u_k}$$

Der Schwerpunktabstand yo ist

$$y_o = \frac{\frac{b_F h_{Fu}^2}{2} + \left[\frac{(s^* + b_F) C}{2} \right] \left[h_{Fu} + \frac{C}{3} \left(\frac{b_F + 2 s^*}{b_F + s^*} \right) \right]}{\frac{(s^* + b_F) \cdot C}{b_F h_{Fu} + \frac{b_F h_{Fu}}{2}}}$$

$$e_1 = \frac{y_o}{2}$$

$$F_1 = y_o \cdot b_F$$

Wie in 21 gezeigt, lassen sich aus den an der Schnittstelle auftretenden Spannungen: σ_u der Umfangsspannung, σ_r der radialen Biegespannung und der Schubspannung τ die drei Hauptspannungen σ_1 , σ_2 und σ_3 errechnen, die über die Gestaltänderungsenergiehypothese auf die Vergleichsspannung σ_v führen.

$$\sigma_v = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$$

$$\sigma_1 = \sigma_u = \frac{c}{1,09(c+0,78\sqrt{r \cdot s^x})} \quad \sigma_r = \beta_1 \sigma_r$$

$$r = \left(\frac{d-s^x}{2} \right) + b_F$$

$$\tau = 0,32 \sqrt{\frac{s^x}{r}} \frac{2c+0,78\sqrt{rs^x}}{c+0,78\sqrt{rs^x}} \quad \sigma_r = \beta_2 \sigma_r$$

$$\sigma_2 = \pm \frac{\sigma_r}{2} + \sqrt{\frac{\sigma_r^2}{4} + \tau^2}$$

$$\sigma_3 = \pm \frac{\sigma_r}{2} - \sqrt{\frac{\sigma_r^2}{4} + \tau^2}$$

$$\sigma_v = \sigma_r \sqrt{1 + \beta_1^2 + 3\beta_2^2 + \beta_1}$$

damit wird

$$\frac{Mb_u}{2\pi} = 2\sigma_t F_1 e_1 + \frac{\sigma_v}{\sqrt{1+\beta_1^2+3\beta_2^2+\beta_1}} \left[\frac{r}{4} (s^x)^2 - \frac{(so')^2}{4} + \beta_2 s^x r c \right]$$

setzt man nun dem vollplastischen Zustand entsprechend

$$\sigma_v = \sigma_t = \frac{K}{S_F}$$

so ergibt sich als Festigkeitsbedingung für den Flansch

$$\frac{Mb_u}{2\pi} = \frac{K}{S_F} \left[2F_1 e_1 + \frac{\frac{r}{4} (s^x)^2 - \frac{(so')^2}{4} + \beta_2 s^x r c}{\sqrt{1+\beta_1^2+3\beta_2^2+\beta_1}} \right]$$

Oder nach K, dem entsprechenden Werkstoffkennwert des einachsigen Spannungszustandes für Verformung, wobei S_F ein Sicherheitsbeiwert ist, aufgelöst:

$$K = \frac{M b_u \cdot S_F}{2\pi \left[2F_1 e_1 + \frac{\frac{r}{4}(S^*^2 - \frac{S_{0'}}{4}) + \beta_2 S^* r c}{\sqrt{1 + \beta_1^2 + 3\beta_2^2 + \beta_1}} \right]}$$

Die Dimensionierung ist ausreichend, wenn der verwendete Werkstoff einen Werkstoffkennwert $\geq K$ aufweist.

7. Strömungsinduzierte Schwingungen im Rohrbündel

Rohrschwingungen sind eine häufige Ursache von Wärmetauscher-
ausfällen [25, 26, 27]. Sie entstehen bevorzugt durch Wirbel-
ablösungen im Totraum hinter querangeströmten Rohren [28].
Da Queranströmungen in fast allen Wärmetauscherkonstruktionen
vorkommen (z.B. Einlaufströmung in das Rohrbündel) ist dem
Schwingungsproblem besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine ge-
naue Nachrechnung ist mit einem erheblichen rechnerischen Auf-
wand verbunden, dazu kommt eine große Unsicherheit in der Fest-
legung der eingehenden Parameter. In der Praxis hat sich ein
vereinfachtes Verfahren bewährt, das es ermöglicht, durch recht-
zeitige konstruktive Maßnahmen die Gefahr von Schwingungsschäden
erheblich zu mindern. Das Verfahren beruht darauf, daß eine An-
regungsfrequenz f_A aus den Strömungsverhältnissen errechnet wird,
die kleiner sein muß als die Resonanzfrequenz f_R der freien
Rohrstücke zwischen den Halterungen. Die Resonanzfrequenz oder
Eigenfrequenz der Rohrstücke läßt sich nun durch die freie Rohr-
länge beeinflussen. Es muß die Bedingung

$$f_A < f_R$$

erfüllt sein.

Aus der STROUHAL-Zahl [28] Sr , die über einen weiten Re-Bereich
als konstant angesetzt werden kann, resultiert die Anregungsfre-
quenz

$$Sr = \frac{f_A \cdot d_a}{W}$$

wobei für $Re \leq 2 \cdot 10^6$ $Sr = 0,22 = \text{const.}$ gesetzt werden kann.

Die Eigenfrequenz der Rohrstücke ergibt sich nach [29] zu

$$f_R = \frac{\pi}{2 L^2} \sqrt{\frac{g''EJ}{m}}$$

$$J = \frac{\pi}{64} (d_a^4 - d_i^4)$$

woraus sich für L ergibt, wenn man für $f_R = S_i f_A$ einsetzt:

$$L = \sqrt{\frac{\pi}{2 S_i f_A}} \sqrt{\frac{g'' E J}{m}}$$




ABB. 8.1 SCHEMA DES PROGRAMMSYSTEMS

8. Organisatorischer Aufbau des Programmsystems

Der Aufbau des Programmsystems ist in Abb. 8.1 wiedergegeben. Der Hauptprogrammteil steuert den Programmablauf. Er versieht die Eingangsgrößen mit Standardwerten und legt ggf. die Daten der einzelnen Auslegungsrechnungen in einem Zwischenspeicher ab, wo sie für spätere Auswertungen zur Verfügung stehen. Die Subroutine "HAUPT" liest die Eingabedaten ein und führt die thermische Auslegung des Rohrbündels sowie die Druckabfallrechnung für das Bündel durch. Von ihr werden verschiedene Subroutinen aufgerufen, die Teilrechnungen ausführen. Die Subroutine "GEØKR" errechnet die Rohraufteilung bei konzentrischer Anordnung der Tauscherrohre, wie sie hauptsächlich bei gewendelten Bündeln auftritt. Die Subroutine "RØRAUF" besorgt die Rohraufteilung bei hexagonaler Rohranordnung. Die ihrerseits gerufenen Routinen "GEØIN" und "GEØAUS" errechnen einerseits die Rohranzahl, die durch ein evtl. vorhandenes Zentralrohr verlorengeht, andererseits den Außendurchmesser des Rohrbündels bei vorliegender Rohranzahl. Die Funktion "PSI" errechnet den Wert $(\varepsilon_M/r)_{max}$ gemäß Abschn. 4.1, der in die Wärmeübergangsbeziehung eingeht. Die Subroutine "BAFFLE" errechnet die Anzahl der erforderlichen Umlenkbleche, für Bündel mit Umlenkblechen. Hierbei wird über die Subroutine "SCHWIN" die kritische Rohrlänge berücksichtigt, d.h. der Leitblechabstand ist gleich oder kleiner als die halbe kritische Länge gemäß Kap. 7. Die halbe kritische Länge deshalb, weil in den Umlenkblechfenstern die freie Rohrlänge gleich dem doppelten Umlenkblechabstand ist. Die Subroutine "DRUMAN" errechnet den Druckabfall bei vorhandenen Umlenkblechen gemäß Abschn. 5.2.2. Die Funktionen "ZETA" und "CKSI" errechnen den Druckabfallbeiwert rohrmantelseitig bei Bündeln ohne Umlenkbleche, bzw. rohrinnenseitig gemäß Abschn. 5.2.1 und 5.1. Die für die Rechnungen notwendigen thermodynamischen Zustandsgrößen und Stoffwerte, sowie die Stoffdaten der verwendeten Stähle werden temperaturabhängig einer programmeigenen Stoffdatenbibliothek entnommen. Zu dieser Bibliothek haben alle Programmteile Zugriff. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die einzelnen Verknüpfungen in der Abbildung nicht angegeben. Die Subroutine "DRUCK" steuert die Behälterauslegung sowie die Ausgabe der Ergebnisse. Von dieser Routine aus wird die Subroutine "NAWEBE" gerufen, die die geometrische und festigkeitsmäßige Auslegung des Behälters vornimmt. Die Subroutine "RØBØ" errechnet die Dicke der Rohrplattem entsprechend Abschn. 6.2. In der Subroutine "VØRFLA" wird der

obere Flansch festigkeitsmäßig ausgelegt, in der Subroutine "XIFLA" der untere. Die Subroutine "SIPLAR" überprüft, ob die Sicherheit gegenüber plastischer Rückverformungen bei den Tauscherrohren ausreicht. In der Subroutine "NAWDRU" werden die Druckabfälle außerhalb des Rohrbündels, d.h. im Behälter, nachgerechnet. Die Subroutine "BEPLØ1" erzeugt eine maßstäbliche Abbildung des gerechneten Wärmetauschers. In der Abbildung sind die wichtigsten Auslegungsgrößen enthalten. Um das zu ermöglichen, werden die als Gleitkomma-Variablen vorliegenden Größen über die Subroutine "CHANGE" und die Funktion "STRING" alphanumerische Konstanten umgewandelt. Die Subroutinen "BOGEN" und "RØHRBØ" liefern die zum Zeichnen erforderlichen Punkte für Kreisbögen und genormte Klepperböden. Die Subroutine "PAPLOT" wird von dem Hauptprogramm aus aufgerufen und zwar dann, wenn die Ergebnisse von Parameterrechnungen in graphischer Form darzustellen sind.

Die Eingabe über die Auswahl der aufzutragenden Parameter erfolgt über das Hauptprogramm. Die Parameter selbst werden dem Zwischenspeicher entnommen, in dem sie satzweise am Ende jeder einzelnen Auslegungsrechnung abgelegt wurden. Die in "PAPLØT" erforderlichen Routinen "CHANGE" und "STRING" wurden bereits bei der Subroutine "BEPLØ1" beschrieben. Darüber hinaus werden benötigt:

Die Subroutine "WMAX" die die Maßstabsaufteilung der Koordinatenachsen übernimmt, und zwar so, daß die Skalierung jeweils bei ganzen Zahlen erfolgt. Die Subroutine "APRØX" die ihrerseits "NULLST" ruft und eine aus den errechneten Punkten approximierte Kurve liefert.

Bei den Subroutinen, die verhältnismäßig viele Daten zu übertragen haben, geschieht das über CØMMØN.

9. HINWEISE FUER DEN BENUTZER

9.1. ALLGEMEINE HINWEISE UND PROGRAMMAUFRUF

9.1.1. AUSDRUCKEN EINER EIN- UND AUSGABEBESCHREIBUNG

DAS PROGRAMMSYSTEM BIETET DIE MOEGLICHKEIT EINE BESCHREIBUNG DER EIN- UND AUSGABE, SOWIE DER FEHLERNACHRICHTEN GEMAESS KAP. 9.3-9.5 AUSDRUCKEN ZU LASSEN. DAZU IST EINE EINGABEKARTE ERORDERLICH, DIE IN DEM ERSTEN FELD MIT DEM WORT:

BESCHREIBUNG

BEGINNEN MUSS. DABEI WERDEN NUR DIE ERSTEN 4 SPALTEN GEPRUEFT.
DIE KARTE MUSS VOR DEN EINGABAKARTEN LIEGEN. WIRD NUR
DIE BESCHREIBUNG ALLEIN GEWUENSCHT, SO FCLGT DIREKT DIE ABSCHALT-
KARTE IM FORMAT (6G12.6,18) WOBEI DIE ERSTEN BEIDEN FELDER JE EINE
NULL, DAS LETZTE (FESTKOMMAFELD) FELD, RECHTSBUENDIG, EINE 4 ENT-
HALTEN MUSS. DIE ERSTEN BEIDEN FELDER ENTSPRECHEN DER PRIMAEREN
DURCHSATZMENGE DP UND DER LEISTUNG QUMW GEMAESS KAP. 9.3, 4.KARTE.

HINWEISE FUER DIE PLOTAUSGABE SIND IN KAP. 9.6 GEGEBEN.

9.1.2. PROGRAMMAUFRUF

DAS PROGRAMM SINEX BEFINDET SICH AUF DEM BAND DV0448 UND KANN MIT
HILFE FOLGENDER KONTROLLKARTEN AUFGERUFEN WERDEN

```
JCBKARTE MIT DER REGION=180K,CLASS=A
/*SETUP DEVICE=TAPE9, ID=DV0448
// EXEC FHLG,PARM.L='MAP'
//L.SYSLIN DD DSN=WMAIN,UNIT=TAPE9,LABEL=(1,SL),DISP=(OLD,PASS),
//          VOL=SER=DV0448
//          DD DSN=WTSUB1,UNIT=TAPE9,LABEL=(2,SL),DISP=(OLD,PASS),
//          VOL=SER=DV0448
//G.FT01F001 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(1624,40),DISP=(NEW,DELETE),
//          DCB=(BUFNO=2,RECFM=VBS,LRECL=324,BLKSIZE=1624)
//G.FT02F001 DD DSN=BESCH,UNIT=TAPE9,LABEL=(3,SL),DISP=(OLD,KEEP),
//          VOL=SER=DV0448
//G.FT07001 DD SYSOUT=P
//G.SYSIN DD *
```

NUN FOLGEN DIE EINGABEDATEN

//

9.1.3. PROGRAMMABSCHALTUNG

DIE PROGRAMMABSCHALTUNG WIRD IM NORMALFALL, D.H. WENN KEINE PARAMETERPLOTAUSGABE GEWUENSCHT WIRD, UEBER DIE EINGABEKARTE 4 GESTEUERT. DIE BEIDEN ERSTEN FELDER DIESER KARTE (FORMAT 6G12.6, I8) MUessen KLEINER ODER GLEICH NULL GESETZT WERDEN. DIE FELDER ENTSPRECHEN DER PRIM. DURCHSATZMENGE DP UND DER LEISTUNG QUMW.

BEI PARAMETERPLOTAUSGABE ERFOLGT DIE ABSCHALTUNG UEBER DIE EINGABEKARTEN ZUR PLOT-STEUERUNG GEM. KAP. 9.6.2., DIE IM FORMAT 2413 ZU SCHREIBEN SIND. DABEI SIND DIE ERSTEN BEIDEN GROESSEN IX UND IY GLEICH NULL ZU SETZEN.

9.1.4. VERSCHIEDENE PARAMETERVARIATIONEN PRO STEP

ES BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT BEI PARAMETERRECHNUNGEN VERSCHIEDENE VARIATIONEN EINZELNER PARAMETER HINTEREINANDER DURCHZUFUEHREN. DEM SYSTEM WIRD DAS UEBER DIE LETZTE EINGABEKARTE FUER DIE PLOT-AUSGABE DES JEWELIGEN DATENBLOCKES MITGETEILT. DIESER LETZTE KARTE IM FORMAT 2413 MUSS IN DEN ERSTEN BEIDEN FELDERN JEWELLS EINE NEGATIVE ZAHL ENTHALTEN. UNMITTELBAR CARAUF FOLGEN DIE EINGABEDATEN FUER DIE NAECHSTE PARAMETERVARIATION. DIE NUMMERIERUNG DER AUSLEGEFAELLE BEGINNT WIEDER MIT 1.

UM DEM SYSTEM MITZUTEILEN, DASS DER JEWELIGE DATENBLOCK ZUENDE IST, MUSS NACH DER LETZTEN LEERKARTE, DIE DIE AUSFUEHRUNG DER LETZTEN AUSLEGUNGSRECHNUNG PRO BLOCK AUSLOESST, EINE EINGABEKARTE GEM. ABSCHN 9.1.3. FOLGEN, D.H. KARTE 4 MUSS IN DEN ERSTEN BEIDEN FELDERN EINE ZAHL KLEINER ODER GLEICH NULL ENTHALTEN. UNMITTELBAR DARAN SCHLIESSEN SICH DIE PLOT-EINGABEKARTEN GEM. ABSCHN. 9.6.2. AN. ZU BEACHTEN IST, DASS BEI GRAPHISCHER AUSGABE VON PARAMETERDIAGRAMMEN DER 4. WERT IPARPL AUF DER 3. EINGABEKARTE GROESSER NULL SEIN MUSS.

9.2 SPEICHERPLATZBEDARF UND RECHENZEIT

DER SPEICHERPLATZBEDARF FUER DAS PROGRAMMSYSTEM BETRAEGT 180K. DIE RECHENZEIT IST VON VERSCHIEDENEN EINFLUESSEN ABHAENGIG, SIE LAESST SICH DAHER NICHT GENAU ANGEBEN. ALS RICHTWERT KANN MIT ETWA 5 SEC PRO AUSLEGUNGSFALL GERECHNET WERDEN.

9.3 EINGABEBESCHREIBUNG

DIE EINGABE IST SO EINFACH UND FLEXIBEL WIE MOEGLICH GEHALTEN.
ALLE EINGABEGROESSEN, DIE NICHT VON VORNE HEREIN BEKANNT SIND,
WERDEN VON DEM PROGRAMM MIT STANDARDWERTEN VERSEHEN. VON DEN
STANDARDWERTEN ABWEICHENDE GROESSEN MUessen IMMER KARTENWEISE
EINGEGEBEN WERDEN.

DAS FORMAT DER EINGABEKARTEN IST (6G12.6,18) WOBEI IN DEN LETZTEN

BEIDEN SPALTEN DER KARTEN (FORMAT 18) EINE INTEGER KONSTANTE, DIE
DEN WERT 1 BIS 12 ANNEHMEN KANN, STEHEN MUSS. IST DAS FELD MIT

BLANKS GEFUELLT ODER FOLGT EINE LEERKARTE, SO WIRD EINE RECH-
NUNG AUSGEFUEHRT. FOLGEN ZWEI ODER MEHRERE EINGABEKARTEN, DIE DIE
GLEICHE INTEGER KONSTANTE IN DEN LETZTEN BEIDEN FELDERN TRAGEN
UNMITTELBAR AUF EINANDER, SO GELTEN DIE DATEN DER ZULETZT EINGELE-
SENEN KARTE. ALLE GROESSEN BEHALTEN IHRE LETZTEN WERTE SOLANGE,
BIS SIE DURCH NEUE EINGABEWERTE VERAENDERT WERDEN.

1.KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 80 DIE ZAHL 1)

DAZ (M)	STANDARD 0.020 AUSSENDURCHMESSER EINES TAUSCHERROHRES
DIZ (M)	STANDARD 0.017 INNENDURCHMESSER EINES TAUSCHERROHRES
SQ (M)	STANDARD 0. QUERTEILUNG DER TAUSCHERROHRANORDNUNG.NUR BEI KON- ZENTRISCHER ANORDNUNG ERFORDERLICH SONST IST DER WERT GLEICH NULL ZU SETZEN. ER WIRD EBENFALLS NULL, WENN DIE MANTELSEITIGE STROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT (5.KARTE BEI RI=0. 3.WERT UND BEI RI=1. 5.WERT) ODER DER DRUCKABFALL (12.KARTE 1.WERT) VORGEgeben WERDEN.
SLZ (M)	STANDARD 0.025 LAENGSTEILUNG BEI KONZENTRISCHER ROHRANORDNUNG DARUNTER WIRD DER SENkrechte ABSTAND ZWISCHEN ZWEI BENACHBARTEN ROHREN AUF DEM GLEICHE TEILKREIS VER- STANDEN
DZZEIN (M)	STANDARD 0. AUSSENDURCHMESSER DES ZENTRALROHRES, IST ER NULL SO ERRECHNET ER SICH ANHAND EINER VORGEgebenen DURCH- STROEMGESCHWINDIGKEIT VON 4 M/S
ALFAZ (GRD)	STANDARD 90. STEIGUNGSWINKEL EINES ROHRWENDELS ,Z.B.FUER GERAD- ROHRE IST DER WERT 90. ANZUGEBEN




Abb. 9 Ausschnitt aus einem Wendelrohrbündel

2. KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 80 DIE ZAHL 2)

ASTR	STANDARD 0. STEUERFAKTOR FUER DIE ROHRBUENDELANSTROEMUNG ES GILT 0. LAENGSANSTROEMUNG 1. QUERANSTROEMUNG
NS	STANDARD 5 ANZAHL DER RECHENSCHRITTE PRO HEIZFLAECHE (MAXIMAL 20)
SBEKO	STANDARD 1. STEUERFAKTOR FUER DIE KOSTEN-UND BEHAELTERECHNUNG BEI < 0 WIRD DIE RECHNUNG NICHT AUSGEFUEHRT
RI	STANDARD 0. STEUERFAKTOR FUER DIE DURCHSTRESEMUNGSArt RI = 1. HEIZSEITE IST DIE ROHRINNENSEITE (AUSLEGEFALL) RI = 0. HEIZSEITE IST DIE MANTELSEITE WIRD BEI RI = 0. DER DURCHSATZ ANSTELLE DER ZU UEBERTRAGENDEN LEISTUNG ANGEgeben SO MUSS ES DER SEKUNDAERE DURCHSATZ SEIN.
FSE (0/0)	STANDARD 0. PROZENTUALER ANTEIL DER MANTELSEITIGEN STROEMUNGS- FLAECHE, DER DURCH EINBAUTEN VERSPERRT WIRD.
IPLT	STANDARD 0 STEUERFAKTOR FUER Q,T-DIAGRAMM IPLT = 0 ES WIRD KEIN Q,T-DIAGRAMM GEZEICHNET IPLT = 1 Q,T-DIAGRAMM WIRD ERSTELLT

3.KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 80 DIE ZAHL 3)

IGEO	STANDARD 0 STEUERFAKTOR ZUM AUSDRUCKEN DER BUENDELGEOMETRIE IGEO = 0 AUSDRUCKEN WIRD UNTERDRUECKT IGEO = 1 AUSDRUCK ERSCHEINT, NUR SINNVOLL BEI KON- ZENTRISCHER ROHRAUFTeilung (6.KARTE 1.WERT)
IQF	STANDARD 0 STEUERFAKTOR FUER Q,F-DIAGRAMM IQF = 0 Q,F-DIAGRAMM WIRD NICHT ANGEFERTIGT
ITF	STANDARD 0 STEUERFAKTOR FUER T,F-DIAGRAMM ITF = 0 T,F-DIAGRAMM WIRD NICHT ANGEFERTIGT
IPARPL	STANDARD 0 STEUERFAKTOR FUER GRAPHISCHE AUSGABE BEI PARAMETER- RECHNUNGEN IPARPL = 0 GRAPHISCHE AUSGABE WIRD UNTERDRUECKT IPARPL = 1 LINEARE INTERPOLATION

IPARPL = 2 ANNAEHERUNG DURCH POLYNOM
(MAX. 7. ORDNUNG)
IPARPL = 3 QUADRATISCHE INTERPOLATION
IPARPL = 4 KUBISCHE INTERPOLATION
IPARPL = 5 PUNKTE OHNE KURVEN

IBEPLO STANDARD 0
STEUERFAKTORE FÜR MASSTÄBLICHE BEHAELTEZEICHNUNG
IBEPLO = 0 ZEICHNUNG WIRD NICHT AUSGEFÜHRT

4. KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 80 DIE ZAHL 4)

DP (KG/H) STANDARD 0.
PRIMAERER DURCHSATZ BEI RI=0 (2. KARTE 4. WERT) MUSS
DER SEKUNDAERE DURCHSATZ ANGE-
GEBEN WERDEN

QUM (MW) STANDARD 250.
ZU UEBERTRAGENDE LEISTUNG

*****ANMERKUNG**** EINE DER BEIDEN VORSTEHENDEN GROESSEN MUSS
NULL SEIN

TP1Z (GRD C) STANDARD 550.
PRIMAERE EINTRITTSTEMPERATUR

TP2Z (GRD C) STANDARD 380.
PRIMAERE AUSTRITTSTEMPERATUR

TS1Z (GRD C) STANDARD 530.
SEKUNDAERE AUSTRITTSTEMPERATUR

TS2Z (GRD C) STANDARD 340.
SEKUNDAERE EINTRITTSTEMPERATUR

5. KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 80 DIE ZAHL 5)

PP1Z (ATA) STANDARD 8.
PRIMAERER EINTRITTSDRUCK (MASSGEBEND FUER DIE
FESTIGKEITSMAESSIGE AUSLEGUNG)

PS2Z (ATA) STANDARD 10.
SEKUNDAERER EINDRITTSDRUCK (MASSGEBEND FUER DIE
FESTIGKEITSMAESSIGE AUSLEGUNG)

WP1 (M/S) STANDARD 0.
PRIMAERE BUENDELEINTRITSGESCHWINDIGKEIT

MATZ STANDARD 1
STEUERFAKTORE FÜR ROHRBUENDELWERKSTOFF
MATZ = 1 10 CR MO 9 10 (NR. 7380)
MATZ = 2 X 8 CR NI NB 16 13 (NR. 4961)

MATZ = 3	X 8 CR NI MO NB 16 16	(NR.4981)
MATZ = 4	X 8 CR NI MO V NB 16 13	(NR.4988)
MATZ = 5	X 20 CR MO V 12 1	(NR.4922)
MATZ = 6	X 5 CR NI 18 9	TYP 304 (NR.4301)
MATZ = 7	X 5 CR NI 18 12	TYP 316 (NR.4436)
MATZ = 8	X 6 CR NI 18 11	(NR.4948)

WSI (M/S) STANDARD 0.
SEKUNDAERE BUENDELAUSTRITSGESCHWINDIGKEIT

6.KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 80 DIE ZAHL 6)

NRBGeo	STANDARD 1 STEUERFAKTOR FUER ART DER ROHRAUFTeilung NRBGeo = 0 KONZENTRISCHE AUFTEILUNG NRBGeo = 1 HEXAGONALE AUFTEILUNG
TT (M)	STANDARD 0. TEILUNGSABSTAND BEI HEXAGONALER ANORDNUNG SOLL TT NICHT VERAENDERT WERDEN, SO MUessen DIE MANTELSEITIGE DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT (3.WERT 5. KARTE) UND DER MANTELSEITIGE DRUCKABFALL NULL SEIN. IST DIE GESCHWINDIGKEIT ODER DER DRUCKABFALL GROES- SER NULL, SO ERRECHNET SICH DIE ENTSPRECHENDE TEI- LUNG (TT WIRD IGNORIERT)
KSTEU	STANDARD 2 STEUERFAKTOR DER DIE RCHRBUNDELBEGRENZUNG BETRIFFT KSTEU = 0 KREISFLAECHE WIRD AUFGEFUELLT KSTEU = 1 SECHSECKFLAECHE WIRD AUFGEFUELLT KSTEU = 2 ZWOELFECKFLAECHE WIRD AUFGEFUELLT ***ANGABE NUR BEI HEXAGONALER ROHBUENDELAUFTeilung
KSTEIN	STANDARD 1 STEUERFAKTOR DER SICH AUF DEN RAUM ZWISCHEN ZEN- TRALROHR UND ERSTER VOLLAUSGEBILDETER SECHSECKTEIL- UNG BEZIEHT KSTEIN = 0 ZWISCHEN ERSTER SECHSECKTEILUNG UND ZEN- TRALROHR SOLLEN NOCH ROHRE ANGEORDNET WERDEN KSTEIN = 1 REINE SECHSECKTEILUNG, D.H. DER AUS- SCHNITT WIRD INNEN DURCH EIN REGELMAE- SSIGES SECHSECK BEGRENZT. ***ANGABE NUR BEI HEXAGONALER ROHBUENDELAUFTeilung
KDRU	STANDARD 1 STEUERFAKTOR FUER DRUCKABFALLRECHNUNG IM BEHAELTER KDRU = 0 KEINE DRUCKABFALLRECHNUNG
NTYP	STANDARD 0 STEUERFAKTOR DER DIE ART DER RCHRBUNDELDURCHSTROE- MUNG AUF DER MANTELSEITE ANGIBT NTYP = 0 KEINE UMLENKBLECHE NTYP = 1 MIT KREISABSCHNITTFOERMIGEN UMLENKBLECHEN NTYP = 2 MIT KONZENTRISCHEN UMLENKBLECHEN (UNGERADE ANZAHL, ANFANG UND ENDE MIT AUSSENBAFFLE)

***NUR BEI GERADROHRTYPEN SINNVOLL

7.KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 80 DIE ZAHL 7)

FRKD (DM/M**2) STANDARD 400.
KOSTENFAKTOR FUER 1 M**2 HEIZFLAECHE

BEKOS (DM/KG) STANDARD 15.
KOSTENFAKTOR FUER 1 KG BEHAELTER

RUKO (DM) STANDARD 0.
KOSTEN, DIE ZU DEN SICH AUS DEN SPEZ. KOSTEN ERGEBENDEN KOSTEN ADDIERT WERDEN SOLLEN

ABSD (A) STANDARD 15.
ABSCHREIBDAUER

ZISTE (0/0) STANDARD 9.7
ZINSEN + STEUERN

8.KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 80 DIE ZAHL 8)

WS1DA (M/S) STANDARD 4.
SEKUNDAERSEITIGE GESCHWINDIGKEIT AM EINTRITT IN DEN DRUCKBEHAELTER

WS2DA (M/S) STANDARD 4.
SEKUNDAERSEITIGE GESCHWINDIGKEIT AM AUSTRITT AUS DEM DRUCKBEHAELTER

WP1DA (M/S) STANDARD 4.
PRIMAERE GESCHWINDIGKEIT AM DRUCKBEHAELTEREINTRITT

WP2DA (M/S) STANDARD 4.
PRIMAERE GESCHWINDIGKEIT AM DRUCKBEHAELTERAUSTRITT

9 KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 80 DIE ZAHL 9)

DP1 (M) STANDARD 0.
INNENDURCHMESSER DES PRIMAEREN DRUCKBEHAELTEREINTRITSSTUTZENS

DP3 (M) STANDARD 0.
INNENDURCHMESSER DES PRIMAEREN DRUCKBEHAELTERAUSTRITSSTUTZEN

DS1 (M) STANDARD 0.
INNENDURCHMESSER DES SEKUNDAEREN AUSTRITSSTUTZEN

DS2 (M) STANDARD 0.
INNENDURCHMESSER DES SEKUNDAEREN EINTRITTSSTUTZEN

***** WERDEN DIE GESCHWINDIGKEITEN ANGEgeben, (8.KARTE)
SO ERRECHNEN SICH DIE INNENDURCHMESSER, WERDEN DIE
INNENDURCHMESSER ANGEgeben (VORSTEHende GROessen)
SO ERRECHNEN SICH DIE GESCHWINDIGKEITEN

BFL (M) STANDARD 0.
FLANSCHBREITE

HFLU (M) STANDARD 0.
TELLERHOEHE DES UNTEREN FLANSCHES
HFLU < 0 ES WIRD EIN KONSTANTER WERT VON 0.225 M
EINGESETZT
HFLU = 0 FLANSCHABMESSUNGEN ERRECHNEN SICH
HFLU > 0 EINGEGEBENER WERT WIRD GENOMMEN

10.KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 79/80 DIE ZAHL 10)

HFLO (M) STANDARD 0.
TELLERHOEHE DES OBEREN FLANSCHES
(ABHAENGIG VON DER ANGABE HFLU)

RLZ (M) STANDARD 0.
ROHRLAENGE, DIE ZUSAETZLICH ZUR RECHNERISCHEN EIN-
GEBAUT WERDEN SOLL

MATBEH STANDARD 1
BEHAELTERMATERIAL
MATBEH = 1 10 CR MO 9 10 (NR.7380)
MATBEH = 2 X 8 CR NI NB 16 13 (NR.4961)
MATBEH = 3 X 8 CR NI MO NB 16 16 (NR.4981)
MATBEH = 4 X 8 CR NI MO V NB 16 13 (NR.4988)
MATBEH = 5 X 20 CR MO V 12 1 (NR.4922)
MATBEH = 6 X 5 CR NI 18 9 TYP 304 (NR.4301)
MATBEH = 7 X 5 CR NI 18 12 TYP 316 (NR.4436)
MATBEH = 8 X 6 CR NI 18 11 (NR.4948)

MATRPL STANDARD 1
WERKSTOFF FUER ROHRPLATTEN SH. MATBEH

MATZEN STANDARD 1
WERKSTOFF FUER ZENTRALROHR SH. MATBEH

11.KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 79/80 DIE ZAHL 11)

NPST1 STANDARD 1
ANZAHL DER PRIMAEREN EINTRITTSTUTZEN

NPST2 STANDARD 1

ANZAHL DER PRIMAEREN AUSTRITTSTUTZEN

NSST1 STANDARD 1
ANZAHL DER SEKUNDAEREN AUSTRITTSSTUTZEN

NSST2 STANDARD 1
ANZAHL DER SEKUNDAEREN EINTRITTSSTUTZEN

12.KARTE (SIE TRAEGT IN FELD 79/80 DIE ZAHL 12)

DPPI (AT) STANDARD 0.5
PRIMAERSEITIGER DRUCKABFALL IM ROHRBUENDEL

DPSI (AT) STANDARD 0.5
SEKUNDAERSEITIGER DRUCKABFALL IM ROHRBUENDEL

**** WENN EINER ODER BEIDE WERTE =< NULL EINGEGEBEN
WERDEN, ERRECHNET SICH DER ENTSPRECHENDE DRUCK-
ABFALL. DABEI IST ZU BEACHTEN, DASS BESTIMMTE
EINGEBAUTE GRENZEN NICHT UEBERSCHRITTEN WERDEN
KOENNEN z. B. DIE MINIMALE ROHRTTEILUNG
 $TT = 1.25 * DA$

*****ANMERKUNG***

BEI DEN MEISTEN STEUERGROESSEN BesteHT NUR DIE
MOEGLICHKEIT JA ODER NEIN.

BEI NEIN IST DER WERT NULL ANZUGEBEN,
BEI JA EINE ZAHL UNGLEICH NULL. AM
ZWECKMAESSIGSTEN ERWIES SICH DER WERT EINS.

9.4 AUSGABEBESCHREIBUNG

AUF WUNSCH KOENNEN DIE WAERMEUEBERGANGS- UND WAERMEDURCHGANGSZAHLEN FUER DIE INDIVIDuellen RECHENSCHRITTE GEMAESS 'NS' AUSGEDRUCKT WERDEN. DIE ERGEBNISSE STEHEN DANN JEWELS AM ANFANG DER AUSGABE. EINE BESONDERE BESCHREIBUNG DIESER AUSGABEDATEN ERFOLGT NICHT, DA DER AUSGEDRUCKTE TEXT SELBSTERKLÄRENd IST.

WERDEN DIE WAERMEUEBERGANGSDATEN NICHT AUSGEDRUCKT, SO BEGINNT DIE AUSGABE ZUNAECHST IN DEN ERSTEN BEIDEN SPALTEN MIT DEN EINGABEGROESSEN, DIE BEREITS AUF FÜHRlich UNTER DER 'EINGABE' BESCHRIEBEN WURDEN, DER VOLLSTAENDIGKEIT HALBER SIND SIE ABER NOCHMALS MIT AUFGEFUEHRT.

JEDER AUSLEGUNGSFALL WIRD MIT EINER FORTLAUFENDEN NUMMER VERSEHEN, DIE HINTER 'FALL' IN DER RECHten OBEREN ECKE EINGETRAGEN IST. DIE EINGEKLAMMerte ZAHL GIBT DIE ANZ. TATSÄCHLICH GERECHNETERFAELLE WIEDER, D.H. WIRD EINE RECHNUNG FUER EINEN BESTIMMTEN AUSLEGUNGSFALL Z.B. WEGEN GRENZWERTUEBERSCHREITUNGEN ODER NICHT ERFUELLTEN KONVERGENZKRITERIEN ABGEBROCHEN, SC WIRD DIESER FALL NICHT MITGEZAELT.

DIE REIHENFOLGE DER AUSGEgebenEN DATEN KANN ETWAS DIFFERIEREN, SIE RICHTET SICH NACH DEM EINGABEWERT 'RI', DER = 0 ODER 1 SEIN KANN.

BEISPIEL: DER ERSTE WERT IN DER ZWEITEN ZEILE IST BEI
'RI' = 0 DMSZ, DIE SEK. DURCHSATZMENGE, BEI
'RI' = 1 DMPZ, DIE PRIM. DURCHSATZMENGE.

DIE IN DIESER BESCHREIBUNG GEWAehlte REIHENFOLGE BEZIEHT SICH AUF DEN STANDARDWERT 'RI' = 0

1. SPALTE

QUMW (MW)	ZU UEBERTRAGENDE LEISTUNG
DMSZ (KG/H)	SEKUNDAERER DURCHSATZ
TS1Z (GRD C)	SEKUNDAERE AUSTRITTSTEMPERATUR
TS2Z (GRD C)	SEKUNDAERE EINTRITTSTEMPERATUR
TP1Z (GRD C)	PRIMAERE EINTRITTSTEMPERATUR
TP2Z (GRD C)	PRIMAERE AUSTRITTSTEMPERATUR
PS1Z (ATA)	SEKUNDAERER EINTRITTSDRUCK
PP2Z (ATA)	PRIMAERER EINTRITTSDRUCK
WS1 (M/S)	SEKUNDAERE AUSTRITTSGESCHWINDIGKEIT
MAT	WERKSTOFFKENNWERT

WPI	(M/S)	PRIMAERE EINTRITSGESCHWINDIGKEIT
DPSI	(AT)	SEKUNDAERSEITIGER DRUCKABFALL IM ROHRBUENDEL
IPLT		STEUERFAKTOR FUER Q,T-DIAGRAMM
IGEO		STEUERFAKTOR ZUM AUSDRUCKEN DER ROHRBUENDELGEOMETRIE
IQF		STEUERFAKTOR FUER Q,F-DIAGRAMM
NRBGEO		STEUERFAKTOR FUER ROHRBUENDELGEOMETRIE
KSTEU		STEUERFAKTOR FUER AEUSSERE ROHRBUENDELBEGRENZUNG
IPARPL		STEUERFAKTOR FUER GRAPH. AUSGABE DES PARAMETERFELDES
NTYP		WAERMETAUSCHERTYP

2. SPALTE

DA	(M)	AUSSENDURCHMESSER DER TAUSCHERROHRE
DI	(M)	INNENDURCHMESSER DER TAUSCHERROHRE
SQU	(M)	QUERTEILUNG
SL	(M)	LAENGSTEILUNG
DZ	(M)	EINGEHENDER ZENTRALROHRDURCHMESSER
ALFA	(GRD)	STEIGUNGSWINKEL DER TAUSCHERROHRE
GRL	(M)	ZUSAETZLICHE GERADE ROHRLAENGE (LAENGE GEHT IN DIE BUENDELHOEHE EIN)
ASTR		ANSTROEMFAKTOR
NS		ANZAHL DER RECHENSCHRITTE
SBEKO		STEUERFAKTOR FUER BEHAELTERRECHNUNG
RI		STEUERFAKTOR FUER DIE DURCHSTROEMUNGSART
DPP1	(AT)	PRIMAERER DRUCKABFALL
TT	(M)	EINGEHENDE ROHRTeilUNG
FRKD	(DM/M**2)	SPEZ. HEIZFLAECHENKOSTEN
BEKOS	(DM/KG)	SPEZ. BEHAELTERKOSTEN
RUKO	(DM)	ZUSAETZLICHE KOSTEN
ABST	(A)	ABSCHREIBDAUER

3. SPALTE

DTML	(GRD C)	MITTLERE LOG. TEMPERATURDIFFERENZ BEZOGEN AUF DIE EINTRITS- UND AUSTRITTSTEMPERATUREN
ARGN		TAUSCHERROHRANZAHL BEI KONZENTRISCHER ROHRAUFTeilUNG WIRD DIE AEUSSERE ROHRREIHE WEGGELASSEN WENN SIE GEGENUEBER DEM RECHNERISCHEN WERT WENIGER ALS 25% MIT ROHREN GEFUELLT IST.
ARR		ANZAHL DER KONZENTRISCHEN ROHRREIHEN BEI NRBGE0=0
GH	(M)	HOEHE DES ROHRBUENDELS
DPS	(AT)	RECHNERISCHER SEKUNDAERER DRUCKABFALL IM ROHRBUEND.
QUZ	(MW)	RECHNERISCHE LEISTUNG (AUS DURCHSATZ UND TEMP.)
ZETA		REIBUNSBEIWERT ROHRMANTELSEITIG
SQU	(M)	ERRECHNETE ROHRTEILUNG
NRZIN		NR. DER ERSTEN VOLLAUSGEBILDETN SECHSECKTEILUNG (ROHRE AUF ERSTEN REGELMAESSIGEN SECHSECK UM DAS ZENTRALROHR) VOM ZENTRUM DES ROHRBUENDELS (=0) AUS.
FSE	(%)	PROZENTUALER ANTEIL DES MANTELSEITIGEN STROEMUNGSQUERSCHNITTES, DER DURCH EINBAUTEN USW. VERSPERRT IST.
ZISTE	(%)	ZINSEN + STEUERN
WS1DA	(M/S)	SEKUNDAERSEITIGE BEHAELTERAUSTRITSGESCHWINDIGKEIT
WS2DA	(M/S)	SEKUNDAERSEITIGE BEHAELTEREINTRITSGESCHWINDIGKEIT
WP1DA	(M/S)	PRIMAERSEITIGE BEHAELTEREINTRITSGESCHWINDIGKEIT
WP2DA	(M/S)	PRIMAERSEITIGE BEHAELTERAUSTRITSGESCHWINDIGKEIT
DIE FOLGENDEN WERTE ERSCHEINEN NUR BEI NTYP > 0		
BP	(M)	MITTLERER ABSTAND ZWEIER UMLENKBLECHE
NRIBA	0	ANZAHL DER INNENBAFFLEN BEI KONZENTRISCHER ANORDUNG BZW. GESAMTANZAHL DER BAFFLEN BEI NTYP=1
MINRL	(M)	MAXIMALE FREIE LAENGE ZWISCHEN ZWEI EINSPANNSTELLEN
VZM	(M/S)	GEOMETRISCHER MITTELWERT DER GE SCHWINDIGKEIT ZWISCHEN VCM UND VBM
DER FOLGENDE WERT ERSCHIET NUR BEI NTYP < 0		
ABABS	(M)	ABSTAND DER ABSTANDSHALTER (MITTL.)

4. SPALTE

HF	(M**2)	HEIZFLAECHE
DP	(KG/H)	PRIMAERE DURCHSATZMENGE
DCR	(M)	ROHRBUENDEL AUSSENDURCHMESSER
RL	(M)	ROHRLAENGE
DPP	(AT)	RECHNERISCHER PRIMAERER DRUCKABFALL IM ROHRBUENDEL
CKSI		REIBUNGSBEIWERT ROHRINNENSEITIG
NRRDI		ANZAHL DER TAUSCHERROHRE, DIE NOCH ZWISCHEN DEM ZENTRALROHR UND DER ERSTEN , AUF EINEN REGELMAES- SIGEN SECHSECK UM DAS ZENTRALROHR ANGEORDNETEN ROHRREIHE , UNTERGEBRACHT SIND.
T	(M)	ROHRTeilung
DP1	(M)	DURCHMESSER DES PRIMAEREN EINTRITSSTUTZENS (EINGABEWERT)
DP2	(M)	DURCHMESSER DES PRIMAEREN AUSTRITSSTUTZENS (EINGABEWERT)
DS1	(M)	DURCHMESSER DES SEKUNDAERSEITIGEN EINTRITSSTUTZENS (EINGABEWERT)
DS2	(M)	DURCHMESSER DES SEKUNDARSEITIGEN AUSTRITSSTUTZENS (EINGABEWERT)
BFL	(M)	EINGEGEBENE FLANSCHBREITE
		DIE FOLGENDEN WERTE ERSCHEINEN NUR BEI NTYP > 0
DBAU	(M)	AUSSENDURCHMESSER DER INNENBAFFLE
NRABA		ANZAHL DER AUSSENBAFFLEN BEI KONZENTRISCHER ANORDNUNG
VCN	(M/S)	DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT IM KREUZSTROM ZWISCHEN BAFFELN
FSB	(M**2)	STROEMUNGSFLAECHE IM BAFFELFENSTER
		DER FOLGENDE WERT ERSCHEINT NUR BEI NTYP < 0
DPABS	(AT)	DRUCKABFALL VERURSACHT DURCH DIE ABSTANDSHALTER

5. SPALTE

WSI	(M/S)	SEKUNDAERE BUENDELEINTRITSGESCHWINDIGKEIT
WP2	(M/S)	PRIMAERE BUENELAUSTRITSGESCHWINDIGKEIT
WS1N	(M/S)	SEKUNDAERE BUENELAUSTRITSGESCHWINDIGKEIT
WP1N	(M/S)	PRIMAERE BUENDELEINTRITSGESCHWINDIGKEIT
TMAX	(GRD C)	BERECHNUNGSTEMPERATUR FUER DIE FESTIGKEITSMAESSIGE NACHRECHNUNG DER TAUSCHERRHRE
PMAX	(ATA)	BERECHNUNGSDRUCK FUER DIE FESTIGKEITSMAESSIGE NACHRECHNUNG DER TAUSCHERRHRE
SICH		SICHERHEIT NACH DER KESSELFORMEL
SIGM	(KP/MM**2)	FESTIGKEITSKENNWERT FUER DEN BERECHNUNGZUSTAND
NRROA		ANZAHL DER TAUSCHERROHRE , DIE ZWISCHEN ROHRBUENDELMANTEL UND DER LETZTEN ROHRREIHE AUF EINEM VOLLAUSGEBILDETEN SECHSECK NOCH UNTERGEbracht SIND.
HFLU	(M)	EINGEGEBENE HOEHE DES UNTEREN FLANSCHTELLERS
HFLO	(M)	EINGEGEBENE HOEHE DES OBEREN FLANSCHTELLERS
RLZ	(M)	NOCH ZUSAETZLICH ZU "GRL" UNTERZUBRINGENDE ROHRLAENGE (GEHT NICHT IN DIE BUENDELHOEHE EIN)

DIE FOLGENDEN WERTE ERSCHEINEN NUR BEI NTYP > 0

DBIN	(M)	INNENDURCHMESSER DER AUSSENBAFFLE
BC	(M)	HOEHE DES UMLLENKBLECHFENSTERS BEI NTYP=1
VBM	(M/S)	DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT IM BAFFLEFENSTER
FSC	(M**2)	STROEMUNGSFLAECHE PARALLEL ZU DEN BAFFLEN

DER FOLGENDE WERT ERSCHIET NUR BEI NTYP < 0

AN ANZAHL DER ABSTANDHALTER IM ROHRBUENDEL

DIE NUN FOLGENDE TABELLE BEZIEHT SICH AUF DAS GEMAESS DEM EINGABEWERT "NS" ENSPRECHEND UNTERTEILTE ROHRBUENDEL.

TS(NS)	(GRD C)	SEKUNDAERSEITIGE TEMPERATUREN AN DEN NAHTSTELLEN DER EINZELNEN ROHRBUENDELTEILE
TP(NS)	(GRD C)	PRIMAERSEITIGE TEMPERATUREN ENTSPRECHEND TS(NS)
RLD(NS)	(M)	LAEGE DER EINZELNEN ROHRBUENDELABSCHNITTE

DIE NAECHSTE DATENGRUPPE BEZIEHT SICH AUF DIE DRUCKABFALLRECHNUNG

IM BEHAELTER, DIE DATEN WERDEN NUR AUSGEGEBEN, WENN EINE DRUCKABFALLRECHNUNG (KDRU=1) GEWUENSCHT WURDE.

1. SPALTE

DPP1	(AT)	MANTELSEITIGER DRUCKVERLUST AM EINTRITT VON DER ROHRLEITUNG IN DEN BEHAELTER
DPII	(AT)	MANTELSEITIGER DRUCKVERLUST DURCH UMLENKUNG IN DAS ROHRBUENDEL
DPIV	(AT)	MANTELSEITIGER DRUCKVERLUST AM AUSTRITT VOM BUENDEL IN DEN BEHAELTER
DPP2	(AT)	MANTELSEITIGER DRUCKVERLUST BEIM AUSTRITT AUS DEM BEHAELTER
DPPRI	(AT)	GESAMTDRUCKABFALL MANTELSEITIG

2. SPALTE

DPZEN	(AT)	DRUCKVERLUST IM ZENTRALRCHR
DPSA	(AT)	DRUCKVERLUST IM UNTEREN SAMMLER
DPRBA	(AT)	DRUCKABFALL BEIM AUSTRITT AUS DEM ROHRBUENDEL
DPS1	(AT)	DRUCKABFALL BEIM AUSTRITT AUS DEM BEHAELTER
DPSEK	(AT)	GESATDRUCKVERLUST ROHRINNENSEITIG

DIE NUN FOLGENDEN DATEN BEZIEHEN SICH AUF DEN BEHAELTER UND SIND TYPSPEZIFISCH, SIE WERDEN NUR AUSGEGEBEN, WENN EINE BEHAELTERRECHNUNG (SBEKO = 1.) DURCHGEFUEHRT WURDE.

1. SPALTE

DP1	(M)	INNENDURCHMESSER DES MANTELSEITIGEN EINTRITS-STUTZEN
DP2	(M)	INNENDURCHMESSER DES MANTELSEITIGEN AUSTRITS-STUTZEN
DS1	(M)	INNENDURCHMESSER DES ROHRINNENSEITIGEN AUSTRITS-STUTZEN

DS2	(M)	INNENDURCHMESSER DES ROHR INNENSEITIGEN EINTRITS-STUZZENS
BFL	(M)	FLANSCHBREITE
HFLU	(M)	HOEHE DES UNTEREN FLANSCHTELLERS
HFLO	(M)	HOEHE DES OBEREN FLANSCHTELLERS
DBI	(M)	INNENDURCHMESSER DES BEHAELTERS IM ZYLINDRISCHEN TEIL
SB	(M)	BEHAELTERWANDSTAERKE
DBA	(M)	BEHAELTERAUSSENDURCHMESSER
HRPLA	(M)	ABSTAND ZWISCHEN DEN BEIDEN ROHRPLATTEN
HFLS	(M)	HOEHE DES KEGELIGEN TEILES AM OBEREN FLANSCH
GBEH	(KG)	BEHAELTERGEWICHT

2. SPALTE

DPL	(M)	DURCHMESSER DER OBEREN ROHRPLATTE
DRB	(M)	DURCHMESSER DES ROHRBUENDELS
SSA	(M)	WANDSTAERKE DES UNTEREN SCHWIMMKOPFES
DZII	(M)	INNENDURCHMESSER DES INNEREN ZENTRALROHRES
SZ	(M)	WANDSTAERKE DES INNEREN ZENTRALROHRES
RLZ	(M)	ROHRLAENGE BEI ROHREN, DIE DURCH DIE ROHRPLATTEN DURCHGESTECKT SIND PLUS EINEM ZUSCHLAG VON 0.5*DRB
HBZYL	(M)	HOEHE DES ZYLINDRISCHEN BEHAELTERSCHUSSES
HI	(M)	ABSTAND ZWISCHEN SCHWIMMKOPFMANTEL (AUSSEN) UND BEHAELTERBODEN (INNEN)
HGES	(M)	GESAMTHOEHE DES BEHAELTERS
DZI	(M)	AUSSENDURCHMESSER DES INNEREN ZENTRALROHRES
C	(M)	VERSATZ ZWISCHEN FLANSCHAUSSENDURCHMESSER UND BEHAELTERINNENDURCHMESSER (TRITT NUR AUF, WENN ZWISCHEN UNTEREM FLANSCH UND ZYLINDRISCHEN SCHUSS EIN KEGELIGER SCHUSS EINGEFUEGT IST)
HKA	(M)	INNERER RADIUS DER WOELBUNG IM OBEREN BEHAELTER-BODEN

3. SPALTE

HC	(M)	HOEHE DES KEGELIGEN SCHUSSES ZWISCHEN UNTEREM FLANSCH UND ZYL. SCHUSS(SH. 'C')
HKOZY	(M)	FLANSCHHOEHE EINSCHLIESSLICH KONISCHEN TEIL
WP1	(M/S)	MANTELSEITIGE BEHAELTEREINTRITSGESCHWINDIGKEIT
WP2	(M/S)	MANTELSEITIGE BEHAELTERAUSTRITSGESCHWINDIGKEIT
WS1	(M/S)	ROHRINNENSEITIGE BEHAELTERAUSTRITSGESCHWINDIGKEIT
WS2	(M/S)	ROHRINNENSEITIGE BEHAELTEREINTRITSGESCHWINDIGKEIT
GCB	(KG)	GEWICHT DES BEHAELTEROBERTEILES EINSCHLIESSLICH ZENTRALROHR, SCHWIMMKOPF, ROHRPLATTEN UND SCHOCKBLECHE PLUS EINEM ZUSCHLAG VON 50%
GOBTE	(KG)	GEWICHT DES BEHAELTEROBERTEILES EINSCHLIESSLICH ROHRBUENDEL
GUNT	(KG)	GEWICHT DES BEHAELTERUNTERTEILES EINSCHLIESSLICH ROHRBUENDELMANTEL
GGES	(KG)	GESAMTGEWICHT
ELC	(M)	GESTRECKTE LAENGE DES KEGELIGEN SCHUSSES
DELH2	(M)	MAX. SCHOCKBLECHABSTAND VOR DER UNTERN ROHRPLATTE
GEKO	(DM)	GESAMTKOSTEN
HFK	(DM)	HEIZFLAECHEN KOSTEN

4. SPALTE

VPRI	(M**3)	MANTELSEITIGES VOLUMEN IM WAERMETAUSCHER
VSAMM	(M**3)	SCHWIMMKOPFVOLUMEN (FASSUNGSVERMOEGEN)
VSARPL	(M**3)	VOLUMEN, DAS VOM SCHWIMMKOPF VERDRAENGT WIRD
VZ	(M**3)	VOLUMEN DURCH ZENTRALROHR VERDRAENGT (AEUSSERES ZENTRALROHR, DA MEHRSCHEIDIG)
VRBA	(M**3)	DURCH DAS ROHRBUENDEL VERDRAENGTES VOLUMEN (MANTELSEITIG)
VNAP	(M**3)	MANTELSEITIGES NA-VOLUMEN OHNE SCHUTZGASRAUM
GNAP	(T)	ENTSPRECHENDES NA-GEWICHT
VNAZ	(M**3)	VOLUMEN DES ZENTRALROHRES

VNASA	(M**3)	VOLUMEN DES SCHWIMMKOPFSAMMLERS (MAT. VOLUMEN)
VNARB	(M**3)	VOLUMEN IM ROHRBUENDEL (ROHRINNENSEITIG)
HRPL	(M)	AEUSSERER ABSTAND DER ROHRBOEDEN
VBAU	(M**3)	BAUVOLUMEN DES WAERMETAUSCHERS
JAKO	(DM/M)	JAEHRLICHE KOSTEN
BEKO	(DM)	BEHAELTERKOSTEN
VKOPF	(M**2)	VOLUMEN DES OBEREN SAMMLERS (FASSUNGSVERMOEGEN)
VNAS	(M**2)	ROHRINNENSEITIGES NA-VOLUMEN
GNAS	(T)	ROHRINNENSEITIGES NA-GEWICHT
GRB	(T)	ROHRBUENDELGEWICHT
GEZUFA	(0/0)	GEWICHTSZUSCHLAGFAKTOR (ZUSCHLAG ZU DEM RECHNERISCHEN GEWICHT)
GBEH	(T)	BEHAELTERGEWICHT
HUNT	(M)	HOEHE DES BEHAELTERUNTERTEILES
HSA	(M)	LICHTE HOEHE DES SCHWIMMKOPFSAMMLERS
DFLI	(M)	FLANSCHINNENDURCHMESSER
DELH1	(M)	MAX. SCHOCKBLECHABSTAND VOR DEM OBEREN ROHRBODEN
TATRL	(M)	ROHRLAENGE EINSCHLIESSLICH ZUSCHLAEGE FUER DIE BERECHNUNG
H	(M)	ROHRBODENSTAERKE
AFA		ANNUITAETSFAKTOR

DIE AUSGABEDATEN, DIE AUS DER FLANSCHAUSLEGGUNG RESULTIEREN SIND IN DER AUSGABELISTE SO AUSFUEHRLICH BESCHRIEBEN, DASS AUF EIN BESONDERE ERLAEUTERUNG VERZICHTET WERDEN KANN.
LEDIGLICH DIE BEZEICHNUNGEN DER SCHNITTSTELLEN FUER DEN SPANNUNGSNACHWEIS SOLLEN HIER BESCHRIEBEN WERDEN.

FUER DEN OBEREN FLANSCH GILT

- A - A (HORIZONTALER SCHNITT) UEBERGANG ZWISCHEN FLANSCHTELLER UND KEGELIGEN TEIL
- B - B (HORIZONTALER SCHNITT) UEBERGANG ZWISCHEN KEGELIGEM TEIL UND BEHAELTER
- C - C VERTIKALE SCHNITTSTELLE IM FLANSCHTELLER AM ENDE DES KEGELIGEN TEILES

FUER DEN UNTEREN FLANSCH GILT

- D - D HORIZONTALER SCHNITT IM KEGELANSATZ

E - E HORIZONTALER SCHNITT AN DER UEBERGANGSSTELLE
KEGELIGER TEIL - BEHAELTER

9.5 KOMMENTARE UND FEHLERMELDUNGEN

WAEHREND DER THERMISCHEN AUSLEGUNGSRECHNUNG IST ES MOEGLICH, DASS EINZELNE AUSLEGUNGSFAELLE NICHT BIS ZU ENDE DURCHGERECHNET WERDEN KENNEN WEIL WIDERSPRUECHE ODER DIFFERENZEN IN DEN AUSLEGUNGDATEN AUFTRETEN, DAS IST BESONDERS BEI PARAMETERRECHNUNGEN ZU ERWARTEN, WENN VON VORNE HEREIN NICHT ZU UEBERSEHEN IST, IN WELCHE RICHTUNG SICH EINZELNE PARAMETER BEWEGEN. DERARTIGE VORFAELLE WERDEN DURCH KOMMENTARE ANGEZEIGT, ANHAND DEREN DER BENUTZER BEURTEILEN KANN, WIE SCHWERWIEGEND DIE STEUERUNG WAR.

KOM 1 UND TEMPERATURVERLAUF

BEDEUTUNG DIE PRIMAERE TEMPERATUR NIMMT AN EINER STELLE EINEN NIEDRIGEREN WERT AN ALS DIE SEKUNDAERE. DIE TEMPERATUREN SIND BIS ZU DER STELLE DER UEBERSCHNEIDUNG ANGEgeben.

URSACHE DIE EINGEGEBENEN TEMPERATUREN SIND WAHRSCHEINLICH FEHLERHAFT

WIRKUNG DIE RECHNUNG FUER DIESEN AUSLEGUNGSFALL WIRD ABGEBROCHEN

KOM 2 DPPA,DPPN

BEDEUTUNG BEI KONZENTRISCHER ROHRAUFTeilung WURDE ZUM 1.MAL DIFFERENZ BEI DER RICHTRINNENSEITIGEN DRUCKABFALLRECHNUNG FESTGESTELLT. DPPA IST DER DRUCKABFALLWERT AUS DER VORHERGEHENDEn RECHNUNG, DPPN AUS DER JETZIGEN.

URSACHE MEIST BEWIRKT DURCH DIE AUF- BZW. ABRUNDUNG DER AUSSEREN ROHRREIHE

WIRKUNG DIE RECHNUNG WIRD MIT DEM NEUEN DRUCKABFALLWERT WIEDERHOLT

KCM 3 DPPA,DPPN

BEDEUTUNG NACHDEM BEREITS GEMAESS *KOM 2* KEINE KONVERGENZ ERZIELT WURDE, TRAT NOCHMALS DIFFERENZ AUF

URSACHE GLEICHE URSA�E WIE BEI *KOM 2*

WIRKUNG DIE RECHNUNG FUER DIESEN AUSLEGUNGSFALL WIRD ABGEBROCHEN

KCM 4 DPSA,DPSN

BEDEUTUNG GLEICHE BEDEUTUNG WIE *KOM 2* JEDOCH BEZUGEN AUF DIE ROHRMANTELSEITE. DPSA ALTER WERT, DPSN NEUER WERT

URSACHE URSA�E WIE BEI *KOM 2*

WIRKUNG WIE BEI *KOM 2*

KOM 5 DPSA,DPSN

BEDEUTUNG ENTSPRICHT *KOM 3* JEDOCH BEZOGEN AUF DIE ROHRMANTELSEITE

URSACHE WIE *KOM 2*

WIRKUNG WIE *KOM 3*

KCM 6 WSII,WS1

BEDEUTUNG	BEI KONZENTRISCHER ROHRANORDNUNG WURDE SQU ZU KLEIN GEWAEHLT ODER ERGIBT SICH ZU KLEIN, D.H. UNTER $1.25*DA$. ES ERFOLGT EIN KORREKTUR DER MANTEL SEITIGEN DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT. WSII (M/S) GIBT DEN ALten WERT AN, WS1 DEN NEUEN.
URSACHE	DIE MANTELSEITIGE DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT ODER DIE ROHRINNENSEITIGE WURDE ZU HOCH ANGESETZT ODER DIE QUERTEILUNG ZU ENG ANGEgeben.
WIRKUNG	KORREKTUR DER DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT

KCM 7 WSII,WPI

BEDEUTUNG	ROHRINNENSEITIGE DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT \leq NULL. WSII ALTE WERT, WPI NEUER
URSACHE	FALSCHER EINGABEWERT
WIRKUNG	KORREKTUR DER DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT

KCM 8 NURIP,NURIS

BEDEUTUNG	BEI HEXAGONALER ROHRAUFTeilung WIRD BEI DER DRUCKABFALLRECHNUNG MANTEL- ODER ROHRINNENSEITIG ZUM 20.MALE KEINE KONVERGENZ ERREICHT. NURIP GIBT AN, WIE OFT ROHRINNENSEITIG KEINE KONVERGENZ ERZIELT WURDE, NURIS MANTELSEITIG
URSACHE	DURCH GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG DER MANTEL- UND DER ROHRINNENSEITE LAESST SICH KEINE KONVERGENZ ERZIELEN.
WIKUNG	DIE THERMISCHE RECHNUNG WIRD ABGE BROCHEN UND DIE DATEN DER MIN. ABWEICHUNG AUSGEgeben. EINE SICH EVTL. ANSCHLIESSENDE BEHAELTER RECHNUNG WIRD AUSGEFUEHRT.

KCM 9 WSM,WS1

BEDEUTUNG	DIE MITTL. GESCHWINDIGKEIT MANTELSEITIG NIMMT NIMMT EINEN WERT $<$ NULL AN.
URSACHE	DER EINGEGBENE MANTELSEITIGE DRUCKABFALL KANN NICHT ERREICHT WERDEN. DAS KANN DANN AUFTREten, WENN DER DRUCKABFALL GROESSER SEIN SOLL, ALS SICH DURCH DIE MINIMALE RCHRTEILUNG ERREICHEN LAESST.
WIRKUNG	DIE RECHNUNG WIRD ABGE BROCHEN, WOBEI JEDOCH DIE BEIDEN WERTE WSM MITTLERE GESCHWINDIGKEIT IM ROHRBUENDEL UND MANTELSEITIGE EINTRITSGESCHWINDIGKEIT(ODER AUSTRITSGESCHWINDIGKEIT) AUSDRUCKT WERDEN.

KCM 10 T

BEDEUTUNG	DIE ERRECHNETE ROHRTteilung BEI HEXAGONALER AUFTEILUNG ERGIBT SICH $1.25*DA > T > 15.*DA$.
URSACHE	DIE MANTELSEITIGE GESCHWINDIGKEIT (ODER DRUCKABFALL) IST ZU HOCH. DAS KANN DURCH EINGABE ODER AUCH DURCH BEEINFLUSSUNG VON DER ROHRINNENSEITE HER ERFOLGEN. WENN BEISPIELSWEISE ROHRINNENSEITIGE GESCHWINDIGKEIT ODER DER VORGEGBENE DRUCKABFALL SO NIEDRIG SIND, DASS SICH SU VIELE PARALLELEN ROHRE ERGEBEN, DASS SELBST BEI MINIMALER TEILUNG EIN NIEDRIGER DRUCKABFALL ERZIELT

WIRKUNG WIRD ALS DER GEFORDERTE.
 DIE TEILUNG WIRD DURCH DEN MINIMALEN ODER
 MAXIMALEN WERT ERSETZT.

9.6 PLCT - AUSGABE

BEI DER PLOT-AUSGABE WERDEN ZWEI GRUNDSAETZLICHE MOEGLICHKEITEN UNTERSCHIEDEN NAEMLICH DIE AUSGABE, DIE SICH AUF DEN EINZELNEN GERECHNETEN WAERMETAUSCHER BEZIEHT UND DIE AUSGABE, DIE FUER PARAMETERRECHNUNGEN RELEVANT IST.

9.6.1 AUSGABE AUF DEN EINZELNEN WAERMETAUSCHER BEZOGEN

DIE PLOTAUSGABE FUER DEN EINZELNEN WAERMETAUSCHER WIRD ALLEIN UEBER DIE PROGRAMMEINGABE GEMAESS KAP. 9.3 GESTEUERT. DABEI SIND FOLGENDE MOEGLICHKEITEN GEgeben:

Q,T-DIAGRAMM: UM EIN Q,T-DIAGRAMM ZU ZEICHNEN, MUSS DIE STEUERGROESSE IPTL AUF DER 2. EINGABEKARTE UNGLEICH NULL SEIN.

Q,F-DIAGRAMM: EIN Q,F-DIAGRAMM ERHAELT MAN, WENN DIE STEUERGROESSE IQF AUF DER 3.EINGABEKARTE UNGLEICH NULL IST.

T,F-DIAGRAMM: EIN T,F-DIAGRAMM WIRD GEZEICHNET, WENN DIE STEUERGROESSE ITF DER 3.EINGABEKARTE UNGLEICH NULL IST.

MASSTAEBLICHE ZEICHNUNG:

EINE MASSTAEBLICHE ZEICHNUNG DES WAERMETAUSCHERS ERHAELT MAN, WENN DIE STEUERGROESSE IBEPLO DER 3.EINGABEKARTE UNGLEICH NULL IST.

9.6.2 AUSGABE BEI PARAMETERRECHNUNGEN

WILL MAN VON DER MOEGLICHKEIT GEBRAUCH MACHEN, DIE EINFLUESSE VERSCHIEDENER PARAMETER IN DIAGRAMMFORM DARZUSTELLEN, SO IST ES ZU-NAECHST ERFORDERLICH, DIE STEUERGROESSE IPARPL 3.EINGABEKARTE GROESSER NULL EINZUGEBEN, DIESE GROESSE STEUERT AUCH DIE INTERPOLATIONSART ZWISCHEN DEN PUNKTEN DER ZU ZEICHNENDEN KURVEN. ES GILT:

IPARPL = 1 LINEARE INTERPOLATION
IPARPL = 2 ANNAEHERUNG DURCH POLYNOM
(MAX.7. ORDNUNG)
IPARPL = 3 QUADRATISCHE INTERPOLATION
IPARPL = 4 KUBISCHE INTERPCLATION
IPARPL = 5 PUNKTE OHNE KURVEN

DANEBEN SIND NOCH EINIGE ZUSAETZLICHE EINGABEKARTEN ERFORDERLICH, DIE SICH JEWELLS AM ENDE EINES EINGABEBLOCKES FUER EINE PARAMETERVARIATION BEFINDEN MUessen. DER EINGABEBLOCK ENDET MIT EINER LEERKARTE, DIE DIE AUSFUEHRUNG DER LETZTEN RECHNUNG BEWIRKT. DAHINTER FOLGT EINE KARTE GEMAESS DER 4.EINGABEKARTE, WOBI DIE GROESSEN DP UND QUM GLEICH NULL ZU SETZEN SIND. SIE BEWIRKT DEN ABSCHLUSS DER RECHNUNGEN FUER DIE AUSLEGUNGEN.

NUN FOLGEN EINE ODER MEHRERE KARTEN IM FORMAT 24I3, DIE ANZAHL IST VON DER ANZAHL DER ZU ZEICHNENDEN DIAGRAMME ABHÄNGIG. PRO DIAGRAMM IST EINE KARTE ERFORDERLICH, DIE DIE NACHSTEHENDEN GROESSEN ENTHALTEN MUSS.

IX	STEUERGROESSE	FUER DIE ABSZISSE
IY	STEUERGROESSE	FUER DIE ORDINATE
IPAR	STEUERGROESSE	FUER DEN ERSTEN PARAMETER
IPARII	STEUERGROESSE	FUER DEN ZWEITEN PARAMETER
IZUBES	ANZAHL DER ZUSAETZLICHEN BESCHRIFTUNGEN DABEI SIND MAXIMAL 20 MOEGLICH. UNTER DIESEN ZUSAETZLICHEN BESCHRIFTUNGEN IST EIN DATENFELD ZU VERSTEHEN, DASS FUER DIE PARAMETERRECHNUNGEN WICHTIGE AUSLEGUNGS- GROESSEN ENTHAELT.	

IZUBE(J), J=1, IZUBES STEUERGROESSEN FUER DIE ZUSAETZLICHEN BESCHRIFTUNGEN.

DIE STEUERGROESSEN IX, IY, IPAR, IPARII UND IZUBE(J) KOENNEN DIE NACHFOLGEND BESCHRIEBENEN WERTE 1 BIS 80 ANNEHMEN ('VARIABLE').

DIE BEDEUTUNG DER ABKÜRZUNGEN DECKT SICH MIT DEN BESCHREIBUNGEN DER KAP. 9.3 UND 9.4

VARIABLE 1 = DRB	ROHRBUENDEL DURCHMESSER
VARIABLE 2 = FP	PRIM. STROEMUNGSFLAECHE
VARIABLE 3 = FS	SEK. STROEMUNGSFLAECHE
VARIABLE 4 = TP1Z	PRIM. EINTRITTSTEMPERATUR
VARIABLE 5 = TP2Z	PRIM. AUSTRITTSTEMPERATUR
VARIABLE 6 = TS1Z	SEK. AUSTRITTETEMPERATUR
VARIABLE 7 = TS2Z	SEK. EINTRITTSTEMPERATUR
VARIABLE 8 = WP1 (EINGABE)	PRIM. EINTRITSGESCHWINDIGKEIT
VARIABLE 9 = WP2 (ERRECHNET)	PRIM. AUSTRITSGESCHWINDIGKEIT
VARIABLE 10 = WS1 (EINGABE)	SEK. AUSTRITSGESCHWINDIGKEIT
VARIABLE 11 = WS2 (ERRECHNET)	SEK. EINTRITSGESCHWINDIGKEIT
VARIABLE 12 = PP1Z	PRIM. EINTRITTSDRUCK
VARIABLE 13 = PP2Z	PRIM. AUSTRITTSDRUCK
VARIABLE 14 = PS1Z	SEK. AUSTRITTSDRUCK
VARIABLE 15 = PS2Z	SEK. EINTRITTSDRUCK
VARIABLE 16 = DPZ	PRIM. DURCHSATZMENGE
VARIABLE 17 = DSZ	SEK. DURCHSATZMENGE
VARIABLE 18 = DAZ	TAUSCHERROHRAUSSENDURCHMESSER
VARIABLE 19 = DIZ	TAUSCHERROHRINNENDURCHMESSER
VARIABLE 20 = DZZ	ZENTRALROHRAUSSENDURCHMESSER
VARIABLE 21 = FRKD	KOSTENFAKTOR PRO QM HEIZFLAECHE
VARIABLE 22 = RUKO	ZUSAETZLICHE KOSTEN
VARIABLE 23 = ABSD	ABSCHREIBDAUER
VARIABLE 24 = ZISTE	ZINSEN + STEUERN
VARIABLE 25 = BEKOS	BEHAELTERKOSTEN DM/KG
VARIABLE 26 = WS1DA	SEK. BEHAELTEREINTRITSGESCHWINDIGKEIT
VARIABLE 27 = WS2DA	SEK. BEHAELTERAUSTRITSGESCHWINDIGKEIT

VARIABLE 28 = WP1DA	PRIM. BEHAELTEREINTRITTSGESCHWINDIGKEIT
VARIABLE 29 = WP2DA	PRIM. BEHAELTERAUSTRITTSGESCHWINDIGKEIT
VARIABLE 30 = RL	ROHRLAENGE
VARIABLE 31 = ARGNZ	ANZAHL PARALELLER TAUSCHERROHRE
VARIABLE 32 = GH	BUENDELHOEHE
VARIABLE 33 = DPS	SEK. DRUCKABFALL
VARIABLE 34 = DPP	PRIM. DRUCKABFALL
VARIABLE 35 = QUMW	LEISTUNG
VARIABLE 36 = HFZ	HEIZFLAECHE
VARIABLE 37 = SQU	QUERTEILUNG
VARIABLE 38 = ARRZ	ANZAHL ROHRREIHEN
VARIABLE 39 = SLZ	LAENGSTEILUNG
VARIABLE 40 = ALFAZ	STEIGUNGSWINKEL
VARIABLE 41 = GRL	ZUSAETZLICHE ROHRLAENGE
VARIABLE 42 = ZETAW	REIBUNGSBEIWERT MANTELSEITIG
VARIABLE 43 = CKSI	REIBUNGSBEIWERT ROHRINNENSEITIG
VARIABLE 44 = NS	ANZAHL RECHENSCHRITTE
VARIABLE 45 = FSE	QUERSCHNITTSBELEGUNGSFAKTOR
VARIABLE 46 = VNAS1	SPEZ. VOL. SEK. EINTRITT
VARIABLE 47 = VNAS2	SPEZ. VOL. SEK. AUSTRITT
VARIABLE 48 = VNAP1	SPEZ. VOL. PRIM. EINTRITT
VARIABLE 49 = VNAP2	SPEZ. VOL. PRIM. AUSTRITT
VARIABLE 50 = GNAS	GEWICHT NA SEK.
VARIABLE 51 = GRB	ROHRBUENDELGEWICHT
VARIABLE 52 = VNAP	NA-VOL. PRIM.
VARIABLE 53 = GBEH	BEHAELTERGEWICHT
VARIABLE 54 = GNAP	GEWICHT NA PRIM.
VARIABLE 55 = HI	BEHAELTERINNENHOEHE (ABB. 11)
VARIABLE 56 = GUNT	UNTERTEILGEWICHT
VARIABLE 57 = DBA	BEHAELTERAUSSENDURCHMESSER
VARIABLE 58 = HGES	GESAMTHOEHE
VARIABLE 59 = GGES	GESAMTGEWICHT
VARIABLE 60 = TATRL	TATS. ROHRLAENGE
VARIABLE 61 = H	ROHRPLATTENDICKE
VARIABLE 62 = GEKO	GESAMTKOSTEN
VARIABLE 63 = JAKO	JAEHL. KOSTEN
VARIABLE 64 = AFA	ANNUITAETSFAKTOR
VARIABLE 65 = HFK	HEIZFLAECHENKOSTEN
VARIABLE 66 = BEKO	BEHAELTERKOSTEN
VARIABLE 67 = DPPRI	PRIM. DRUCKABFALL
VARIABLE 68 = DPSEK	SEK. DRUCKABFALL
VARIABLE 69 = MAT	WERKSTOFF
VARIABLE 70 =	UNBELEGT
VARIABLE 71 = BBB(1)	(DPSI) PRIM. DRUCKABFALL EINGABEWERT
VARIABLE 72 = BBB(2)	(DPSI) SEK. DRUCKABFALL EINGABEWERT
VARIABLE 73 = BBB(3)	ERRECHNETE TEILUNG
VARIABLE 74 = BBB(4)	EINGEGEBENE TEILUNG
VARIABLE 75 = DELTA T AUS (BBB(5))	DT AM AUSTRITT
VARIABLE 76 = DELTA T EIN (BBB(6))	DT AM EINTRITT
VARIABLE 77 = VBAU (BBB(7))	BAUVOLUMEN
VARIABLE 78 = BBB(8)	TAUSCHERROHR WANDSTAERKE
VARIABLE 79 =	UNBELEGT
VARIABLE 80 =	UNBELEGT

FOLGT EINE KARTE, DIE IN DEN FELDERN IX UND IY EINE NEGATIVE ZAHL TRAEGT, SO BEDEUTET DAS, DASS EIN NEUER EINGABEBLOCK FOLGT. DIE EINGABEDATEN GEM. KAP. 9.3 WERDEN UEBERNOMMEN, ES SIND ALSO NUR DIE GROESSEN ZU AENDERN, DIE VON DEN VORHERIGEN ABWEICHEN. SOLL DAS PROGRAMM NACH AUSFUEHRUNG DER DIAGRAMME ABGESCHALTET

WERDEN, SO MUSS DAS FELD IX DER LETZTEN KARTE EINE NULL TRAGEN.

BEI DER GRAPHISCHEN AUSGABE VON PARAMETERRECHNUNGEN IST NOCH ZU BEACHTEN, DASS PRO ZU ZEICHNENDE KURVE 15 KOORDINATENWERTE MOEGLICH SIND. JEDER PARAMETER KANN BIS ZU 10 VERSCHIEDENE WERTE ANNEHMEN. DAS BEDEUTET BEZOGEN AUF EIN DIAGRAMM, DASS MAX. 150 EINZELAUSLEGUNGSRECHNUNGEN UNTERGEbracht WERDEN KOENNEN. WERDEN DIE ZAHLEN 15 BZW. 10 UEBERSCHRITTEN SO WERDEN DIE NACHFOLGENDEN RECHENFAELLE IN DEN ZEICHNUNGEN IGNOERIERT. EIN BEISPIEL SOLL DAS VERDEUTLICHEN.

WERDEN 20 VERSCHIEDENE ROHRAUSSENDURCHMESSER BEI 12 WANDSTAERKEN UND 15 WERKSTOFFEN UNTERSUCHT, SO ERSCHEINEN IN DEM DIAGRAMM NUR DIE ERSTEN 15 ROHRAUSSENDURCHMESSER UND DIE ERSTEN 10 WANDSTAERKEN BZW. WERKSTOFFE. MASSGEBEND DABEI IST DIE REIHENFOLGE DER AUSGEFUEHRten EINZELAUSLEGUNGSRECHNUNGEN.

10. Literaturverzeichnis

- 1 7 DONALD L.WHITLEY, Calculating heat exchanger shell side pressure drop, Chemical Engineering Progress, Vol. 57, No. 9, Sept. 1961, pp. 59-65
- 2 7 D.A.DONOHUE, Ind. a. Eng.Chem. 41, p.2499-2511 (1949)
- 3 7 R.B.WILLIAMS and D.L.KATS, Trans. ASME, 74,p.1307-20 (1962)
- 4 7 D.Q.KERN, Process Heat Transfer, Mc Graw-Hill Book Co., p.839 (1950)
- 5 7 A.P.BUTHOD, Oil & Gas Journal, 58, p.67-82 (1960)
- 6 7 K.J.BELL, Exchanger Design ..., Petro/Chem. Engineer, October 1960, p.C-26-C40c
- 7 7 VDI-Wärmeatlas, VDI-Verlag, Düsseldorf 1963
- 8 7 H.HAUSEN, Wärmeübertragung im Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1950
- 9 7 L.F.MOODY, Friction Factors for Pipe Flow, Trans. ASME 66, Nov., 1944, p.671
- 10 7 V.KAUL and M.VON KISS, Forced Convection Heat Transfer and Pressure Drop in Artificially Roughened Flow Passage, NT-New Techniques, Swiss Nucleare Society, December 1944
- 11 7 L.S.TONG, Pressure drop performance of a rod bundle ASME, United Engineering Center, New York, N.Y. 10017 (1969)
- 12 7 E.D.GRIMISON, Trans. ASME 59 (1937) 582/94
- 13 7 P.WIEMER, Diss. T.H. Aachen 1937
- 14 7 AD-Merkblatt B 11:Berechnung von Druckbehältern; Rohre unter innerem und äußerem Überdruck, Beuth-Verlag, Jan.1969
- 15 7 E.ULRICH, Beitrag zur Berechnung hochbelasteter Kessel- und Überhitzerrohre, BWK 18 (1966) Nr.7, Juli, S.339-44

- /^-16 / B.EGGER, Zur Berechnung von Lochplatten,
Kernforschungszentrum Karlsruhe 1968, nicht veröffentlichte
Mitteilung
- /^-17 / TRAN-HUU-HANH, Validity of the Methods of Calculation of Plates
Perforated with Numerous Holes, MAPD-TRANS-55
- /^-18 / W.J.O'DONNELL, B.F.LANGER, Design of Perfected Plates,
Transactions of the ASME, Journal of Engineering for
Industry, Aug. 1962, pp.307-320
- /^-19 / AD-Merkblatt B 1: Berechnung von Druckbehältern; Zylinderische
Mäntel und Kugeln unter innerem Überdruck, Beuth-Vertrieb,
Januar 1969
- /^-20 / DIN 2505: Berechnung von Flanschverbindungen, Beuth-Vertrieb,
Oktober 1964
- /^-21 / S.SCHWAIGERER, Die Berechnung der Flanschverbindungen im Be-
hälter- und Rohrleitungsbau, Z. VDI, Bd.96, Nr.1, Jan. 1954,
S.7-12
- /^-22 / S.SCHWAIGERER, Festigkeitsberechnung von Bauelementen des
Dampfkessel-Behälter- und Rohrleitungsbau, 2. Aufl.,
Berlin/Heidelberg 1970
- /^-23 / S.HAENLE, Beiträge zum Festigkeitsverhalten von Vorschweiß-
flanschen und zur Ermittlung der Dichtkräfte für einige
Flachdichtungen auf Asbestbasis, Forsch. Ing.-Wes. Bd. 23,
Nr. 4, S.113-134 (1954)
- /^-24 / E.SIEBEL, Untersuchungen über die Anstrengung von Vierkant-
rohren und bandagierten Rohren bei der Beanspruchung durch
inneren Druck, Mitt.K.-Wilh.-Inst. Eisenforschung Bd. 9
(1927) S.295-317

- /⁻25_7 W.EISERMANN, W.P.SCHMIDT, Betriebserfahrungen mit den Wärmetauschern des Karlsruher Forschungsreaktors FR 2,
Kernforschungszentrum Karlsruhe, KFK-Ext. Ber. 15/66-1 (1966)
- /⁻26_7 G.RICHTER, Schäden an dauerschwingungsbeanspruchten geschweißten
Bauteilen, Der Maschinenschaden, Jg. 28 (1955) Heft 7/8, S.91 ff
- /⁻27_7 E.SPLITTERBER, F.BÖRSING, Schäden an Kondensatoren und Ober-
flächenkühlern, Der Maschinenschaden, Jg. 37 (1964) Heft 11/12,
S.213-26
- /⁻28_7 B.ECK, Technische Strömungslehre, 7. Aufl., Berlin/Heidelberg/
New York 1966
- /⁻29_7 R.S.AYRE, L.S.JACOBS, Natural Frequencies of Continuous Beams
of Uniforms Span Length, Journal of Applied Mechanics 17, Dez.
1950, pp.391-95
- /⁻30_7 H.SPILKER, Zusammenstellung der wichtigsten Wärmeübergangsbe-
ziehungen für flüssiges Natrium, Kernforschungszentrum Karls-
ruhe 1965, nicht veröffentlichte Mitteilung
- /⁻31_7 R.HERRICK, Liquid Metal Heat Transfer by forced Convection
TRG Report 546(R) 1964
- /⁻32_7 O.E.DWYER, P.S.TU, Analytical study of heat transfer rates for
parallel flow liquid metals through tube bundles, I.Chem.Eng.
Prog., Symposium Series, Vol.56, No.30, p.183 (1960)
- /⁻33_7 O.E.DWYER, Eddy Transport in Liquid-Metal Heat Transfer,
A.I.Ch.E.J. Vol.9 (1963), No.2, pp.261-68
- /⁻34_7 H.SCHNAUDER, Gleichungen und Unterprogramm PSI für den Wert
 $(\varepsilon_M/v)_{max}$ in den Wärmeübergangsbeziehungen für flüssige Metalle
nach Dwyer, Kernforschungszentrum Karlsruhe 1969, nicht veröf-
fentlichte Mitteilung
- /⁻35_7 R.A.SEBAN, T.T.SHIMAZAKI, Heat Transfer to a Fluid Flowing
Turbulently in a Smooth Pipe With Walls at Constant Temperature,
Transaction of the ASME, Aug.1951, pp.803-809

/⁻³⁶_7 DIN 28030, Flanschverbindungen für Behälter und Apparate,
Beuth Vertrieb, Nov. 1967

/⁻³⁷_7 DIN 2510, Vornorm, Schraubenbolzen mit Dehnschaft, Sechskant-
muttern und Dehn Hülsen, Beuth-Vertrieb, Bl. 1, Febr. 1959;
Bl. 2, Dez. 1962

/⁻³⁸_7 W.M. KAYS and A.L. LONDON, Compact Heat Exchangers,
National Press, Inc., Palo Alto, California, 1955

/⁻³⁹_7 G. Ottmar, Approximation der Druckabfallbeiwerte λ_{sc} und
 λ_{se} in Abhängigkeit von σ .
Kernforschungszentrum Karlsruhe 1972, nicht veröffentlichte
Mitteilung

/⁻⁴⁰_7 M.W. MARESCA and O.E. DWYER, Heat Transfer to Mercury
Flowing In-Line through a Bundle of Circular Rods,
J. Heat Transfer, 86, 1964, pp.180-186

/⁻⁴¹_7 H.Schnauder, Integrated Design and Optimization of Sodium/
Sodium Heat Exchangers with Computer Assistance, Kernfor-
schungszentrum Karlsruhe, KFK-1628, 1972
Paper: International Centre for Heat and Mass Transfer,
1972 International Seminar, Recent Developments
in Heat Exchangers, Trogir, Aug.30-Sept.6, 1972

/⁻⁴²_7 H.Schnauder, R.A.Müller, Änderung der Auslegung von Zwi-
schenwärmetauschern für natriumgekühlte Reaktoren bei Ver-
wendung von ferritischen Werkstoffen, Kernforschungszentrum
Karlsruhe, KFK-1387, 1971
Paper: Reaktortagung 1971, Bonn

11. Anhang

11.1 Demonstrationsbeispiel mit Ausgabeliste und graphische Ausgabe

Dem Demonstrationsbeispiel liegen die standardmäßigen Eingabedaten zugrunde mit Ausnahme der Steuergröße für die Plot-Ausgabe (Karte 2+3). Für die Rechnung wären also nur diese beiden Karten erforderlich, da sie Größen enthalten, die von den im Programm erhaltenen Eingabedaten abweichen. Das Eingabebeispiel auf der nächsten Seite enthält alle möglichen Eingabekarten. Mit Ausnahme der Karten 2 und 3 decken sie sich durchweg mit den Standardwerten. Die Karten für die Plot-Ausgabe bei Parametervariationen sind hier nicht aufgeführt. Die eigentliche Ausgabe beginnt auf der übernächsten Seite. Sie enthält die Wärmeübergangszahlen für die einzelnen Rechenschritte. Zur Erläuterung der einzelnen Behälterabmessungen dient die beigelegte Abbildung. Als Beispiel für die Plot-Ausgabe sind eine maßstäbliche Skizze, ein t,F-; Q,F- und ein Q,t-Diagramm, wie sie sich gemäß Standardeingabe ergeben, angefügt. Die letzte Abbildung entstammt einer Parameteruntersuchung 41, die Ergebnisse der Rechnung wurden in graph. Form gemäß der Abbildung ausgegeben. Ähnliche Diagramme sind auch in 40 enthalten.

DATENKARTEN

Programm SINEX Datum 4.10.72 Name Schnauder Blatt-Nr. 1

	10	20	30	40	50	60	70	80
	0.20	0.17	0	0.25	0	9.0		1
	0	5	1.1	0	0	0	1	2
	0	1	1	0	1	1		3
	0	250	550	380	530	340		4
	8.	10.	10.	1	1.01			5
	1	0	2	1	1	1	0	6
	4.00	15.	10	15.	9.7			7
	4.	4.	4.0	4.				8
	1.0	0	0	0	0	0		9
	0	0	1	1	1	1		10
	1	1	1	1	1			11
	0.5	0.5						12
Markarte								
	0	0						4

NATRIUM-NATRIUM-WAERMETALSCHER

FALL 1 (1)

WAERMEUEEERGANGSZAHL MANTELSEITIG (KCAL/M**2*H*GRD)
0.127C43E C5 C.129775E C5 C.132564E C5 C.135409E 05 0.138308E 05

WAERMEUEEERGANGSZAHL ROHRINNENS. (KCAL/M**2*H*GRD)
0.191476E C5 C.19652CE C5 C.2C1448E C5 C.2C645EE 05 0.211547E 05

WAERMEUCHGANGSZAHL IM ROHRRMAT. (KCAL/M**2*H*GRD)
0.487225E-C1 C.47224EE-C1 C.459865E-01 0.448172E-01 0.437123E-01

WAERMEUCHGANGSZAHL/IM TALSCHERROHR (KCAL/M*H*GRD)
0.311997E C3 C.32013CE C3 C.327884E C3 C.335715E 03 0.343626E 03

WAERMEUCHGANGSZAHL/CM HEIZFL. (KCAL/M**2*H*GRD)
0.496573E C4 0.505E17E C4 C.521859E C4 0.53432EE 04 0.546914E 04




Abb. 11 Erläuterung der Behälterabmessungen in Ergänzung
zur Ausgabeliste

Natrium-Natrium-Waermetaelscher

FALL 1 (1)

GUMW= 250.00	Mn TH	DA = C.0200 M	DTML = 28.85 C	HF = 0.1433E 04 M**2	WS2 = 2.57 M/S
DS = 0.0	KG/F	DI = 0.017 M	ARGN = 2034.	DP = 0.4177E 07 KG/H	WP2 = 0.23 M/S
TS1Z= 530.00	C	SQL = C.0 M	ARR = 25.00	CDR = 3.05 M	WS1N = 2.72 M/S
TS2Z= 340.00	C	SL = 0.025 M	GH = 11.21 M	RL = 11.21 M	WP1N = 0.24 M/S
TP1Z= 550.00	C	DZ = C.0 M	EPS = 0.515AT	DPP = 0.4571 AT	TMAX = 57C.00 GRD C
TP2Z= 380.00	C	ALFA= SC.000 GRAD	QUZ = 250.00 MW	DS = 0.3722E 07 KG/H	PMAX = 10.00 AT
PS1Z= C.0	AT	GRL = C.0 M	ZETA = 0.030	CKSI = 0.026	SICH = 3.88
PP2Z= C.0	AT	ASTR= C.	SCU = 0.0 M	DZA = 0.734 M	SIGM = 3.80 KP/MM**2
WS1 = C.0	M/S	NS = 5	NRZIN= 8	NRROI= 127	NRROA= 210
MAT = 1		SBEKO 1.000	FSE = 0.0 0/0 T	= 0.602CE-01 M	
WP1 = C.0	M/S	RI = 0.	ITF = 0	PP1Z = 10.00 AT	PP2Z = 9.50 AT
EPSI= C.50	AT	DPPI= C.500 AT	ZISTE= 9.70 0/0 DP1 =	0.0 M	PS2Z = 8.00 AT
IFLT C	KSTEIN 1	TT = C.0	WS1DA= 0.0 M/S DP2 =	0.0 M	FFLU = 0.0 M
IGEO O	KDRU 1	FRKD= C.4000E C3	WS2DA= 0.0 M/S DS1 =	0.0 M	FFLO = 0.0 M
ICF C	MATBET 1	BEKOS C.1500E C2	WP1DA= 0.0 M/S DS2 =	0.0 M	RLZ = 0.0 M
NREGE0 1	MATRPL 1	RUKO= C.0 C	WP2DA= 0.0 M/S BFL =	0.0 M	
KSTEU 2	MATZEN 1	ABSD= C.1500E C2			
IFARPL C	IBEPLO C				
NTYP 1					
			EP = 0.86 M DBAU = 0.0 M	EBIN = C.0 M	
			NRIBA= 13. NRABA= 0.	BC = 1.34 M	
			MINRL= 1.80 M VCM = 1.03 M/S	VBM = C.47 M/S	
			VZM = 0.69 M/S FSE = 2.97 M**2	FSC = 1.35 M**2	

TS(NS) IN GRE C					
530.00	491.61	453.39	415.36	377.54	339.38
TP(NS) IN GRE C					
550.00	515.73	481.58	447.55	413.68	379.38
FLC(NS) IN M					
3.0E	2.52	2.14	1.85	1.62	

1
80
1

DRUCKABFAELLE IM BEFAELTER

CPP1 = C.868E-06 AT	DPZEN = 0.270E-C8 AT
CPPII = C.567E-C2 AT	DPSA = 0.318E-C1 AT
CPPIV = C.376E-C1 AT	DPRBA = C.515E-C5 AT
CPP2 = C.177E-C1 AT	CPSI = 0.362E-C1 AT
EPPRI = C.558E CC AT	DPSEK = C.583E CC AT

BEFAELTERAUSLEGUNG

CP1 = 0.7292 M	DPL = 3.2502 M	HC = 0.0 M	VPRI = 0.103180E C3 M**3	VKOPF = C.659398E 01 M**3
CP2 = 0.7777 M	DRB = 3.0540 M	HKCZY = 0.262132E 00 M	VSAMM = 0.372940E 01 M**3	VNAS = 0.182775E 02 M**3
CS1 = 0.8488 M	SSA = 0.0100 M	WP1 = 0.300000E 01 M/S	VSARPL= 0.500572E 01 M**3	GNAS = 0.153650E 02 T
CS2 = 1.3094 M	DZII = 0.0140 M	WP2 = 0.250000E 01 M/S	VZ = 0.487115E 01 M**3	GRB = C.247642E 02 T
BFL = 0.01575 M	SZ = 0.0100 M	WS1 = 0.250000E 01 M/S	VRBA = 0.735614E 01 M**3	GEZUFA= C.150000E 01
FFLU = 0.01575 M	RLZ = 13.3874 M	WS2 = 0.300000E 01 M/S	VNAP = 0.678672E 02 M**3	GBEH = C.434817E 02 T
FFLO = 0.0950 M	HIZYL = 11.8584 M	GCB = 0.496809E 02 T	GNAP = 0.575400E 02 T	HUNT = 0.126970E 02 M
CEI = 2.3167 M	FI = 14.2461 M	GCBTE = 0.744451E 02 T	VNAZ = 0.422635E 01 M**3	HSA = 0.818472E 00 M
SB = 0.0342 M	FGES = 14.4626 M	GLATE = 0.676664E 02 T	VNASA = 0.361239E 01 M**3	DFLI = C.307000E 01 M
DBA = 3.0350 M	DZI = 0.0340 M	GGES = 0.142112E 03 T	VNARB = 0.547569E 01 M**3	DELH1 = C.100000E 00 M
FRPLA = 11.5120 M	C = C.0 C	FLC = 0.0 M	HRPL = 0.118604E 02 M	TATRL = 0.118604E 02 M
FFLS = C.01671 M	HKA = 1.5572	DELH2 = 0.200000E 00 M	VBAU = 0.122923E 03 M**3	H = C.174234E 00 M
GEEH = 43.4817 T		GEKC = 0.122536E 07 DM	JAKO = 0.158355E 06 DM	AFA = C.125231E CC
		HFK = 0.573133E 06 DM	BEKO = 0.652225E 06 DM	

*****FLANSCHAUSLEGUNG*****

E I N G A E E

FLANSCH	WERKSTOFF NR.	7380	INNENDURCHM.	3070.0	MM	SCHWEISSFAKTOR	C.80
	BERECHNUNGSTEMP.	530.0	PROBETEMPERATUR	20.0	GRAD C	EINBAUTEMPERATUR	20.0
	BERECHNUNGSDRUCK	0.075 KP/MM**2	PROBECRUCK	0.097	KP/MM**2	ROHRZUSATZKRAFT	0.0 GRAD C

SCHRAUBEN WERKSTOFF NR. 4981

EICHTUNG	DICHTUNGSKENNWERTE	INNENDURCHM.	3110.0	MM	AUSSENDURCHM.	3110.0	MM
	BERECHNUNGSLISTE	0.0	PROBEZUSTAND	0.0	MM	EINBAUZUSTAND	C.0
	CRENZLASTFAKTO	0.0	PROMAENDERUNGSWIDERSTAND	IM	EINBAUZUSTAND	0.0	KP/MM**2

A U S G A E E

FLANSCH	MANTELWANDELCKE	36.0	MM	LOCHKREISDURCHM.	3320.0	MM	AUSSENDURCHM.	3385.0	MM
	TELLERHOEFE	95.0	MM	LOCHDLRCHMESSER	36.0	MM	GEWICHT	1670.43	KP (FLANSCHTELLER
	KEGELHOEFE	145.0	MM	KEGELFUSSDURCHM.	3250.0	MM	UND UEBERGANGSKEGEL)		

SPANNUNGEN	BERECHNUNGSLISTAND	PROBEZUSTAND	EINBAUZUSTAND
SCHNITT A-A	2.532 KP/MM**2	SCHNITT A-A	3.274 KP/MM**2
SCHNITT B-B	4.075 KP/MM**2	SCHNITT B-B	5.254 KP/MM**2
SCHNITT C-C	0.838 KP/MM**2	SCHNITT C-C	1.090 KP/MM**2
SIGMA ZLAESSIG	6.667 KP/MM**2	SIGMA ZLAESSIG	24.545 KP/MM**2

SCHRAUBEN	STUECKZAHL	120.	GEWINDEDURCHM.	33.	MM	SCHAFTDURCHM.	25.5	MM
-----------	------------	------	----------------	-----	----	---------------	------	----

|
80

SPANNUNGEN	BERECHNUNGSLISTAND	PROBEZUSTAND	EINBAUZUSTAND
SCHAFT	9.277 KP/MM**2	SCHAFT	12.060 KP/MM**2
SIGMA ZLAESSIG	9.293 KP/MM**2	SIGMA ZLAESSIG	24.545 KP/MM**2

|

WERKSTOFF NR.	7380	BERECHNUNGSLISTAND	SIGMA 0.2= 10.00 KP/MM**2	SIGMA B/100000= 10.00 KP/MM**2	SIGMA 1/100000= 7.30 KP/MM**2
PROBEZUSTAND			SIGMA 0.2= 27.00 KP/MM**2	EINBAUZUSTAND SIGMA 0.2= 27.00 KP/MM**2	

80


WERKSTOFF NR.	4981	BERECHNUNGSLISTAND	SIGMA C.2= 13.94 KP/MM**2	SIGMA B/100000= 22.20 KP/MM**2	SIGMA 1/100000= 15.00 KP/MM**2
PROBEZUSTAND			SIGMA 0.2= 27.00 KP/MM**2	EINBAUZUSTAND SIGMA 0.2= 27.00 KP/MM**2	

UNTER- (INNEN)	WERKSTOFF NR.	738C			
FLANSCH	MANTELWANDELCKE	36.0		GEWICHT	2319.9 KP
	TELLERHOEFE	157.5	MM		
	KEGELHOEFE	44.2	MM		

SPANNUNGEN	BERECHNUNGSLISTAND	PROBEZUSTAND	EINBAUZUSTAND
SCHNITT D-D	4.7 KP/MM**2	SCHNITT D-D	6.2 KP/MM**2
SCHNITT E-E	C.8 KP/MM**2	SCHNITT E-E	1.0 KP/MM**2
SIGMA ZLAESSIG	6.7 KP/MM**2	SIGMA ZLAESSIG	24.5 KP/MM**2

SICHERHEITEN	SCHNITT D-D	4.0	SCHNITT D-D	4.6
SCHNITT E-E	8.3	SCHNITT E-E	23.4	

SCHNITT D-D	4.6
SCHNITT E-E	28.3



68

ABB.00001 NA-NA-WAERMETAUSCHER TYP 1

- 90 -






Abb. 00001 T-foligramm fuer NANA waermetauscher




- 16 -

ABB-00001 O-FDIAGRAMM FUER NA/NA WAERMETAUSCHER

- 92 -





11.2 FORTRAN-Listen des Programmsystems

	Seite
MAIN-Programm	96
Subroutine-HAUPT	100
Subroutine-DRUCK	118
Subroutine-FLADRU	123
Subroutine-NAWEBE	126
Subroutine-DRUMAN	132
Subroutine-BAFFLE	137
Subroutine-SCHWIN	140
Subroutine-ROHRAUF	141
Subroutine-GEOIN	143
Subroutine-GEOAUS	144
Subroutine-GEOKR	146
Subroutine-NAWDRU	148
Subroutine-ROBO	150
Subroutine-NULLST	152
Subroutine-APROX	153
Function -STRING	155
Subroutine-SIPLAR	156
Subroutine-BOGEN	158
Subroutine-VORFLA	159
Subroutine-XIFLA	168
Subroutine-BEPL01	171
Subroutine-PAPLOT	182
Subroutine-ROHRBO	193
Subroutine-CHANGE	194
Subroutine-ABSHAL	195

	Seite
Function -BEIWK	196
Function -BEIWKE	197
Function -BEIWKC	198
Function -PSI	199
Subroutine-BESCHR	200
Function -ZETA	202
Function -CKSI	205
Function -SIGMA1	206
Function -EMODUL	210
Function -ALFA	212
Function -WAERM	213

C HALPTPROGRAMM
C DIMENSION DZ(3),STZ(3),ARZ(3),WZ(3),TP(22),T2(22),RLD(20),
C 1X(22),Y(22),ITEXT(15),ARR(3)
C 2,KKK(10),BBB(30),TMSW(20),TMPW(20)
C DIMENSION IITEXT(15)
C DIMENSION IZUBE(20)
C DIMENSION XYZDUM(460)
C CCMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KCANN3,KCANN4
C CCMMON XIFVCR(88)

C CCMMON DRB ,FP,FS,TP1Z,TP2Z,TS1Z,TS2Z,WP1N,WP2,WSI,WS2,PP1Z,PP2Z,
C 1PS1Z,PS2Z,DPZ,DSZ,DAZ,DIZ,DZZ,MATZ,FRKD,RUKO,ABSD,ZISTE,BEKOS,
C 2WS1DA,WS2DA,WP1DA,WP2DA,RL,ARGNZ,GH,DPS,DPP,RI,ITF
C 3,CCNEI(30)
C COMMON QUMW,HFZ,SQU ,ARRZ,SLZ, ALFAZ,QUZ,GRL,ZETAW,CKSIR,
C 1ASTR,WP1,NS,SBEKO,FSE,WS1,TP,T2,DZ,ARZ,STZ,WZ,IPLT,IGEO,IDP,
C 2ICF,RLD,SQUZ,VNAS1,VNAS2,VNAP1,VNAP2
C CCMMON F, DER,CLR,KDRU,T,KSTEU,Z,ZIG,ZGII,CPL,ZG,GBEH,DBI,
C 1DBA,DZII,STO,D1P,D2P,D1S,D2S,BF ,HFU ,RZL,MATBEH,MATRPL,
C 2MATZEN,X,Y,ITEXT,KSTEIN,NRBGEO,NPST1,APST2,NSST1,NSST2
C CCMMON IPARPL,IPAR,GNAS,GRB,VNAP,GNAP,HI,GUNT,DBAA,HGES,
C 1GGES,TATRL,H,GEKO,JAKO,AFA,HFK,BEKO,DPPRI,DPSEK,IPILOT,
C 2AAA1,AAA2,ICPW,IBEPLO,NOPLO,KKK,BBB,TMSW,TMPW
C EQLIVALENCE (XYZDLM(1),DRB)
C DATA IBE/'BESC'/
C DC 4231 IJKL=1,460
4231 XYZDUM(IJKL)=0.
C WENN IX UND IY KLEINER NULL DANN NEUER EINGABEBLOCK
C INTP=5
C READ (INTP,1001) IBES
1C01 FORMAT (A4)
C IF (IBES.NE.IBE) GO TO 7
C CALL BESCHR
C GC TO 8
7 BACKSPACE INTP
8 DAZ = 0.020
C DIZ = 0.017
C CCNEI(1) = 0.0
C**** SG
C SLZ = 0.025
C**** DZZEIN
C CCNEI(2) = 0.0
C ALFAZ =90.
C ASTR = 0.
C NS = 5
C SBEKO = 1.0
C RI = 0.
C FSE =10.
C FSE =0.
C IPLT = 0
C IGEO = 0
C IQF = 0
C ITF = 0
C IPARPL = 0
C IBEPLO = 0
C**** DP
C CCNEI(3) = 0.
C**** QUM
C CCNEI(4) = 250.

TS1Z = 550.
TS2Z = 380.
TP1Z = 530.
TF2Z = 340.
C**** P1ZP
CCNEI(5) = 0.
C**** S2ZP
CONEI(6) = 0.
C**** WF11
CCNEI(7) = 0.
MATZ = 1
C**** WS11
CCNEI(8) = 0.
C**** S1ZP
CCNEI(9) = 10.
C**** P2ZP
CCNEI(10)= 8.
FRKD=400.
BEKOS=15.
RLKO=0.
ABSD=15.
ZISTE=9.7
WS2DA = 4.
WS1DA = 4.
WP1DA = 4.
WP2DA = 4.
D1P = 0.
D2P = 0.
D1S = 0.
D2S = 0.
BF = 0.
HFU = 0.
HFC = 0.
RZL = 0.
MATBEH = 1
MATRPL = 1
MATZEN = 1
NPST1 = 1
NPST2 = 1
NSST1 = 1
NSST2 = 1
BEE(2) = 0.5
BEE(1) = 0.5
NRBGEO = 1
C**** TT
BBB(4) = 0.
KSTEU = 2
KSTEIN = 1
KCRU = 1
C**** NTYP
C KKK(1) = 0
KKK(1) = -1
KKK(1) = 1
IINTWR = 1
IINTWR = 0
KCNWAZ = 0
KCNNN1 = 0
KCNNN2 = 0
KCNNN3 = 0
KCNNN4 = 0

C**** DP1
CONEI(11)=0.
C**** DP2
CCNEI(12)=0.
C**** DS1
CCNEI(13)=0.
C**** DS2
CCNEI(14)=0.
C**** BFL
CONEI(15)=0.
C**** HFU
CCNEI(16)=0.
C**** HFO
CCNEI(17)=0.
C**** RLZ
CCNEI(18)=0.
C**** WS1DAI
CCNEI(19)=0.
C**** WS2DAI
CCNEI(20)=0.
C**** WP1DAI
CCNEI(21)=0.
C**** WP2DAI
CONEI(22)=0.
BBB(9)=0.03
BBB(9)=0.015
BBB(9)=0.01
BBB(9)=0.02
BBB(10)=0.03
BBB(10)=0.015
BBB(10)=0.01
BBB(10)=0.02
DC 6 J=11,22
6 BBB(4)=0.
C ABABS
BBB(23)=0.5
5 NCPL0=0
REWIND 1
IPAR=0
IPLOT=0
AAA1=0.
AAA2=0.
ICP=0
ICPW=0
1 CALL HAUPT
IF(IPAR.NE.0) GO TO 4
CALL DRUCK
IF(IPARPL)1,1,2
4 READ (INTP,1000) IX,IY,IPAR,IPARII,IZUBES,(IZUBE(J),J=1,IZUBES)
1000 FCRMAT(24I3)
IF(IX.LT.0.AND.IY.LT.0) GO TO 5
IF(IX.EQ.0) STCP
CALL PAPLOT (IX,IY,IPAR,IPARII,IZUBES,IZUBE,NCPL0,IPARPL)
GC TO 4
2 NCPL0=NOPL0+1
BBB(8)=(DAZ-DIZ)*0.5E+3
BBB(8)=FLOAT(IFIX(BBB(8)*1.E+2+0.1))*1.E-2
AS=NS
IF(RI.EQ.0.) GO TO 3
WRITE (1) DRB,FP,FS,TP1Z,TP2Z,TS1Z,TS2Z,WP1 ,WP2,WS1,WS2,

- 99 -

1PP1Z,PP2Z,PS1Z,PS2Z,DPZ,DSZ,
2DAZ,DIZ,DZZ,FRKD,RUKO,ABSD,ZISTE,BEKOS,WS1DA,WS2DA,WP1DA,WP2DA,
3RL,ARGNZ,GH,DPS,DPP,QUMW,HFZ,SQU,ARRZ,SLZ,ALFAZ,GRL,ZETAW,CKSI,
4AS,FSE,VNAS1,VNAS2,VNAP1,VNAP2,GNAS,GRB,VNAP,GBEH,GNAP,HI,GUNT,
5DBAA,HGES,GGES,TATRL,H,GEKO,JAKC,AFA,HFK,BEKO,DPPRI,DPSEK,
6AAA1,AAA2,(BBB(I),I=1,10)

GC TO 1

3 WRITE (1) DRB,FS,FP,TS1Z,TS2Z,TP1Z,TP2Z,WS1,WS2,WPI ,WP2,
1PS1Z,PS2Z,PP1Z,PP2Z,DSZ,DPZ,
2DAZ,DIZ,DZZ,FRKD,RUKO,ABSD,ZISTE,BEKOS,WS1DA,WS2DA,WP1DA,WP2DA,
3RL,ARGNZ,GH,DPP,DPS,QUMW,HFZ,SQU,ARRZ,SLZ,ALFAZ,GRL,ZETAW,CKSI,
4AS,FSE,VNAS1,VNAS2,VNAP1,VNAP2,GNAS,GRB,VNAP,GBEH,GNAP,HI,GUNT,
5DBAA,HGES,GGES,TATRL,H,GEKO,JAKC,AFA,HFK,BEKO,DPPRI,DPSEK,
6AAA1,AAA2,(BBB(I),I=1,10)

GC TO 1

END

CN SUBROUTINE HAUPT
C C Natrium/Natrium - WAERMETAUSCHER
C
DIMENSION DZ(3),STZ(3),ARZ(3),WZ(3),TP(22),T2(22),RLD(20),
1X(22),Y(22),ITEXT(15),ARR(3)
2,KKK(10),BBB(30),TMSW(20),TMPW(20)
DIMENSION STORE(20)
DIMENSION ITEXT(15)
DIMENSION ALFAAU(20),ALFAIN(20),DELLA(20),WDZK(20)

C
CCMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KCANN4
CCMON XIFVCR(88)
COMMON DRB ,FP,FS,TP1Z,TP2Z,TS1Z,TS2Z,WP1N,WP2,WSI,WS2,PP1Z,PP2Z,
1PS1Z,PS2Z,DPZ,DSZ,DAZ,DIZ,DZZ,MATZ,FRKD,RUKC,ABSD,ZISTE,BEKOS,
2WS1DA,WS2DA,WP1DA,WP2DA,RL,ARGNZ,GH,CPS,DFP,R1,ITF
3,SQ,DZZEIN,DP,QUM,P1ZP,S2ZP,WP11,WS11,S1ZP,P2ZP,DP1,DP2,DS1,DS2,
4BFL,HFLU,HFLG,RLZ,WS1DAI,WS2CAI,WP1DAI,WP2DAI,CONEI(8)
CCMON QUMW,HFZ,SQU ,ARRZ,SLZ, ALFAZ,QUZ,GRL,ZETAW,CKSIR,
1ASTR,WP1,NS,SBEKO,FSE,WS1,TP,T2,DZ,ARZ,STZ,WZ,IPLT,IGEO,IPD,
2IQF,RLD,SQUZ,VNAS1,VNAS2,VNAP1,VNAP2
COMMON F, DER,CLR,KDRU,T,KSTEU,Z,ZIG,ZGII,CPL,ZG,GBEH,DBI,
1DBA,DZII,STO,D1P,D2P,D1S,D2S,BF ,HFU ,HFO ,RZL,MATBEH,MATRPL,
2MATZEN,X,Y,ITEXT,KSTEIN,NRBGEO,npst1,npst2,nsst1,nsst2
CCMON IPARPL,IPAR,GNAS,GRB,VNAP,GNAP,HI,GUNT,DBAA,HGES,
1GGES,TATRL,H,GEKO,JAKO,AFA,HPK,BEKO,DFPRI,DPSEK,IPLDT,
2AAA1,AAA2,ICPW,IBEPLO,NOPLO,KKK,BBB,TMSH,TMPW
DATA INPS,INSS/*P ',',S '/
REAL*4 NRIBA,NRABA,MINRL
KKK(1)=NTYP
KKK(4)=NRZIN
KKK(5)=NRROI
KKK(6)=NRROA
BBB(1)=DPPI
BBB(2)=CPSI
BBB(3)=T
BBB(4)=TT
BBB(5)= DELTA T AM WAERMETAUSCHER AUSTRITT
BBB(6) DELTA T AM WAERMETAUSCHER EINTRITT
BBB(7) BAUVOLUMEN DES WAERMETAUSCHERS
BBB(8) WANDSTAERKE DER TAUSCHERRHRE (MM)
BBB(9) ABWEICUNGSFAKTOR VON DPSI
BBB(10) ABWEICUNGSFAKTOR VON DPPI
BBB(11)=BP
BBB(12)=DBAU
BBB(13)=DBIN
BBB(14)=NRIBA
BBB(15)=NRABA
BBB(16)=BC
BBB(17)=MINRL
BBB(18)=VCM
BBB(19)=VBM
BBB(20)=VZM
BBB(21)=FSB
BBB(22)=FSC
BBB(23)=ABABS
BBB(24)=DPABS
BBB(25)=AN
INTP=5

ICUT=6
1 READ (INTP,20000) NRRD
20000 FCRMAT(72X,I8)
IF(NRRD)100,18,100
100 BACKSPACE INTP
GC TO (101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,1113),NRRD
101 READ (INTP,1001) DAZ,DIZ,SQ ,SLZ,DZZEIN,ALFAZ

C DAZ IN M AUSSENDURCHMESSER EINES TAUSCHERROHRES
C DIZ IN M INNENDURCHMESSER EINES TAUSCHERROHRES
C SQ IN M QUERTEILUNG
C BEI SQU = 0 WIRD SQU ERRECHNET
C SLZ IN M LAENGSTEILUNG
C DZZ IN M DURCHMESSER DES ZENTRALROHRES
C ALFAZ IN GRAD STEIGUNGSWINKEL EINES ROHRWENDELS
C
1001 FORMAT(6G12.6)
GC TO 1
102 READ (INTP,1001) ASTR,NS,SBEKO,RI,FSE,IPLT

C ASTR ANSTROEMFAKTOR
C ASTR = 0. LAENGSANSTRCEMUNG
C ASTR = 1. QUERANSTRCEMUNG
C NS ANZAHL RECHENSCHRITTE PRC ZWISCHENUEBERHITZER
C SBEKO STEUERFAKTOR FUER KOSTEN- UND BEHAELTERRECHNUNG
C IST SBEKO = 0. DANN ENTFAELLT KOSTENRECHNUNG
C RI RI = 1. HEIZSEITE RCHRINNENSEITE (AUSLEGEFALL)
C RI = 0. HEIZSEITE MANTELCHRSEITE
C *****BEI RI=0 MUSS FUER DPZ DIE SEKUNDAERE DUCHSATZMEN
C EINGEGEBEN WERDEN*****
C FSE IN 0/0 FAKTOR FUER EINBAUTEN PRIMAER ODER SEKUNDAER
C IPLT FAKTOR KURVENZEICHNNEN (C-T-DIAGRAMM)
C IPLT = 0 KEIN Q - T - DIAGRAMM
C IPLT = 1 Q - T - DIAGRAMM

C GC TO 1
103 READ (INTP,1001) IGEO,IQF,ITF,IPARPL,IBEPLC

C IGEO FAKTOR ZUM AUSDRUCKEN DER ROHRGEOMETRIE
C IGEO = 0 ROHRGEOMETRIE ERSCHEINT NICHT
C IGEO = 1 ROHRGEOMETRIE ERSCHEINT
C IQF IQF = 1 Q - F DIAGRAMM WIRD GEZEICHNET
C IQF = 0 Q - F DIAGRAMM WIRD NICHT GEZEICHNET
C ITF ITF = 0 T - F DIAGRAMM WIRD NICHT GEZEICHNET
C ITF = 1 T - F DIAGRAMM WIRD GEZEICHNET
C IPARPL WENN GROESSER NULL DANN PLCTEN DER PARAMETERR.
C IPARPL = 1 LINEARE INTERPOLATION
C IPARPL = 2 ANNAEHMERUNG DURCH POLYNOM
C (MAX. 7.ORDNUNG)
C IPARPL = 3 QUADRATISCHE INTERPOLATION
C IPARPL = 4 KUBISCHE INTERPOLATION
C IPARPL = 5 PUNKTE CHNE KURVE
C IBEPLC WENN GLEICH NULL WIRD KEIN BEHAELTER GEPLOTTET
C IBEPLC WENN GLEICH 1 DANN WIRD TYP 1 GEPLOTTET

C GC TO 1
104 IF(RI)113,113,114

C WECHSELTI RI INNERHALB EINES JOBS, SO MUessen KARTEN 4 UND 5 NEU
C EINGEGEBEN WERDEN

C *****
C 114 READ (INTP,1001) DP ,QUM ,TP1Z,TP2Z,TS1Z,TS2Z
C
C WENN DPZ UND QUMW GLEICH NULL DANN STOP
C *****
C DPZ IN KG/H DURCHSATZ PRIMAER
C QUMW IN MW ZU UEBERTRAGENDE LEISTUNG
C TP1Z IN C PRIMAERE EINTRITTSTEMPERATUR
C TP2Z IN C PRIMAERE AUSTRITTSTEMPERATUR
C TS1Z IN C SEKUNDAERE AUSTRITTSTEMPERATUR
C TS2Z IN C SEKUNDAERE EINTRITTSTEMPERATUR
C
C GC TO 24
113 READ (INTP,1001) DP ,QUM ,TS1Z,TS2Z,TP1Z,TP2Z
24 IF(DP)998,998,1
998 IF(QUM)999,999,1
105 IF(RI)115,115,116
116 READ (INTP,1001) P1ZP,S2ZP,WP11,MATZ,WS11
C
C PP1Z IN AT PRIMAER EINTRITTSRUCK
C PS2Z IN AT SEKUNDAER EINTRITTSDRUCK
C WP1 IN M/S PRIMAERE EINTRITSGESCHWINDIGKEIT
C MATZ MATERIALKENNZIFFER 1=10 CR MC 9 10
2=X 8 CR NI NB 16 13
C WS1 IN M/S SEKUNDAERE AUSTRITSGESCHWINDIGKEIT
C
C GC TO 1
115 READ (INTP,1001) S1ZP,P2ZP,WS11,MATZ,WP11
GC TO 1
106 READ (INTP,1001) NRBGEO,BBB(4),KSTEU,KSTEIN,KDRU,KKK(1)
C
C NRBGEO = 0 KONZENTRISCHE AUFTEILUNG DER ROHRE
C NRBGEO = 1 HEXAGONALE AUFTEILUNG
C TT IN M TEILUNGSABSTAND BEI HEXAGONALER ANORDNUNG
C SOLL TT NICHT VERAENDERT WERDEN SO MUSS DIE MANTELSEITIGE GECHWIN
DIGKEIT NULL SEIN, IST DIE GECHWINIGKEIT GEgeben SO WIRD
DIE TEILUNG ERRECHNET
C KSTEU STEUERGROESSE
C KSTEU = 0 KREISFLAECHE WIRD AUFGEFUELLT
C KSTEU = 1 SECHSECKFLAECHE WIRD AUFGEFUELLT
C KSTEU = 2 ZWEIFECKFLAECHE WIRE AUFGEFUELLT
C KSTEIN = 0 ZW. 1. SECHSECKTEILUNG UND ZR NOCH ROHRE ANGEORDN
C KSTEIN = 1 REINE SECHSECKTEILUNG UM ZR
C KDRU = 0 KEINE DRUCKABFALLRECHNUNG IM BEHAELTER
C KDRU = 1 DRUCKABFALLRECHNUNG IM BEHAELTER
C NTYP (KKK(1)) STEUERGROESSE
C NTYP =-1 MIT ABSTANDSHALTEN
C NTYP = 0 KEINE UMLENKBLECHE
C NTYP = 1 MIT KREISABSCHNITTFORMIGEN UMLENKBLECHEN
C NTYP = 2 MIT KONZENTRISCHEN UMLENKBLECHEN
ANZAHL UNGERADE ANFANG UND ENDE MIT
AUSSENBAFFLE
C
C GC TO 1
107 READ (INTP,1001) FRKD,BEKOS,RUKO,ABSD,ZISTE
C
C FRKD IN DM/M**2 KOSTENFAKTOR FUER 1M**2 HEIZFLAECHE
C BEKOS IN DM/KG KOSTENFAKTOR FUER 1 KG BEHAELTER
C RUKO IN DM KOSTEN FUER BAUSTELLENRUNDRAHT AM DRUCKBEHAELTER
C ABSD IN A ABSCHREIBDAUER

C ZISTE IN O/O ZINFSUSS + STEUERN
C
C GC TO 1
108 READ (INTP,1001) WS1DAI,WS2DAI,WP1DAI,WP2DAI
C
C WS1DA IN M/S GESCHWINDIGKEIT SAEKUNDAERSEITIG DRUCKBEHAELTER EIN
C WS2DA IN M/S GESCHWINDIGKEIT SAEKUNDAERSEITIG DRUCKBEHAELTER AUS
C WP1DA IN M/S GESCHWINDIGKEIT PRIMAERSEITIG DRUCKBEHAELTER EIN
C WP2DA IN M/S GESCHWINDIGKEIT PRIMAERSEITIG DRUCKBEHAELTER AUS
C
C GC TO 1
109 READ (INTP,1001) DP1,DP2,DS1,DS2,BFL,HFLU
C
C DP1 IN M DURCHMESSER DER PRIMAEREN EINTRITSLEITUNG
C DP2 IN M DURCHMESSER DER PRIMAEREN AUSTRITSLEITUNG
C DS1 IN M DURCHMESSER DER SEKUNDAEREN AUSTRITSLEITUNG
C DS2 IN M DURCHMESSER DER SEKUNDAEREN EINTRITSLEITUNG
C BFL IN M FLANSCHBREITE
C HFLU IN M HOEHE DES UNTEREN FLANSCHES
C HFLU < 0 KONSTANTER WERT HFLU = 0.225 M
C HFLU = 0 WIRD ERRECHNET
C HFLU > 0 EINGEGEBENER WERT WIRD VERKENDET
C
C GC TO 1
110 READ (INTP,1001) HFLO,RLZ,MATBEH,MATRPL,MATZEN
C
C HFLO IN M HOEHE DES OBEREN FLANSCHES
C RLZ IN M ZUSAETZLICHE ROHRLAENGE
C MATBEH BEHAELTERMATERIAL
C MATRPL MATERIAL FUER ROHRPLATTE
C MATZEN MATERIAL FUER ZENTRALRCHR
C
C GC TO 1
C
C 111 READ (INTP,1001) NPST1,NPST2,NSST1,NSST2
C NPST1 ANZAHL DER PRIMAEREN EINTRITSSTUTZEN
C NPST2 ANZAHL DER PRIMAEREN AUSTRITSSTUTZEN
C NSST1 ANZAHL DER SEKUNDAEREN AUSTRITSSTUTZEN
C NSST2 ANZAHL DER SEKUNDAEREN EINTRITSSTUTZEN
C
C GC TO 1
112 IF(RI.EQ.0.) GO TC 132
READ (INTP,1001) BBB(1),BBB(2)
C DPP1 IN AT PRIMAERER DRUCKABFALL
C BBB(1) DRUCKABFALL MANTELROHRSEITIG
C DPS1 IN AT SEKUNDAERER DRUCKABFALL
C BBB(2) DRUCKABFALL RCHRINNENSEITIG
C BBB(N)=< 0 DRUCKABFALL ERRECHNET SICH
C BBB(N) > 0 VORGEGEBENER DRUCKABFALL WIRD KONST GELASSEN
GO TO 1
132 READ (INTP,1001) BBB(2),BBB(1)
GC TO 1
C
C 1113 READ (INTP,1001) IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
C IINTWR UNGLEICH NULL BEWIRT ALSERLUCKEN VON ZWISCHENERGEBNI
C KCNWAZ UNGLEICH NULL WAERMEUEBERGANGSWERTE WERDEN AUSGEDRU
C KONNN1 PLATZ FUER STEUERGROESSE RESERVIERT
C KONNN2 PLATZ FUER STEUERGROESSE RESERVIERT
C KONNN3 PLATZ FUER STEUERGROESSE RESERVIERT
C KONNN4 PLATZ FUER STEUERGROESSE RESERVIERT

C
C*****
C FUER RI = 0. AENDERT SICH DIE EINGABE WIE FCLGT
C
C DPZ WIRD DSZ
C TP1Z WIRD TS1Z
C TP2Z WIRD TS2Z
C TS1Z WIRD TP1Z
C TS2Z WIRD TP2Z
C PP1Z WIRD PS1Z
C PS2Z WIRD PP2Z
C WP1 WIRD WS1
C WS1 WIRD WP1
C*****
C
C DER INDEX S BEZEICHNET DIE MANELRCHRSEITE
18 IDP=IDP+1
IDPW=IDPW+1
DO 68 J=1,20
68 STCRE(J)=0.
DPALT1=0.
DPALT2=0.
DPALT3=0.
DPALT4=0.
FALT2=0.
FALT1=0.
NSTBAF=0
RL=0.
AFR=1.
ZETAW=0.
DHYS=0.
CKSIRQ=0.
FS=0.
DEFLA=1.E+20
TMINIM=1.3*CAZ
ITENDE=0
NURIP=0
NURIS=0
NURIP1=0
KCNUR=0
SLQAM1=1.E+4
AAA1=FLCAT(MATZ)
DPPI=BBB(1)
DPSI=BBB(2)
NTYP=KKK(1)
KKK(4)=0
KKK(5)=0
KKK(6)=0
BBB(5)=ABS(TP1Z-TS1Z)
BBB(6)=ABS(TP2Z-TS2Z)
WS1=WS11
WP1=WP11
WS1DA=WS1DAI
WS2DA=WS2DAI
WP1DA=WP1DAI
WP2DA=WP2DAI
SQUZ=SQ
DZZ=DZZEIN
TT=BBB(4)
C PRIORITAETEN WERDEN ENTSPRECHEND GESETZT [PSI,WS11,BBB(4)]

C*****ACHTUNG EVTL. VERAENDERUNG DER EINGABEDATEN*****
IF(DPSI.LE.0.) GO TO 229
 BBB(4)=0.
 WS11=0.
 GC TO 230
229 IF(WS11.GT.0.) BBB(4)=0.
230 T=TT
 GC TO 9
7 WSII=WS1
 WS1=2.5
 IC=6
 WRITE(IOUT,143) IC,WSII,WS1
 SCLZ=0.
 GO TO 9
13 WSII=WP1
 WP1=2.5
 IC=7
 WRITE(IOUT,143) IC,WSII,WP1
9 KSL2=0
 KSL3=0
 KSL4=0
 IF(IINTWR.EQ.0) GO TO 98
 WRITE(IOUT,1002) DAZ,DIZ,SQ ,SLZ,DZZ,ALFAZ
 WRITE(IOUT,1002) ASTR,NS,SBEKO,RI,FSE,IPLT
 WRITE(IOUT,1002) IGE0,IQF,ITF,IPARPL,IBEFLC
 WRITE(IOUT,1002) DP ,QUM ,TP1Z,TP2Z,TS1Z,TS2Z
 WRITE(IOUT,1002) DP ,QUM ,TS1Z,TS2Z,TP1Z,TP2Z
 WRITE(IOUT,1002) P1ZP,S2ZP,WP11,MATZ,WS11
 WRITE(IOUT,1002) S1ZP,P2ZP,WS11,MATZ,WP11
 WRITE(IOUT,1002) NRBGEO,TT,KSTEU,KSTEIN,KDRU
 WRITE(IOUT,1002) FRKD,BEKOS,RUKO,ABSC,ZISTE
 WRITE(IOUT,1002) WS1DA,WS2DA,WP1DA,WP2DA
 WRITE(IOUT,1002) DP1,DP2,DS1,DS2,BFL,HFLU
 WRITE(IOUT,1002) HFL0,RLZ,MATBEH,MATRPL,MATZEN
 WRITE(IOUT,1002) NPST1,NPST2,NSST1,NSST2
 WRITE(IOUT,1002) DPSI,DPPI
1C02 FORMAT(1H ,6G12.6)
98 D1P=DP1
C NAECHSTE FREIE ADRESSEN 99 - 99
 D2P=DP2
 D1S=DS1
 D2S=DS2
 BF=BFL
 HFL=HFLU
 HFO=HFLO
 RZL=RLZ
 GRL=RLZ
 DPZ=DP
 QUMW=QUM
 DPPA=100.
 DPSA=100.
 T=C.
 RA=20.
 IC=0
 IF(MATZ-1)20,20,21
20 ARK=4.E-5
C ABSOLUTE RAUHIGKEIT DER RCHRE AUS WERKSTOFF 10 CR MO 9 10
C IN M
 GC TO 22
21 ARK=5.E-6

C ABSOLUTE RAUHIGKEIT DER ROHRE AUS WERKSTOFF X 8 CR NI NB 16
C 13 IN M
22 IF(RI)89,89,90
90 PP1Z=PP1Z
PS2Z=PS2Z
GC TO 91
89 PS1Z=PS1Z
PP2Z=PP2Z
91 IF(SQUZ)5,5,6
6 SQU=SQUZ
5 BETAW=90.-ALFAZ
IF(STR)308,308,301
308 ALPHI=1.
GC TO 302
301 IF(BETAW-66.)303,303,308
303 IF(BETAW-10.)305,306,306
305 ALPHI=0.336
GC TO 302
306 ALPHI=0.088*BETAW**0.582
302 IF(RI)309,309,310
310 PP2Z=PP1Z/1.05
IF(DPPI.GT.0.) PP2Z=PP1Z-DPPI
PS1Z=PS2Z/1.05
IF(DPSI.GT.0.) PS1Z=PS2Z-DPSI
GC TO 50
309 PP1Z=PP2Z/1.05
IF(DPPI.GT.0.) PP1Z=PP2Z-DPPI
PS2Z=PS1Z/1.05
IF(DPSI.GT.0.) PS2Z=PS1Z+DPSI
50 NURIP1=NURIP1+1
IF(NURIP1.GT.15) GC TO 10
EN1P=DEN(PP1Z,TP1Z)
EN2P=DEN(PP2Z,TP2Z)
IF(DP)53,53,54
53 DPZ=(QUMW/(EN1P-EN2P))*8.6E+5
54 IF(DZZEIN.GT.0.) GO TO 92
IF(RI)95,95,94
94 VCLU=DVO(PP1Z,TP1Z)
GC TO 96
95 VCLU=DVO(PP2Z,TP2Z)
96 DZZ=SQRT(4.*DPZ*VCLU/(3.1415*3.6E+3*4.))
C FUER DZZ = 0 ERRECHNET SICH DER ZENTRALRDURCHMESSER MIT V = 4 M/
DZZ=FLOAT(IFIX((DZZ+0.12)*0.5E+3))*2.E-3
92 QUZ=DPZ*(EN1P-EN2P)
EN1S=DEN(PS1Z,TS1Z)
EN2S=DEN(PS2Z,TS2Z)
DSZ=QUZ/(EN1S-EN2S)
510 SPV=DVO(PP1Z,TP1Z)
KAST=3
IF(WP11.LE.0..AND.DPPI.GT.0.) GO TO 84
IF(WP1.LE.0.) WP1=2.5
502 ARGNZI=(DPZ*SPV)/(2826.00*DIZ*DIZ*WP1)
STO=SLZ/(SIN(0.01745*ALFAZ))
IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,5461) ARGNZI,STO,WP1
5461 FORMAT(' ARGNZI =',E16.6,' STO =',E16.6,' WP1 =',E16.6)
509 IF(NRBGEO)400,400,401
400 IF(DPSI.GT.0.) GO TO 407
IF(SQUZ)407,407,406
407 F =DSZ*DVO(PS1Z,TS1Z)/(WS1*3.6E+3)*(1.+1.E-2*FSE)
IF(NRBGEO.GT.0) GO TO 38

406 SQU=SQUZ
ARRZA=ARRZ
CALL GEOKR
FS=F/(1.+1.E-2*FSE)
GO TO 412

C REIHENFOLGE DER PRIORITAETEN DPSI,WS11,T

401 IF(DPSI.LE.0.) GO TO 39
KAST=1
IF(NTYP.GE.1..AND.NSTBAF.GE.1) GO TO 82
IF(WS1.LE.0.) GO TO 82

83 IF(NSTBAF.LT.2) GO TO 99
DPALTD=DPALT2-DPALI
DDDALT=ABS(DPALI*1.E-5)
IF(DPALTD.LT.DDDALT.AND.DPALTD.GT.(-DDDALT)) GO TO 412

C KEINE ABWEICHUNG IM DRUCKABFALL
F=((FALT2-FALT1)*(DPSI-DPALI)/(DPALT2-DPALI)+FALT1)*
1(1.+1.E-2*FSE)
IF(IINTWR.EQ.0) GO TO 233
WRITE(IOUT,5480) FALT2,FALT1,F,DPALT2,DPALT1
WRITE(IOUT,5481) CPS,FSE,NTYP,NSTBAF

233 CCNTINUE
99 IF(NTYP.GE.1.AND.NSTBAF.GE.2) GO TO 38
F=DSZ*DVO(PSIZ,TSIZ)/(WS1*3.6E+3)*(1.+1.E-2*FSE)
GO TO 38

39 IF(WS11.GT.0.) GO TO 83
38 IF(BBB(4).LT.DAZ) T=TT
IF(DPSI.LE.0..AND.WS11.LE.0.) T=BBB(4)
IF(IINTWR.EQ.0) GO TO 234
WRITE(IOUT,5480) FALT2,FALT1,F,DPALT2,DPALT1
WRITE(IOUT,5481) CPS,FSE,NTYP,NSTBAF

234 CCNTINUE
5480 FCRRMAT(' FALT2 =',G15.6,' FALT1 =',G15.6,' F =',G15.6,
1' DPALT2=',G15.6,' DPALT1 =',G15.6)
5481 FORMAT(' DPS =',G15.6,' FSE =',G15.6,' NTYP =',G15.6,
1' NSTBAF =',G15.6,' *****')
CALL RORAUF(KSTEU,KSTEIN,T,F,DAZ,DZZ,ARGNZI,DPL,ZERSE,ZZWII,ZWEG,
1ZG,ZGII,ARRZ,IINTWR)
NRZIN=ZERSE
NRROI=ZWEG
NRROA=ZGII
IF(IINTWR.EQ.0) GO TO 235
WRITE(IOUT,5463) KSTEU,T,F,DAZ,DZZ
WRITE(IOUT,5464) ARGNZI,DPL,NRZIN,ZZWII,NRRCI
WRITE(IOUT,5465) ZG,NRROA,ARRZ,WS1,DSZ

235 CCNTINUE
5463 FCRRMAT(' KSTEU =',G15.6,' T =',G15.6,' F =',G15.6,
1' DAZ =',G15.6,' DZZ =',G15.6)
5464 FCRRMAT(' ARGNZI=',G15.6,' DPL =',G15.6,' NRZIN =',G15.6,
1' ZZWII =',G15.6,' NRROI =',G15.6)
5465 FCRRMAT(' ZG =',G15.6,' NRROA =',G15.6,' ARRZ =',G15.6,
1' WS1 =',G15.6,' DSZ =',G15.6)
KKK(4)=NRZIN
KKK(5)=NRROI
SQU=SQUZ
BBB(3)=T
DRB=DPL
KKK(6)=NRROA
ARGNZ=ZG-ZWEG
FALT2=FALT1
FS=F/(1.+1.E-2*FSE)

```
FALT1=FS
412 IF( ASTR ) 413,413,209
413 IF( KSTEU ) 408,409,410
408 UI=3.1415*DRB
    GC TO 411
409 UI=3.*DRB
    GC TO 411
410 UI=3.105*DRB
411 DHYS=4.*FS/(3.1415*(ARGNZ*DAZ+DZZ)+UI)
    GO TO 210
212 INP=INPS
    INS=INSS
214 TP(M+1)=TP2
    T2(M+1)=TS2
    WRITE(IOUT,1000) INP, IDP
1000 FORMAT(2H T,A1,15H(NS) IN GRD C,5X,17HDELTA T KLEINER 0,10X,4HFA
    ILL,I4)
    WRITE(IOUT,145) (TP(M),M=1,22)
145 FCRRMAT(1H ,11F11.2)
    WRITE(IOUT,142) INS
142 FCRRMAT(2H T,A1,15H(NS) IN GRD C)
    WRITE(IOUT,145) (T2(M),M=1,22)
    ICPW=IDPW-1
    GC TO 1
216 INP=INSS
    INS=INPS
    GC TO 214
999 IF(IPARPL) 8999, 8999,117
8999 STCP
117 IPAR=1
    GC TO 118
209 DHYS=FS/(0.7853982*ARRZ*(DER+DLR))
210 TP1=TP1Z
    TS1=TS1Z
    PP1=PP1Z
    PS1=PS1Z
    DHY=DHYS
    IF(RI)225,225,226
226 DELPP=(PP1Z-PP2Z)/FLOAT(NS)
    DELPS=(PS2Z-PS1Z)/FLOAT(NS)
    GO TO 227
225 DELPP=(PP2Z-PP1Z)/FLOAT(NS)
    DELPS=(PS1Z-PS2Z)/FLOAT(NS)
227 ENS1=EN1S
    ENP1=EN1P
    RLDEL=0
    RL=0.
    CKSIRQ=0.
    SPVPQ=0.
    QS=QUZ/FLOAT(NS)
    DC 81 M=1,22
    TP(M)=0
81 T2(M)=0
    DO 810 M=1,20
    TMSW(M)=0.
    TMPW(M)=0.
810 RLD(M)=0.
    DPP=0.
    DC 61 M=1,NS
    MMM=M
```

```
IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,5457)
5457 FORMAT(' BEGINN DER DO-SCHLEIFE')
KA=0
TP(M)=TP1
T2(M)=TS1
IF(RI)311,311,312
311 PP2=PP1+DELPP
PS2=PS1-DELPS
GO TO 313
312 PP2=PP1-DELPP
PS2=PS1+DELPS
313 ENP2=ENP1-(QS/DPZ)
ENS2=ENS1-(QS/DSZ)
TF2=TPE(PP2,ENP2)
TS2=TPE(PS2,ENS2)
IF(RI)201,201,202
202 IF(TP2-TS2)212,212,213
213 DTGR=TP2-TS2
DTKL=TP1-TS1
IF(DTGR-DTKL)120,119,215
120 DTGR=TP1-TS1
DTKL=TP2-TS2
GO TO 215
201 IF(TS2-TP2)216,216,121
121 DTGR=TS2-TP2
DTKL=TS1-TP1
IF(DTGR.LT.(DTKL+0.01*DTGR).AND.DTGR.GT.(DTKL-0.01*DTGR))
1 GO TO 119
IF(DTGR-DTKL)122,119,215
122 DTGR=TS1-TP1
DTKL=TS2-TP2
215 DTMLE=(DTGR-DTKL)/ ALOG(DTGR/DTKL)
GO TO 203
119 DTMLE=DTGR
203 TMM=(TP1+TP2+TS1+TS2)*0.25
15 TM=(TS1+TS2)*0.5
PM=(PS1+PS2)*0.5
SPVS=DVO(PM,TM)
WSM=DSZ*SPVS/(3600.*FS)
IF(WSM.GT.0.) GO TO 58
IF(WSM.LE.0..AND.DPSI.GT.0.) GO TO 28
IF(WSM.LE.0.) GO TO 7
C      KCM 6 SEKUNDAERE DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT KORRIGIERT
C      (SQU ZU KLEIN)
58 ETAW=ETA(PM,TM,2.)
57 CPH=CPNA(PM,TM)
FLAH=FLAM(PM,TM,2.)
PR=35300.*ETAW*CPH/FLAH
PE=(3.6E+3*DHY*CPH*WSM)/(FLAH*SPVS)
IF(KSL4.EQ.1) GO TO 60
IF(NSTBAF.LT.1.OR.NTYP.LT.1) GO TO 59
C      RECHNUNG MIT UMLENBLECHEN
228 WNUQ=SQRT(3.6E+3*DAZ*CPH*VCM/(FLAH*SPVS))
ALFAAQ=WNUQ*FLAH/DAZ*ALPHI
PE=(3.6E+3*DHY*CPH*VBM/(FLAH*SPVS))
RES=RESB
ANTLQU=0.5
C      ANTLQU ANTEIL DES WAERMEUEBERGANGES AUS DER QUERSTROEMUNG
IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,5462) DSZ,DHY,FS,ETAW,RES
IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,5475) PR,PE,ALFAAQ
```

- 110 -

```

5475 FORMAT(' PR    =',E15.6,' PE    =',E15.6,' ALFAAQ',E15.6)
      GC TO 72
  59 RES=(DSZ*DHY)/(FS*ETAW*35300.)
      IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,5462) DSZ,DHY,FS,ETAW,RES
  5462 FCRMAT(' DSZ =',E15.6,' DHY =',E15.6,' FS =',E15.6,
      1' ETAW =',E15.6,' RES =',E15.6)
      IF(ABST)72,72,73
  73 WNU=SQRT(PE)
      GO TO 74
  72 IF(KSL3)76,76,75
  76 TMWS=TM
  75 KSL3=0
      SZDA=T/DAZ
      IF(NRBGEO)414,414,415
  415 PSIII=PSI(RES,SZDA)
C   IF(PE.GE.1.E+2.AND.PE.LE.1.E+4) GO TO 62
C   IF(PE.GE.570. .AND.PE.LE.1.E+4) GO TO 62
C   IF(PE.LT.570..AND.PE.GT.60.) GO TO 338
C   RECHNUNG NACH FRIEDLAND UND BONILLA
  66 ACON=3.8
      GC TO 63
  62 PSINA=1.-(1.82/(PSI(RES,SZDA)**1.4*PR))
      IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,5476) PSINA,RES,SZDA,PR,PSIII
  5476 FORMAT(' PSINA=',E15.6,' RES =',E15.6,' SZDA =',E15.6,
      1' PR =',E15.6,' PSIII=',G15.6)
      IF(PSINA.LE.0.) GO TO 66
      WNU=0.93+10.81*SZDA-2.01*SZDA*SZDA+0.0252*SZDA**0.273*
C   1(PSINA*PE)**0.8
C   RECHNUNG NACH DWYER
      WNU=6.66+3.126*SZDA+1.184*SZDA*SZDA+0.0155*(PSINA*PE)**0.84
C   RECHNUNG NACH MARESCA AND DWYER
      GO TO 74
  338 ZLCG=ALOG10(RES)
C   RECHNUNG NACH MARESCA AND DWYER
      WNU=(-2.79)+3.97*SZDA+1.025*SZDA*SZDA+3.12*ZLOG-0.265*ZLOG
      1*ZLOG
      GC TO 74
C   MITTELWERT ZW. DREIECK UND VIERECKANORDNUNG DER ROHRE
  414 ACON=4.02
  63 WNU=7.+ACON*SZDA**1.52+0.027*SZDA**0.27*PE**0.8
  74 ALFAA=WNU*FLAH/DHY*ALPHI
      IF(INTYP.GE.1.AND.NSTBAF.EQ.1) ALFAA=(1.-ANTLQU)*ALFAA+ANTLQU*
      1ALFAAQ
      ALFAAU(M)=ALFAA
      IF(KA)80,80,16
  80 FP=0.7854*DIZ*DIZ*ARGNZ
      TM=(TP1 +TP2 )*0.5
  17 PM=(PP1 +PP2 )*0.5
      SPVP=DVO(PM,TM)
      WPM=DPZ*SPVP/(3600.*FP)
      IF(WPM.LE.0.) GO TO 13
C   KOM 7 PRIMAERDURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT KORRIGIERT
      KSL4=1
      DHY=DIZ
      GC TO 58
  60 KSL4=0
      REP=(DPZ*DIZ)/(FP*ETAW*35300.)
      IF(PE.GE.2.E+2.AND.PE.LE.2.E+4) GO TO 64
      WNU=5.+0.025*PE**0.8
C   RECHNUNG NACH SEBEN UND SHIMANAZAKI

```

GO TO 65
64 PSI_{PSI}=PSI(REP,-1.)
WNU=7.+0.025*(PE-1.82*REP/(PSI(REP,-1.)*²1.4))*²0.8
C RECHNUNG NACH DWYER
65 IF(STR)77,77,78
77 RSFA=1.
GO TO 79
78 DDRM=0.5*(DER+DLR)
RSFA=1.+3.54*(DIZ/DDRM)
79 ALFAI=WNU*FLAH*RSFA /DIZ
ALFAIN(M)=ALFAI
FLA=WAERM(TMM,MATZ)
12 FFA=0.
DELDLA=ALOG(DAZ/DIZ)/(2.*FLA)
DELLA(M)=DELDLA/(3.1415*DAZ)
WDZ=3.1415/(1.+(ALFAI*DIZ)+FFA+DELDLA +1.+(ALFAA*
1DAZ))
WDZK(M)=WDZ
RLDEL=QS/(ARGNZ*WDZ*DTMLE)
RLD(M)=RLDEL
IF(KSL2)14,14,71
14 TMWS=QS/(ALFAA*DAZ*3.1415*RLDEL*ARGNZ)+(TS1+TS2)*0.5
TMWS(M)=TMWS
KA=1
KSL3=1
DHYS=DHYS
GO TO 15
16 TMWP=-(QS/(ALFAI*DIZ*3.1415*RLDEL*ARGNZ))+(TP1+TP2)*0.5
TMWP(M)=TMWP
TM=0.5*(TMWP+(TP1+TP2)*0.5)
TMM=(TMWS+TMWP)*0.5
KSL2=1
GO TO 17
71 KSL2=0
PM=(PP1+PP2)*0.5
TM=(TP1+TP2)*0.5
SPVP=DVO(PM,TM)
SPVPQ=SPVPQ+SPVP
WPM=DPZ*SPVP/(360C.*FP)
REP=(DPZ*DIZ)/(FP*ETA(PM,TM,2.)*35300.)
CKSIR=(1.+3.74*DIZ/((DZZ+DRB)*0.5))*CKSI(ARK,DIZ,REP)
CKSIRQ=CKSIRQ+CKSIR
DFF=DPP+CKSIR*RLDEL*WPM*WPM/(SPVP*DIZ*19.62E+4)
RL=RL+RLDEL
TP1=TP2
TS1=TS2
PP1=PP2
PS1=PS2
ENP1=ENP2
IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,5455) M,DPPA,CPP,DPSA,DPS
5455 FORMAT(' ENDE DER DO-SCHLEIFE, INDEX =',I3,' DPPA =',E16.6,
1' DPP =',E16.6,' DPSA =',E16.6,' DPS =',E16.6)
61 ENS1=ENS2
88 TP(MMM+1)=TP2
IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,5456) CPPA,DPP,DPSA,DPS
5456 FORMAT(' DO-SCHLEIFE VERLASSEN DPPA =',E16.6,
1' DPP =',E16.6,' DPSA =',E16.6,' DPS =',E16.6)
T2(MMM+1)=TS2
RA=RL
CKSIRQ=CKSIRQ/FLOAT(NS)

```
SPVPQ=SPVPQ/FLOAT(NS)
N=ARRZ
PM=(PS1Z+PS2Z)*0.5
TM=(TS1Z+TS2Z)*0.5
SPVS=DVO(PM,TM)
SINAZ=SIN(0.01745*ALFAZ)
GH=RL*SINAZ
IF(NTYP.GE.1.AND.NSTBAF.GT.0) GO TO 199
WSM=DSZ*SPVS/(3600.*FS)
DPABS=0.
ABABS=BAA(23)
IF(NTYP.EQ.(-1)) CALL ABSHAL (WSM,ABABS,RL,PM,TM,TMW,DAZ,DIZ,
1MATZ,SPV,DPABS,AN,IINTWR)
IF(SLZ.LE.0.) GO TO 339
AHR=GH*COS(0.01745 *ALFAZ)/SLZ
339 IF(AHR.LT.1.) AHR=1.
RES=(DSZ*DHY)/((FS*ETA(PM,TM,2.)*35300.)
IF(ALFAZ.GT.89..AND.KKK(1).GE.1) GO TO 199
IF(ALFAZ.GT.85.) GO TO 35
KCRA=1
AW=SQU/DAZ
BW=SLZ/DAZ
ZETAW=ZETA(KORA,RES,AW,BW,BETAW)
DPS=AHR*ZETAW*WSM*WSM/(SPVS*19.62E+4)+DPABS
GC TO 29
35 RAU=2.5E-4
IF(MATZ.GT.1) RAU=1.E-4
ZETAW=CKSI(RAU,DHY,RES)
DPS=ZETAW* RL*WSM*WSM/(DHY*SPVS*19.62E+4)+DPABS
GC TO 29
199 CONTINUE
TMW=0.
DC 198 J=1,NS
TMW=TMW+((TMPW(J)+TMSW(J))*0.5)
198 CONTINUE
TMW=TMW/FLOAT(NS)
IF(NTYP.EQ.0) GO TO 29
DC 340 KKIN=11,22
340 BAA(KKIN)=0.
NSTBAF=NSTBAF+1
IF(NSTBAF.LT.4) GO TO 231
DLPS=0.020*DPALT1
IF(DPALT1.LE.(DPALT2+DLPS).AND.DPALT1.GE.(DPALT2-DLPS)) GO TO 232
IF(DPALT1.LE.(DPALT3+DLPS).AND.DPALT1.GE.(DPALT3-DLPS)) GO TO 232
IF(DPALT1.LE.(DPALT4+DLPS).AND.DPALT1.GE.(DPALT4-DLPS)) GO TO 232
231 CALL BAFFLE(NTYP,DRB,ARGNZ,DAZ,DIZ,T,CSZ,TM,PM,TMW,DZZ,MATZ,RL,
1BP,DBAU,DBIN,NRIBA,NRABA,BC,MINRL,IINTWR)
IF(IINTWR.EQ.0) GC TO 236
WRITE(IOUT,5466) NTYP,DRB,ARGNZ,DAZ,DIZ
WRITE(IOUT,5467) T,DSZ,TM,PM,TMW
WRITE(IOUT,5468) DZZ,MATZ,RL,BP,DBAU
WRITE(IOUT,5469) DBIN,NRIBA,NRABA,BC,MINRL
WRITE(IOUT,5470) IINTWR
236 CONTINUE
232 DPALT4=DPALT3
DPALT3=DPALT2
DPALT2=DPALT1
CALL DRUMAN(NTYP,DRB,DZZ,T,DAZ,RL,BP,CSZ,PM,TM,DBAU,DBIN,
1TMW,NRIBA,NRABA,BC,ARGNZ,DPS,IINTWR,VCM,VEM,VZM,FSB,FSC,RESB,
2RES)

```

BBB(11)=BP
 BBB(12)=DBAU
 BBB(13)=DBIN
 BBB(14)=NRIBA
 BBB(15)=NRABA
 BBB(16)=BC
 BBB(17)=MINRL
 BBB(18)=VCM
 BBB(19)=VBM
 BBB(20)=VZM
 BBB(21)=FSB
 BBB(22)=FSC
 BBB(23)=ABABS
 BBB(24)=DPABS
 BBB(25)=AN
 DPALT1=DPS

 VSS=DSZ*SPVS/(3600.*FS)
 ZETAS=DPS*SPVS*DAZ*19.62E+4/(VSS*VSS)
 IF(IINTWR.EQ.0) GC TO 237
 WRITE(IOUT,5471) NTYP,DRB,DZZ,T,DAZ
 WRITE(IOUT,5472) RL,BP,DSZ,PM,TM
 WRITE(IOUT,5473) DBAU,DBIN,TMW,NRIBA,NRABA
 WRITE(IOUT,5474) BC,ARGNZ,DPS,IINTWR
 WRITE(IOUT,5477) VCM,VBM,VZM,FSB,FSC
 WRITE(IOUT,5478) RESB,RESC,VSS,ZETAS

237 CCNTINUE
5466 FORMAT(' NTYP =',G15.6,', DRB =',G15.6,', ARGNZ =',G15.6,
 1' DAZ =',G15.6,', DIZ =',G15.6)
5467 FCRRMAT(' T =',G15.6,', DSZ =',G15.6,', TM =',G15.6,
 1' PM =',G15.6,', TMW =',G15.6)
5468 FCRRMAT(' DZZ =',G15.6,', MATZ =',G15.6,', RL =',G15.6,
 1' BP =',G15.6,', DBAU =',G15.6)
5469 FCRRMAT(' DBIN =',G15.6,', NRIBA =',G15.6,', NRABA =',G15.6,
 1' BC =',G15.6,', MINRL =',G15.6)
5470 FORMAT(' IINTWR=',G15.6)
5471 FORMAT(' NTYP =',G15.6,', DRB =',G15.6,', DZZ =',G15.6,
 1' T =',G15.6,', DAZ =',G15.6)
5472 FCRRMAT(' RL =',G15.6,', BP =',G15.6,', DSZ =',G15.6,
 1' PM =',G15.6,', TMZ =',G15.6)
5473 FORMAT(' DBAU =',G15.6,', DBIN =',G15.6,', TMW =',G15.6,
 1' NRIBA =',G15.6,', NRABA =',G15.6)
5474 FORMAT(' BC =',G15.6,', ARGNZ =',G15.6,', DPS =',G15.6,
 1' IINTWR=',G15.6)
5477 FCRRMAT(' VCM =',G15.6,', VBM =',G15.6,', VZM =',G15.6,
 1' FSB =',G15.6,', FSC =',G15.6)
5478 FORMAT(' RESB =',G15.6,', RESC =',G15.6,', VSS =',G15.6,
 1' ZETAS =',G15.6)
29 IF(RI)314,314,315
314 PP1Z=PP2Z-DPP
 PS2Z=PS1Z-DPS
 GC TO 316
315 PP2Z=PP1Z-DPP
 PS1Z=PS2Z-DPS
316 DPPN=DPP
 DPSN=DPS
 STCRE(11)=STORE(1)
 STORE(12)=STORE(2)
 STCRE(13)=STCRE(3)
 STORE(14)=STORE(4)
 STCRE(15)=STORE(5)

```
STCRE(16)=STORE( 6)
STCRE(17)=STORE( 7)
STCRE(18)=STORE( 8)
STORE( 2)=SQUZ
STORE( 3)=WP1
STCRE( 4)=WS1
STCRE( 5)=DPP
STORE( 6)=DPS
STCRE( 7)=ARRZ
STCRE( 8)=T
C      WRITE(IOUT,1002) DPPN,DPPA,DPSN,DPSA
      IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,5454) DPPA,DPPN,DPSA,DPSN
5454 FORMAT('    DPPA =',E16.6,'    DPPN =',E16.6,'    DPSA =',
           E16.6,'    DPSN =',E16.6)
      DPPQAM=(DPPI-DPPN)**2
      IF(DPPI.LE.0.) DPPQAM=0.
      DPSQAM=(DPSI-DPSN)**2
      IF(DPSI.LE.0.) DPSQAM=0.
      SUQAM=DPPQAM+DPSQAM
      STORE( 1)=SUQAM
      IF(SUQAM.GT.SUQAM1) GO TO 11
      J1=10
      IF(STORE(11).EQ.0.) J1=0
      SLCAM1=STORE(J1+1)
      SQUZI =STORE(J1+2)
      WP1I =STORE(J1+3)
      WS1I =STORE(J1+4)
      DPPOPT=STORE(J1+5)
      DPSOPT=STORE(J1+6)
      ARZOPT=STORE(J1+7)
      TZI   =STORE(J1+8)
11  DDPPPI=BBB(10)*DPPN
      IF(NURIP1.GT.15) GO TO 10
      IF(ABS (DPPA-DPPN)-DDPPPI)30,30,40
40  IF(DPPA-DPPN)41,41,49
49  DPPA=DPPN
      DPSA=DPSN
      GC TO 50
10  IF(KONNUR.EQ.1) GC TO 31
      SQLZ=SQUZI
      WP1=WP1I
      WS1=WS1I
      DPPA=DPPOPT
      DPSA=DPSOPT
      ARRZA=ARZOPT
      T=TZI
      NURIP1=0
      KCONNUR=1
      GC TO 50
41  IF(NURIP.LT.20.AND.NURIS.LT.20) GC TO 26
      IF(ITENDE.GT.0) GC TO 30
      ITENDE=1
      GC TO 10
26  NURIP=NURIP+1
      IF(DPPI.GT.0..OR.DPSI.GT.0..) GO TO 49
      IF(IC-2)2,3,3
2    IF(ARRZA.NE.ARRZ) GO TO 49
      IC=2
      WRITE(IOUT,143) IC,DPPA,DPPN
C      KOM 2 ZUM 1. MAL KEINE KONVERGENZ ROHRINNENSEITIG
```

```
143 FORMAT(1HO,3HKOM,I2,2G20.7)
GO TO 49
3 IF(ARRZA.NE.ARRZ) GO TO 49
IC=3
C KCM 3 ZUM 2. MAL KEINE KONVERGENZ ROHRINNENSEITIG RECHNUNG WIRD
C ABGE BROCHEN
WRITE(IOUT,143) IC,DPPA,DPPN
IDPW=IDPW-1
GO TO 1
30 DDPSI=BBB(9)*DPSN
IF(ABS(DPSA-DPSN)-DDPSI)31,31,32
32 IF(DPSA=DPSN)33,33,34
34 DPSA=DPSN
DPPA=DPPN
GC TO 50
33 IF(NURIP.LT.20.AND.NURIS.LT.20) GO TO 25
IF(ITENDE.GT.0) GO TO 511
ITENDE=1
GO TO 10
25 NURIS=NURIS+1
IF(DPSI.GT.0..OR.DPPI.GT.0..) GO TO 34
IF(IC-4)4,8,8
4 IC=4
C KCM 4 ZUM 1. MAL KEINE KONVERGENZ MANELSEITIG
C ABGE BROCHEN
WRITE(IOUT,143) IC,DPSA,DPSN
GC TO 34
8 IC=5
C KCM 5 ZUM 2. MAL KEINE KONVERGENZ MANELSEITIG RECHNUNG WIRD
C ABGE BROCHEN
WRITE(IOUT,143) IC,DPSA,DPSN
IDPW=IDPW-1
GO TO 1
31 NURIP1=0
IF(ITENDE.GT.0) GO TO 511
IF(DPPI.LE.0..) GO TO 507
IF(NURIP.LT.20.AND.NURIS.LT.20) GO TO 27
ITENDE=1
GO TO 10
27 DDPS=0.01
IF(DPSI.GT.0..) DDPS=BBB(9)*DPSI
DDPP=0.01
IF(DPPI.GT.0..) DDPP=BBB(10)*DPPI
IF(DPP-(DPPI+DDPP))500,507,501
500 IF(DPP-(DPPI-DDPP))501,507,507
501 KAST=2
GC TO 87
84 SPVPQ=DVO(0.5*(PP1Z+PP2Z),0.5*(TP1Z+TP2Z))
87 IF(RL.LE.0..) RL=10.
IF(CKSIRQ.LE.0..) CKSIRQ=0.02
WMPQ=SQRT(DPPI*DIZ*SPVPQ*19.62E+4/(CKSIRQ*RL))
FPC=DPZ*SPVPQ/(3600.*WMPQ)
WP1=DPZ*DVO(PP1Z,TP1Z)/(3600.*FPC)
IF(KAST-2)502,85,502
85 NURIP=NURIP+1
IF(DPSI.LE.0..) GO TO 510
KAST=0
82 IF(RL.LE.0..) RL=10.
IF(ZETAW.LE.0..) ZETAW=0.03
IF(DHYS.LE.0..) DHYS=DAZ
69 SPVS=DVO(0.5*(PS1Z+PS2Z),0.5*(TS1Z+TS2Z))
```

```
IF(ALFAZ.LE.85.) WMSQ=SQRT(DPSI*SPVS*19.62E+4/(AHR*ZETAW))
IF(ALFAZ.GT.85.) WMSQ=SQRT(DPSI*DHY'S*SPVS*19.62E+4/(ZETAW*RL))
IF(NTYP.GE.1.AND.NSTBAF.GE.1) WMSQ=SQRT(DFSI*DAZ*SPVS*19.62E+4/
1ZETAS)
FSQ=DSZ*SPVS/(3600.*WMSQ)
WS1=DSZ*DVO(PS1Z,TS1Z)/(3600.*FSQ)
IF(KAST-1)510,83,510
507 IF(DPSI.LE.0.) GO TO 508
503 IF(DPSI-(DPSI+DDPS))504,508,506
504 IF(DPSI-(DPSI-DDPS))506,508,508
506 IF(ALFAZ.GT.85.) GO TO 36
WSMQ=SQRT(DPSI*SPVS*19.62E+4/(AHR*ZETAW))
GC TO 37
36 WSMQ=SQRT(DPSI*DHY'S*SPVS*19.62E+4/(ZETAW*RL))
IF(NTYP.GT.1.AND.NSTBAF.GE.1) WMSQ=SQRT(DFSI*DAZ*SPVS*19.62E+4/
1ZETAS)
37 FSQ=DSZ*SPVS/(3600.*WSMQ)
WS1=DSZ*DVO(PS1Z,TS1Z)/(3600.*FSQ)
NURIS=NURIS+1
GO TO 509
C KCM 9 RECHNUNG ABGE BROCHEN DA WSM < 0 UND DPSI > 0
28 IC=9
WRITE(IOUT,143) IC,WSM,WS1
GC TO 1
511 IC=8
WRITE(IOUT,143) IC,NURIP,NURIS
508 SPV=DVO(PS2Z,TS2Z)
WS2=(DSZ*SPV)/(3600.*FS)
SPV=DVO(PS1Z,TS1Z)
WS1=(DSZ*SPV)/(3600.*FS)
SPV=DVO(PP2Z,TP2Z)
WP2=(DPZ*SPV)/(2826.*DIZ**2*ARGNZ)
SPV=DVO(PP1Z,TP1Z)
WP1N=(DPZ*SPV)/(2826.*DIZ**2*ARGNZ)
HFZ=DAZ*3.1415*(RL+GRL)*ARGNZ
QUZ=QUZ/(8.6*1.E+5)
GH=GH+GRL
WS1=WS11
WP1=WP11
IF(KONWAZ.EQ.0) GC TO 118
WRITE(IOUT,126) IDP, IDPW
WRITE(IOUT,127)
WRITE(IOUT,1003) (ALFAAU(M),M=1,NS)
WRITE(IOUT,1004) (ALFAIN(M),M=1,NS)
WRITE(IOUT,1005) ( DELLA(M),M=1,NS)
WRITE(IOUT,1006) ( WDZK(M),M=1,NS)
DC 128 M=1,NS
128 WDZK(M)=WDZK(M)/(3.1415*DAZ)
WRITE(IOUT,1007) (WDZK(M),M=1,NS)
126 FORMAT(1H1,30HNATRIUM-Natrium-WAERMETAUSCHER,79X,5HFALL 14,
12X,3H (,I3,1H))
127 FFORMAT(1H ,30H*****)
1C03 FFORMAT(1HO,'WAERMEUEBERGANGSZAHL MANTELSEITIG (KCAL/M**2*H*GRD) '
1/10E13.6)
1C04 FFORMAT(1HO,'WAERMEUEBERGANGSZAHL ROHR INNENS. (KCAL/M**2*H*GRD) '
1/10E13.6)
1C05 FFORMAT(1HO,'WAERMEDURCHGANGSZAHL IM RCHRMAT. (KCAL/M**2*H*GRD) '
1/10E13.6)
1C06 FFORMAT(1HO,'WAERMEDURCHGANGSZAHL/1M TAUSCHERRCHR (KCAL/M*H*GRD) '
1/10E13.6)
```

- 117 -

1C07 FORMAT(1HO,'WARMEDURCHGANGSZAHL/QM HEIZFL. (KCAL/M**2*H*GRD)
1/10E13.6)
118 RETURN
END

CN

```
SUBROUTINE DRUCK
DIMENSION DZ( 3),STZ( 3),ARZ( 3),WZ( 3),TP(22),T2(22),RLD(20),
1X(22),Y(22),ITEXT(15),ARR(3),SIGI(3)
2,KKK(10),BBB(30),TMSW(20),TMPW(20)
DIMENSION IITEXT(15)
COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KCANN3,KCANN4
CCMON XIFVOR(88)
COMMON DDRZ,FP,FS,TP1Z,TP2Z,TS1Z,TS2Z,WPI1,WP2,WS1,WS2,PP1Z,PP2Z,
1PS1Z,PS2Z,DPZ,DSZ,DAZ,DIZ,DZZ,MATZ,FRKD,RUKO,ABSD,ZISTE,BEKOS,
2WS1DA,WS2DA,WP1DA,WP2DA,RL,ARGNZ,GH,EPS,EPP,R1,ITF
3,CONEI(30)
CCMON QUMW,HFZ,SQU ,ARRZ,SLZ, ALFAZ,QUZ,GRL,ZETAW,CKSIR,
1ASTR,WP1,NS,SBEKO,FSE,WS1,TP,T2,DZ,ARZ,STZ,WZ,IPLT,IGEO,IPD,
2ICF,RLD,SQUZ,VNAS1,VNAS2,VNAP1,VNAP2
COMMON F, DER,CLR,KDRU,T,KSTEU,Z,ZIG,ZCII,DPL,ZG,GBEH,DBI,
1DBA,DZII,ST0,DP1,DP2,DS1,DS2,BFL,HFLU,HFLC,RLZ,MATBEH,MATRPL,
2MATZEN,X,Y,ITEXT,KSTEIN,NRBGEO,NPST1,NPST2,NSST1,NSST2
CCMON IPARPL,IPAR,GNAS,GRB,VNAP,GNAP,HI,GUNT,DBAA,HGES,
1GGES,TATRL,H,GEKO,JAKO,AFA,HFK,BEKO,DPPRI,DPSEK,IPLOT,
2AAA1,AAA2,ICPW,IBEPLO,NOPLO,KKK,BBB,TMSW,TMPW
DATA IITEXT
1/' ','DIAG','RAMM',' FUE','R NA','/NA ','WAER','META','USCH',
2'ER ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '
3,INPS/'P ','/INSS/'S ','/IQST/' Q-T'/,ICSF/' Q-F'/,ITSF/' T-F'/
ICUT=6
KONSTA=0
IF(RI)204,204,205
205 INP=INPS
INS=INSS
TMAX=TP1Z
IF(TP2Z.GT.TP1Z) TMAX=TP2Z
PMAX=PS1Z
IF(PS2Z.GT.PS1Z) PMAX=PS2Z
DTGR=TP2Z-TS2Z
DTKL=TP1Z-TS1Z
IF(DTGR-DTKL)4,1,206
4 DTGR=TP1Z-TS1Z
DTKL=TP2Z-TS2Z
GO TO 206
204 INP=INSS
INS=INPS
TMAX=TS1Z
IF(TS2Z.GT.TS1Z) TMAX=TS2Z
PMAX=PP1Z
IF(PP2Z.GT.PP1Z) PMAX=PP2Z
DTGR=TS2Z-TP2Z
DTKL=TS1Z-TP1Z
IF(DTGR-DTKL)3,1,206
3 DTGR=TS1Z-TP1Z
DTKL=TS2Z-TP2Z
206 DTMLE=(DTGR-DTKL)/ALOG(DTGR/DTKL)
GO TO 5
1 DTMLE=DTGR
5 TMAX=TMAX+20.
IF(PMAX.LT.8.) PMAX=8.
PMAX=PMAX*1.25
KCRR=-1
DO 6 J=1,3
6 SIGI(J)=SIGMA1(TMAX,MATZ,J)
```

```
SIG=AMINI(SIGI(1)/1.5,SIGI(2)/1.5,SIGI(3))
ES=DAZ*PMAX/((200.*SIG/1.5)+PMAX)
SICH=0.5*(DAZ-DIZ)/ES
NSPL1=NS+1
IF(RI-0.)8,9,8
9 DRUCKP=CONEI(5)
DRUCKS=CONEI(6)
GC TO 10
8 DRUCKP=CONEI(9)
DRUCKS=CONEI(10)
IF(KONWAZ.NE.0) GC TO 11
10 WRITE (IOUT,126) IDP, IDPW
WRITE(IOUT,127)
11 WRITE (IOUT,128) CONEI(4),DAZ,DTMLE,HFZ,INP,WP2
WRITE (IOUT,129) INP,CONEI(3),DIZ,ARGNZ,INS,DSZ,INS,WS2
WRITE (IOUT,130) INP,TP1Z,CONEI(1),ARRZ,CCRZ,INP,WP1N
WRITE (IOUT,131) INP,TP2Z,SLZ,GH,RL,INS,WSI
WRITE (IOUT,132) INS,TS1Z,CONEI(2),INF,DPP,INS,DPS,TMAX
WRITE (IOUT,133) INS,TS2Z,ALFAZ,QUZ,INP,EPZ,PMAX
WRITE (IOUT,134) INP,DRUCKP,GRL,ZETAW,CKSIR,SICH
WRITE (IOUT,135) INS,DRUCKS,ASTR,SQU,EZZ,SIG
WRITE (IOUT,136) INP,WP1,NS,(KKK(I),I=4,6)
WRITE (IOUT,137) MATZ,SBEKO,FSE,T
WRITE (IOUT,144) INS,WS1,RI,ITF,INS,PS1Z,INS,PS2Z
WRITE(IOUT,138) INP,BBB(1),INS,BBB(2),INP,PP1Z,INP,PP2Z
WRITE(IOUT,146) IPLT,KSTEIN,BBB(4),ZISTE,CP1,HFLU
WRITE(IOUT,147) IGE0,KDRU,FRKD,WS1DA,EP2,FFLC
WRITE(IOUT,148) IQF,MATBEH,BEKOS,WS2DA,DS1,RLZ
WRITE(IOUT,149) NRBGEO,MATRPL,RUKO,WP1DA,DS2
WRITE(IOUT,150) KSTEU,MATZEN,ABSD,WP2DA,BFL
WRITE(IOUT,151) IPARPL,IBEPLO
WRITE(IOUT,152) KKK(1)
IF(KKK(1).LE.0) GO TO 12
WRITE(IOUT,153) (BBB(M),M=11,13)
WRITE(IOUT,154) (BBB(M),M=14,16)
WRITE(IOUT,155) (BBB(M),M=17,19)
WRITE(IOUT,156) (BBB(M),M=20,22)
12 IF(KKK(1).LT.0) WRITE(IOUT,157) (BBB(M),M=23,25)
WRITE (IOUT,141) INP
WRITE (IOUT,145) (TP(M),M=1,NSPL1)
WRITE (IOUT,142) INS
WRITE (IOUT,145) (T2(M),M=1,NSPL1)
WRITE (IOUT,601)
WRITE (IOUT,600) (RLD(M),M=1,NS)
126 FORMAT(1H1,30HNATRIUM-NATRIUM-WAERMETAUSCHER,79X,5HFALL I4,
12X,3H (,I3,1H))
127 FFORMAT(1H ,30H*****)
128 FORMAT(1HO,5HQUMW=F7.2,6X,5HMW TH,5X,5HDA =F8.4,1X,1HM,10X,6HDML
1 =F7.2,2H C,3X,8HFF = E10.4,1X,4HM**2,3X,1HW,A1,4H2 =F7.2,
22X,3HM/S)
129 FORMAT(2H D,A1,5H = E10.4,5H KG/H,6X,5HCl =F7.3,2X,1HM,10X,6HAR
1GN =F7.0,5X,1HD,A1,6H = E10.4,5H KG/H,3X,1HW,A1,4H2 =F7.2,2X,
23HM/S)
130 FFORMAT(1X,1HT,A1,3H1Z=F7.2,6X,1HC,9X,5HSQU =F7.3,2X,1HM,10X,
16HARR =F7.2,2H ,3X,6HDDR =F7.2,6X,4HM ,3X,1HW,A1,4H1N =F7.2,
22X,3HM/S)
131 FFORMAT(1X,1HT,A1,3H2Z=F7.2,6X,1HC,9X,5HSL =F7.3,2X,1HM,10X,6HGH
1 =F7.2,2H M,3X,6HRL =F7.2,6X,1HM,6X,1HW,A1,4H1N =F7.2,2X,3HM/S)
132 FFORMAT(1X,1HT,A1,3H1Z=F7.2,6X,1HC,9X,5HDZ =F7.3,2X,1HM,10X,2HDP,
1A1,3H =F8.3,2HAT,2X,2HDP,A1,3H =F9.4,4X,2HAT,5X,6HTMAX =F7.2,
```

22X,5HGRD C)
133 FORMAT(1X,1HT,A1,3H2Z=F7.2,6X,1HC,9X,5HALFA=F7.3,2X,4HGRAD,7X,
16HQUZ =F7.2,5H MW , 'D',A1,' =',E12.4,' KG/H ',
2 7H PMAX =F7.2,2X,3HAT)
134 FORMAT(1X,1HP,A1,3H1Z=F7.2,6X,2HAT,8X,5HGRL =F7.3,2X,1HM,10X,
16HZETA =F8.3,4X,6HCKSI =F8.3,12X,6HSICH =F7.2)
135 FORMAT(1X,1HP,A1,3H2Z=F7.2,6X,2HAT,8X,5HASTR=F4.0,16X,6HSQU =,
1F8.3,2H M,
2' DZA =',F8.3,5X,'M',6X,
36HSIGM =F7.2,2X,8HKP/MM**2)
136 FORMAT(1X,1HW,A1,3H1 =F7.2,6X,3HM/S,7X,'NS = ',I3,17X,6HNRZIN=I4,
18X,6HNRROI=I4,16X,6HNRROA=I7)
137 FORMAT(6H MAT =I4,18X,6H SBEKGCF7.3,13X,6HFSE =F7.2,4H 0/0,
19H T = E10.4,2H M)
144 FCRMAT(2H W,A1,3H1 =F7.2,6X,3HM/S,7X,5HRI =F4.0,16X,6HITF =I4,
18X,'P',A1,'1Z =',F7.2,' AT P',A1,'2Z =',F7.2,2X,'AT')
138 FORMAT(' DP',A1,'I=',F7.2,6X,'AT',8X,'DP',A1,'I=',F7.3,2X,'AT',
127X,'P',A1,'1Z =',F7.2,' AT P',A1,'2Z =',F7.2,2X,'AT')
146 FORMAT(1H ,6HIPLT I3,5X,6HKSTEINI3,5X,5HTT =E11.4,9H
16HZISTE=F7.2,5H 0/0 ,6HDP1 =F7.2,6H ,7HM ,6HHFLU =F7.2,
22X,1HM)
147 FCRMAT(1H ,6HIGEO I3,5X,6HKDRU I3,5X,5HFRKD=E11.4,9H
16HWS1DA=F7.2,5H M/S ,6HDP2 =F7.2,6H ,7HM ,6HHFL0 =F7.2,
22X,1HM)
148 FCRMAT(1H ,6HIQF I3,5X,6HMATBEHI3,5X,5HBEKOSE11.4,9H
16HWS2DA=F7.2,5H M/S ,6HDS1 =F7.2,6H ,7HM ,6HRLZ =F7.2,
22X,1HM)
149 FORMAT(1H ,6HNRBGEI3,5X,6HMATRPLI3,5X,5HRUKO=E11.4,9H
16HWP1DA=F7.2,5H M/S ,6HDS2 =F7.2,6H ,7HM)
150 FCRMAT(1H ,6HKSTEU I3,5X,6HMATZENI3,5X,5HABSC=E11.4,9H
16HWP2DA=F7.2,5H M/S ,6HBFL =F7.2,6H ,7HM)
151 FCRMAT(1H ,6HIPARPLI3,5X,6HIBEPLCI3)
152 FCRMAT(1H ,6HNTYP I3)
153 FCRMAT(54X,'BP =',F7.2,1X,'M DBAU =',F7.2,6X,'M
1'CBIN =',F7.2,2X,'M')
154 FORMAT(54X,'NRIBA=',F5.0,3X,' NRABA=',F5.0,8X,'
1'BC =',F7.2,2X,'M')
155 FORMAT(54X,'MINRL=',F7.2,1X,'M VCM =',F7.2,6X,'M/S
1'VBM =',F7.2,2X,'M/S')
156 FORMAT(54X,'VZM =',F7.2,1X,'M/S FSB =',F7.2,6X,'M**2
1'FSC =',F7.2,2X,'M**2')
157 FCRMAT(54X,'ABABS=',F7.2,1X,' DPABS=',F7.2,6X,'AT
1'AN =',F7.2,2X)
141 FCRMAT(2HOT,A1,15H(NS) IN GRD C)
145 FORMAT(1H ,11F11.2)
142 FORMAT(2H T,A1,15H(NS) IN GRD C)
601 FCRMAT(15H RLD(NS) IN M)
600 FORMAT(1H ,10F11.2)
IF(SBEKO)700,700,701
701 CALL NAWEBE
700 NSS=NS+1
DC 7 J=1,15
7 ITEXT(J)=IITEXT(J)
DX=QUZ/FLOAT(NS)
XMAX=FLOAT(IFIX(QUZ/12.5+0.999)*12.5
XMIN=0.
SX=0.
SY=0.
IF(IPLT)503,503,505
505 DEX=0.

```
KCNSTA=1
DO 500 I=1,NSS
II=NSS+1-I
Y(I)=TP(II)
X(I)=DEX
500 DEX=DEX+DX
YMAX=AMAX1(TP1Z,TS1Z)
YMIN=AMIN1(TP2Z,TS2Z)
INDZ=1
ITEXT(1)=IQST
504 NT=3
NP=0
NPG=1
INT=2
NPA=1
NLGX=0
NLGY=0
NTXN=0
CALL PLCTA(X,Y,NSS,NT,np,NPG,INT,NPA,
1                               INDZ,XMAX,XMIN,SX,YMAX,YMIN,SY,
2ITEXT,IPD,NLGX,NLGY,NTXN)
GC TO (512,503,509,517,513),KONSTA
512 DO 501 I=1,NSS
II=NSS+1-I
501 Y(I)=T2(II)
INDZ=0
KCNSTA=2
GC TO 504
503 IF(IGEO)506,506,507
507 WRITE (IOUT,139)
139 FORMAT(1H0,2H ,2X,6HD(N) M,2X,5HAR(N),3X,7HST(N) M,6X,4HW(N),5X,1
1H ,2X,6HD(N) M,2X,5HAR(N),3X,7HST(N) M,6X,4HW(N),5X,1H ,2X,6HD(N)
2M,2X,5HAR(N),3X,7HST(N) M,6X,4HW(N))
J=IFIX((ARRZ+2.)/3.)
DC 228 N=1,J
ARR(1)=N
ARR(2)=J+N
ARR(3)=2*N
DC 229 I=1,3
DZ(I)=DZZ+SQU +2.*SQU *(ARR(I)-1.)
ARZ(I)=IFIX((DZ(I)*3.1415/ST0)+0.5)
STZ(I)=DZ(I)*3.1415/ARZ(I)
229 WZ(I)=RL*(CCS(0.01745*ALFAZ)/(DZ(I)*3.1415))
228 WRITE (IOUT,140)
1           DZ(1),ARZ(1),STZ(1),WZ(1),DZ( 2) ,ARZ( 2),STZ( 2)
2,WZ( 2),DZ( 3),ARZ( 3),STZ( 3),WZ( 3)
140 FCRMAT(F11.3,F7.0,2F10.3,F14.3,F7.0,2F10.3,F14.3,F7.0,2F10.3)
506 IF(IQF)509,509,510
510 X(1)=0.
Y(1)=0.
KONSTA=3
DC 511 I=2,NSS
X(I)=X(I-1)+DX
II=NS+2-I
511 Y(I)=RLD(II)*3.1415*DAZ*ARGNZ+Y(I-1)
YMAX=HFZ
YMIN=0.
INDZ=1
ITEXT(1)=IQSF
GC TO 504
```

```
509 IF(ITF)513,513,514
514 INDZ=1
  KCNSTA=4
  YMAX=AMAX1(TP1Z,TS1Z)
  YMIN=AMIN1(TP2Z,TS2Z)
  XMIN=0.
  XMAX=FLOAT(IFIX(RL/12.5+0.999))*12.5
  ITEXT(1)=ITSF
  X(1)=0.
  DC 515 I=2,NSS
  II=NSS+2-I
515 X(I)=X(I-1)+RLD(II)
  DO 516 I=1,NSS
  II=NSS+1-I
516 Y(I)=TP(II)
  GC TO 504
517 DC 519 I=1,NSS
  II=NSS+1-I
519 Y(I)=T2(II)
  INDZ=0
  KCNSTA=5
  GC TO 504
513 IF(HFLU.EQ.0.) CALL FLADRU
  RETURN
  END
```

CN
SUBROUTINE FLADRU

C
C**** SUBROUTINE ZUM AUSDRUCKEN DER FLANSCHDATEN
C

COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
CCMON

1KWNF,D,VA,TEB,TEP,TEE,PB,PP,PRZ,KWNS,CDI,CDA,CKB,CKP,DKE,V,DKD,
2PSE,PDE,DSER,SRX,DT,DA,HF,DLG,GX,HH,DKF,SFBA,SFPA,SFEA,SFBB,
3SFPB,SFEB,SFBC,SFPC,SFEC,FFB,FFP,FFE,SZ,DGG,DSAG,SSB,SSP,SSE,
4FSB,FSP,FSE,A1,A2,A3,C1,B1,D1,D2,D3,F1,E1,TYP,
5KBER1,KPRO1,K1,SIGMIN,SIGMAP,SIGMA,SICHBD,SICHPD,SICHERD,
6SICHBE,SICHPE,SICHEE,CI,SICHB,SICHP,SICHE,SR,G,HFU,C,NRCI,MATM,
7KBER2,KPRO2,K2,KBER3,KPRO3,K3
REAL KBER1,KPRO1,K1,KBER2,KPRO2,K2,KBER3,KPRO3,K3

INTEGER TYP

GXX=G

ICUT=6

WRITE(IOUT,900)

WRITE(IOUT,500)

WRITE(IOUT,5001)

WRITE(6,501)KWNF,D,VA

WRITE(6,502)TEB,TEP,TEE

WRITE(6,503)PB,PP,PRZ

WRITE(6,504)KWNS

WRITE(6,505)DDI,DDA

WRITE(6,506)

WRITE(6,507)DKB,DKP,DKE

WRITE(6,508)V,DKD

WRITE(6,600)

WRITE(IOUT,6001)

IF(V)899,899,98

98 IF(PSE-V*PDE)899,899,992

899 IF(DSER-149.73)994,994,995

994 WRITE(6,601)SRX,DT,DA

WRITE(6,602)HF,DLG,GX

WRITE(6,603)HH,DKF

WRITE(6,604)

WRITE(6,605)

WRITE(6,606)SFBA,SFPA,SFEA

WRITE(6,607)SFBB,SFPB,SFEB

WRITE(6,608)SFBC,SFPC,SFEC

WRITE(6,609)FFB,FFP,FFE

WRITE(6,610)SZ,DGG,DSAG

WRITE(6,604)

WRITE(6,605)

WRITE(6,611)SSB,SSP,SSE

WRITE(6,609)FSB,FSP,FSE

GC TO 992

995 WRITE(6,612)SZ,DSER

WRITE(6,613)

GC TO 993

992 WRITE(6,509)KWNF,A1,A2,A3

WRITE(6,510)C1,B1

WRITE(6,509)KWNS,D1,D2,D3

WRITE(6,510)F1,E1

500 FCORMAT(1H0,13HE I N G A B E)

5001 FORMAT(' -----')

501 FCORMAT(1H0,25H FLANSCH WERKSTOFF NR.17,16X,12HINNENDURCHM.F11.1
1,5H MM,9X,14HSCHWEISSFAKTORF9.2)

502 FCRRMAT(1H ,12X,16HBERECHNUNGSTEMP.F6.1,29F GRAD C PROBETEMPE
1RATURF8.1,30H GRAD C EINBAUTEMPERATURF6.1,9H GRAD C)
503 FCRRMAT(1H ,12X,16HBERECHNUNGSCRUCKF8.3,22F KP/MM**2 PROBEDRUCKF1
15.3,27H KP/MM**2 ROHRZUSATZKRAFTF7.1,5H KP)
504 FCRRMAT(1H0,25H SCHRAUBEN WERKSTOFF NR.17)
505 FORMAT(1H0,9H DICHTUNG,39X,12HINNENDURCHM.F11.1,5H MM,9X,13HAUSS
1ENDURCHM.F9.1,5H MM)
506 FCRRMAT(1H ,12X,18HDICHTUNGSKENNWERTE)
507 FORMAT(1H ,12X,16HBERECHNUNGSZUST.F7.2,4H MM,9X,12HPROBEZUSTANDF1
12.2,4H MM,9X,13HEINBAUZUSTANDF10.2,4H MM)
508 FCRRMAT(1H ,12X,15HGRENZLASTFAKTORF7.1,23X,41HFORMAENDERUNGSWIDERST
1AND IM EINBAUZUSTANDF11.3,9H KP/MM**2)
509 FCRRMAT(1H0,13HWERKSTOFF NR.15,30H BERECHNUNGSZUSTAND SIGMA 0.2=F6.
12,26H KP/MM**2 SIGMA B/100000=F6.2,26H KP/MM**2 SIGMA 1/100000=F
26.2,9H KP/MM**2)
510 FORMAT(1H ,18X,30H PROBEZUSTAND SIGMA 0.2=F6.2,35H KP/MM**2
1 EINBAUZUSTAND SIGMA 0.2=F6.2,10H KP/MM**2)
600 FCRRMAT(1H0,13HA U S G A B E)
6001 FORMAT('-----')
601 FCRRMAT(1H0,27H FLANSCH MANTELWANDDICKEF7.1,5H MM,9X,16HLOCHKR
1EISDURCHM.F7.1,5H MM,9X,13HAUSSENDURCHM.F9.1,5H MM)
602 FCRRMAT(1H ,12X,11HTELLERHOEHEF11.1,5H MM,9X,15HLOCHDURCHMESSERF8
1.1,5H MM,9X,7HGEWICHT,F16.2,20H KP (FLANSCHTELLER)
603 FCRRMAT(1H ,12X,10HKEGELHOEHEF12.1,5H MM,9X,16HKEGELFUSSDURCHM.F7
1.1,5H MM,33X,20HUND UEBERGANGSKEGEL))
604 FCRRMAT(1H0,12X,10HSPANNUNGEN)
605 FORMAT(1H ,12X,18HBERECHNUNGSZUSTAND,18X,12HPROBEZUSTAND,25X,13HEI
1NBAUZUSTAND)
606 FORMAT(1H ,12X,11HSCHNITT A-AF13.3,23H KP/MM**2 SCHNITT A-AF14.3
1,23H KP/MM**2 SCHNITT A-AF13.3,9H KP/MM**2)
607 FORMAT(1H ,12X,11HSCHNITT B-BF13.3,23H KP/MM**2 SCHNITT B-BF14.3
1,23H KP/MM**2 SCHNITT B-BF13.3,9H KP/MM**2)
608 FORMAT(1H ,12X,11HSCHNITT C-CF13.3,23H KP/MM**2 SCHNITT C-CF14.3
1,23H KP/MM**2 SCHNITT C-CF13.3,9H KP/MM**2)
609 FCRRMAT(1H ,12X,15HSIGMA ZULAESSSIGF9.3,27H KP/MM**2 SIGMA ZULAESS
1IGF10.3,27H KP/MM**2 SIGMA ZULAESSSIGF9.3,9H KP/MM**2)
610 FCRRMAT(1H0,22H SCHRAUBEN STUECKZAHLF11.0,15X,14HGEWINDEDURCHM.F8.
10,28H MM SCHAFTDURCHM.F9.1,5H MM)
611 FCRRMAT(1H ,12X,6HSCHAFTF18.3,18H KP/MM**2 SCHAFTF19.3,18H KP/MM*
1*2 SCHAFTF18.3,9H KP/MM**2)
612 FORMAT(1H0,22H SCHRAUBEN STUECKZAHLF4.0,34H ERFCRDERLICHER SCHAF
1TDURCHMESSERF7.2,3H MM)
613 FORMAT(1H ,12X,74HSCHAFTDURCHMESSER AUSSERHABE DES GENORMTEN BEREI
1CHES, RECHNUNG ABGE BROCHEN)
900 FCRRMAT('1*****FLANSCHAUSLEGUNG*****')
993 IF(TYP.NE.1) RETURN
WRITE(IOUT,1000) MATM
WRITE(IOUT,1001) SR,G
WRITE(IOUT,1002) HFU
WRITE(IOUT,1003) C
WRITE(IOUT,1004)
WRITE(IOUT,1005)
WRITE(IOUT,1006) KBER1,KPRO1,K1
WRITE(IOUT,1007) KBER2,KPRO2,K2
IF(CI.EQ.0.) GO TC 1
WRITE(IOUT,1010) KBER3,KPRO3,K3
1 WRITE(IOUT,1008) SIGMIN,SIGMAP,SIGMA
WRITE(IOUT,1011)
WRITE(IOUT,1013) SICHBD,SICHPD,SICCHED
WRITE(IOUT,1014) SICHBE,SICHPE,SICHEE

```
IF(CI.EQ.0.) RETURN
WRITE(IOUT,1015) SICHB,SICHP,SICHE
1C00 FFORMAT(' UNTER-      WERKSTOFF NR.      ',15)
1C01 FFORMAT(' (INNEN)      MANTELWANDDICKE',F7.1,'     ',45X,
1'GEWICHT      ',F7.1,'   KP')
1C02 FFORMAT(' FLANSCH      TELLERHOEHE    ',F7.1,'   MM')
1C03 FFORMAT('                      KEGELHOEHE    ',F7.1,'   MM')
1C04 FFORMAT('          0          SPANNUNGEN')
1C05 FFORMAT('          1          BERECHNUNGZUSTAND',19X,'PROBEZUSTAND',24X,
1'EINBAUZUSTAND')
1C06 FFORMAT('          1          SCHNITT D-D    ',F7.1,'   KP/MM**2      SCHNITT
1 D-D      ',F7.1,'   KP/MM**2      SCHNITT D-D    ',F7.1,'   KP/MM**2'
2)
1C07 FFORMAT('          1          SCHNITT E-E    ',F7.1,'   KP/MM**2      SCHNITT
1 E-E      ',F7.1,'   KP/MM**2      SCHNITT E-E    ',F7.1,'   KP/MM**2'
2)
1C10 FFORMAT('          1          SCHNITT X-X    ',F7.1,'   KP/MM**2      SCHNITT
1 X-X      ',F7.1,'   KP/MM**2      SCHNITT X-X    ',F7.1,'   KP/MM**2'
2)
1C08 FFORMAT('          1          SIGMA ZULAESSIG',F7.1,'   KP/MM**2      SIGMA Z
1 ZULAESSIG',F7.1,'   KP/MM**2      SIGMA ZULAESSIG ',F7.1,'   KP/MM**2'
2)
1C11 FFORMAT('          0          SICHERHEITEN')
1C13 FFORMAT('          1          SCHNITT D-D    ',F7.1,'      SCHNITT
1 D-D      ',F7.1,'      SCHNITT D-D    ',F7.1,'      '
2)
1C14 FFORMAT('          1          SCHNITT E-E    ',F7.1,'      SCHNITT
1 E-E      ',F7.1,'      SCHNITT E-E    ',F7.1,'      '
2)
1C15 FFORMAT('          1          SCHNITT X-X    ',F7.1,'      SCHNITT
1 X-X      ',F7.1,'      SCHNITT X-X    ',F7.1,'      '
2)
      RETURN
      END
```

CN SUBROUTINE NAWEBE
C SUBROUTINE ZUR BEHAELTERRECHNUNG BEI NA - NA WAERMETAUSCHERN
C GROESSTE ADRESSE 53
DIMENSION DDZ(3),STZ(3),ARZ(3),WZ(3),TP(22),T2(22),RLD(20),
1X(22),Y(22),ITEXT(15),RRR(3),SI(3)
2,KKK(10),BBB(30),TMSW(20),TMPW(20)
COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
COMMON XIFVOR(88)
COMMON DRB ,FP,FS,TP1 ,TP2 ,TS1 ,TS2 ,WP1 ,WP2,WS1,WS2,PPI ,PP2 ,
1PS1 ,PS2 ,GPNA,GSNA,DA ,DI ,DZ ,MATZ,FRKD,RUKO,ABSD,ZISTE,BEKOS,
2W1S ,W2S ,W1P ,W2P ,RL,ARG ,GH,DPS,DPP,RI,ITF
3,CCNEI(30)
COMMON QUMW,HFZ,SQU ,ARR ,SLZ, ALFA ,CLZ,GRL,ZETAW,CKSIR,
1ASTR,WPP,NS,SBEKO,EINBAU,WSS,TP,T2,DDZ,ARZ,STZ,WZ,IPLT,IGEO,IDP,
2IQF,RLD,SQUZ,VNAS1,VNAS2,VNAP1,VNAP2
COMMON F, DER,CLR,KDRU,T,KSTEU,Z,ZIG,ZCII,DPL,ZG,GBEH,DBI,
1DB ,DZII,STO,DP1,DP2,DS1,DS2,BFL,HFLU,HFLC,RLZ,MATBEH,MATRPL,
2MATZEN,X,Y,ITEXT,KSTEIN,NRBGEQ,NPST1,NPST2,NSST1,NSST2
COMMON IPARPL,IPAR,GNAS,GRB,VNAP,GNAP,H1,GUNT,DBA,HGES,
1GGES,TATRL,H,GEKO,JAKO,AFA,HFK,BEKO,DPPRI,DPSEK,IPILOT,
2AAA1,AAA2,IPDW,IBEPLO,NOPLO,KKK,BBB,TMSW,TMPW
REAL JAKO
INTEGER AUSFUE,STGRFD
ICUT=6
C AUSFUE = NULL DANN BEHAELTER MIT KEGELIGEN SCHUSS
AUSFUE=0
AUSFUE=1
STGRFD=0
SBMIN=0.012
SSAMIN=0.010
SZMIN=0.010
KCRR=-1
SM=0.008
EM=0.1
DBI=0.
PST1=NPST1
PST2=NPST2
SST1=NSST1
SST2=NSST2
VNAP1=1./ROSINA(TP1)
1 IF(DP1)1,1,2
3 W1P=3.
4 FP1=VNAP1*GPNA/(W1P*3.6E+3*PST1)
DP1=SQRT(1.27324*FP1)
GC TO 26
2 FP1=0.7853982*DP1*DP1
W1P=VNAP1*GPNA/(FP1*3.6E+3*PST1)
26 VNAP2=1./ROSINA(TP2)
IF(DP2)27,27,28
27 IF(W2P)29,29,30
29 W2P=2.5
30 FP2=VNAP2*GPNA/(W2P*3.6E+3*PST2)
DP2=SQRT(1.27324*FP2)
GC TO 31
28 FP2=0.7853982*DP2*DP2
W2P=VNAP2*GPNA/(FP2*3.6E+3*PST2)
31 VNAS2=1./ROSINA(TS2)
IF(DS2)32,32,33

```
32 IF(W2S)34,34,35
34 W2S=3.
35 FS2=VNAS2*GSNA/(W2S+3.6E+3*SST2)
  DS2=SQRT(1.27324*FS2)
  GC TO 36
33 FS2=0.7853982*DS2*DS2
  W2S=VNAS2*GSNA/(FS2*3.6E+3*SST2)
36 VNAS1=1./ROS1NA(TS1)
  IF(DS1)37,37,38
37 IF(W1S)39,39,40
39 W1S=2.5
40 FS1=VNAS1*GSNA/(W1S*3.6E+3*SST1)
  DS1=SQRT(1.27324*FS1)
  GC TO 41
38 FS1=0.7853982*DS1*DS1
  W1S=VNAS1*GSNA/(FS1*3.6E+3*SST1)
41 IF(DBI)5,5,6
  DBI=1.414*DRB
  IF(AUSFUE.EQ.1) DBI=DRB+2.*(SM+0.2)
42 IF(PP1-8.)7,7,8
7 PP=10.
  GC TO 9
8 PP=PP1*1.25
9 TE=TP1+20.
  SIGM=SIGMA(TE,MATBEH,KORR)
  SB=DBI*PP*1.019716/(200.*(SIGM      )-PP*1.019716)
  SB=FLOAT(IFIX(SB*1.E+3+0.99))*1.E-3
  IF(SB-SBMIN)10,11,11
10 SB=SBMIN
11 IF(BFL)13,46,21
46 GOFLA=0.
  GUFLA=0.
  CI=0.
  MATSR=3
  ITYP=1
  STGRFD=1
  CALL VORFLA(TP1,PPI,DRB+2.*SM,MATBEH,MATSR,ITYP,HFLU,CI,SB,DBI,
1BFL,      HFL0,GOFLA,GUFLA,DAFLA)
  GC TO 14
13 BFL=0.2
21 IF(HFL0)22,22,23
22 HFL0=0.130
23 IF(HFLU)24,24,14
24 HFLU=0.225
14 IF(AUSFUE.NE.1) GO TO 57
  DBA=DAFLA
  SB=FLOAT(IFIX(SB*1.E+3+0.99))*1.E-3
    SB=DBA*PP*1.019716/(200.*SIGM +PP*1.01976)
  IF(SB.LT.SBMIN) SB=SBMIN
  DEI=DBA-2.*SB
57 DPL=DRB+BFL*0.75+2.*SM
  CALL ROBO (PP,TE,CPL,DA,T,MATRPL,H,SIG,EF)
  HSA=0.268*DRB
  IF(PS2-8.)15,15,16
15 PS=10.
  GC TO 17
16 PS=1.25*PS2
17 TES=TS2+20.
  SIGM=SIGMA(TES,MATRPL,KORR)
  SSA=0.6666666*DRB*PS*1.019716/(200.*(SIGM      )+PS*1.019716)
```

- 128 -

```

SSA=FLOAT(IFIX(SSA*1.E+3+0.99))*1.E-3
IF(SSA-SSAMIN)18,19,19
18 SSA=SSAMIN
19 DELH1=0.1
DELH2=0.2
HRPLA=GH+DELH1+DELH2
RRB=0.5*DRB
RPL=0.5*DPL
REI=0.5*DBI
DFLI=DRB+2.*SM
DZI=DZ -0.1
SZ=DZI*PS*1.019716/(200.*(SIGM      )-PS*1.019716)
SZ=FLOAT(IFIX(SZ*1.E+3+0.99))*1.E-3
IF(SZ-SZMIN)20,25,25
20 SZ=0.01
C GEWICHTSBERECHNUNG
25 HRPL=HRPLA+2.*H
DZII=DZI-2.*SZ
RLZ=HRPL+RRB
S=0.5*(DA-DI)
TATRL=RL+(HRPL-GH)
HFLO=(HFLO-SB)*2.747479
HKA=SQRT((0.5*DFLI)**2+(HFLO+HFLO)**2)
HI=HSA+2.*H+HKA+SSA+HRPLA
HGES=HI+4.466666E-2*DBI+2.*SB
VZ1B3=3.1415*((DZI-SZ)*SZ*RLZ+((DZI+0.03)+(DZI+0.05))*0.01*HRPL)
VRB=0.7853982*(DA*DA-DI*DI)*TATRL*ARG
VRPL=((DRB+1.5*BFL)**2+DRB*DRB)-2.*((Z*DZ+ARG*DA*DA))*0.7853982*H
VRPLSB=4.*((DRB*DRB-DZ*DZ-ARG*DA*DA)*0.7853982*0.01
VSK=3.1415*0.134*SSA*3.*((DRB-SSA)**2
VRBM=(DRB+SM)*3.1415*GH*SM
VFLU=0.7853982*((DRB+2.*BFL)**2-DRB*DRB)*HFLU
VFLO=0.7853982*((DRB+2.*BFL)**2-DRB*DRB)*HFLO+
1(DRB+SB)*3.1415*HFLO*SB+
2(HFLO-SB)*HFLO*0.5*(DRB+2.*((SB+0.333333*(HFLC-SB)))*3.1415
VK=3.1415*2.*((HKA+SB)*SB*(HKA-(HFLO+HFLO)))
IF(AUSFUE.NE.1) GO TO 55
HC=0.
VSB=0.
ELC=0.
C=C.
F1=0.
F2=0.
XC=0.
GO TO 54
55 C=0.5*(DBI-DRB-2.*BFL)
ELC=C*2.925
HC=C*2.74748
VSB=(DBI-C)*3.1415*ELC*SB
54 DBA=DBI+2.*SB
DEH =0.86603*DBA-SQRT((DBA*(1.-EM))**2-(DBA*(0.5-EM))**2)
HBZYL=HGES-(HKA      +H+HFLU+HC+0.134*DBI+2.*SB+DEH)
VBZYL=HBZYL*(DBI+SB)*3.1415*SB
VBOD=2.*3.1415*0.134*(DBI+SB)**2*SB
GEWZU=50.
GEZUFA=1.E-2*(1.E+2+GEWZU)
GRB=7.85E+3*VRB*GEZUFA*1.E-3
GCB=7.85E+3*GEZUFA*(VZ1B3+VRPL+VRPLSB+VSK+VFLC+VK)*1.E-3
GCBTE=GOB+GRB
IF(GUFLA.NE.0.) VFLU=GUFLA/7.85E+3

```

IF(GOFLA.NE.0.) VFLO=GOFLA/7.85E+3
GUNT=7.85E+3*GEZUFA*(VRBM+VFLU+VSB+VBZYL+VBCD)*1.E-3
GEEH=7.85E+3*(VFLU+VFLO+VK+VSB+VBZYL+VBCD)*1.E-3
GGES=(GOBTE+GUNT)

C VCLUMEN PRIMAERSEITIG

IF(AUSFUE.EQ.1) GO TO 56

F1=BFL*HC

F2=0.5*HC*C

X0=(F1*0.5*BFL+F2*(BFL+0.3333333*C))/(F1+F2)

56 VPRI=3.1415*(0.25*DBI*DBI*HBZYL

1+(F1+F2)*(DRB+2.0*(SM+X0)))

2+2.568479E-2*DRB*DRB*DRB

VSAMM=0.1309282*DRB*DRB*DRB

VSARPL=0.7853982*DRB*DRB*H+VSAMM

VZ=0.7853982*DZ*DZ* HRPLA

VRBA=ARG*0.7853982*DA*DA*(RL+DELH1+DELH2)

VNAP=(VPRI-(VSARPL+VZ+VRBA+VRPLSB+VRBM))*C.8

TM=(TP1+TP2)*0.5

GNAP=VNAP*RCS1NA(TM)*1.E-3

C SEKUNDAER

VNAZ=0.7853982* DZI **2*RLZ

VNASA=VSAMM-VSK

VNARB=0.7853982*ARG*DI*DI*TATRL

HKCZY=HFLO+HFLS

VKOPF=0.7853982*(DRB*DRB*HKOZY+4.0*(RRB-HKCZY)**2*(RRB-
10.333333*(RRB-HKOZY))-DZI*DZI*RRB)

VNAS=(VNAZ+VNASA+VNARB+VKOPF)*0.9

TM=(TS1+TS2)*0.5

GNAS=VNAS*RCS1NA(TM)*1.E-3

HUNT=HGES-(H+HKA+SB)

DPL=BFL*1.5+DRB

C KOSTENRECHNUNG

HKF=HFZ*FRKD

BEKO=GBEH*BEKOS*1.E+3

GEKO=HKF+BEKO+RUKC

ZIST=ZIST*1.E-2

AFA=ZIST/(1.0-(1.0+ZIST)**(-ABSD))

JAKO=AFA*GEKO

V1=3.1415/12.*DBA*DBA*DBA

V2=0.7854*DBA*DBA*(HGES-(HKA+SB)-0.133*DBA)

V3=3.1415*0.812E-2*DBA*DBA*DBA

VBAU=V1+V2+V3

BBB(7)=VBAU

KKKK=IBEPLO+1

IF(KDRU)44,44,45

44 DPPRI=0.

DPSEK=0.

GC TO 47

45 CALL NAWDRU

47 WRITE(6,1015)

WRITE(6,1000) DP1,DPL,HC,VPRI,VKCFF

WRITE(6,1001) DP2,DRB,HKOZY,VSAMM,VNAS

WRITE(6,1002) DS1,SSA,W1P,VSARPL,GNAS

WRITE(6,1003) DS2,DZII,W2P,VZ,GRB

WRITE(6,1004) BFL,SZ,W1S,VRBA,GEZUFA

WRITE(6,1005) HFLO,RLZ,W2S,VNAP,GBEH

WRITE(6,1006) HFLO,HBZYL,GOB,GNAP,HUNT

WRITE(6,1007) DBI, GOBTE,VNAZ,HSA

WRITE(6,1008) SB,HI,GUNT,VNASA,DFLI

WRITE(6,1009) DBA,HGES,GGES,VNARB,DELT1

WRITE(6,1010) HRPLA,DZI, HRPL,TATRL
WRITE(6,1011) HFLS,C,ELC,VBAU,H
WRITE(6,1012) GBEH,HKA,DELH2
WRITE(6,1013) GEKO,JAKO,AFA
WRITE(6,1014) HFK,BEKO
1000 FFORMAT(1H0,7HDP1 =F8.4,7H M ,1X,7HDPL =F8.4,7H M ,1X,
17HHC =E13.6,7H M ,1X,7HVPRI =E13.6,7H M**3 ,1X,
27HVKOPF =E13.6,7H M**3)
1001 FORMAT(1H ,7HDP2 =F8.4,7H M ,1X,7HCRB =F8.4,7H M ,1X,
17HHKOZY =E13.6,7H M ,1X,7HVSAMM =E13.6,7H M**3 ,1X,
27HVNAS =E13.6,7H M**3)
1002 FFORMAT(1H ,7HDS1 =F8.4,7H M ,1X,7HSSA =F8.4,7H M ,1X,
17HWP1 =E13.6,7H M/S ,1X,7HVSARPL=E13.6,7H M**3 ,1X,
27HGNAS =E13.6,7H T)
1003 FORMAT(1H ,7HDS2 =F8.4,7H M ,1X,7HDZII =F8.4,7H M ,1X,
17HWP2 =E13.6,7H M/S ,1X,7HVZ =E13.6,7H M**3 ,1X,
27HGRB =E13.6,7H T)
1004 FORMAT(1H ,7HBFL =F8.4,7H M ,1X,7HS2 =F8.4,7H M ,1X,
17HWS1 =E13.6,7H M/S ,1X,7HVRBA =E13.6,7H M**3 ,1X,
27HGEZUFA=E13.6,7H)
1005 FORMAT(1H ,7HHFLU =F8.4,7H M ,1X,7HRLZ =F8.4,7H M ,1X,
17HWS2 =E13.6,7H M/S ,1X,7HVNAP =E13.6,7H M**3 ,1X,
27HGBEH =E13.6,7H T)
1006 FORMAT(1H ,7HHFL0 =F8.4,7H M ,1X,7HFBZYL =F8.4,7H M ,1X,
17HGOB =E13.6,7H T ,1X,7HGNAP =E13.6,7H T ,1X,
27HHUNT =E13.6,7H M)
1007 FFORMAT(1H ,7HDBI =F8.4,7H M ,1X,8H ,7X,7H ,1X,
17HGOBT =E13.6,7H T ,1X,7HVNAZ =E13.6,7H M**3 ,1X,
27HHSA =E13.6,7H M)
1008 FORMAT(1H ,7HSB =F8.4,7H M ,1X,7HHI =F8.4,7H M ,1X,
17HGUNTE =E13.6,7H T ,1X,7HVNASA =E13.6,7H M**3 ,1X,
27HDFLI =E13.6,7H M)
1009 FORMAT(1H ,7HDBA =F8.4,7H M ,1X,7HGES =F8.4,7H M ,1X,
17HGGES =E13.6,7H T ,1X,7HVNARB =E13.6,7H M**3 ,1X,
27HDELH1 =E13.6,7H M)
1010 FORMAT(1H ,7HHRPLA =F8.4,7H M ,1X,7HDZI =F8.4,7H M ,1X,
18H ,12X,7H ,1X,7HHRPL =E13.6,7H M ,1X,
27HTATRL =E13.6,7H M)
1011 FORMAT(1H ,7HHFLS =F8.4,7H M ,1X,7HC =F8.4,7H M ,1X,
17HFLC =E13.6,7H M ,1X,7HVBHU =E13.6,7H M**3 ,1X,
27HH =E13.6,7H M)
1012 FFORMAT(1H ,7HGBEH =F8.4,7H T ,1X,7HHKA =F8.4,7H ,1X,
17HDELH2 =E13.6,7H M ,1X)
1013 FORMAT(1H ,8H ,7X,7H ,1X,8H ,7X,7H ,1X,
17HGEKO =E13.6,7H DM ,1X,7HJAKO =E13.6,7H DM ,1X,
27HAFA =E13.6,7H)
1014 FFORMAT(1H ,8H ,7X,7H ,1X,8H ,7X,7H ,1X,
17HHFK =E13.6,7H DM ,1X,7HBEKO =E13.6,7H DM)
1015 FORMAT('OBEHAELTERAUSLEGUNG'/' -----')
GC TO (42,43),KKK
43 CALL BEPL01 (DFLI,HFLS,SB,RRB,HRPLA,DELH1,DELH2,SM,HRPL,
1HSA,HUNT ,SSA,HC,HBZYL)
42 DTMAX=0.
DO 49 J=1,NS
DTMAX1=ABS(TMPW(J)-TMSW(J))
IF(DTMAX1-DTMAX)49,50,50
50 DTMAX=DTMAX1
NDTMAX=J
49 CCNTINUE
PI=AMAX1(PS1,PS2)

- 131 -

```
TI=0.5*(TMPW(NDTMAX)+TMSW(NDTMAX))
DRL=RLD(NDTMAX)
IF(NDTMAX.NE.1.OR.NDTMAX.NE.NS)
1DRL=0.5*(RLD(NDTMAX-1)+RLD(NDTMAX+1))
QA=QUZ/(FLOAT(NS)*ARG*DI*3.1415*DRL)
CALL SIPLAR(DA,DI,PI,TI,QA,RI,MATZ,SI(1),SI(2),SI(3))
DO 51 J=1,3
IF(SI(J).LT.10.) GO TO 53
51 CONTINUE
52 CCNTINUE
GO TO 58
53 WRITE(IOUT,1016) (SI(J),J=1,3)
1016 FORMAT(1HO,7HSII  =F8.4,7H      ,1X,7HHSIPRI=F8.4,7H      ,1X,
17HSIPRA =F8.4)
58 IF(STGRFD.EQ.0) GO TO 59
CALL FLADRU
59 RETURN
END
```

CN
SUBROUTINE DRUMAN (KON,DBI,DZ,T,DA,RL,BP,CH,PM,TM,DBAU,DBIN,
1TH,NRIBA,NRABA,BC,ARG,DPS,IINTWR,VCM,VBM,VZM,FSB,FSC,RESB,
1RESC)
C SUBROUTINE ZUR BESTIMMUNG DER DRUCKABFAELLE IN WAERMETAUSCHERN MIT
C GERADENROHREN UND UMLENKBLECHEN MANTELSEITIG
C KCN KONSTANTE KON = 1 KREISABSCHNITTFOERMIGE UMLENKBLECHE
C KON KONSTANTE KON = 2 KONZENTRISCHE UMLENKBLECHE
C DBI (M) INNENDURCHMESSER DES BEHAELTERS
C DZ (M) ZENTRALROHRDURCHMESSER
C T (M) ROHRTTEILUNG
C DA (M) AUSSENDURCHMESSER DER TAUSCHERROHRE
C RL (M) ROHRPLATTENABSTAND (ROHRLAENGE)
C BP (M) MITTLERER ABSTAND ZWEIER UMLENKBLECHE
C DH (KG/H) MANTELSEITIGER DURHSATZ
C PM (ATA) MITTLERER BETRIEBSDRUCK
C TM (GRD C) MITTLERE BETRIEBSTEMPERATUR
C ERFORDELICH BEI KCN = 2
C DBAU (M) AUSSENDURCHMESSER DER INNENBAFFLE
C DBIN (M) DBAU MUSS GROESSER ALS DBIN SEIN
C TW (GRD C) ROHRWANDTEMPERATUR
C NRIBA ANZAHL DER INNENBAFFLEN BEI KONZENTRISCHER ANORDNUNG
C BZW. ANZAHL DER BAFFLEN BEI KON = 1
C NRABA ANZAHL DER AUSSENBAFFLEN BEI KONZENTRISCHER ANORDNUNG
C BC (M) HOEHE DES UMLENKBLECHFENSTERS BEI KON = 1
C ARG ANZAHL DER TAUSCHERRCHRE
C DPS (AT) DRUCKABFALL MANTELSEITIG
C IINTWR STEUERKONSTANTE FUER ZWISCHENWERTE
DIMENSION DDUR(6),DBST(5),AN(10)
C VCM (M/S) DURHSATZGESCHW. PARALLEL ZU DEN BAFFLEN
C VBM (M/S) DURCHFLUSSGESCHW. IM BAFFLE-FENSTER
C VZM (M/S) GEOMETRISCHER MITTELWERT ZWISCHEN VCM UND VBM
C FSB (M**2) SROEMUNGSLAECHE IM BAFFLE-FENSTER
C FSC (M**2) STOEMUNGSLAECHE PARALLEL ZU DEN BAFFLEN
C RESB REYNOLDSZAHL IM BAFFLEFENSTER
C RESC REYNOLDSZAHL PRALLEL ZU DEN BAFFLEN
DATA DDUR/2.54E-3,3.12E-3,3.81E-3,4.44E-3,5.71E-3,7.6E-3/,
1DBST/0.333,0.432,0.585,0.99,1.37/,
2AN/8.1,-1.66,0.26028,-2.4412E-2,1.2847E-3,-3.4971E-5,3.8285E-7,
326.8,0.5459,5.3401E-5/
REAL NC,NS,M,NW1,NW2,NWT1,NWT2,NUE,NW,NB,NWT,NRIBA,NRABA,NSK
CAB=0.
WERT=1.
KA=0
IF(KA.EQ.0) GO TO 30
IF(NRIBA)26,26,27
26 IF(KON.EQ.2) GO TO 29
C 26 IF(KON)28,28,29
28 NRIBA=IFIX(RL/BP)
GO TO 30
29 NRBAF=IFIX(RL/BP)
NRBA=NRBAF/2
RBA1=NRBA
RBA2=FLOAT(NRBAF)/2.
IF((RBA1+0.1).GT.RBA2.AND.(RBA1-0.1).LT.RBA2) GO TO 31
NRIBA=RBA1
NRABA=RBA1+1.
GO TO 27
31 NRIBA=RBA1-1.

NRABA=RBAL
27 BP=RL/(NRIBA+NRABA+1.)
30 D1=DBI
20 DC 10 J=1,5
IF(D1.GT.DBST(J)) GO TO 10
D2=D1-DDUR(J)*WERT
GO TO 11
10 CCNTINUE
D2=DBI-DDUR(6)*WERT
11 IF(KA.EQ.1) GO TO 21
KA=1
DB=D2
CDBBAFFLE AUSSENDURCHMESSER (M)
D1=DZ
WERT=-1.
GC TO 20
21 DB2=D2
CDB2 BAFFLE INNENDURCHMESSER UM ZENTR.RCHR (M)
DDBT=0.397E-3
IF(2.*BP.LT.0.915) DDBT=0.794E-3
DBT=DA+DDBT
NB=IFIX(RL/BP-1.)
CNE ANZAHL BAFFLEN
ZQU=IFIX((DBI-DZ)/(2.*T))*2
CZQU ANZAHL ROHRE IM GROESSTEN QUERSCHNITT
C IF((DZ-0.1*DA).LT.DA) ZQU=ZQU+1.
SC=(DBI-ZQU*DA-DZ)*BP*10.76391
SCI=SC
WS=DH*2.204623
GO TO 33
34 DPIII=DPI
KA=2
NSK=DBIN*3.1415/T
SSK=NSK*(T-DA)
SC=BP*SSK*10.76391
CWS DURCHSATZMENGE (LB/HR)
33 GC=WS/SC
CGC MASSENSTROM (LB/HR*FT**2)
NUE=ETA(PM,TM,CAB)*2.375E+4
RE=DA*GC*3.28084/(NUE*2.42)
RESC=RE
IF(IINTWR.EQ.0) GO TO 32
WRITE(6,1010) DA,GC,NUE,RE
1010 FFORMAT(1H,7HDA =,E12.6,2X,7HGC =,E12.6,2X,7HNUE =,
1E12.6,2X,7HRE =,E12.6)
32 ALFA=3.8
IF(RE-1.E+3)1,1,2
2 FC=0.67*RE**(-0.182)
GO TO 24
1 IF(RE-1.E+2)3,4,4
3 FC=39.2*RE**(-0.99)
ALFA=4.8
GC TO 24
4 FC=3.82*RE**(-0.432)
24 FBP=(DBI-((ZQU-1.)*T+DA)-DZ)*BP*10.7639/SC
C IF(KON.GT.0) FBP=FBP*0.5
C IF(KON.GT.1) FBP=FBP*0.5
C BEI KONZENTRISCHEN BAFFLEN IST EINMAL DER AUSSEN- UND EINMAL DER
INNENSPALT, JE NACH BAFFLEART, EINZUSETZEN
NC=IFIX((DBI-2.*BC)/T+0.5)

C IF(KON.GT.0) NC=IFIX((DBAU-DBIN)/(2.*T)+0.5)
C IF(KON.GT.1) NC=IFIX((DBAU-DBIN)/(2.*T)+0.5)
NS=0
M=ALFA*FBP*(1.-(2.*NS/NC)**0.33333)
PHI=(ETA(PM,TM,CAB)/ETA(PM,TW,CAB))**C.14
EDP=EXP(-M)
G =32.2
RCS=1./DVO(PM,TM)*0.62428E-1
DPI=2.*FC*EDP*GC*GC*NC/(G*ROS*PHI*3.6*3.6E+6)
C EINLAUFSTROEMUNG ZENTRIPEDAL DAHER DPIII=DPI
DPIII=DPI
IF(KA.LT.2.AND.KON.EQ.2) GO TO 34
C BAFFLE FLOW
C IF(KON)5,5,6
IF(KON.EQ.1) GO TO 5
6 NW2=IFIX((DBI-DBAU)/(2.*T)+0.5)
NW1=IFIX((DBIN-DZ)/(2.*T)+0.5)
NWT1=IFIX(ARG*(DBIN*DBIN-DZ*DZ)/(DBI*DBI-DZ*DZ)+0.5)
NWT2=IFIX(ARG*(DBI*DBI-DBAU*DBAU)/(DBI*DBI-DZ*DZ)+0.5)
SB1=0.7854*(DBIN*DBIN-DZ*DZ-NWT1*DA*DA)
C SB1 STROEMUNGSFLAECHE UM DAS ZENTRALROHR
SB2=0.7854*(DBI*DBI-DBAU*DBAU-NWT2*DA*DA)
C SB2 STROEMUNGSFLAECHE AM BEHAELTERMANTEL
NW=NW1
NWT=NWT1
SB=SB1
SSB=0.7854*(DBI*DBI-DB*DB)*10.7639
IF(IINTWR.NE.0)
1 IWRITE(6,1014) DBI,DB,SSB
C SSB STROEMUNGSFLAECHE IM RINGRAUM ZWISCHEN BAFFLE UND BEHAELTER
SSB2=0.7854*(DB2*DB2-DZ*DZ)*10.7639
C SSB2 STROEMUNGSFLAECHE IM RINGRAUM ZWISCHEN ZENTRALROHR U. BAFFLE
GC TO 7
5 CCSA=(0.5*DB -BC-0.5*(DBI-DB))/(0.5*DB)
SINA=SQRT(1.-COSA*COSA)
S=DB *SINA
ARCSIN=ARSIN(SINA)
ARCTAN=ATAN((0.5*DB -BC-0.5*(DBI-DB))/S)
A0=(3.1415-2.*ARCTAN)*180./3.1415
F1=(0.5*DB*(A0/360.*3.1415*DB-S)+S*(BC-0.5*(DBI-DB)))*0.5
FG=0.7854*DB *DB
NWT=IFIX(F1/FG*ARG+.5)
SB=(3.1415*(0.25*DBI*DBI)*A0/360.)-(S/DBI)*0.5*DBI*(0.5*DBI-BC)
1-NWT*0.7854*DA*DA
7 GB=WS/(SB*10.7639)
RE=DA*GB*3.28084/(ETA(PM,TM,CAB)*2.375E+4*2.42)
RESB=RE
SQ=(T-DA)*3.28084
AW=NWT*3.1415*DA*BP
DV=4.*SB*BP/AW
VC=WS/(SC*ROS* 3600.)
VB=WS/(SB*ROS*10.7639*3600.)
VZ=SQRT(VC*VB)
C VZ (FT/S)
C IF(KON.GT.0) GO TO 16
IF(KON.GT.1) GO TO 16
NW=IFIX(BC/(0.866*T)-1.)
16 IF(RE-100.)8,9,9
8 DPBI=23.*EDP*NUE*VZ/(G *SQ)*NW+26.*NUE*VZ/(G *DV)*BP/DV+
1RCS*VZ*VZ/G

```
      GC TO 35
  9 DPBI=(2.+0.6*NW)*ROS*VZ*VZ/(2.*G)
C   IF(KON)17,17,19
 35 IF(KON.EQ.2) GO TO 19
 17 SSB=(360.-AO)/360.*0.7854*(DBI*DBI-DB*DB)*10.76391
 19 STB=(ARG-NWT)*0.7854*(DBT*DBT-DA*DA)*10.76391
     SL=SSB+STB
     IF(SL/SC-0.25)12,12,13
 12 JA=1
     JE=7
     GC TO 15
 13 JA=9
     JE=10
 15 X=SL/SC*1.E+2
     IF((SL/SC).GT.0.75) X=0.75E+2
     XN=1.
     AKCNO=0.
     DO 14 J=JA,JE
     XN=XN*X
     AKC=AN(J)*XN
 14 AKONO=AKONO+AKC
     IF(JE.EQ.10) AKONO= AKONO+AN(8)
     AKCNO=AKONO*1.E-2
     AKCNEX=1.-(AKONO*(STB+2.*SSB)/SL)
     IF(IINTWR.NE.0)
        1WRITE(6,1013) AKONO,STB,SSB,SL,SC,AKCNEX
C   IF(KON.EQ.0) GO TO 22
     IF(KON.EQ.1) GC TO 22
     IF(KA.EQ.3) GO TO 23
     DPBII=DPBI
     AKONE=AKCNEX
     NW=NW2
     DPII=DPI
     NWT=NWT2
     SB=SB2
     SSB=SSB2
     KA=3
     GC TO 7
C DPS IN (LB/FT**2)
 22 DPS= 2.*DPIII*(1.+NW/NC)+(NB-1.)*DPI*AKCNEX+NB*DPBI*AKCNEX
     GC TO 25
 23 DPS=2.*DPIII*(1.+NW/NC)+(NRABA-1.)*DPII*AKONE
     1 +NRIBA*DPI*AKCNEX+NRABA*DPBII*AKONE+NRIBA*DPBI*AKCNEX
 25 DPS=DPS*7.0307E-2/144.
C   1 LB/IN**2 ENTSPRICHT 7.03007E-2 KP/CM**2
     VCM=VC*0.3048
     VEM=VB*0.3048
     VZM=VZ*0.3048
     FSB=SB
     FSC=SC/10.7639
C DPS IN KP/CM**2
     IF(IINTWR.EQ.0) RETURN
     WRITE(6,1000) D2,DB,DB2,DBT,NB,ZQU
     WRITE(6,1001) SC,WS,GC,NUE,RE,FC
     WRITE(6,1002) FBP,NC,M,PHI,EDP,ROS
     WRITE(6,1003) DPI,NW2,NW1,NWT1,NWT2,SB1
     WRITE(6,1004) SB2,NWT,NW,SB,SSB,SSB2
     WRITE(6,1005) COSA,SINA,S,ARCSIN,AO,F1
     WRITE(6,1006) FG,GB,SQ,AW,DV,VB
     WRITE(6,1008) AKONO,AKONEX,AKONE,SL,NW,DPII
```

WRITE(6,1009) DPS,STB,X,ARCTAN,DPBI,ARG
WRITE(6,1011) VZ,VC,DPBII,NS
WRITE(6,1012) DPIII,SCI,NSK,SSK
1000 FCRRMAT(1H ,7HD2 =,E12.6,2X,7HDB =,E12.6,2X,7HDB2 =,
1E12.6,2X,7HDBT =,E12.6,2X,7HNB =,E12.6,2X,7HZQU =,E12.6)
1C01 FCRRMAT(1H ,7HSC =,E12.6,2X,7HWS =,E12.6,2X,7HGC =,
1E12.6,2X,7HNUE =,E12.6,2X,7HRE =,E12.6,2X,7HFC =,E12.6)
1002 FCRRMAT(1H ,7HFBP =,E12.6,2X,7HNC =,E12.6,2X,7HM =,
1E12.6,2X,7PHPI =,E12.6,2X,7HEDP =,E12.6,2X,7HROS =,E12.6)
1003 FCRRMAT(1H ,7HDP1 =,E12.6,2X,7HNW2 =,E12.6,2X,7HNW1 =,
1E12.6,2X,7HNWT1 =,E12.6,2X,7HNWT2 =,E12.6,2X,7HSB1 =,E12.6)
1C04 FCRRMAT(1H ,7HSB2 =,E12.6,2X,7HNWT =,E12.6,2X,7HNW =,
1E12.6,2X,7HSB =,E12.6,2X,7HSSB =,E12.6,2X,7HSSB2 =,E12.6)
1C05 FCRRMAT(1H ,7HCOSA =,E12.6,2X,7HSINA =,E12.6,2X,7HS =,
1E12.6,2X,7HARCSIN=,E12.6,2X,7HAO =,E12.6,2X,7HF1 =,E12.6)
1C06 FCRRMAT(1H ,7HFG =,E12.6,2X,7HGB =,E12.6,2X,7HSQ =,
1E12.6,2X,7HAW =,E12.6,2X,7HDV =,E12.6,2X,7HVB =,E12.6)
1C07 FCRRMAT(1H ,7HVC =,E12.6,2X,7HVZ =,E12.6,2X,7HNW =,
1E12.6,2X,7HVC =,E12.6,2X,7HSTB =,E12.6,2X,7HSL =,E12.6)
1C08 FCRRMAT(1H ,7HAKONO =,E12.6,2X,7HAKONEX=,E12.6,2X,7HAKONE =,
1E12.6,2X,7HSL =,E12.6,2X,7HNWB =,E12.6,2X,7HDPII =,E12.6)
1C09 FCRRMAT(1H ,7HDPS =,E12.6,2X,7HSTB =,E12.6,2X,7HX =,
1E12.6,2X,7HARCTAN=,E12.6,
22X,7HDPBI =,E12.6,2X,7HARG =,E12.6)
1011 FCRRMAT(1H ,7HVZ =,E12.6,2X,7HVC =,E12.6,2X,7HDPBII =,
1E12.6,2X,7HNS =,E12.6)
1C12 FCRRMAT(1H ,7HDPIII =,E12.6,2X,7HSCI =,E12.6,2X,7HNSK =,
1E12.6,2X,7HSSK =,E12.6)
1C13 FCRRMAT(1H ,7HAKONO =,E12.6,2X,7HSTB =,E12.6,2X,7HSSB =,
1E12.6,2X,7HSL =,E12.6,2X,7HSC =,E12.6,2X,7HAKONEX=,E12.6)
1014 FCRRMAT(1H ,7HDBI =,E12.6,2X,7HDB =,E12.6,2X,7HSSB =,
1E12.6)
RETURN
END

CN
SUBROUTINE BAFFLE (KON,DBI,ARG,DA,DI,T,DH,TM,PM,TMW,DZ,M,RL,
18P,DBAU,DBIN,NRIBA,NRABA,BC,L,IINTWR)
C SUBROUTINE ZUR BERECHNUNG DES BAFFLE ABSTANDES
C KCN KONSTANTE KON = 1 KREISABSCHNITT FUER MIGE UMLENKBLECHE
C KCN KONSTANTE KON = 2 KONZENTRISCHE UMLENKBLECHE
C DBI (M) BEHAELTER INNENDURCHMESSER
C ARG TAUSCHERROHRZAHL
C DA (M) ROHRAUSSENDURCHMESSER
C DI (M) ROHR INNENDURCHMESSER
C T (M) ROHRTEILUNG
C DH (KG/H) MANTELSEITGER DURCHSATZ
C TM (GRD C) MITTLERE MEDIUMSTEMPERATUR
C PM (ATA) MITTLERER MEDIUMSDRUCK
C TMW (GRD C) MITTLERE ROHRWANDTEMPERATUR
C DZ (M) ZENTRALROHRDURCHMESSER
C M MATERIAL
C RL (M) TAUSCHERROHRLAENGE

C AUSGABEN
C BP (M) MITTLERER ABSTAND ZWEIER UMLENKBLECHE
C DBAU (M) AUSSENDURCHMESSER DER INNENBAFFLE
C DBIN (M) DBAU MUSS GROESSER ALS DBIN SEIN
C NRIBA (M) INNENDURCHMESSER DER AUSSENBAFFLE
C NRIBA ANZAHL DER INNENBAFFLEN BEI KONZENTRISCHER ANORDNUNG
C BZW. ANZAHL DER BAFFLEN BEI KON = 0
C NRABA ANZAHL DER AUSSENBAFFLEN BEI KONZENTRISCHER ANORDNUNG
C BC (M) HOEHE DES UMLENKBLECHFENSTERS BEI KON = 1
C ARG ANZAHL DER TAUSCHERROHRE
C L (M) MAXIMALE FREIE LAENGE ZWISCHEN ZWEI EINSPANNSTELLEN
C IINTWR STEUERKONSTANTE FUER ZWISCHENWERTE
REAL NWT,NS,NRBA,NRBAI,NRIBA,NRABA,L
BC=0.
DBAU=0.
DBIN=0.
NRABA=0.
NRIBA=0.
PROFA=44.
KDST=0
FI=0.
SI=0.
FG=0.7854*(DBI*DBI-DZ*DZ)
F=PROFA*1.E-2*FG
R=DBI*0.5
IF(KON.GT.1) GC TC 8
RQHAL=0.5*R*R
3 PHI=0.
DPHI=10.*3.1415/180.
1 PHI=PHI+DPHI
FSEG=RQHAL*(PHI-SIN(PHI))
IF(FSEG.LT.F) GO TO 1
PHI=PHI-DPHI
DPHI=DPHI*0.1
IF(DPHI.GT.0.1745E-4) GO TO 1
5 BOG=PHI*R
S=R *SIN(0.5*PHI)*2.
BC=(2.*F-R*(BOG-S))/S
CCN3=1.
IF(KDST.EQ.1) GO TO 9

```
IF((DBI-2.*BC).GT.DZ) GO TO 9
CCN3=2.
COSA=2.*(R-BC)/DZ
SINA=SQRT(1.-COSA*COSA)
PHII=ARCSIN(SINA)
SI=SINA*DZ
FI=0.125*DZ*DZ*(2.*PHII-SIN(2.*PHII))
F=F+FI
KDST=1
GO TO 3
9 F=F-FI
NWT=ARG*(PROFA*1.E-2)
SB=F-(NWT*0.7854*DA*DA)
NS=FLOAT(IFIX((S-SI)/(CCN3*T)))*CCN3
NS=IFIX(NS/2.)*2
SS=S-NS*DA-SI
C BF=SB/SS
C BP=SB/SS*2.
BP=SB/(SS*2.)
IF(IINTWR.NE.0) WRITE(6,1004) BP,SB,SS,NS,S,SI,CCN3,T,F,DA,
1 ARG,DBI,DZ,NWT
NRBA=IFIX(RL/BP+0.3)
NRBAI=NRBA
IF(KON.EQ.1) NRIBA=NRBAI
7 BF=RL/NRBAI
DVOL=DVO(PM,TM)
IF(IINTWR.EQ.0) GO TO 12
WRITE(6,1004) DH,DVOL,BP,SS,NRBAI,RL,PM,TM
1004 FORMAT(' ',8E15.6)
12 WMAX=DH*DVOL /(3600.*BP*SS)
C MAXIMALE RADIALSTROEMUNG ZWISCHEN DEN BUFFLEN
CALL SCHWIN(DA,DI,WMAX,TM,PM,TMW,M,L,IINTWR)
C IF(3.*BP.LE.L) GO TO 6
C IF(2.0*BP.LE.L) GO TO 6
IF(BP.LE.L) GO TO 6
C IF(KON.GT.0) GO TO 10
IF(KON.GT.1) GO TO 10
NRBAI=NRBAI+1.
GO TO 7
10 NRBAI=NRBAI+2.
GO TO 7
8 DBIN=SQRT(DZ*DZ+F/0.7854)
KA=1
DBAU=SQRT(DBI*DBI-F/0.7854)
NS=DBIN*3.1415/T
C SS=DBIN*3.1415-NS*DA
SS=NS*(T-DA)
NWT=F*ARG/FG
SB=F-(NWT*0.7854*DA*DA)
BP=SB/SS*2.
NRBA=IFIX(RL/(BP)+0.3)
C NRBA=IFIX(RL/(2.*BP)+0.3)
C MINIMALER BAFFLE ABSTAND 2 * BP
NRBAI=NRBA-2.
N=NRBA
ANRBA=NRBA/2.
AN=N/2
IF(ABS(ANRBA-AN).GT.0.1) GO TO 7
NRBAI=NRBAI-1.
GO TO 7
```

```
C   6 IF(KON.EQ.0) GO TO 11
C   6 IF(KON.EQ.1) GO TO 11
C     NRIBA=IFIX(NRBAI/2.)
C     NRABA=NRIBA+1.
11 CONTINUE
C     IF(IINTWR.EQ.0) RETURN
C     WRITE(6,1000) FG,F,R,CON1,DPHI,DCCN
C     WRITE(6,1001) PHI,CONPHI,BOG,S,BC,CCN3
C     WRITE(6,1002) NWT,SB,NS,SS,BP,NRBA
C     WRITE(6,1003) NRBAI,WMAX,DBIN,DBAU,NRIBA,NRABA
1000 FFORMAT(1H0,7HFG  =,E12.6,2X,7HF  =,E12.6,2X,7HR  =,E12.6,
      12X,7HCON1 ,E12.6,2X,7HDPH =,E12.6,2X,7HCCON =,E12.6)
1001 FORMAT(1H ,7HPHI =,E12.6,2X,7HCCNPHI=,E12.6,2X,7HBOG =,E12.6,
      12X,7HS  ,E12.6,2X,7HBC  =,E12.6,2X,7HCON3 =,E12.6)
1002 FORMAT(1H ,7HNWT =,E12.6,2X,7HSB  =,E12.6,2X,7HNS  =,E12.6,
      12X,7HSS  ,E12.6,2X,7HBP  =,E12.6,2X,7HNRBA =,E12.6)
1003 FORMAT(1H ,7HNRBAI =,E12.6,2X,7HWMAX =,E12.6,2X,7HDBIN =,E12.6,
      12X,7HDBAU ,E12.6,2X,7HNRIBA =,E12.6,2X,7HNRABA =,E12.6)
C     RETURN
C     END
```

CN
C SUBROUTINE SCHWIN (DA,DI,W,TMS,PMS,TMW,M,L,IINTWR)
C SUBROUTINE ZUR BERECHNUNG DER STROEMUNGSINDUIZIERTEN SCHWINGUNGEN
C DA (M) ROHRAUSSENDURCHMESSER
C DI (M) RCHRINNENDURCHMESSER
C W (M/S) ANSROEMGESCHWINDIGKEIT
C TMS (GRD C) MITTLERE SEKUNDAERMEDIUMSTEMPERATUR
C PMS (ATA) MITTLERER SEKUNDAEMEDIUMSDRUCK
C TMW (GRD C) MITTLERE TEMPERATUR DES ROHRES
C M MATERIAL
C L (M) MAXIMALER ABSTAND ZWISCHEN ZWEI EINSPANNSTELLEN
C IINTWR STEUERKONSTANTE FUER ZWISCHENWERTE
REAL J,MI,L
ICLT=6
C SI = SICHERHEIT GEGEN RESONANZ
SI=1.2
SR=0.22
G=9.81
FAN=SR*W/DA
J=3.1415/64.*(DA**4-DI**4)
MI=0.7854*((DA*DA-DI*DI)*7.85E+3+DI*DI/DVC(PMS,TMS))
L=SQRT(3.1415/(2.*SI*FAN)*SQRT(G*EMCDUL(TMW,M)*1.E6*J /MI))
IF(IINTWR.EQ.0)RETURN
WRITE(IOUT,1000)DA,DI,W,TMS,PMS,TMW
WRITE(IOUT,1001)M,L,FAN,J,MI,L
1000 FCRMAT(1H0,7HDA =,E12.6,2X,7HDI =,E12.6,2X,7HW =,E12.6,
12X,7HTMS ,E12.6,2X,7HPMS =,E12.6,2X,7HTMW =,E12.6)
1001 FCRMAT(1H ,7HM =,I12,2X,7HL =,E12.6,2X,7HFAN =,E12.6,
12X,7HJ ,E12.6,2X,7HMI =,E12.6,2X,7HL =,E12.6)
RETURN
END

CN
SUBROUTINE RORAUF (KSTEU,KSTEIN,T,F,DAZ,DZZ,ARG,DPL,ZERSE,ZZWII,
IZWEG,ZG,ZGII,Z,IINTWR)
C KSTEU STEUERFAKTOR
C T (M) RCHRTEILUNG
C F (M**2) STROEMUNGSFLAECHE
C DAZ (M) ROHRAUSSENDURCHMESSER
C DZZ (M) ZENTRALROHRDURCHMESSER
C ARG () ANZAHL DER TAUSCHERRROHR
C DPL (M) ROHRBUENDEL-OBZW. ROHRPLATTENDURCHMESSER
NR. DER ERSTEN VOLLAUSGEEILDETEN SECHSECKTEILUNG
C ZWEG ROHRAUSSENDURCHMESSER
ZZWII ROHRAUSSENDURCHMESSER
C ZG NEU ERRECHNETE ROHRAUSSENDURCHMESSER
C ZGII ROHRAUSSENDURCHMESSER AUSSERHALB DER LETZTEN VOLLAUSGEEILDETEN SECHSECK-
TEILUNG
C Z ANZAHL DER VOLLAUSGEEILDETEN SECHSECKREIHEN
C IINTWR STEUERGROESSE ZUM AUSDRUCKEN VON ZWISCHENERGEBNISSEN
ICUT=6
ZERSE=0.
ZZWII=0.
ZWEG=0.
DELT=1.E-3
KST=0
FALT=F
FZENT=0.7854*DZZ*DZZ
ITERNR=0
DELF=FALT*1.E-3
IF(T)2,2,3
3 KST=1
GO TO 6
2 T=1.25*DAZ
GO TO 6
5 T=T+DELT
ITERNR=ITERNR+1
6 IF(DZZ.LT.DAZ) GO TO 1
CALL GECIN(KSTEIN,DZZ,T,ZERSE,ZZWII,ZWEG)
1 ZG=ARG+ZWEG
CALL GEOAUS(KSTEU,DAZ,T,DPL,ZG,ZGII,Z,FAUS,IINTWR)
F=FAUS-FZENT+ZZWII*0.7854*DAZ*DZZ
IF(IINTWR.EQ.0) GO TO 8
WRITE(IOUT,1002) T,F,FAUS,FALT,FZENT
WRITE(IOUT,1003) DELF,ITERNR
1002 FCRMAT(' T =',G15.6,' F =',G15.6,' FAUS =',G15.6,' FALT ='
1,G15.6,' FZENT =',G15.6)
1003 FORMAT(' DELF =',G15.6,' ITERNR =',G15.6)
8 IF(T.LT.1.25*DAZ) GO TO 7
IF(KST.GT.0) GO TO 4
IF((FALT+DELF).GE.F.AND.(FALT-DELF).LE.F) GO TO 4
IF(DELT.LT.0.99E-6) GO TO 4
IF(ITERNR.GT.50) GO TO 4
IF(F.LT.FALT) GO TO 5
T=T-DELT
DELT=DELT*0.1
GO TO 5
7 WRITE(IOUT,1001)
1001 FORMAT(' TEILUNG WUERDE SICH KLEINER ALS 1.25*DAZ ERGEBEN DAHER MI
IT 1.25*DAZ WEITER GERECHNET')
GO TO 3

```
4 CCNTINUE
ARGNZ=ZG-ZWEG
IF(IINTWR.NE.0)
1WRITE(1001,1000) ITERNR,ARG,ARGNZ
1000 FORMAT(' ',I10,' .ITERATION IN RORAUF      ARGALT =',E15.6,
1'   ARGNEU =',E15.6)
RETURN
END
```

CN
C SUBROUTINE GEOIN (KSTEU,DZ,T,Z,ZGII,ZIG)
C AUFTEILUNG DER ROHRE BEI MITTLEREM ZENTRALROHR IN HEXAGONALEM
C GITTER
C DA AUSSENDURCHMESSER DER TAUSCHERROHRE
C T TEILUNGSABSTAND VON ROHRMITTE ZU RCHRMITTE
C KSTEU = 1 REINE SECHSECKTEILUNG
C = 0 ROHRE NOCH ZWISCHEN ERSTER SECHSECKTEILUNG UND ZENTRALROHR
C UNTERBRINGEN
C DZ ZENTRALROHDURCHMESSER , BZW. ROHRPLATTENBOHRUNG
C Z NR. DER ERSTEN VOLLEN SECHSECKTEILUNG VON DZ=DA=0. AOS
C GEZAELT
C ZIG ROHRANZAHL, DIE DURCH DZ VERLICREN GEHT
C ZGII ROHRANZAHL ZWISCHEN DZ UND ERSTER VOLLAUSGEBILDETN
C SECHSECKTEILUNG AUSSERHALB VON DZ
ZGII=0.
RMIN=0.5*(DZ+T)
TH=0.866025*T
Z=IFIX((RMIN/TH)+0.99)
RH=Z*TH
RT=Z*T
ZGI=1.+3.*(Z-1.)*(Z-2.)
IF(KSTEU)1,1,2
2 ZIG=ZGI
7 RETURN
1 NTI=IFIX((RT-RMIN)/T+0.01)
IF(NTI)2,2,3
3 DO 5 J=1,NTI
X=J
ZGII=ZGII+6.
R=RH-(X*TH)
KK=IFIX(0.5*(Z-X)+0.01)
DO 5 K=1,KK
Y=K
TH12=0.5*(Z-X)*T-Y*T
IF(TH12)5,5,6
6 R1=SQRT(R*R+TH12*TH12)
IF(R1-RMIN)5,4,4
4 ZGII=ZGII+12.
5 CONTINUE
ZIG=ZGI-ZGII
GO TO 7
END

CN
C SUBROUTINE GEDAUS(KSTEU,DA,T,DPL,ZG,ZGII,Z,F,IINTWR)
C RCHRPLATTENDURCHMESSER BEI GEGEBENER ROHRANZAHL
C DA AUSSENDURCHMESSER DER TAUSCHERROHRE
C T TEILUNGSABSTAND VON ROHRMITTE ZU RCHRMITTE
C KSTEU STEUERGROESSE
C = 0. KREISFLAECHE WIRD AUFGEFUELLT
C = 1. SECHSECKFLAECHE WIRD AUFGEFUELLT
C = 2. ZWOELFECKFLAECHE WIRD AUFGEFUELLT
C DPL ERFORDERLICHER PLATTENDURCHMESSER
C Z ANZAHL DER VOLLAUSGEBILDETN SECHSECKREIHEN
C ZG EINGEHENDE, BZW. NEU ERRECHNETE ROHRANZAHL
C ZGII ROHRANZAHL DIE NOCH AUSSERHALB DER VOLLAUSGEBILDETN
C SECHSECKTEILUNG UNTERZUBRINGEN IST
C IINTWR STEUERGROESSE ZUM AUSDRUCKEN VON ZWISCHENERGEBNISSEN
C IOUT=6
KDM=0
IF(ZG.GT.0.) KDM=1
DELZGA=1.E+10
KDI=0
ZEIN=ZG
TH=0.866025*T
FSS=T*TH
IF(KSTEU-1)1,2,3
1 B=1.27324
GC TO 7
2 B=1.5396
GC TO 7
3 B=1.33333
7 IF(ZG)23,23,24
23 FGES=DPL*DPL/B
GC TO 25
24 FGES=FSS*ZG
25 DPI=SQRT(B*FGES)
29 Z=IFIX((0.5*DPI/T)+0.01)
ZGII=0.
ZGI=1.+3.*(Z+1.)*Z
ZGN=ZGI
DPL=2.*(Z+1.)*T
IF(KSTEU-1)4,15,6
15 ZG=ZGN
F=(DPL*DPL/B-ZG*0.7853982*DA*DA)
IWR=999
IF(IINTWR.NE.0) WRITE(IOUT,1001)ZEIN,ZG
1001 FORMAT(1H , 'ZEINGANG=' , E15.6, ' ZAUSGANG=' , E15.6)
RETURN
4 DPLI=DPI
GC TO 8
6 DPLI=DP I*0.96593
RPL=0.5*(DPLI-T)
RP=0.5*DPI-0.5176359*T
8 ZI=(0.5*(DPLI-T)-Z*TH)/TH
NI=ZI
1003 FORMAT(' T =' , G12.6, ' RP =' , G12.6, ' ZIL =' , G12.6,
1' TH =' , G12.6, ' NI =' , G12.6)
1004 FORMAT(' Z =' , G12.6, ' ZG =' , G12.6, ' DPL =' , G12.6,
1' DPI =' , G12.6, ' RPL =' , G12.6)
IF(NI)15,15,11
11 DO 10 J=1,NI
X=J

```
ZI=Z+X
JJ=IFIX(ZI+0.001)
JJ=JJ/2
ZII=JJ
GK=(ZI+1.)*0.5
R=(Z+X)*TH
KK=IFIX(GK+0.001)
IF(ZII.GT.(ZI*0.5+0.001).OR.ZII.LT.(ZI*0.5-0.001)) GO TO 13
12 AC=0.
ZGII=ZGII+6.
GC TO 14
13 AC=0.5*T
14 DC 19 N=1,KK
Y=N
TH12=(Y*T)-AC
IF(KSTEU-1)20,20,21
20 R1=SQRT(R*R+TH12*TH12)
IF((R1+0.5*T)-0.5*DPL1)16,16,10
21 IF(R-RPL)22,22,10
22 ABE=0.5*(0.96593*RP-TH12)-0.86603*(R-C.557681*RP)
IF(ABE)10,16,16
16 IF(N-KK)17,18,18
17 ZGII=ZGII+12.
GC TO 19
18 ZGII=ZGII+6.
19 CCNTINUE
20 CONTINUE
ZGN=ZGI+ZGII
DPL=DPI
DPL=FLOAT(IFIX(DPL*1000.+0.99))*1.E-3
DELZG=ZG-ZGN
1006 FCRMAT(' ZG      =',G12.6,' ZGN      =',G12.6,' ZGII     =',G12.6,
1' ZGII     =',G12.6,' DELZG    =',G12.6)
IF(KDM.EQ.0) GC TO 15
ADELZG=ABS(DELZG)
IF(KDI.EQ.0) GO TO 28
IF(DELZG.LT.(-6.)) GO TO 26
IF(DELZGA.LE.ADELZG) GO TO 30
28 DELZGA=ADELZG
KDI=1
DPLM=DPL
ZGIIM=ZGII
ZGNM=ZGN
IF(KDI.EQ.0) GO TO 31
30 DPL=DPL+0.001001
31 CONTINUE
1000 FCRMAT(1H , 'DPL =',E15.7,' DPI = ',E15.7)
DPI=DPL
GC TO 29
26 DPL=DPLM
ZGII=ZGIIM
ZGN=ZGNM
GC TO 15
END
```

CN

```
SLROUTINE GEOKR
DIMENSION DDZ( 3),STZ( 3),ARZ( 3),WZ( 3),TP(22),T2(22),RLD(20),
1X(22),Y(22),ITEXT(15),RRR(3)
2,KKK(10),BBB(30),TMSW(20),TMPW(20)
CCMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KCANN4
CCMON XIFVOR(88)
COMMON DRB ,FP,FS,TP1 ,TP2 ,TS1 ,TS2 ,WF1 ,WP2,WS1,WS2,PPI ,PP2 ,
1PS1 ,PS2 ,GPNA,GSNA,DA ,DI ,DZ ,MATZ,FRKD,RUKO,ABSD,ZISTE,BEKOS,
2W1S ,W2S ,W1P ,W2P ,RL,ARG ,GH,CPS,DPP,RI,ITF
3,CCNEI(30)
CCMON QUMW,HFZ,SQU ,ARR ,SL , ALFA ,QUZ,GRL,ZETAW,CKSIR,
1ASTR,WPP,NS,SBeko,EINBAU,WSS,TP,T2,DDZ,ARZ,STZ,WZ,IPLT,IGEO,IDP,
2IGF,RLD,SQUZ,VNAS1,VNAS2,VNAP1,VNAP2
COMMON F, DER,DLR,KDRU,T,KSTEU,Z,Z1G,ZGII,CPL,ZG,GBEH,DBI,
1DBA,DZII,ST0,DP1,DP2,DS1,DS2,BFL,HFLU,HFLC,RLZ,MATBEH,MATRPL,
2MATZEN,X,Y,ITEXT,KSTEIN,NRBGEO,NPST1,NPST2,NSST1,NSST2
COMMON IPARPL,IPAR,GNAS,GRB,VNAP,GNAP,HI,GUNT,DBAA,HGES,
1GGES,TATRL,H,GEKO,JAKO,AFA,HFK,BEKO,DPPRI,DPSEK,IPLOT,
2AAA1,AAA2,IDPW,IBEPLO,NOPLO,KKK,BBB,TMSW,TMPW
C BESTIMMUNG DER KONZENTRISCHEN ROHRAUFTeilung
C DA AUSSENDURCHMESSER DER TAUSCHERRROHRE
C SQU QUERTEILUNG
C SQU = 0 , SQU WIRD ERRECHNET WENN F EINGEHT
C SL LAENGSTEILLUNG
C SL = 0 DANN WIRD SL = 1.25*DA GESETZT
C DZ ZENTRALROHRDURCHMESSER
C ALFA STEIGUNGSWINKEL DER RCHRE
C ARG VORHER ... RECHNERISCHE ROHRANZAHL
C NACHHER ... NEUE ROHRANZAHL
C F STROEMUNGSFLAECHE MANTELROHRSEITIG ))) WIRD ERRECHNET
C BZW. KORRIGIERT
C EINBAU O/O ANGABE MANTELROHRSEITIG DURCH EINBAUTEN BELEGTE
C STROEMUNGSFLAECHE
C DER DURCHMESSER DER ERSTEN (INNERSTEN) ROHRREIHE
C DLR DURCHMESSER DER LETZTEN (AEUSSERSTEN) ROHRREIHE
C ARR ANZAHL DER KONZENTRISCHEN ROHRREIHEN
C DRB ROHRBUENDEL DURCHMESSER
KA=0
DF=1.E-4
SQZDAM=1.25
C SQZDAM MINIMAL MCEGLICHER WERT VON SQU/DA
IF(SL)12,12,6
12 SL=1.25*DA
6 ST0=SL/(SIN(0.01745*ALFA))
IF(SQU)1,1,2
2 KA=1
GC TO 13
1 DELTA=DA*0.25
SQU=DA
10 SCL=SQU+DELTA
13 ARGN=0.
DC 3 J=1,500
ARR=J
IF(J-1)4,4,5
4 DER=DZ+SQU
5 DLR=DER+2.*SQU*(ARR-1.)
AR=DLR*3.1415/ST0
K=IFIX(AR+0.5)
ARJ=K
```

```
ARGN=ARGN+ARJ
15 IF((ARG-ARGN)-0.25*ARJ)7,7,3
3 CCNTINUE
7 IF(ALFA-90.)17,16,16
16 FN=(0.7854*(((DLR+SQU)**2-DZ*DZ)-(ARGN*DA*DA)))
   GO TO 18
17 FN=(0.7854*(((DLR+SQU)**2-DZ*DZ)-(2.*(DLR+DZ+SQU)*ARR*DA)))
18 IF(KA)14,14,9
14 IF(FN-(F+DF))11,9,8
11 IF(FN-(F-DF))10,9,9
  8 IF(SQU-SQZDAM*CA)19,9,20
19 SQU=SQZDAM*DA
   GO TO 13
20 SQU=SQU-DELTA
   DELTA=DELTA*1.E-1
   GO TO 10
9 ARG=ARGN
F=FN
DRB=DLR+SQU
RETURN
END
```

CN

```
SUBROUTINE NAWDRU
DIMENSION DDZ( 3),STZ( 3),ARZ( 3),WZ( 3),TP(22),T2(22),RLD(20),
1X(22),Y(22),ITEXT(15),RRR(3)
2,KKK(10),BBB(30),TMSW(20),TMPW(20)
COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KCANN3,KCANN4
COMMON XIFVOR(88)
```

```
CCMMON DRB ,FP,FS,TP1 ,TP2 ,TS1 ,TS2 ,WP1 ,WP2,WS1,WS2,PPI ,PP2 ,
1PS1 ,PS2 ,GPNA,GSNA,DA ,DI ,DZ ,MATZ,FRKD,RUKO,ABSD,ZISTE,BEKOS,
2W1S ,W2S ,W1P ,W2P ,RL,ARG ,GH,DPS,DPP,RI,ITF
3,CONEI(30)
```

```
CCMMON QUMW,HFZ,SQU ,ARR ,SLZ, ALFA ,QUZ,GRL,ZETAW,CKSIR,
1ASTR,WPP,NS,SBEKO,EINBAU,WSS,TP,T2,DDZ,ARZ,STZ,WZ,IPLT,IGEO,IPD,
2IQF,RLD,SQUZ,VNAS1,VNAS2,VNAP1,VNAP2
```

```
COMMON F, DER ,CLR,KDRU,T,KSTEU,Z,ZIG,ZGII,CPL,ZG,GBEH,DBI,
1DBA,DZII,STO,DP1,DP2,DS1,DS2,BFL,HFLU,HFLC,RLZ,MATBEH,MATRPL,
2MATZEN,X,Y,ITEXT,KSTEIN,NRBGE0,NPST1,NPST2,NSST1,NSST2
```

```
CCMMON IPARPL,IPAR,GNAS,GRB,VNAP,GNAP,HI,GUNT,DBAA,HGES,
1GGES,TATRL,H,GEKO,JAKO,AFA,HFK,BEKO,DPPRI,DPSEK,IPLOT,
2AAA1,AAA2,ICPW,IBEPLO,NOPLO,KKK,BBB,TMSW,TMPW
```

C SUBROUTINE ZUR BERECHNUNG DER DRUCKABFAELLE IM BEHAELTER
ZETAEF(FVERH)=-0.42*FVERH+0.42

ICUT=6

C PRIMAERSEITIG

IF(RI)4,4,5

4 DPPN=DPS

DPSN=DPP

GC TO 6

5 DPPN=DPP

DPSN=DPS

6 FP1=0.783982*DP1*CPI

FVERH=FP1/0.7853982*DRB*DRB

DPP1=(1.-FVERH)**2*VNAP1*W1P*W1P*0.5

1*1.E-5

2*1.019716

FPI=0.7853982*DRB*DRB

WPI=GPNA*VNAP1/(FPI*3.6E+3)

C ANNAHME WPII = 1. M/SEC

WPII=1.

FVERH=WPI/WPII

DPPII=(1.+ZETAEF(FVERH))*0.5*WPII*WPII/VNAP1

1*1.E-5

2*1.019716

WPIII=GPNA*VNAP2/(FP*3.6E+3)

C ANNAHME CKSIU = 1.28

CKSIU=1.28

DPPIV=CKSIU*WPIII*WPIII*0.5/VNAP2

1*1.E-5

2*1.019716

FVERH=0.5*DP2/(DBI-DRB)

DPP2=(1.+ZETAEF(FVERH))**2*0.5*W2P*W2P/VNAP2

1*1.E-5

2*1.019716

DPPRI=DPP1+DPPII+DPPIV+DPP2+DPPN

C SEKUNDAER

WZZ=GSNA *VNAS2/(DZII*3.6E+3)

RE=WZZ*DZII/(VNAS2*ETA1NA(TS2))

GC TO (1,1,2),MATZEN

1 ARK=4.E-5

GC TO 3

```
2 ARK=5.E-6
3 DPZEN=CKSI(ARK,DZII,RE)*RLZ*WZZ*WZZ*0.5*(VNAS2*DZII)
1*1.E-5
2*1.019716
ZETE=0.34*( ALOG(T/DI)+0.2107)
DPSA=(1.+ZETE)*0.5*WZZ*WZZ/VNAS2
1*1.E-5
2*1.019716
FK=0.7853982*(DRB*DRB-DZ*DZ)
FVERH=FS/FK
WSRBA=GSNA*VNAS1/(FS*3.6E+3)
DPRBA=(1.-FVERH)**2*0.5*WSRBA*WSRBA/VNAS1
1*1.E-5
2*1.019716
FS1=0.7853982*DS1*DS1
FVERH=FS1/FK
DPS1=(1.+ZETAEF(FVERH))*0.5*WIS*WIS/VNAS1
1*1.E-5
2*1.019716
DPSEK=DPZEN+DPSA+DPRBA+DPS1+DPSN
WRITE(IOUT,1005)
WRITE( 6,1000) DPP1,DPZEN
WRITE( 6,1001) DPPII,DPSA
WRITE( 6,1002) DPPIV,DPRBA
WRITE( 6,1003) DPP2,DPS1
WRITE( 6,1004) DPPRI,DPSEK
1C00 FORMAT(1H0,7HDPP1 =E10.3,6H AT    ,7HCPZEN =E10.3,6H AT   )
1C01 FORMAT(1H ,7HDPPII =E10.3,6H AT    ,7HCPZA =E10.3,6H AT   )
1C02 FCRRMAT(1H ,7HDPPIV =E10.3,6H AT    ,7HCPRA =E10.3,6H AT   )
1C03 FORMAT(1H ,7HDPP2 =E10.3,6H AT    ,7HCPSS =E10.3,6H AT   )
1C04 FORMAT(1H ,7HDPPRI =E10.3,6H AT    ,7HCPSEK =E10.3,6H AT   )
1C05 FCRRMAT('ODRUCKABFAELLE IM BEHAELTER'/'-----')
RETURN
END
```

CN
C SUBROUTINE ROBO (PBAR,TEMP,DPL,DA,T,MAT,H,SIG,EF)
C COMMON EINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
C SUBROUTINE ZUR AUSLEGUNG VON EBENEN RCHRECEDEN
C PBAR (BAR) BERECHNUNGSDRUCK
C (IM UNTERPROGRAMM 15 0/0 ZUSCHLAG)
C DPL (M) ROHRBODENDURCHMESSER
C DA (M) TAUSCHERROHDURCHMESSER
C T (M) ROHRTEILUNG
C MAT MATERIALKONSTANTE
C 1 FUER 10 CR MO 9 10
C 2 FUER X 8 CR NI NB 16 13
C 3 FUER X 8 CR MO NB 16 16
C TEMP (GRD C) BERECHNUNGSTEMPERATUR
C (IM UNTERPROGRAMM ZUSCHLAG VON 10 0/0)
C H (M) ERRECHNETE PLATTENSTAERKE
C SIG (KP/M*M) FESTIGKEITSWERT BEI S = 1.5
C EF (M) MAXIMALE DURCHBIEGUNG DES ROHRBCDENS
DIMENSION A(12)
A(6)= 8.691940E-1
A(11)=-1.360464
A(2)=-6.480408E-2
A(3)= 2.367798
A(4)=-2.010529
A(5)= 4.981842E-1
A(12)= 3.943612E-2
A(7)= 2.823967E-2
A(8)= 1.248108
A(9)=-1.986206
A(10)= 3.422424
A(11)=-1.751450
IF(T)10,10,11
10 T=1.4*DA
11 R=DPL*0.5
P=PBAR*1.019716*1.15
KA=0
TEM=TEMP+20.
HZR=(T-DA)/T
X=ALOG10(1.E+1*(T-DA)/T)
B=A(6)
JA=1
JE=5
4 XN=1.
DC 1 J=JA,JE
XN=XN*X
BI=A(J)*XN
1 B=B+BI
IF(KA)2,2,3
2 PCIKO=B
RAMO=P*R*R*6.25E-2*(3.+POIKO)*1.E+4
SIG=SIGMA(TEM,MAT,KORR)*1.E+6
C H=SQRT(4.5*RAMO/(R*SIG))
H=SQRT(3.0*RAMO/(R*SIG))
KA=1
JA=7
JE=11
B=A(12)
GC TO 4
3 EMOD=EMODUL(TEM,MAT)
7 EN=B*EMOD*H*H*8.33333E-2/(1.-(PCIKO*POIKO))*1.E+6

```
HH=(H*H)*(H*H)
EF=P*1.E+4*HH*1.5625E-2/EN
1*(5.+POIKO)/(1.+PCIKO)
RETURN
END
FUNCTION SIGMA(TEM,MAT,KDUMMY)
SIGMA=1.E+20
SI=1.5
DO 12 I=1,3
IF(I.EQ.3) SI=1.
SIG=SIGMA1(TEM,MAT,I)/SI
IF(SIG.LT.SIGMA) SIGMA=SIG
12 CONTINUE
RETURN
END
```

CN SUBROUTINE NULLST(AW,EW,BABGF,KGAP,XLCE,KEINE)
C SUBROUTINE ZUR BESTIMMUNG DER NULLSTELLE EINES POLYNOMS
C IN EINEM VORGEgebenEN BEREICH
COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
C AW ANFANGSWERT DES BEREICHES
C EW ENDWERT DES BEREICHES
C BABGF KOEFFIZIENTEN DES POLYNOMS
C KGAP GRAD DES POLYNOMS
C XLOE ABZISSENWERT DER NULLSTELLE
C KEINE STEUERGRCESSE
C KEINE=0 KEINE ODER MEHRERE NULLSTELLEN
C KEINE=1 1 NULLSTELLE IM VORGEGB. BEREICH
DIMENSION BABGF(10)
AWI=AW
EWI=EW
KZ=0
QU=EWI-AWI
K=KGAP+1
KEINE=1
16 SAW=0.
DC 1 I=1,K
1 SAW=SAW+ BABGF(I)*AWI**(I-1)
SEW=0.
DC 2 I=1,K
2 SEW =SEW +BABGF (I)*EWI**(I-1)
SAW J = 0.
SEW J = 0.
IF(SAW) 3,4,5
3 SAW J =1
5 IF(SEW)6,7,8
6 SEW J =1
8 IF(KZ)11,11,9
11 IF((SAWJ +SEWJ) -1.)21,9,21
21 KEINE=0
XLCE=0.
GOTO 22
9 KZ=KZ+1
IF(QU -1.E-5)23,23,20
20 IF((SAW J +SEW J)-1.)15,14,13
14 QU=(EWI-AWI)*0.5
AWI = QU + AWI
EWI = EWI - QU
GOTO 16
13 EWI = AWI
AWI = AWI - QU * 0.5
GOTO 16
15 AWI = EWI
EWI = EWI + QU *0.5
GOTO 16
4 XLCE = AWI
GOTO 22
7 XLCE=EWI
GOTO 22
23 XLCE=(ABS(AWI) + ABS(EWI))*0.5
22 RETURN
END

CN SUBROUTINE APROX(J,X,Y,XCP,YCP,B,KOPGRA,KEINE)
C SUBROUTINE ZUR ERMITTlung VON POLYNOMEN UND DEREN OPTIMA IN EINEM
C VORGEgebenEN BEREICH
C COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
C J EINZUGEBENDE PUNKTMENGE
C X(I) ABZISSEN_WERTE DER PUNKTMENGE MAX.= 20.
C Y(I) ORDINATENWERTE DER PUNKTMENGE MAX.= 20.
C XCP X IM OPTIM.
C YCP Y IM OPTIM.
C B KOEFFIZIENTEN DES POLYNOMS
C KOPGRA GRAD DES OPTIMALEN POLYNOMS
C KEINE STEUERGRoESSE
C KEINE=0 KEINE ODER MEHRERE NULLSTELLEN
C KEINE=1 1 NULLSTELLE IM VORGEgeb. BEREICH
DIMENSION A(10,11),B(10),X(20),Y(20),YN(20),BABGF(10),FELD(10,11),
1DIFYN(7)
N=7
C N GRAD DES POLYNOMS (MAX. 7.)
N1=2
EXIT=0.
DC 47 KER=1,N
47 DIFYN(KER)=1.E+30
598 DC 1 M=N1,N
MM=M+1
DC 12 LMN=1,10
12 B(LMN)=0.
DC 2 L=1,MM
PYIXI=0.
DC 3 KKK=1,J
3 PYIXI=PYIXI+Y(KKK)*X(KKK)**(L-1)
B(L)=PYIXI
DC 4 LL=1,MM
XI=0.
DC 5 KKK=1,J
5 XI=XI+X(KKK)**((LL-1)+(L-1))
4 A(L,LL)=XI
2 CCNTINUE
CALL LINAL(A,MM,10,FELD,B,1,MM,B)
DC 6 JJ=1,J
YNS=B(1)
DC 7 K=1,N
7 YNS=YNS+B(K+1)*X(JJ)**(K)
6 YN(JJ)=YNS
DIFYYN=0.
IF(EXIT)45,45,44
45 DC 9 K=1,J
9 DIFYYN=DIFYYN+(Y(K)-YN(K))**2
DIFYN(M)=DIFYYN
IF(M-N)1,40,40
40 DIFMIN=AMIN1(DIFYN(1),DIFYN(2),DIFYN(3),DIFYN(4),DIFYN(5),
1DIFYN(6),DIFYN(7))
DC 41 KER=1,N
IF(DIFMIN-DIFYN(KER))41,43,41
41 CCNTINUE
43 KOPGRA=KER
EXIT=1.
N1=KER
NC TO 998

```
1 CONTINUE
44 KGAP=M-1
  DC 50 KLM=1,M
  ABGF=FLOAT(KLM)
50 BABGF(KLM)=B(KLM+1)*ABGF
  AW=X(1)
  EW=X(J)
  CALL NULLST(AW,EW,BABGF,KGAP,XLOE,KEINE)
  IF(KEINE)51,51,52
51 XCP=0.
  YCP=0.
  GO TO 53
52 XCP=XLOE
  YOP=B(1)
  DC 46 KER=1,N
46 YCP=YOP+B(KER+1)*XOP***(KER)
53 RETURN
END
SUBROUTINE WMAX(YYMAX,DIV,YMAX,SY)
JZUS=0
XMAX=YYMAX/DIV
WAXA=ALOG10(XMAX)
NAXA=IFIX(WAXA)-1
WAXA=FLOAT(NAXA)
VERGL=DIV*10.*WAXA
SY=VERGL/(DIV*80.)
IF(YYMAX-VERGL)1,1,2
1 YMAX=VERGL
  GO TO 5
2 VERGL=DIV*2.*10.*WAXA
  SY=VERGL/(DIV*80.)
  IF(YYMAX-VERGL)1,1,6
6 VERGL=DIV*2.5*10.*WAXA
  SY=VERGL/(DIV*80.)
  JZUS=1
  IF(YYMAX-VERGL)1,1,3
3 VERGL=DIV*5.*10.*WAXA
  SY=VERGL/(DIV*80.)
  JZUS=0
  IF(YYMAX-VERGL)1,1,4
4 WAXA=WAXA+1.
  YMAX=DIV*10.*WAXA
  SY=YMAX/(DIV*80.)
  IF(YYMAX-YMAX)5,5,2
5 RETURN
END
```

CN

```
INTEGER FUNCTION STRING(N)
DIMENSION I(4),II(2),N(4)
DC 1 K=1,4
IF(N(K).GE.0.AND.N(K).LE.9) GOTO 2
I(K)=64
GOTO1
2 I(K)=240+N(K)
1 CONTINUE
J=1
DO 3 K=1,2
II(K)=0
DO 33 KK =1,2
II(K)=II(K)*256+I(J)
33 J=J+1
3 CONTINUE
STRING=-(65536*(65536-II(1))-II(2))
RETURN
END
```

CN
C SUBROUTINE SIPLAR (DAI,DII,PI,TE,QA,RI,MAT,SII,SIRVI,SIRVA)
C SUBROUTINE ZUR BERECHNUNG DER SICHERHEITEN GEGEN INNENDRUCK UND
C PLASTISCHE RUECKVERFORMUNG BEI DICKWANDIGEN RCHREN
C DAI (M) ROHRAUSSENDURCHMESSER
C DII (M) ROHRINNENDURCHMESSER
C PI (ATA) INNENDRUCK
C TE (GRD C) EINSATZTEMPERATUR
C QA (KCAL/M**2*H) SPEZ. HEIZFLAECHENBELASTUNG DER ROHRINNENWAND
C RI STEUERGROESSE
C RI = 0. ROHRINNENTEMPERATUR KLEINER ROHRAUSSENTEMPERA
C RI = 1. ROHRINNENTEMPERATUR GROESSER ROHRAUSSENTEMPER
C MAT MATERIALKENNWERT
C 1 ENTSPRICHT 10 CR MO 9 10 NR. 7380
C 2 ENTSPRICHT X 8 CR NI NB 16 13 NR. 4961
C 3 ENTSPRICHT X 8 CR NI MO NB 16 16 4981
C SII SICHERHEIT GEGEN INNENDRUCK
C SIRVI SICHERHEIT GEGEN PLASTISCHE RUECKVERFORMUNG AUF DER
C RCHRINNSEITE
C SIRVA SICHERHEIT GEGEN PLASTISCHE RUECKVERFORMUNG AN DER
C RCHRAUSSENSEITE
COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KCNNN3,KCNNN4
REAL LN,MUE
S1=1.5
ICUT=6
P=PI*1.E-2
MUE=0.3
S2=1.1
R=0.5*DII
DA=DAI*1.E+3
DI=DII*1.E+3
U=DA/DI
UQA=U*U
LN=ALCG(U)
DELTAT=QA/WAERM(TE,MAT)*R*LN
IF(RI.EQ.1.) DELTAT=-DELTAT
SIVPL=P/(1.155*LN)
SIGMAB=SIGMA1(TE,MAT,2)
SII=SIGMAB/SIVPL
IF(SII.GE.S1) GO TO 1
WRITE (IOUT,1000) S1,SII
1000 FORMAT(' SICHERHEIT GEGEN INNENDRUCK ZU NIEDRIG, S ERF =',F4.1,',',
IS VORH = ',F7.3,' SUBROUTINE SIPLAR')
1 F1=UQA/(UQA-1.)
F2=(UQA+1.)/(UQA-1.)+(LN-1.)/LN
EF1=EMODUL(TE,MAT)*ALFA(TE,MAT)/(2.*(1.-MUE))*DELTAT
SIGMA1=SQRT(3.*P*P*F1*F1+3.00*P*F1*F2*EF1+F2*F2*EF1*EF1)-SIVPL
SIGMAS=SIGMA1(20.,MAT,1)
SIG20I=EMODUL(20.,MAT)/EMODUL(TE,MAT)*SIGMA1
SIRVI=SIGMAS/SIG20I
IF(SIRVI.GE.S2) GO TO 2
WRITE (IOUT,1001) S2,SIRVI
1001 FCORMAT(' SICHERHEIT GEGEN PLASTISCHE RUECKVERFORMUNG AN DER ROHRIN
1NENSEITE ZU NIEDRIG, S ERF =',F4.1,',',S VORH = ',F7.3,' SUB SIPLAR')
2 G1=1./(UQA-1.)
G2=2./(UQA-1.)-1./LN
SIBDT=SQRT(3.*P*P*G1*G1+3.*P*G1*G2*EF1+EF1*EF1*G2*G2)
SIGMAA=ABS(SIBDT-SIVPL)
SIG20A=EMODUL(20.,MAT)/EMODUL(TE,MAT)*SIGMAA
SIRVA=SIGMAS/SIG20A

```
IF(IINTWR.EQ.0) GO TO 3
WRITE (IOUT,1003) DELTAT,SIVPL,SIGMAB,SII,F1
WRITE (IOUT,1004) EF1,SIGMAI,SIGMAS,SIG20I,SIRVI
WRITE (IOUT,1005) G2,SIBDT,SIGMAA,SIGMA2,SIG20A
1C03 FORMAT(' DELTAT =',E13.6,', SIVPL =',E13.6,', SIGMAB =',E13.6,','
 1SII   =',E13.6,', F1     =',E13.6)
1C04 FCRMAT(' EF1    =',E13.6,', SIGMAI =',E13.6,', SIGMAS =',E13.6,','
 1SIG20I =',E13.6,', SIRVI  =',E13.6)
1C05 FCRMAT(' G2    =',E13.6,', SIBDTI =',E13.6,', SIGMAA =',E13.6,','
 1SIGMA2 =',E13.6,', SIG20A =',E13.6)
  WRITE(IOUT,1006) F2,G1,SIRVA
1C06 FCRMAT(' F2    =',E13.6,', G1      =',E13.6,', SIRVA  =',E13.6)
 3 IF(SIRVA.GE.S2) RETURN
  WRITE (IOUT,1002) S2,SIRVA
1C02 FORMAT(' SICHERHEIT GEGEN PLASTISCHE RUECKVERFORMUNG AN DER ROHRAU
 1NENSEITE ZU NIEDRIG, S ERF =',F4.1,', S VORH =',F7.3,', SUB SIPLAR')
  IF(RI.EQ.1.) SIGMAA=ABS(SIBDT+SIVPL)
  RETURN
END
```

CN

```
SUBROUTINE BOGEN (ALFA,BETA,R,X,Y)
DIMENSION X(41),Y(41)
XX=X(1)
YY=Y(1)
X(1)=0.
Y(1)=0.
ALFAB=0.01745*ALFA
A=SIN(ALFAB)*R
DEBETA=0.01745*BETA/40.
B=COS(ALFAB)*R
DO 1 J=2,41
AJ=J-1
ALFAI=ALFAB+AJ*DEBETA
Y(J)=SIN(ALFAI)*R-A
1 X(J)=COS(ALFAI)*R-B
DO 2 J=1,41
X(J)=X(J)+XX
2 Y(J)=Y(J)+YY
RETURN
END
```

CN

SUBROUTINE VORFLA (TEB,PBER,DFI,KWNFL,KWNSR,TYP,HFUK,CI,SRR,DBI,
1BFI,HFLO ,G,GUFLA,DAFLA)
CCMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
CCMON
1KWNF,D,VA,TEBX,TEP,TEE,PB,PP,PRZ,KWNS,DDI,DCA,DKB,DKP,DKE,V,DKD,
2PSE,PDE,DSER,SR,DT,DA ,HF,DLG,GX,HH,DKF,SFBA,SFPA,SFEA,SFB,
3SFPB,SFEB,SFBC,SFPC,SFEC,FFB,FFP,FFE,SZ,EGG,DSAG,SSB,SSP,SSE,
4FSB,FSP,FSE ,A1,A2,A3,C1,B1 ,D1,D2,D3,F1,E1,TYPX,
5KBER1,KPRO1,K1,SIGMIN,SIGMAP,XSIGMA,SICHBC,SICHPD,SICCHED,
6SICHBE,SICHPE,SICHEE,CIX,SICHB,SICHP,SICHE,SRX,GXX,HFU,C,NRCI,
6MATM,
7KBER2,KPRO2,K2,KBER3,KPRO3,K3
C TEB BERECHNUNGSTEMPERATUR (GRAD C)
C PBER BERECHNUNGSDRUCK (ATA)
C DFI INNENDURCHMESSER DES FLANSCHES (M)
C KWNFL WERKSTOFF-NR. FUER FLANSCH (1)
C KWNSR WERKSTOFF-NR. FUER SCHRAUBEN (1)
C TYP KENNGROESSE BETRIFFT DEN WAERMETAUSCHER-TYP
TYP = 1 VORSCHWEISSFLANSCH NACH DIN 2505 SOWIE UNTERF
C HFUK HOEHE DES UNTERFLANSCHES (TELLER) (M)
C WENN HFUK GLEICH NULL WIRD DER WERT ERRECHNET
C HFUK GROESSER FLANSCHBR. KLEINER E*FLANSCHBR.
C CI HOEHE DER SCHNITTSTELLE X-X IM KCNISCHEN UNTERFLANSCHTEIL
C WO DIE SPANNUNG BESTIMMT WERDEN SOLL, IST DER WERT NULL
C SO WERDEN DIE SPANNUNGEN AN DEN STELLEN D-D UND E-E ERRECH
C SRR BEHAELTERWANDDICKE (M)
C WENN SRR GLEICH NULL WIRD DER WERT ERRECHNET
C BFI FLANSCHBREITE (M)
C HFLO HOEHE DES OBERFLANSCHES (TELLER) (M)
C G OBERFLANSCHGEWICHT (KG)
C GLFLA UNTERFLANSCHGEWICHT (KG)
C DAFLA FLANSCHAUSSENDURCHMESSER (M)
DIMENSION DS(22),DG(22),ES(22),DL(22),DSA(22)
INTEGER TYP,DICH,AUSFUE,TYPX
ALSFUE=0
ALSFUE=1
ICUT=6
DICH=1
KCNK1=1
KCNK2=2
KCNK3=3
PRZ=0.
C DICH = 0 METALLFLACHDICHTUNG NACH DIN 2694
C DICH = 1 METALL O-RING DICHTUNG
KCRR=0
D=DFI*1.E+3
C D INNENDURCHMESSER FLANSCH (MM)
PB=PBER*1.E-2
IF(DICH-1)4,5,5
4 DCI=D+20.
C DDI INNENDURCHMESSER DICHTUNG (MM)
C DCA AUSSENDURCHMESSER DICHTUNG (MM)
C ALS DICHTUNG IST EINE METALLFLACHDICHTUNG NACH DIN 2694 VORGSEHEN
C K0 = BD
C K1 = BD+5.
C V = 1.5
DKB=7.
C DKB DICHTUNGSKENNWERT FUER BERECHNUNGZUSTAND (MM)
DKP=7.

C DKP DICHTUNGSKENNWERT FUER PROBEZUSTAND (MM)
C DKE=3.

C DKE DICHTUNGSKENNWERT FUER EINBAUZUSTAND (MM)
C V GRENZLASTFAKTOR (1)

498 DCA=DDI+2.*DKE
DD=0.5*(DDA+DDI)
IF(KWNFL-1)1,1,2

1 DKD=45.
GC TO 3

5 DDICHT=30.
IF(D.GT.2000.) DDICHT=40.
DD=D+DDICHT
DCI=DD
DCA=DD
V=0.
DKB=0.
DKP=0.
DKE=0.
DKD=0.
GC TO 3

2 DKD=50.
DKD FORMAENDERUNGSWIDERSTAND FUER EINEAUZUSTAND (KP/MM**2)

3 PP=1.3*PB
PF PROBEDRUCK (KP/MM**2)
TEP=20.

C TEP PROBETEMPERATUR (GRAD C)
TEE=20.

C TEE EINBAUTEMPERATUR (GRAD C)
PRZ ROHRZUSATZKRAFT (KP)
VA=0.8

C VA SCHWEISSFKATOR FUER ZYLINDR. WAND (1)
IF(KWNFL.EQ.1) KWNF=7380
IF(KWNFL.EQ.2) KWNF=4961
IF(KWNFL.EQ.3) KWNF=4981
IF(KWNFL.EQ.4) KWNF=4988
IF(KWNFL.EQ.5) KWNF=4922
IF(KWNFL.EQ.6) KWNF=4301
IF(KWNFL.EQ.7) KWNF=4436
IF(KWNFL.EQ.8) KWNF=4948
IF(KWNSR.EQ.1) KWNS=7380
IF(KWNSR.EQ.2) KWNS=4961
IF(KWNSR.EQ.3) KWNS=4981
IF(KWNSR.EQ.4) KWNS=4988
IF(KWNSR.EQ.5) KWNS=4922
IF(KWNSR.EQ.6) KWNS=4301
IF(KWNSR.EQ.7) KWNS=4436
IF(KWNSR.EQ.8) KWNS=4948
A1=SIGMA1(TEB,KWNFL,KONK1)

C A1 SIGMA 0.2 IM BERECHNUNGZUSTAND (FLANSCH) (KP/MM**2)
A2=SIGMA1(TEB,KWNFL,KONK2)

C A2 SIGMA B/100000 IM BERECHNUNGZUSTAND (FLANSCH) (KP/MM**2)
A3=SIGMA1(TEB,KWNFL,KONK3)

C A3 SIGMA 1/100000 IM BERECHNUNGZUSTAND (FLANSCH) (KP/MM**2)
B1=SIGMA1(TEE,KWNFL,KONK1)

C B1 SIGMA 0.2 IM EINBAUZUSTAND (FLANSCH) (KP/MM**2)
C1=SIGMA1(TEB,KWNFL,KONK1)

C C1 SIGMA 0.2 IM PROBEZUSTAND (FLANSCH) (KP/MM**2)
D1=SIGMA1(TEB,KWNSR,KONK1)

C D1 SIGMA 0.2 IM BERECHNUNGZUSTAND (SCHRAUBEN) (KP/MM**2)

C D2=SIGMA1(TEB,KWNSR,KONK2)
C D2 SIGMA B/100000 IM BERECHNUNGSZUSTAND (SCHRAUBEN) (KP/MM**2)
C D3=SIGMA1(TEB,KWNSR,KONK3)
C D3 SIGMA 1/100000 IM BERECHNUNGSZUSTAND (SCHRAUBEN) (KP/MM**2)
C E1=SIGMA1(TEE,KWNFL,KONK1)
C E1 SIGMA 0.2 IM EINBAUZUSTAND (SCHRAUBEN) (KP/MM**2)
C F1=SIGMA1(TEP,KWNFL,KONK1)
C F1 SIGMA 0.2 IM PROBEZUSTAND (SCHRAUBEN) (KP/MM**2)
PRB=PB*D*D *0.7854 +PRZ
PFB=PB*0.7854*(DD*DD-D*D)
PDB=PB*3.1415*DD*DKB*1.2
PDE=3.1415*DD*DKE*DKD
PSE=PDE+PRZ
PIB=PRB+PFB
IF(PDE-(PDB+PIB))201,201,202
202 PDE=PDE-PIB
201 PSB=PRB+PFB+PDB
IF(PSE.LT.1.1*PSB) PSE=1.1*PSB
100 IF(PSE.LT.PDE+PRZ) PSE=PDE+PRZ
IF(V)103,103,99
99 IF(PSE-V*PDE)103,103,888
103 PRP=PP*D*D*0.7854+PRZ
PFP=PP*0.7854*(DD*DD-D*D)
PDP=PP*3.1415*DD*DKP
PIP=PRP+PFP
IF(PDE-(PDP+PIP))203,203,204
204 PDP=PDE-PIP
203 PSP=PRP+PFP+PDP
SZ=0.01*D +0.01
N=SZ
SZ=N
SZ=4.*SZ
IF(SZ-4.)104,105,105
104 SZ=4.
105 FSB1=D1/1.5
FSB2=D2/1.5
FSB3=D3
FSB=AMIN1(FSB1,FSB2,FSB3)
113 DS8=SQRT(4.*PSB/(3.1416*SZ*FSB))
108 FSE=E1/1.1
DSE=SQRT(4.*PSE/(3.1416*SZ*FSE))
FSP=F1/1.1
DSP=SQRT(4.*PSP/(3.1416*SZ*FSP))
DSER=AMAX1(DSB,DSE,DSP)
IF(DSER-149.73)996,996,1002
1002 WRITE(IOUT,1222)
1222 FCORMAT('0 SCHRAUBENKERNDURCHMESSER GRCESSER 150. MM RECHNUNG ABGEB
IROCHEN SUBROUTINE VORFLA')
RETURN
596 DS(1)=12.
DG(1)=16.
ES(1)=31.2
DL(1)=18.
DSA(1)=12.
DS(2)=15.
DG(2)=20.
ES(2)=36.9
DL(2)=23.
DSA(2)=15.
DS(3)=18.

DG(3)=24.
ES(3)=41.6
DL(3)=27.
DSA(3)=18.
DS(4)=20.5
DG(4)=27.
ES(4)=47.3
DL(4)=30.
DSA(4)=20.5
DS(5)=23.
DG(5)=30.
ES(5)=53.1
DL(5)=33.
DSA(5)=23.
DS(6)=25.5
DG(6)=33.
ES(6)=57.7
DL(6)=36.
DSA(6)=25.5
DS(7)=27.5
DG(7)=36.
ES(7)=63.5
DL(7)=39.
DSA(7)=27.5
DS(8)=30.5
DG(8)=39.
ES(8)=69.3
DL(8)=42.
DSA(8)=30.5
DS(9)=32.5
DG(9)=42.
ES(9)=75.
DL(9)=45.
DSA(9)=32.5
DS(10)=35.5
DG(10)=45.
ES(10)=80.8
DL(10)=48.
DSA(10)=35.5
DS(11)=37.5
DG(11)=48.
ES(11)=86.5
DL(11)=52.
DSA(11)=37.5
DS(12)=41.
DG(12)=52.
ES(12)=92.4
DL(12)=56.
DSA(12)=41.
DS(13)=44.
DG(13)=56.
ES(13)=98.
DL(13)=61.
DSA(13)=44.
DS(14)=47.71
DG(14)=64.
ES(14)=110.
DL(14)=70.
DSA(14)=51.
DS(15)=55.66

```
DG(15)=72.  
ES(15)=121.  
DL(15)=78.  
DSA(15)=58.5  
DS(16)=61.08  
DG(16)=80.  
ES(16)=133.  
DL(16)=86.  
DSA(16)=66.  
DS(17)=70.71  
ES(17)=150.  
DG(17)=90.  
DL(17)=96.  
DSA(17)=75.  
DS(18)=80.19  
ES(18)=167.  
DG(18)=100.  
DL(18)=106.  
DSA(18)=84.  
DS(19)=98.88  
ES(19)=202.  
DG(19)=120.  
DL(19)=126.  
DSA(19)=102.  
DS(20)=112.37  
ES(20)=231.  
DG(20)=140.  
DL(20)=146.  
DSA(20)=118.  
DS(21)=131.14  
DG(21)=160.  
ES(21)=254.  
DL(21)=167.  
DSA(21)=136.  
DS(22)=149.73  
DG(22)=180.  
ES(22)=294.  
DL(22)=187.  
DSA(22)=154.  
DC 109 I=1,22  
IF(DSER-DS(I))110,110,109  
109 CCNTINUE  
I=22  
110 DSG=DS(I)  
DGG=DG(I)  
DLG=DL(I)  
ESG=ES(I)  
DSAG=DSA(I)  
FFB1=A1/1.5  
FFB2=A2/1.5  
FFB3=A3  
FFB=A MIN1(FFB1,FFB2,FFB3)  
FFE=B1/1.1  
FFP=C1/1.1  
IF(SRR)129,129,130  
130 SR=SRR*1.E+3  
GC TO 131  
129 SR=PB*D/(2.*FFB*VA-PB)  
131 SR=SR+0.999  
KSR=SR
```

```
SR=KSR
SF=2.5*SR
DKF=D+2.*SF
HH=0.8*SR+0.99
KHH=HH
HF=KHH
HF=5.*HH
DT=0.2*(D+2.*SF+1.2*ESG)+0.999
KDT=DT
DT=KDT
DT=5.*DT
IF((DT-DLG)-DDA)116,117,117
116 DT=DLG+DDA
117 TS=DT*3.1416/SZ
IF(TS-2.*DGG)118,119,119
118 SZ=SZ-4.
GC TO 113
119 DA=0.2*(DT+1.1*ESG)+0.999
KDA=DA
DA=KDA
DA=5.*DA
AC=0.5*(DT-DD)
AF=0.25*(2.*DT-D-DD)
AR=0.5*(DT-D-SR)
AC=0.5*(DT-D-2.*SF)
BEAB=PSE*AD
BEC=PSE*AC
BBAB=PRB*AR+PFB*AF+PDB*AD
BBC=PSB*AC
BPAB=PRP*AR+PFP*AF+PDP*AD
BPC=PSP*AC
WEAB=BEAB/FFE
WEC=BEC/FFE
WBAB=BBAB/FFB
WBC=BBC/FFB
WPAB=BPAB/FFP
WPC=BPC/FFP
WCE=AMAX1(WEC,WBC,WPC)
IF(D-500.)120,121,121
120 DLR=DLG*(1.-D/1000.)
GC TO 122
121 DLR=DLG/2.
122 SLE=PRZ/(3.1416*(D+SR)*B1)
A4=AMIN1(A1,A2,A3)
SLB=PRB/(3.1416*(D+SR)*A4)
SLP=PRP/(3.1416*(D+SR)*C1)
IF(D-1000.)123,123,124
123 W1=WEAB-3.1416/4.*(D+SF)*(SF*SF-SLE*SLE)
IF(W1)701,701,702
701 HFEA=1.
GC TO 799
702 HFEA=SQRT((WEAB-3.1416/4.*(D+SF)*(SF*SF-SLE*SLE))/(3.1416/4.*(DA-D
1-2.*DLR)))
799 W2=WBAB-3.1416/4.*(D+SF)*(SF*SF-SLB*SLB)
IF(W2)703,703,704
703 HFBA=1.
GC TO 798
704 HFBA=SQRT((WBAB-3.1416/4.*(D+SF)*(SF*SF-SLB*SLB))/(3.1416/4.*(DA-D
1-2.*DLR)))
798 W3=WPAB-3.1416/4.*(D+SF)*(SF*SF-SLP*SLP)
```

IF(W3)705,705,706
705 HFPA=1.
GC TO 797
706 HFPA=SQRT((WPAB-3.1416/4.*(D+SF)*(SF*SF-SLP*SLP))/(3.1416/4.*(DA-D
1-2.*DLR)))
797 W4=WEAB-3.1416/4.*(D+SR)*(SR*SR-SLE*SLE)
IF(W4)707,707,708
707 HFEB=1.
GC TO 796
708 HFEB=SQRT((WEAB-3.1416/4.*(D+SR)*(SR*SR-SLE*SLE))/(3.1416/4.*(DA-D
1-2.*DLR)))
796 W5=WBAB-3.1416/4.*(D+SR)*(SR*SR-SLB*SLB)
IF(W5)709,709,710
709 HFBB=1.
GC TO 795
710 HFBB=SQRT((WBAB-3.1416/4.*(D+SR)*(SR*SR-SLB*SLB))/(3.1416/4.*(DA-D
1-2.*DLR)))
795 W6=WPAB-3.1416/4.*(D+SR)*(SR*SR-SLP*SLP)
IF(W6)711,711,712
711 HFPB=1.
GC TO 125
712 HFPB=SQRT((WPAB-3.1416/4.*(D+SR)*(SR*SR-SLP*SLP))/(3.1416/4.*(DA-D
1-2.*DLR)))
GC TO 125
124 Z1=0.3*3.1416*(DA-D-2.*DLR)
Z2=0.24*3.1416*(D+SF)
Z3=0.03*3.1416*SF*(D+SF)
Y1=Z1
Y2=0.24*3.1416*(D+SR)
Y3=0.06*3.1416*SR*(D+SR)
W10=(0.5*Z3/Z1)**2+(WEAB-Z2*(SF*SF-SLE*SLE))/Z1
IF(W10)713,713,714
713 HFEA=1.
GC TO 794
714 HFEA=-0.5*Z3/Z1+SQRT((0.5*Z3/Z1)**2+(WEAB-Z2*(SF*SF-SLE*SLE))/Z1
1)
794 W11=(0.5*Z3/Z1)**2+(WBAB-Z2*(SF*SF-SLB*SLB))/Z1
IF(W11)715,715,716
715 HFBA=1.
GC TO 793
716 HFBA=-0.5*Z3/Z1+SQRT((0.5*Z3/Z1)**2+(WPAB-Z2*(SF*SF-SLB*SLB))/Z1
1)
793 W12=(0.5*Z3/Z1)**2+(WPAB-Z2*(SF*SF-SLP*SLP))/Z1
IF(W12)717,717,718
717 HFPA=1.
GC TO 792
718 HFPA=-0.5*Z3/Z1+SQRT((0.5*Z3/Z1)**2+(WPAB-Z2*(SF*SF-SLP*SLP))/Z1
1)
792 W13=(0.25*Y3/Y1)**2+(WEAB-Y2*(SR*SR-SLE*SLE)-Y3*HH)/Y1
IF(W13)719,719,720
719 HFEB=1.
GC TO 791
720 HFEB=-0.25*Y3/Y1+SQRT((0.25*Y3/Y1)**2+(WEAB-Y2*(SR*SR-SLE*SLE)-Y
13*HH)/Y1)
791 W14=(0.25*Y3/Y1)**2+(WBAB-Y2*(SR*SR-SLB*SLB)-Y3*HH)/Y1
IF(W14)721,721,722
721 HFBB=1.
GC TO 790
722 HFBB=-0.25*Y3/Y1+SQRT((0.25*Y3/Y1)**2+(WBAB-Y2*(SR*SR-SLB*SLB)-Y
13*HH)/Y1)

790 W15=(0.25*Y3/Y1)**2+(WPAB-Y2*(SR*SR-SLP*SLP)-Y3*HH)/Y1
IF(W15)723,723,724
723 HFPB=1.
GC TO 125
724 HFPB=-0.25*Y3/Y1+SQRT((0.25*Y3/Y1)**2+(WPAB-Y2*(SR*SR-SLP*SLP)-Y3*HH)/Y1)
125 HFC=SQRT(WCE/(0.25*3.1416*(DA-2.*DLR)))
HF=AMAX1(HFEA,HFBA,HFPA,HFEB,HFBB,HFPB,HFC)
IF(HF-40.)400,400,401
400 HF=0.5*HF+0.999
KHF=HF
HF=KHF
HF=2.*HF
GC TO 402
401 HF=0.2*HF+0.999
KHF=HF
HF=KHF
HF=5.*HF
402 SSE=PSE/(SZ*DSG*DSG*3.1416/4.)
SSB=PSB/(SZ*DSG*DSG*3.1416/4.)
SSP=PSP/(SZ*DSG*DSG*3.1416/4.)
FS1=HF*(0.5*(DA-D)-DLR)
FS2=HH*SR
FS3=0.5*(SF-SR)*HH
FM1=FS1*HF/2.
FM2=FS2*(HF+HH/2.)
FM3=FS3*(HF+HH/3.)
E=(FM1+FM2+FM3)/(FS1+FS2+FS3)
CA=HF+HH-E
X1=DA-D-2.*DLR
IF(D-1000.)126,126,127
126 WAE=3.1416/4.*((X1*HF*HF+(D+SF)*(SF*SF-SLE*SLE))
WBE=3.1416*((X1*E*E+0.25*(D+SR)*(SR*SR-SLE*SLE))
WAB=3.1416/4.*((X1*HF*HF+(D+SF)*(SF*SF-SLB*SLB))
WBB=3.1416*((X1*E*E+0.25*(D+SR)*(SR*SR-SLB*SLB))
WAP=3.1416/4.*((X1*HF*HF+(D+SF)*(SF*SF-SLP*SLP))
WBP=3.1416*((X1*E*E+0.25*(D+SR)*(SR*SR-SLP*SLP))
GC TO 128
127 WAE=0.3*3.1416*((X1*HF*HF+0.8*(D+SF)*(SF*SF-SLE*SLE))+0.1*SF*(D+SF
1)*HF)
WBE=1.2*3.1416*((X1*E*E+0.2*(D+SR)*(SR*SR-SLE*SLE))+0.05*SR*(D+SR
1)*CA)
WAB=0.3*3.1416*((X1*HF*HF+0.8*(D+SF)*(SF*SF-SLB*SLB))+0.1*SF*(D+SF
1)*HF)
WBB=1.2*3.1416*((X1*E*E+0.2*(D+SR)*(SR*SR-SLB*SLB))+0.05*SR*(D+SR
1)*CA)
WAP=0.3*3.1416*((X1*HF*HF+0.8*(D+SF)*(SF*SF-SLP*SLP))+0.1*SF*(D+SF
1)*HF)
WBP=1.2*3.1416*((X1*E*E+0.2*(D+SR)*(SR*SR-SLP*SLP))+0.05*SR*(D+SR
1)*CA)
128 WC=3.1416/4.*HF*HF*(DA-2.*DLR)
SFEA=BEAB/WAE
SFEB=BEAB/WBE
SFEC=BEC/WC
SFBA=BBAB/WAB
SFBB=BBAB/WBB
SFBC=BBC/WC
SFPA=BPAB/WAP
SFPB=BPAB/WBP
SFPC=BPC/WC

```
VF1=FS1*0.5*(DA+D)*3.1416
VF2=FS2*(D+SR)*3.1416
VF3=FS3*(D+1.333*SR+0.667*SF)*3.1416
VF4=SZ*0.25*DLG*DLG*3.1416*HF
G=7.85E-6*(VF1+VF2+VF3-VF4)
1C01 CCNTINUE
    IF(V)993,993,97
  97 IF(PSE-V*PDE)993,993,888
993 DTT=DT*1.E-3
    DDD=DD*1.E-3
    SRR=SR*1.E-3
    BFI=0.5*(DA-D)*1.E-3
    HFLO=HF*1.E-3
    IF(AUSFUE.EQ.1) DBI=(DA-2.*SR)*1.E-3
    DAFLA=DA*1.E-3
    TEBX=TEB
    GX=G
    TYPX=TYP
    IF(TYP.NE.1) RETURN
    DUMMY=0.
    CALL XIFLA(PBER,DFI,PRZ,DDD,CKE,DKD,DKB,V,DTT,SRR,BFI,HFK,DBI,CI,
1KWNFL,TEB,DUMMY,GUFLA)
    RETURN
  688 IF(DICH.EQ.1) GO TO 499
    KCRR=KDRR+1
    DKB=DKB+1.
    DKP=DKB
    CKE=CKE+1.
    IF(KURR=50) 498,498,499
  499 WRITE(IOUT,489)
  489 FORMAT(' RECHNUNG IN SUBROUTINE VORFLA ABGEERODHEN DA DICHTUNG NIC
1HT AUSREICHEND')
  613 FORMAT(1H ,12X,74HSCHAFTDURCHMESSER AUSSERHALB DES GENORMTEN BEREI
1CHES, RECHNUNG ABGERODHEN)
  999 RETURN
    END
```

CN

SUBROUTINE XIFLA (PB,DI,PZR,DDIM,DKE,DKD,DKB,V,DTEIL,SB,
1BFI,HFUI,DBI,CI,MAT,TE,DUMMY,G)
COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KCANN3,KCANN4
COMMON
1KWNF,D,VA,TEB,TEP,TEE,XB,PP,PRZ,KWNS,EDI,DDA,DKBX,DKP,DKEX,U,DKDX,
2PSE,PDE,DSER,SRX,DT,DA,HF,DLG,GX,HH,DKF,SFBA,SFPA,SFEA,SFBB,
3SFPB,SFEB,SFBC,SFPC,SFEC,FFB,FFE,SZ,DGG,DSAG,SSB,SSP,SSE,
4FSB,FSP,FSE,A1,A2,A3,C1I,B1,D1,D2,D3,F1I,E1I,TYP,
5KBER1,KPRO1,K1,SIGMIN,SIGMAP,SIGMA,SICHEC,SICHED,SICHPD,SICHERD,
6SICHBE,SICHPE,SICHEE,CIX,SICHB,SICHP,SICHE,SR,GXX,HFU,HFUK,
7NRCI,MATM,KBER2,KPRO2,K2,KBER3,KPRO3,K3
C PROGRAMM ZUR NACHRECHNUNG VON INNENFLANSCHEN
C PB (ATA) BERECHNUNGSDRUCK
C DI (M) FLANSCHINNENDURCHMESSER
C PZR (KP) ZUSAETZLICH ROHRKRAFT
C DDIM(M) MITTLERER DURCHMESSER DER DICHTUNG
C DKE (MM) DICHTUNGSKENNWERT FUER DEN EINBAUZUSTAND
C DKD (KP/MM**2) FORMAENDERUNGSWIDERSTAND FUER EINBAUZUSTAND
C DKB (MM) DICHTUNGSKENNWERT FUER DEN BERECHNUNGZUSTAND
C V GRENZLASTFAKTOR
C DTEIL(M) LICHKREISDURCHMESSER
C SB (M) BEHAELTERWANDSTAERKE
C ALFA(GRD) NEIGUNG DES KONISCHEN TEILES
C BFI (M) FLANSCHBREITE
C HFUI(M) HOEHE DES UNTERFLANSCHES (GERADES STUECK)
C DBI (M) INNENDURCHMESSER DES BEHAELTERUNTERTEILES
C CI (M) ABSTAND DER SCHNITTSTELLE VOM FLANSCHUNTERTEIL
C TE (GRD C) EINSATZTEMPERATUR
C DUMMY VARIABLE IST NOCH FREI
C G 'KG) FLANSCHGEWICHT
REAL M1,M1ST,K,MMAX,M0,KBER,KPRO
REAL KBER1,KBER2,KBER3,KPRO1,KPRO2,KPRO3,K1,K2,K3
INTP=5
IOUT=6
NR=1
NRCI=1
ALFA=20.
C =(BFI-SB)*TAN(0.01745*ALFA)*1.E+3
HFUK=C
KC2=1
K15=2
K10=3
DB=DBI*1.E+3
D=DI*1.E+3
DD=DDIM*1.E+3
DT=DTEIL*1.E+3
SR=SB*1.E+3
BF=BFI*1.E+3
HFL=HFUI*1.E+3
IF(HFUI.LE.0.) HFU=BF
23 P=PB*1.E-2
TT=TE
22 PRP=P*0.7854*D*D
PR=PRP+PZR
PF=P*0.7854*(DD*DD-D*D)
SD=1.2
IF(NR.NE.1) SD=1.0
PDB=P*3.1415*DD*DKB*SD
PDV=3.1415*DD*DKE*DKD

```
IF(NR.NE.1) GO TO 40
PS0=PDV+PZR
40 PI=PR+PF
2 IF(PDV.GT.PDB+PI) PDB=PDV-PI
PSB=PR+PF+PDB
IF(NR.NE.1) GO TO 4
IF(PS0.LT.1.1*PSB) PS0=1.1*PSB
IF(PS0.LT.PDV+PZR) PS0=PDV+PZR
IF(V)4,4,39
39 IF(PS0-V*PDV)4,4,3
3 WRITE (IOUT,2004)
2004 FFORMAT('0 DICHTUNG ZU SCHWACH AUSGELEGT , SUBROUTINE XIFLA')
RETURN
4 AD=0.5*(DT-DD)
AF=(2.*DT-D-DD)*0.25
AR=0.5*(DT-(D+SR))
MC=AD*PS0
M1=PR*AR+PF*AF+PDB*AD
SST=BF-C*(BF-SR)/HFUK
ACVST=0.5*(CT-D-BF+SST)
ARST=0.5*(DB+SR-DT)
CPC=D+BF-SST
PCST=DP D*3.1415*P*C/SIN(0.01745*ALFA)
PDVST=PDST*COS(0.01745*ALFA)
PRST=P*0.7854*DB*CB
M1ST=PF*AF+PDB*AD-PRST*ARST-PDVST*ACVST
MMAX=AMAX1(ABS(M1ST),ABS(M1))
IF(HFUI.NE.0.OR.NR.GE.2) GO TO 16
IF(NRCI.GT.1) GO TO 16
15 JE=6
DHFU=HFU
HFU=0.
GC TO 10
16 JE=1
10 DO 8 J=1,JE
IF(JE.EQ.1) GO TO 17
HFU=HFU+DHFU
I=J
17 F0= (BF *HFU +(SST+BF )*C*0.5)
YC=((BF *HFU **2/2.)+((SST+BF )*C*0.5)*(HFU +C/3.*1*((BF +2.*SST)/(BF +SST)))) /F0
E1=0.5*Y0
F1=Y0*BF
R=0.5*(D-SST)+BF
C1=C+HFU-Y0
BETA1=C1/(1.09*(C1+0.78*SQRT(R*SST)))
BETA2=0.32*SQRT(SST/R)*(2.*C1+0.78*SQRT(R*SST))/1.(C1+0.78*SQRT(R*SST))
K=MMAX /(2.*3.1415*(2.*F1*E1+(R*0.25*(SST**2-SR**2*0.25)+BETA2*SST*R*C1)/SQRT(1.+BETA1**2+3.*BETA2**2+BETA1))) GC TO (32,33,35),NR
32 S15=SIGMA1(TT,MAT,K15)/1.5
S10=SIGMA1(TT,MAT,K10)
S02=SIGMA1(TT,MAT,K02)/1.5
SIGMIN=AMIN1(S15,S10,S02)
SICHB=SIGMIN/K
KBER=K
IF(HFUI.GT.0.) GO TO 18
IF(SICHB.GE.1.0) GO TO 18
8 CCNTINUE
```

```
      WRITE(IOUT,2011)
2011 FCRRMAT(' VORSICHT      ERFORDERLICHE SICHERHEIT ZU NIEDRIG SUBROUTI
     1NE XIFLA')
     GC TO 7
33 SIGMAP=SIGMA1(TT,MAT,K02)/1.1
     SICHP=SIGMAP/K
     KPRO=K
     GC TO 34
35 SIGMA=SIGMA1(TT,MAT,K02)/1.1
     SICHE=SIGMA/K
     GC TO 20
18 IF(I.EQ.1.OR.JE.NE.6) GO TO 7
     HFU=HFU-DHFU
     JE=10
     GC TO 10
7 NR=2
     P=1.3*P
     TT=20.
     GC TO 22
34 NR=3
28 MMAX=PS0*AD
     GC TO 16
20 GC TO (36,37,38),NRCI
36 IF(MAT.EQ.1) MATM=7380
     IF(MAT.EQ.3) MATM=4981
     IF(MAT.EQ.2) MATM=4961
     XC=(0.5*BF*BF*HFU+(BF-SR)**2*C/3.+C*SR*(BF-SR*0.5))/F0
     G=(D+2.*X0)*F0*3.1415*7.85E-6
     KBER1=KBER
     KPRO1=KPRO
     K1=K
     C=0.
     SICHBD=SICHB
     SICHPD=SICHP
     SICHEO=SICHE
     NR=1
     NRCI=2
     GC TO 23
37 KBER2=KBER
     KPRO2=KPRO
     K2=K
     SICHBE=SICHB
     SICHPE=SICHP
     SICHEE=SICHE
     IF(CI)38,38,13
13 C=CI*1.E+3
     NRCI=3
     NR=1
     GC TO 23
38 KBER3=KBER
     KPRO3=KPRO
     K3=K
     HFUI=HFU*1.E-3
     GX=G
     CI=X=CI
     RETURN
     END
```

CN

```
SUBROUTINE BEPL01 (DFLI,HFLS,SB,RRB,HRPLA,DELH1,DELH2,SM,HRPL,
1HSA,HUNT ,SS,HC,HBZYL)
  DIMENSION DDZ( 3 ),STZ( 3 ),ARZ( 3 ),WZ( 3 ),TP(22),T2(22),RLD(20),
1X1(22),Y1(22),ITEXT(15),ARR(3)
2,KKK(10),BBB(30),TMSW(20),TMPW(20)
  CCMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
  CCMON XIFVCR(83)
  CCMON DRB ,FP,FS,TP1 ,TP2 ,TS1 ,TS2 ,WP1 ,WP2,WS1,WS2,PP1 ,PP2 ,
1PS1 ,PS2 ,GPNA,GSNA,DA ,DI ,DZ ,MATZ,FRKD,RUKU,ABSD,ZISTE,BEKUS,
2W1S ,W2S ,W1P ,W2P ,RL,ARG ,GH,CPS,DPP,RI,ITF
3,CCNEI(30)
  CCMON QUMW,HFZ,SQU ,ARRZ,SLZ, ALFAX,QUZ,GRL,ZETAW,CKSIR,
1ASTR,WPP,NS,SBEKO,EINBAU,WSS,TP,T2,DDZ,ARZ,STZ,WZ,IPLT,IGEU,IDP,
2IQF,RLD,SQUZ,VNAS1,VNAS2,VNAP1,VNAP2
  CCMON F, DER,CLR,KDRU,T,KSTEU,Z,ZIG,ZGII,DPL,ZG,GBEH,DBI,
1DB ,DZII,STO,DP1 ,DP2 ,DS1 ,DS2 ,BFL ,HFLU,HFLC,RLZ,MATBEH,MATRPL,
2MATZEN,X1,Y1,ITEXT,KSTEIN,NRBGEU,NPST1,NPST2,NST1,NST2
  CCMON IPARPL,IPAR,GNAS,GRB,VNAP,GNAP,H1,GUNT,DBA,HGES,
1GSES,TATRL,H,GEKU,JAKO,AFA,HFK,BEKU,DPPRI,DPSEK,IPILOT,
2AAA1,AAA2,ICPW,IBEPLO,NCPLU,KKK,EBB,TMSW,TMPW
  DIMENSION X(300),Y(300),XX(41),YY(41),NTEXT(6,70),A(70),IZ(27),
1 ZUBES(10,27),IZUBE(27),ORBES(10),ABSRES(10),
2LEGEND(15), NTXT1(10),NTXT2(10),NTXT3(10),NTXT4(10),
3NTXT5(10),NTXT6(10),NTXT7(10),NTXT8(10),NTXT9(10),NTXT10(10),
4UEZUBE(10),NDIR(10),NSC(10),B1(6,10),B2(6,10),B3(6,10),B4(6,10),
5B5(6,10),B6(6,10),B7(6,10), XB(10),YB(10)
  EQUIVALENCE (B1(1),NTEXT(1)),(B2(1),NTEXT(1,11)),
1 (B3(1),NTEXT(1,21)),(B4(1),NTEXT(1,31)),
2 (B5(1),NTEXT(1,41)),(B6(1),NTEXT(1,51)),
3 (B7(1),NTEXT(1,61))
  INTEGER ZUBES,ORBES,ABSRES,DIAGR,UEZUBE,TEXT(3)
  DATA NBLANK/'      '/,NDOPP/' ..' ,
1UEZUBE/'KONS','TANT','E DA','TEN ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
2' ',' ',' ..'
  DATA IX/70/,IY/70/
  DATA LEGEND/'NA-N','A-WA','ERME','TAUS','CHER',' TYP',' 1 ',
2' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '
  DATA IZUBE/35,36,17,4,5,6,7,18,19,40,20,1,30,60,67,68,21,25,59,
158,54,50,56,62/
  IZUBES=24
  A(1)=DRB
  A(2)=FP
  A(3)=FS
  A(4)=TP1
  A(5)=TP2
  A(6)=TS1
  A(7)=TS2
  A(8)=WP1
  A(9)=WP2
  A(10)=WS1
  A(11)=WS2
  A(12)=PP1
  A(13)=PP2
  A(14)=PS1
  A(15)=PS2
  A(16)=GPNA
  A(17)=GSNA
  A(18)=DA
  A(19)=DI
```

A(20)=DZ
A(21)=FRKD
A(22)=RUKO
A(23)=ABSD
A(24)=ZISTE
A(25)=BEKOS
A(26)=W1S
A(27)=WS2
A(28)=W1P
A(29)=W2P
A(30)=RL
A(31)=ARG
A(32)=GH
A(33)=DPS
A(34)=DPP
A(35)=QUMW
A(36)=HFZ
A(37)=SQU
A(38)=ARRZ
A(39)=SLZ
A(40)=ALFAX
A(41)=GRL
A(42)=ZETAW
A(43)=CKSIR
A(44)=NS
A(45)=EINBAL
A(46)=VNAS1
A(47)=VNAS2
A(48)=VNAP1
A(49)=VNAP2
A(50)=GNAS
A(51)=GRB
A(52)=VNAP
A(53)=GBEH
A(54)=GNAP
A(55)=HI
A(56)=GUNT
A(57)=DBA
A(58)=HGES
A(59)=GGES
A(60)=TATRL
A(61)=H
A(62)=GEKO
A(63)=JAKO
A(64)=AFA
A(65)=HFK
A(66)=BEKO
A(67)=DPPRI
A(68)=DPSEK
A(69)=AAA1
A(70)=AAA2
DATA B1
C VARIABLE 1 = DRB
1/'ROHR','BUEN','DELD','URCH','M. ','(M) ',
C VARIABLE 2 = FP
2.'PR.S','TRGE','MUNG','SFL.','','(','QM) ',
C VARIABLE 3 = FS
3.'SEK. ','STRO','EMUN','GSFL','.','(','QM) ',
C VARIABLE 4 = TP1Z
4.'PRI. ','EINT','RITT','ST.L','(GRD',' C) ',

C VARIABLE 5 = TP2Z
C 5 'PRI.', 'AUST', 'RITT', 'ST.', '(GRD', ' C) ',
C VARIABLE 6 = TS1Z
C 6 'SEK.', 'AUST', 'RITT', 'ST.', '(GRD', ' C) ',
C VARIABLE 7 = TS2Z
C 7 'SEK.', 'EINT', 'RITT', 'ST.', '(GRD', ' C) ',
C VARIABLE 8 = WP1N
C 8 'PRI.', 'EINT', 'RITT', 'SGES', '. (M', '/S) ',
C VARIABLE 9 = WP2
C 9 'PRI.', 'AUST', 'RITT', 'SGES', '. (M', '/S) ',
C VARIABLE 10 = WSI
C 1 'SEK.', 'AUST', 'RITT', 'SGES', '. (M', '/S) '/
DATA B2
C VARIABLE 11 = WS2
C 1 'SEK.', 'EINT', 'RITT', 'SGES', '. (M', '/S) ',
C VARIABLE 12 = PP1Z
C 2 'PRI.', 'EINT', 'RITT', 'SDRU', 'CK (', 'ATA) ',
C VARIABLE 13 = PP2Z
C 3 'PRI.', 'AUST', 'RITT', 'SDRU', 'CK (', 'ATA) ',
C VARIABLE 14 = PS1Z
C 4 'SEK.', 'AUST', 'RITT', 'SDRU', 'CK(A', 'TA) ',
C VARIABLE 15 = PS2Z
C 5 'SEK.', 'EINT', 'RITT', 'SDRU', 'CK(A', 'TA) ',
C VARIABLE 16 = DPZ
C 6 'PRI.', 'DURC', 'HSAT', 'Z ', '(KG', '/H) ',
C VARIABLE 17 = DSZ
C 7 'SEK.', 'DURC', 'HSAT', 'Z ', '(KG', '/H) ',
C VARIABLE 18 = DAZ
C 8 'ROHR', 'AUSS', 'ENDU', 'RCHM', '. ', '(M) ',
C VARIABLE 19 = DIZ
C 9 'ROHR', 'INNE', 'NDUR', 'CHM.', ' ', '(M) ',
C VARIABLE 20 = DZZ
C 1 'ZENT', 'RALR', 'OHRD', 'URCH', 'M. ', '(M) '/
DATA B3
C VARIABLE 21 = FRKD
C 1 'SPEZ', 'HEI', 'ZFL.', '-KO.', '(DM', 'QM) ',
C VARIABLE 22 = RUKO
C 2 'RUND', 'NAHT', 'KOST', 'EN ', '(', 'DM) ',
C VARIABLE 23 = ABSD
C 3 'ABSC', 'HREI', 'BDAU', 'ER ', '(JAH', 'RE) ',
C VARIABLE 24 = ZISTE
C 4 'ZINS', 'EN U', 'STE', 'UERN', ' (0', '/0) ',
C VARIABLE 25 = BEKCS
C 5 'SPEZ', 'BEH', 'AELT', 'ERK.', ' (', 'DM) ',
C VARIABLE 26 = WS1CA
C 6 'SEK.', 'BEH.', 'EINT', 'R.GE', 'S.(M', '/S) ',
C VARIABLE 27 = WS2DA
C 7 'SEK.', 'BEH.', 'AUST', 'R.GE', 'S.(M', '/S) ',
C VARIABLE 28 = WP1DA
C 8 'PRI.', 'BEH.', 'EINT', 'R.GE', 'S.(M', '/S) ',
C VARIABLE 29 = WP2DA
C 9 'PRI.', 'BEH.', 'AUST', 'R.GE', 'S.(M', '/S) ',
C VARIABLE 30 = RL
C 1 'TAUS', 'CHER', 'RCHR', 'LAEN', 'GE ', '(M) '/
DATA B4
C VARIABLE 31 = ARGNZ
C 1 'TAUS', 'CHER', 'ROHR', 'ANZA', 'HL ', ' ',
C VARIABLE 32 = GH
C 2 'BUEN', 'DELH', 'OEHE', ' ', ' ', '(M) ',
C VARIABLE 33 = DPS

C 3 'SEK.', 'DRUC', 'KABF', 'ALL ', 'I.B(', 'AT) ',
C VARIABLE 34 = DPP
C 4 'PRI.', 'DRUC', 'KABF', 'ALL ', 'I.B(', 'AT) ',
C VARIABLE 35 = QUMW
C 5 'WAER', 'MELE', 'ISTU', 'NG ', ' (', 'MW) ',
C VARIABLE 36 = HFZ
C 6 'HEIZ', 'FLAE', 'CHE ', ' ', ' (', 'QM) ',
C VARIABLE 37 = SQU
C 7 'QUER', 'TEIL', 'UNG ', ' ', ' ', '(M) ',
C VARIABLE 38 = ARRZ
C 8 'ANZA', 'HL R', 'OHRR', 'EIHE', 'N ', ' ', '
C VARIABLE 39 = SLZ
C 9 'LAEN', 'GSTE', 'ILUN', 'G ', ' ', ' ',
C VARIABLE 40 = ALFAZ
C 1 'STEI', 'GUNG', 'SWIN', 'KEL ', ' (G', 'RD) '/
DATA B5
C VARIABLE 41 = GRL
1/ 'GERA', 'DE R', 'CHRL', 'AENG', 'E ', ' (M) ',
C VARIABLE 42 = ZETAK
2 'REIB', 'UNGS', 'BEIW', 'ERT ', 'ZETA', ' ',
C VARIABLE 43 = CKSI
3 'REIB', 'UNGS', 'BEIW', 'ERT ', 'CKSI', ' ',
C VARIABLE 44 = NS
4 'RECH', 'ENSC', 'HRIT', 'TE ', ' ', ' ',
C VARIABLE 45 = FSE
5 'EINB', 'AUTE', 'NFAK', 'TOR ', ' (0', ' /0) ',
6 'SPEZ', '.VOL', '.SEK', '.EIN', '(CM/', 'KG ',
C VARIABLE 47 = VNAS2
7 'SPEZ', '.VCL', '.SEK', '.AUS', '(CM/', 'KG) ',
C VARIABLE 48 = VNAP1
8 'SPEZ', '.VCL', '.PRI', '.EIN', '(CM/', 'KG) ',
C VARIABLE 49 = VNAP2
9 'SPEZ', '.VOL', '.PRI', '.AUS', '(CM/', 'KG) ',
C VARIABLE 50 = GNAS
1 'SEK.', 'NAT', 'RUM', ' ', ' ', ' ', '(T) '/
DATA B6
C VARIABLE 51 = GRB
1/ 'ROHR', 'BUEN', 'DELG', 'EWIC', 'HT ', ' (T) ',
C VARIABLE 52 = VNAP
2 'PRI.', 'NATR', 'IUMV', 'OL ', '(CM/', 'KG) ',
C VARIABLE 53 = GBEH
3 'BEHA', 'ELTE', 'RGEW', 'ICHT', ' ', ' (T) ',
C VARIABLE 54 = GNAF
4 'PRI.', 'NATR', 'IUM ', ' ', ' ', ' ', '(T) ',
C VARIABLE 55 = HI
5 'ROHR', 'PLAT', 'TENA', 'BSTA', 'ND ', ' (M) ',
C VARIABLE 56 = GUNT
6 'UNTE', 'RTEI', 'LGEW', 'ICHT', ' ', ' (T) ',
C VARIABLE 57 = DBA
7 'BEHA', 'ELTE', 'RAUS', 'SEND', ' ', ' (M) ',
C VARIABLE 58 = HGES
8 'BEHA', 'ELTE', 'RHOE', 'HEND', ' ', ' (M) ',
C VARIABLE 59 = GGES
9 'GESA', 'MTGE', 'WICH', 'T ', 'L ', ' (T) ',
C VARIABLE 60 = TATRL
1 'GES.', 'ROHR', 'LAEN', 'GE ', ' ', ' (T) '/
DATA B7
C VARIABLE 61 = F
1/ 'ROHR', 'PLAT', 'TENS', 'TAER', 'KE ', ' (M) ',
C VARIABLE 62 = GEKO

- 175 -

```

2 'GESAI','MTKO','STEN','      ','      (','EM') ',
C   VARIABLE 63 = JAKE
3 'JAEH','RL. ','KOST','EN ','      (','DM') ',
C   VARIABLE 64 = AFA
4 'ANNU','ITAE','TSFA','KTOR','      ','      ',
C   VARIABLE 65 = HFK
5 'HEIZZ','FLAE','CHEN','KOST','EN (','EM') ',
C   VARIABLE 66 = BEKC
6 'EEHA','ELTE','RKCS','TEN ','      (','EM') ',
C   VARIABLE 67 = DPPRI
7 'GESAI','MTDR','UCKA','BF.S','EK.(','AT') ',
C   VARIABLE 68 = DPSEK
7 'GESAI','MTDR','UCKA','BF.P','R1.(','AT') ',
9 'WERK','STCF','F ','      ','      ','      ',
1 'ABME','SSUN','GEN ','IN (','M') ','      '/
      EM=0.1
      DC 115 J=1,300
      X(J)=0.
      Y(J)=0.
      IF(J.GT.41) GO TO 115
      XX(J)=0.
      YY(J)=0.
115 CONTINUE
      XI=0.5*DBA+1.
      YI=HUNT+H
      DC 12 J=1,9
      DC 12 I=1,27
12 ZUBES(J,I)=NBLANK
      DC 13 I=1,27
13 ZUBES(10,I)=NDCPP
      DO 16 J=1,9
      OREES(J)=NBLANK
16 ABSBES(J)=NBLANK
      CRBES(10)=NDCPP
      AEBES(10)=NDOFP
      IPLOT=IDPW
      XMAX=HGES+1.
      XMIN=C.
      YMINT=0.
      DIVX=12.5
      XKON=DIVX
      IF(XMAX-XKON)116,117,118
116 DO 119 J=1,4
      XKONI=XKON/2.
      IF(XMAX.GE.XKONI) GO TO 117
117 XKCN =XKONI
      GO TO 117
118 DC 120 J=1,5
      XKONI=XKON*2.
      XKCN=XXKONI
      IF(XMAX.LE.XKONI) GU TO 117
120 CCNTINUE
117 XMAX=XKON
      YMINT=XMAX
      SX=XMAX/(80.*DIVX)
      SY=SX
86 DO 54 J=1,IZUBES
      CALL CHANGE (A(IZUBE(J)),TEXT)
      ZUBES(7,J)=TEXT(1)
      ZUBES(8,J)=TEXT(2)

```

```
54 ZUBES(9,J)=TEXT(3)
  IF(RI.NE.0.) GC TC 112
  DC 113 JX=1,IZUBES
113 IZ(JX)=IZUBE(JX)
  DO 114 JX=1,IZUBES
    IF(IZ(JX).EQ. 2) IZUBE(JX)= 3
    IF(IZ(JX).EQ. 3) IZUBE(JX)= 2
    IF(IZ(JX).EQ. 4) IZUBE(JX)= 6
    IF(IZ(JX).EQ. 5) IZUBE(JX)= 7
    IF(IZ(JX).EQ. 6) IZUBE(JX)= 4
    IF(IZ(JX).EQ. 7) IZUBE(JX)= 5
    IF(IZ(JX).EQ. 8) IZUBE(JX)=10
    IF(IZ(JX).EQ. 9) IZUBE(JX)=11
    IF(IZ(JX).EQ.10) IZUBE(JX)= 8
    IF(IZ(JX).EQ.11) IZUBE(JX)= 9
    IF(IZ(JX).EQ.12) IZUBE(JX)=14
    IF(IZ(JX).EQ.13) IZUBE(JX)=15
    IF(IZ(JX).EQ.14) IZUBE(JX)=12
    IF(IZ(JX).EQ.15) IZUBE(JX)=13
    IF(IZ(JX).EQ.16) IZUBE(JX)=17
    IF(IZ(JX).EQ.17) IZUBE(JX)=16
114 CCNTINUE
112 DO 14 J=1,IZUBES
  DC 14 I=1,6
14 ZUBES(I,J)=NTEXT(I,IZUBE(J))
  DC 15 J=1,6
  ORBES(J)=NTEXT(J,IY)
15 ABSBES(J)=NTEXT(J,IX)
  NF=0
  DC 20 M=1,4
  GC TO (21,22,23,24),M
21 NT=2
  K=204
  RBI=0.5*DBI
  RPL=0.5*DPL
  RDFLI=0.5*DFLI
  X(1)=XI-RDFLI-BFL
  Y(1)=YI
  X(48)=XI+RDFLI+BFL
  Y(48)=YI
  X(2)=X(1)
  X(47)=X(48)
  Y(2)=Y(1)+HFLC
  Y(47)=Y(2)
  AI=HFLS*0.32492
  X(3)=X(2)+BFL-AI-0.95106*SB
  X(46)=XI+XI-X(3)
  Y(3)=Y(2)
  Y(46)=Y(47)
  X(4)=XI-RDFLI-SB
  X(45)=XI+RDFLI+SB
  HKA=SQRT(RDFLI*RDFLI+(HFLS+HFL0)**2)
  DELH=(HKA+SB)*(HFLS+HFL0)/HKA
  Y(4)=YI+DELH
  Y(45)=Y(4)
  TANG=(HFLS+HFLC)/RDFLI
  ALBO=ATAN(TANG)
  ALFA1=ALBO*180./3.1415
  ALFA=180.-ALFA1
  BETA=-(180.-2.*ALFA1)
```

```
XX(1)=X(4)
YY(1)=Y(4)
CALL BOGEN (ALFA,BETA,HKA+SB,XX,YY)
DO 100 J=1,41
X(3+J)=XX(J)
100 Y(3+J)=YY(J)
X(45)=X(44)
Y(45)=Y(44)
X(49)=XI+RDFLI
Y(49)=YI
XX(1)=X(49)
YY(1)=YI+(HFLS+HFLU)
ALFA=ALFA1
BETA=-BETA
CALL BOGEN (ALFA,BETA,HKA,XX,YY)
DO 101 J=1,41
X(49+J)=XX(J)
101 Y(49+J)=YY(J)
X(91)=X(90)
Y(91)=Y(90)
X(92)=XI-RDFLI
Y(92)=YI
X(93)=X(1)
Y(93)=Y(1)
X(94)=XI-RPL
Y(94)=YI
X(95)=XI-0.5*DZ
Y(95)=YI
X(96)=X(95)
Y(96)=YI-H
X(97)=XI-(RCFLI+BFL)
Y(97)=Y(96)
X(98)=X(97)
Y(98)=Y(97)-HFLU
X(99)=XI-(RBI+SB)
Y(99)=Y(98)-HC
XX(1)=X(99)
YY(1)=Y(99)-HBZYL
CALL ROHRBO (DBA,0.,-1,XX,YY)
DO 102 J=1,41
X(99+J)=XX(J)
102 Y(99+J)=YY(J)
X(141)=X(140)
Y(141)=Y(99)
X(142)=XI+RDFLI+BFL
Y(142)=Y(98)
X(143)=X(142)
Y(143)=Y(97)
X(144)=XI+0.5*DZ
Y(144)=Y(96)
X(145)=X(144)
Y(145)=YI
X(146)=XI+RPL
Y(146)=YI
X(147)=X(146)
Y(147)=Y(96)
X(148)=XI+RRB
Y(148)=Y(96)
X(149)=X(148)
Y(149)=YI-(H+HRPLA-2.*DELH2)
```

```
X(150)=X(149)+SM
Y(150)=Y(149)
X(151)=X(150)
Y(151)=Y(97)
X(152)=X(151)
Y(152)=Y(98)
SBWI=SB/COS(0.01745*20.)
X(153)=X(142)-SBWI
Y(153)=Y(98)
X(154)=X(141)-SB
Y(154)=Y(99)
XX(1)=X(154)
YY(1)=Y(100)
CALL ROHRBO (DBI,180.,1,XX,YY)
DC 103 J=1,41
X(154+J)=XX(J)
103 Y(154+J)=YY(J)
X(196)=X(195)
Y(196)=Y(99)
X(197)=X(98)+SBWI
Y(197)=Y(98)
X(198)=XI-(RRB+SM)
Y(198)=Y(98)
X(199)=X(198)
Y(199)=Y(97)
X(200)=X(199)
Y(200)=Y(149)
X(201)=X(200)+SM
Y(201)=Y(149)
X(202)=X(201)
Y(202)=Y(97)
X(203)=X(94)
Y(203)=Y(96)
X(204)=X(94)
Y(204)=Y(94)
NFG=1
INT=1
NFA=1
INDZ=2
35 NTXN=10
41 XB(1)=XMIN+20.*SX
DC 42 J=2,10
42 XE(J)=XMAX-320.*SX
YB(1)=YMAX-320.*SY
YB(2)=YMIN+20.*SY
YE(3)=YMAX-40.*SY
FA=40.
DC 43 J=4,10
IF(J.GE.5) FA=20.
43 YB(J)=YB(J-1)-SY*FA
DC 44 J=1,10
NSC(J)=1
NTXT1(J)=DRBES(J)
NTXT2(J)=ABS BES(J)
NTXT3(J)=UEZUBE(J)
NTXT4(J)=ZUBES(J,1)
NTXT5(J)=ZUBES(J,2)
NTXT6(J)=ZUBES(J,3)
NTXT7(J)=ZUBES(J,4)
NTXT8(J)=ZUBES(J,5)
```

```
NTXT9(J)=ZUBES(J,6)
44 NTXT1C(J)=ZUBES(J,7)
DC 145 J=2,1C
NDIR(J)=2
145 NSC(J)=1
NDIR(1)=1
GC TO 45
22 INDZ=C
JJJJ=7
K=263
RLDEL=0.5
SINAL=SIN(0.01745*45.)
COSAL=COS(0.01745*45.)
DFL=DFLI+2.*BFL
RDFL=0.5*DFL
X(2)=XI+(RDFL+0.5*DZ)*(1.-COSAL)-C.5*DZ
Y(2)=YI+(RDFL+0.5*DZ)*SINAL
X(1)=X(2)+RLDEL*COSAL
Y(1)=Y(2)+RLDEL*SINAL
XX(1)=X(2)
YY(1)=Y(2)
CALL BOGEN (135.,45.,RDFL+0.5*DZ,XX,YY)
DC 104 J=1,41
X(1+J)=XX(J)
104 Y(1+J)=YY(J)
X(43)=X(42)
Y(43)=YI-HRPL
X(44)=X(43)
Y(44)=Y(43)+H
X(45)=XI-RRB
Y(45)=Y(44)
X(46)=X(45)
DEHSA=0.86603*DRB-SQRT((DRB*(1.-EM))**2-(DRB*(0.5-EM))**2)
Y(46)=Y(43)-0.5*HSA+DEHSA
XX(1)=X(46)
YY(1)=Y(46)
CALL ROHRBO (DRB,0.,-1,XX,YY)
DC 105 J=1,41
X(45+J)=XX(J)
105 Y(45+J)=YY(J)
X(87)=X(86)
Y(87)=Y(45)
X(88)=XI+0.5*DZ
Y(88)=Y(45)
X(89)=X(88)
Y(89)=Y(43)
XX(1)=X(88)
YY(1)=Y(42)
CALL BOGEN (180.,-45.,RDFL-0.5*DZ,XX,YY)
DC 106 J=1,41
X(89+J)=XX(J)
106 Y(89+J)=YY(J)
X(131)=X(130)+RLDEL*COSAL
Y(131)=Y(130)+RLDEL*SINAL
SZEN=0.5*(DZ-DZII)
X(132)=X(131)-SZEN*COSAL
Y(132)=Y(131)+SZEN*SINAL
XX(1)=X(130)-SZEN*COSAL
YY(1)=Y(130)+SZEN*SINAL
CALL BOGEN (135.,45.,RDFL-0.5*DZII,XX,YY)
```

```
DO 107 J=1,41
X(132+J)=XX(J)
107 Y(132+J)=YY(J)
X(174)=X(173)
Y(174)=Y(43)
X(175)=XI+RRB-SS
Y(175)=Y(43)
XX(1)=X(175)
YY(1)=Y(46)
CALL ROHRBO (DRB-2.*SS,180.,1,XX,YY)
DO 108 J=1,41
X(175+J)=XX(J)
108 Y(175+J)=YY(J)
X(217)=X(216)
Y(217)=Y(43)
X(218)=X(174)
Y(218)=Y(174)
X(219)=XI-0.5*DZII
Y(219)=Y(43)
XX(1)=X(219)
YY(1)=Y(42)
CALL BOGEN (180.,-45.,RDFL+0.5*DZII,XX,YY)
DC 109 J=1,41
X(219+J)=XX(J)
109 Y(219+J)=YY(J)
X(261)=X(260)+RLDEL*COSAL
Y(261)=Y(260)+RLDEL*SINAL
X(262)=X(1)
Y(262)=Y(1)
X(263)=X(132)
Y(263)=Y(132)
NDIR(1)=2
49 DC 46 J=1,NTXN
XB(J)=XMAX-320.*SX
IF(J-1)47,47,48
47 YB(J)=YB(10)-20.*SY
GO TO 46
48 YB(J)=YB(J-1)-20.*SY
46 CONTINUE
IF(M.EQ.4) GO TO 45
DC 149 J=1,10
JJJ=JJJJ+1
NTXT1(J)=ZUBES(J,JJJ)
JJJ=JJJ+1
NTXT2(J)=ZUBES(J,JJJ)
JJJ=JJJ+1
NTXT3(J)=ZUBES(J,JJJ)
JJJ=JJJ+1
NTXT4(J)=ZUBES(J,JJJ)
JJJ=JJJ+1
NTXT5(J)=ZUBES(J,JJJ)
JJJ=JJJ+1
NTXT6(J)=ZUBES(J,JJJ)
JJJ=JJJ+1
NTXT7(J)=ZUBES(J,JJJ)
JJJ=JJJ+1
NTXT8(J)=ZUBES(J,JJJ)
JJJ=JJJ+1
NTXT9(J)=ZUBES(J,JJJ)
JJJ=JJJ+1
```

```
NTXT10(J)=ZUBES(J,JJJ)
149 CCNTINUE
    GC TO 45
23 K=5
    JJJJ=17
    X(1)=XI+0.5*DZ
    Y(1)=YI-H-DELH1
    X(2)=XI+RRB
    Y(2)=Y(1)
    X(3)=X(1)
    Y(3)=YI- H-HRPLA+DELH2
    X(4)=X(2)
    Y(4)=Y(3)
    VARIABLE 46 = VNAS1
    X(5)=X(1)
    Y(5)=Y(1)
    GC TO 49
24 NTXN=C
    X(1)=XI-0.5*DZ
    X(2)=XI-RRB
    X(3)=X(1)
    X(4)=X(2)
    X(5)=X(1)
45 NP=NP+1
    NLGX=0
    NLGY=0
    CALL PLOTA(X ,Y ,K,NT,NP,NPG,INT,NPA,INDZ,XMAX,XMIN,SX,YMAX,
    1YMIN,SY,LEGEND,ICP,NLGX,NLGY,NTXN,XB,YB,NCIR,NSC,NTXT1,NTXT2,NTXT3
    2,NTXT4,NTXT5,NTXT6,NTXT7,NTXT8,NTXT9,NTXT10)
20 CCNTINUE
    RETURN
    END
```

CN

SUBROUTINE PAPLOT (IX,IY,IPAR,IPARI,IZUBES,IZUBE,IPW,IPARPL)
COMMON IINTWR,KONWAZ,KUNNN1,KUNNN2,KUNNN3,KUNNN4
NAECHSTE FREIE ADRESSE 115
C IX ABSZISSE
C IY CRDINATE
C IPAR PARAMETER
C IPARI 2. PARAMETER
C WENN GLEICH NULL DANN KEIN ZWEITER PAR. VORHANDEN
C IZUBES ANZAHL ZUSATZBESCHRIFTUNGEN
C IZUBE(J),J=1,IZUBES ZUSAETZLICHE BESCHRIFTUNGEN
C IPW NR. DER RECHNUNG BZW. ABB.
C IPARPL STEUERFAKTOR FUER INTERPOLATIONSART
C IPARPL = 1 LINEARE INTERPOLATION
C IPARPL = 2 ANNAEHMERUNG DURCH POLYNOM
C (MAX. 7. CRDNUNG)
C IPARPL = 3 QUADRATISCHE INTERPULATION
C IPARPL = 4 KUBISCHE INTERPULATION
C
C DIMENSION CONB(10),XPOLY(15),YPCLY(15)
C DIMENSION A(80),X(15,10),Y(15,10),PAR(10),NWERT(10),NTEXT(0,80),
1 KUBES(10,10),ZUBES(10,20),IZUBE(20),CRBES(10),ABSSES(10),
2 LEGEND(15),DIAGR(3),NTXT1(10),NTXT2(10),NTXT3(10),NTXT4(10),
3 NTXT5(10),NTXT6(10),NTXT7(10),NTXT8(10),NTXT9(10),NTXT10(10),
4 UEZUBE(10),NDIR(10),NSC(10),B1(6,10),B2(6,10),B3(6,10),B4(6,10),
5 B5(6,10),B6(6,10),B7(6,10),B8(6,10),XI(15),YI(15),XB(10),YB(10)
6, NDOPPN(10),PARI(10),ZUPAR(10,9),UEPAR(10),YEKUBE(10)
EQUIVALENCE (B1(1),NTEXT(1)),(B2(1),NTEXT(1,11)),
1 (B3(1),NTEXT(1,21)),(B4(1),NTEXT(1,31)),
2 (B5(1),NTEXT(1,41)),(B6(1),NTEXT(1,51)),
3 (B7(1),NTEXT(1,61)),(B8(1),NTEXT(1,71))
INTEGER ZUBES,CRBES,ABSSES,DIAGR,LEZUEE,TEXT(3),ZUPAR,UEPAR
DATA NBLANK//' ',NDOPP//'.',DIAGR//'-D',IAGR//'AMM',
1 UEZUBE//'KONS','TANT','E DA','TEN ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',
2 ' ',' ',' ',' ',
3 ,NDOPPN//'1..','2..','3..','4..','5..','6..','7..','8..',
4 '9..','10..',UEPAR//'PARA','METE','R ',' ',' ',' ',' ',' ',
5 ' ',' ',' ',' ','N','R..'/
DATA B1
C VARIABLE 1 = DRB
1//'ROHR','BUEN','DELD','URCH','M.','(M) ',
C VARIABLE 2 = FP
2 'PR.S','TRCE','MUNG','SFL.',',(Q.M) ',
C VARIABLE 3 = FS
3 'SEK.','STRO','EMUN','GSFL',',(G.M) ',
C VARIABLE 4 = TP1Z
4 'PRI.','EINT','RITT','ST.',',(GRD)', 'C) ',
C VARIABLE 5 = TP2Z
5 'PRI.','AUST','RITT','ST.',',(GRD)', 'C) ',
C VARIABLE 6 = TS1Z
6 'SEK.','AUST','RITT','ST.',',(GRD)', 'C) ',
C VARIABLE 7 = TS2Z
7 'SEK.','EINT','RITT','ST.',',(GRD)', 'C) ',
C VARIABLE 8 = WP1 EINGABE
8 'PRI.','EINT','RITT','SGES',',(M','/S) ',
C VARIABLE 9 = WP2 ERRECHNET
9 'PRI.','AUST','RITT','SGES',',(M','/S) ',
C VARIABLE 10 = WS1 EINGABE
1 'SEK.','AUST','RITT','SGES',',(M','/S) '/
DATA B2
C VARIABLE 11 = WS2 ERRECHNET

```

C   1 "SEK.", "EINT", "RITT", "SGES", ". (M, /S) ",  

C     VARIABLE 12 = PP1Z  

C   2 "PRI.", "EINT", "RITT", "SDRU", "CK (', 'ATA)",  

C     VARIABLE 13 = PP2Z  

C   3 "PRI.", "AUST", "RITT", "SDRU", "CK (', 'ATA)",  

C     VARIABLE 14 = F01Z  

C   4 "SEK.", "AUST", "RITT", "SDRU", "CK(AT, TA) ",  

C     VARIABLE 15 = PS2Z  

C   5 "SEK.", "EINT", "RITT", "SDRU", "CK(AT, TA) ",  

C     VARIABLE 16 = DPZ  

C   6 "PRI.", "DURC", "HSAT", "Z    ", " (KG, /H) ",  

C     VARIABLE 17 = DSZ  

C   7 "SEK.", "DURC", "HSAT", "Z    ", " (KG, /H) ",  

C     VARIABLE 18 = DAZ  

C   8 "ROHR", "AUSS", "ENDU", "RCHM", ".    ", "(M) ",  

C     VARIABLE 19 = DIZ  

C   9 "ROHR", "INNE", "NDUR", "CHM.", "    ", "(M) ",  

C     VARIABLE 20 = DZZ  

C  1 "ZENT", "RALR", "OHRD", "URCH", "M.    ", "(M) "/  

C     DATA B3  

C     VARIABLE 21 = FRKD  

C  1 "SPEZ", ".HEI", "ZFL.", "-KO.", "(DM/, GM) ",  

C     VARIABLE 22 = RUKC  

C  2 "RUND", "NAHT", "KCST", "EN  ", " (', DM) ",  

C     VARIABLE 23 = ABSD  

C  3 "ABSC", "HREI", "BCAU", "ER  ", "(JAHI, RE) ",  

C     VARIABLE 24 = ZISTE  

C  4 "ZINST", "EN U", ".STE", "UERN", " (C, /O) ",  

C     VARIABLE 25 = BEKCS  

C  5 "SPEZ", ".BEH", "AELT", "ERK.", " (', DM) ",  

C     VARIABLE 26 = WS1DA  

C  6 "SEK.", "BEH.", "EINT", "R.GE", "S.(M, /S) ",  

C     VARIABLE 27 = WS2DA  

C  7 "SEK.", "BEH.", "AUST", "R.GE", "S.(M, /S) ",  

C     VARIABLE 28 = WP1DA  

C  8 "PRI.", "BEH.", "EINT", "R.GE", "S.(M, /S) ",  

C     VARIABLE 29 = WP2DA  

C  9 "PRI.", "BEH.", "AUST", "R.GE", "S.(M, /S) ",  

C     VARIABLE 30 = RL  

C  1 "TAUS", "CHER", "RCHR", "LAEN", "GE  ", "(M) "/  

C     DATA B4  

C     VARIABLE 31 = ARGNZ  

C  1 "TAUS", "CHER", "ROHR", "ANZA", "HL  ", " ",  

C     VARIABLE 32 = GH  

C  2 "BUEN", "DELH", "DEHE", "    ", " ", "(M) ",  

C     VARIABLE 33 = CPS  

C  3 "SEK.", "DRUC", "KABF", "ALL ", "I.B(', AT) ",  

C     VARIABLE 34 = DPP  

C  4 "PRI.", "DRUC", "KABF", "ALL ", "I.B(', AT) ",  

C     VARIABLE 35 = QUMW  

C  5 "WAERT", "MELE", "ISTU", "NG  ", " (', MW) ",  

C     VARIABLE 36 = HFZ  

C  6 "FEIZ", "FLAE", "CHE ", "    ", " (', QM) ",  

C     VARIABLE 37 = SQU  

C  7 "QUER", "TEIL", "UNG ", "    ", " (', M) ",  

C     VARIABLE 38 = ARRZ  

C  8 "ANZA", "HL R", "OHR", "EIHE", "N  ", " ",  

C     VARIABLE 39 = SLZ  

C  9 "LAEN", "GSTE", "ILUN", "G  ", "    ", " (', ), ",  

C     VARIABLE 40 = ALFAZ

```

1 'STEI', 'GUNG', 'SWIN', 'KEL ', ' (G', 'RD) ' /
DATA B5
C VARIABLE 41 = GRL
1/'GERA', 'DE R', 'OHRL', 'AENG', 'E ', '(M) ',
C VARIABLE 42 = ZETAW
2 'REIB', 'UNGS', 'BEIW', 'ERT ', 'ZETA', ' ',
C VARIABLE 43 = CKSI
3 'REIB', 'UNGS', 'BEIW', 'ERT ', 'CKSI', ' ',
C VARIABLE 44 = NS
4 'RECH', 'ENSC', 'HRIT', 'TE ', ' ', ' ',
C VARIABLE 45 = FSE
5 'EINB', 'AUTE', 'NFAK', 'TOR ', '(0', '/0) ',
C VARIABLE 46 = VNAS1
6 'SPEZ', '.VOL', '.SEK', '.EIN', '(CM/, 'KG ',
C VARIABLE 47 = VNAS2
7 'SPEZ', '.VOL', '.SEK', '.AUS', '(CM/, 'KG) ',
C VARIABLE 48 = VNAP1
8 'SPEZ', '.VOL', '.PRI', '.EIN', '(CM/, 'KG) ',
C VARIABLE 49 = VNAP2
9 'SPEZ', '.VCL', '.PRI', '.AUS', '(CM/, 'KG) ',
C VARIABLE 50 = GNAS
1 'SEK.', ' NAT', 'RIUM', ' ', ' ', ' ', '(T) ' /
DATA B6
C VARIABLE 51 = GRB
1/'ROHR', 'BUEN', 'DELG', 'EWIC', 'HT ', '(T) ',
C VARIABLE 52 = VNAP
2 'PRI.', 'NATR', 'IUMV', 'OL.', '(CM/, 'KG) ',
C VARIABLE 53 = GBEH
3 'BEHA', 'ELTE', 'RGEW', 'ICHT', ' ', '(T) ',
C VARIABLE 54 = GNAP
4 'PRI.', 'NATR', 'IUM ', ' ', ' ', '(T) ',
C VARIABLE 55 = HI
5 'ROHR', 'PLAT', 'TENA', 'BSTA', 'ND ', '(M) ',
C VARIABLE 56 = GUNT
6 'UNTE', 'RTEI', 'LGEW', 'ICHT', ' ', '(T) ',
C VARIABLE 57 = DBA
7 'BEHA', 'ELTE', 'RAUS', 'SEND', ' ', '(M) ',
C VARIABLE 58 = HGES
8 'BEHA', 'ELTE', 'RHOE', 'HE ', ' ', '(M) ',
C VARIABLE 59 = GGES
9 'GESA', 'MTGE', 'WICH', 'T ', 'L ', '(T) ',
C VARIABLE 60 = TATRL
1 'GES.', 'ROHR', 'LAEN', 'GE ', ' ', '(T) ' /
DATA B7
C VARIABLE 61 = H
1/'ROHR', 'PLAT', 'TENS', 'TAER', 'KE ', '(M) ',
C VARIABLE 62 = GEKC
2 'GESA', 'MTKO', 'STEN', ' ', ' ', ('', 'DM) ',
C VARIABLE 63 = JAKO
3 'JAEH', 'RL.', 'KOST', 'EN ', ' ', ('', 'DM) ',
C VARIABLE 64 = AFA
4 'ANNU', 'ITAE', 'TSFA', 'KTOR', ' ', ' ',
C VARIABLE 65 = HFK
5 'HEIZ', 'FLAE', 'CHEN', 'KOST', 'EN ('', 'DM) ',
C VARIABLE 66 = BEKC
6 'BEHA', 'ELTE', 'RKOS', 'TEN ', ' ', ('', 'DM) ',
C VARIABLE 67 = DPPRI
8 'GESA', 'MTDR', 'UCKA', 'BF.P', 'RI.('', 'AT) ',
C VARIABLE 68 = DPSEK
7 'GESA', 'MTDR', 'UCKA', 'BF.S', 'EK.('', 'AT) ',

```
C      VARIABLE 69 = MAT
9  'WERK', 'STOF', 'F      ', '      ', '      ', '      ',
C      VARIABLE 70 =
1  '      ', '      ', '      ', '      ', '      ', '      '
      DATA B8
C      VARIABLE 71 = BBB(1) (DPP1)
1/ 'DRUC', 'KABF', 'ALL ', 'ROHR', 'IS.', 'AT)  ',
C      VARIABLE 72 = BBB(2) (DPSI)
2  'DRUC', 'KABF', 'ALL ', 'MANT', '.S.', 'AT)  ',
C      VARIABLE 73 = BBB(3)
3  'ROHR', 'TEIL', 'UNG ', 'ERRE', 'CHN.', '(M)  ,
C      VARIABLE 74 = BBB(4)
4  'ROHR', 'TEIL', 'UNG ', 'EING', 'ABE ', '(M)  ,
C      VARIABLE 75 = DELTA T AUS (BBB(5))
5  'DELT', 'A T ', 'AUST', 'RITT', '(GRD', ' C)  ,
C      VARIABLE 76 = DELTA T EIN (BBB(6))
6  'DELT', 'A T ', 'EINT', 'RITT', '(GRD', ' C)  ,
C      VARIABLE 77 = VBAU (BBB(7))
7  'BAUV', 'OLUM', 'EN  ', '      ', '(M*', '*3)  ,
C      VARIABLE 78 = TAUSCHERROHR WANDSTAERKE (BBB(8))
8  'ROHR', 'WAND', 'STAET', 'RKE ', '      ', '(MM)  ,
C      VARIABLE 79 =
9  '      ', '      ', '      ', '      ', '      ', '      ',
C      VARIABLE 80 =
1  '      ', '      ', '      ', '      ', '      ', '      '
      ICUT=6
      KSTEUR=IPARPL-1
C      KSTEUR      STEUERGROESSE FUER INTERPOLATIONSART DES POLYNOMS
C      KSTEUR = 0   LINEARE INTERPOLATION
C      KSTEUR = 1   ANNAEHERUNG DURCH EIN POLYNOM
C      KSTEUR = 2   QUADRATISCHE INTERPOLATION
C      KSTEUR = 3   KUBISCHE INTERPOLATION
C      KSTEUR = 4   PUNKTE OHNE KURVE
      KSTEU=0
      IF(KSTEUR.EQ.0) INT=1
      IF(KSTEUR.EQ.2) INT=2
      IF(KSTEUR.EQ.3) INT=3
      SX1=315.
      NPAR2=1
      NPAN=1
      IF(IPARII.EQ.0) GO TO 66
      REWIND 1
      DC 60 JST=1, IDPW
      READ(1) (A(JJ), JJ=1, 80)
      IF(JST.NE.1) GO TO 61
      PARII(1)=A(IPARII)
      GO TO 60
61  NPAR2=NPAN
      DC 107 J=1, NPAR2
      IF(A(IPARII).LT.PARII(J)*1.0001.AND.A(IPARII).GT.PARII(J)*0.9999)
1  GO TO 60
107  CONTINUE
      IF(NPAN .EQ. 8) GO TO 100
      NFAN =NPAN +1
      PARII(NPAN )=A(IPARII)
60  CONTINUE
100  DC 68 I=1, 9
      ZUPAR(10,I)=NDCPP
      DC 68 J=1, 9
68  ZUPAR(J,I)=NBLANK
```

```
DC 67 I=1,NPAR2
DC 99 J=1,6
59 ZUPAR(J,I)=NTEXT(J,IPARI1)
ZUPAR(10,I)=NDOPPN(I)
CALL CHANGE(PARI1(I),TEXT)
DC 67 J1=1,3
67 ZUPAR(J1+6,1)=TEXT(J1)
DC 101 I=1,9
101 CCNTINUE
66 DC 62 L=1,NPAR2
DC 5 I=1,10
YEKUBE(I)=0.
XE(I)=0.
XB(I)=0.
PAF(I)=0.
NWERT(I)=0
DC 5 J=1,15
X(J,I)=0.
5 Y(J,I)=0.
DC 10 J=1,9
DC 10 I=1,10
10 KUBES(J,I)=NBLANK
DC 11 I=1,10
NDC=NDOPP
IF(IPARI1.NE.0) NDO=NDOPPN(L)
11 KUBES(10,I)=NDC
DC 12 J=1,9
DC 12 I=1,20
12 ZUBES(J,I)=NBLANK
DC 13 I=1,20
13 ZUBES(10,I)=NDOPP
DC 16 J=1,9
OREES(J)=NBLANK
16 ABSBES(J)=NBLANK
ORBES(10)=NDOPP
AESBES(10)=NDOPP
DC 17 J=1,15
17 LEGEND(J)=NBLANK
IF(L.GT.1) GO TO 63
IF(KONSTA.EQ.1234567) GO TO 55
KONSTA=1234567
IPLOT=0
55 IPLOT=IPLOT+1
63 REWIND 1
NPAR=0
DC 1 I=1,1DPW
READ(1) (A(J),J=1,80)
IF(IPARI1.EQ.0) GO TO 64
IF(PARI1(L).NE.A(IPARI1)) GO TO 1
64 IF(I .GT.1) GO TO 2
PAR(1)=A(IPAR)
NPAR=1
K=1
GO TO 3
2 DC 4 J=1,NPAR
IF(PAR(J).NE.A(IPAR)) GO TO 4
K=J
GO TO 3
4 CCNTINUE
IF(NPAR.GE.10) GO TO 1
```

```
NPAR=NPAR+1
K=NPAR
PAR(K)=A(IPAR)
3 IF(NWERT(K).GE.16) GO TO 1
NWERT(K)=NWERT(K)+1
X(NWERT(K),K)=A(IX)
Y(NWERT(K),K)=A(IY)
1 CCNTINUE
IF(L.GT.1) GO TO 86
XMAX=0.
YMAX=0.
XMIN=1.E+40
YMIN=1.E+40
DC 6 J=1,NPAR
M=NWERT(J)
DC 6 I=1,M
IF(X(I,J).GT.XMAX) XMAX=X(I,J)
IF(X(I,J).LT.XMIN) XMIN=X(I,J)
IF(Y(I,J).GT.YMAX) YMAX=Y(I,J)
IF(Y(I,J).LT.YMIN) YMIN=Y(I,J)
6 CCNTINUE
XKCN=XMAX
YKCN=YMAX
XC=0.
YC=0.
XKCN=XKON+(XKON-XMIN)*0.35
DIVX=12.5
XMIN=XMIN-(XKON-XMIN)/DIVX
DIVY=12.5
DELXKO=XKON-XMIN
IF(XMIN.GT.(-0.1*DELXKO).AND.XMIN.LT.(0.1*DELXKO)) XMIN=0.
IF(X0)233,233,236
233 YYMAX=XKON-XMIN
DIV=DIVX
CALL WMAX(YYMAX,DIV,XMAX,SX)
XMAX=XMIN+XMAX
236 IF(Y0)235,235,73
235 IF(YMIN.GT.(-0.1*(YKON-YMIN)).AND.YMIN.LT.(0.1*(YKON-YMIN)))
1YMIN=0.
YYMAX=YKCN-YMIN
DIV=DIVY
CALL WMAX(YYMAX,DIV,YMAX,SY)
YMAX=YMIN+YMAX
73 WL=XMIN/(80.*SX)
IF(XMIN)660,74,660
660 WL=ABS(WL)/WL
WL=ABS(WL)
NLA=IFIX(WL)
WLA=FLOAT(NLA)
IF(WL-WLA)76,74,75
74 XC=1
GC TO 79
75 XMIN=(WLA-WLB)*SX*80.*WLB
GC TO 77
76 XMIN=WLA*SX*80.*WLB
77 XC=0
79 WL=YMIN/(80.*SY)
IF(YMIN)661,80,661
661 WL=ABS(WL)/WL
WL=ABS(WL)
```

```
NLA=IFI X(WL)
WLA=FLOAT(NLA)
IF(WL-WLA)82,80,81
80 YO=1
   GC TO 84
81 YMIN=(WLA-WLB)*SY*80.*WLB
   GC TO 83
82 YMIN=WLA*SY*80.*WLB
83 YC=0
84 IF(XO)233,233,85
85 IF(YO)235,235,86
C 86 DO 7 J=1,NPAR
86 DO 7 J=1,NPAR
   DO 7 I=1,6
7 KUBES(I,J)=NTEXT(I,IPAR)
   DC 53 J=1,NPAR
   CALL CHANGE (PAR(J),TEXT)
   KUBES(7,J)=TEXT(1)
   KUBES(8,J)=TEXT(2)
53 KUBES(9,J)=TEXT(3)
   DO 105 J=1,NPAR
105 CONTINUE
   IF(L.GT.1) GO TO 104
   DC 14 J=1,IZUBES
   DC 14 I=1,6
14 ZUBES(I,J)=NTEXT(I,IZUBE(J))
   DO 54 J=1,IZUBES
   CALL CHANGE (A(IZUBE(J)),TEXT)
   ZUBES(7,J)=TEXT(1)
   ZUBES(8,J)=TEXT(2)
54 ZUBES(9,J)=TEXT(3)
   DO 15 J=1,6
   CRBES(J)=NTEXT(J,IY)
15 ABSBES(J)=NTEXT(J,IX)
   DC 18 J=1,6
   IF(J.GT.3) GO TO 19
   LEGEND(J+12)=DIAGR(J)
19 LEGEND(J)=NTEXT(J,IY)
18 LEGEND(J+6)=NTEXT(J,IX)
104 NP=0
65 DO 20 M=1,NPAR
   K=NWERT(M)
   DC 39 J=1,K
   XI(J)=X(J,M)
39 YI(J)=Y(J,M)
93 GC TO (21,22,23,24,25,25,25,25,25,25),M
21 IF(IPARII.EQ.0.OR.L.EQ.1) GO TO 69
   IF(L.GT.2) GO TO 24
   YB(1)=YMAX-480.*SY
   DELTAS=40.
   DC 70 J=2,10
   XB(J)=XMAX-SXI *SX
   YB(J)=YB(J-1)-DELTAS*SY
   IF(J.GE.3) DELTAS=20.
70 CONTINUE
   DC 71 J=1,10
   NTXT2(J) =UEPAR(J)
   NTXT3(J) =ZUPAR(J,1)
   NTXT4(J) =ZUPAR(J,2)
   NTXT5(J) =ZUPAR(J,3)
```

```
NTXT6(J) =ZUPAR(J,4)
NTXT7(J) =ZUPAR(J,5)
NTXT8(J) =ZUPAR(J,6)
NTXT9(J) =ZUPAR(J,7)
71 NTXT10(J)=ZUPAR(J,8)
NTXN=10
INDZ=0
GC TO 25
69 NFG=1
NPA=1
INDZ=2
IF(XI(1)-XI(K))34,34,33
33 KI=K
CCN4=-1.
GC TO 35
34 KI=1
CCN4=1.
35 NTXN=10
41 XB(2)=XMIN+20.*SX
DC 42 J=3,10
42 XB(J)=XMAX-SXI *SX
YE(2)=YMAX-320.*SY
YE(3)=YMIN+20.*SY
YB(4)=YMAX-40.*SY
FA=40.
DC 43 J=5,10
IF(J.GE.6) FA=20.
43 YE(J)=YE(J-1)-SY*FA
DO 44 J=1,10
NTXT1(J)=KUBES(J,N)
NTXT2(J)=ORBES(J)
NTXT3(J)=ABSSES(J)
NTXT4(J)=UEZUBE(J)
NTXT5(J)=ZUBES(J,1)
NTXT6(J)=ZUBES(J,2)
NTXT7(J)=ZUBES(J,3)
NTXT8(J)=ZUBES(J,4)
NTXT9(J)=ZUBES(J,5)
44 NTXT10(J)=ZUBES(J,6)
DC 145 J=1,10
NCIR(J)=2
145 NSC(J)=1
NCIR(2)=1
GC TO 45
22 IF(IPARII.EQ.0.OR.L.EQ.1) GO TO 72
IF(L.GT.2) GC TO 24
YE(2)=YE(10)-DELTAS*SY
DC 87 J=1,10
87 NTXT2(J)=ZUPAR(J,9)
NTXN=2
GC TO 25
72 INDZ=0
NTXN=10
NCIR(2)=2
49 DO 46 J=2,NTXN
XE(J)=XMAX-SXI *SX
IF(J-2)47,47,48
47 YB(J)=YE(10)-20.*SY
GC TO 46
48 YE(J)=YE(J-1)-20.*SY
```

```
46 CCNTINUE
  IF(M.EQ.3) GO TO 50
  DO 149 J=1,10
    NTXT1(J)=KUBES(J,M)
    NTXT2(J)=ZUBES(J,7)
    NTXT3(J)=ZUBES(J,8)
    NTXT4(J)=ZUBES(J,9)
    NTXT5(J)=ZUBES(J,10)
    NTXT6(J)=ZUBES(J,11)
    NTXT7(J)=ZUBES(J,12)
    NTXT8(J)=ZUBES(J,13)
    NTXT9(J)=ZUBES(J,14)
    NTXT10(J)=ZUBES(J,15)
149 CCNTINUE
  GO TO 45
23 IF(L.GT.2) GO TO 25
  NTXN=6
  GO TO 49
50 DC 51 J=1,10
  NTXT1(J)=KUBES(J,M)
  NTXT2(J)=ZUBES(J,16)
  NTXT3(J)=ZUBES(J,17)
  NTXT4(J)=ZUBES(J,18)
  NTXT5(J)=ZUBES(J,19)
  NTXT6(J)=ZUBES(J,20)
51 CCNTINUE
  GO TO 45
24 NTXN=1
25 DC 52 J=1,10
52 NTXT1(J)=KUBES(J,M)
45 L2=L/2
  AL2FL=FLOAT(L2)
  AL2=FLOAT(L)/2.
  IF(AL2FL-(AL2+0.001))98,98,94
98 IF(AL2FL-(AL2-0.001))94,95,95
94 CON1=0.
  GO TO 102
95 CCON1=XMAX-620.*SX
  IF(NPAR.LT.2) GO TO 102
  IF(CON4.LT.0.) GO TO 112
  KII=K
  IF(XI(K).LT.CCON1) GO TO 114
  DO 96 JE=J,K
  JE=J
  IF(XI(J).GE.CON1) GO TO 97
96 CCNTINUE
  GO TO 97
112 KII=1
  IF(XI(1).LT.CON1) GO TO 114
  KKK=K-1
  DO 113 J=1,KKK
  JEI=K-J
  JE=JEI+1
  IF(XI(JEI).GT.CON1) GO TO 97
113 CCNTINUE
97 YB(1)=((CON1-XI(JE-1))/(XI(JE)-XI(JE-1))*((YI(JE)-YI(JE-1)))
  1+YI(JE-1))
  XB(1)=CCON1
  GO TO 103
102 XB(1)=XI(KI)
```

```
YB(1)=YI(KI)
GC TO 103
114 YB(1)=YI(KII)
XB(1)=CCN1
103 IF(NPAR.LT.2.AND.NPAR2.GT.1) GC TC 108
YEKUBE(M)=YE(1)
JENDE=M
GC TO 109
108 YEKUBE(L)=YB(1)
JENDE=L
IF(JENDE.EQ.1) GO TO 111
109 DC 89 J=2,JENDE
JE=J-1
IF(YBKUBE(J)-YBKUBE(J-1)) 90,91,91
90 CCN2=-1.
IF((YBKUBE(J)-CCN2*20.*SY).GT.YBKUBE(J-1)) YBKUBE(J)=
1YEKUBE(J-1)+CCN2*20.*SY
GC TO 92
91 CCN2=1.
IF((YBKUBE(J)-CCN2*20.*SY).LT.YBKUBE(J-1)) YBKUBE(J)=
1YEKUBE(J-1)+CCN2*20.*SY
92 DC 106 JJ=1,JE
DELYB=YBKUBE(J)-YBKUBE(JJ)
IF(ABS(DELYB).LT.20.*SY) YBKUBE(J)=YBKUBE(JJ)+CCN2*20.*SY
106 CCNTINUE
89 CCNTINUE
111 YB(1)=YBKUBE(JENDE)
NP=NP+1
NPA=1
NT=3
IF(KSTEUR.EQ.1.OR.KSTEUR.EQ.4) NT=1
KLMN=0
58 CALL PLOTA(XI,YI,K,NT,NP,NPG,INT,NPA,INCZ,XMAX,XMIN,SX,YMAX,
1YMIN,SY,LEGEND,IPILOT,0,0,NTXN,XB,YB,NDIR,NSC,NTXT1,NTXT2,NTXT3,
2NTXT4,NTXT5,NTXT6,NTXT7,NTXT8,NTXT9,NTXT10)
IF(KSTEUR.NE.1) GC TO 20
IF(KLMN.EQ.1) GO TC 20
CALL APROX(K,XI,YI,XOP,YOP,CCNB,KCPGRA,KEINE)
DELXI=(XI(K)-XI(1))/14.
XPCLY(1)=XI(1)
DC 56 J=2,15
AJ=J-1
56 XPCLY(J)=XPCLY(1)+AJ*DELXI
JENDE=KOPGRA+1
DC 57 J=1,15
YPOLY(J)=0.
XN=1.
DC 57 JJ=1,JENDE
T=CCNB(JJ)*XN
XN=XN*XPOLY(J)
57 YPCLY(J)=YPCLY(J)+T
INDZ=0
NTXN=C
KSTEUR=1
DC 59 J=1,15
XI(J)=XPOLY(J)
59 YI(J)=YPOLY(J)
K=15
NT=2
INT=KSTEUR
```

KLMN=1
GC TO 58
20 CCNTINUE
62 CCNTINUE
RETURN
END

CN

```
SUBROUTINE ROHRBC(D,WINKEL,KON,X,Y)
COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
DIMENSION X(41),Y(41)
XX=X(1)
YY=Y(1)
X(1)=0.
Y(1)=0.
X(41)=D
Y(41)=Y(1)
EM=0.1
CCSAL=(1.-2.*EM)/(2.-2.*EM)
A=D*COSAL
C=0.5*D-A
RQUA=D*D*EM*EM
DX=0.1*C
B=C.
AI=D*EM
JA=2
JE=11
2 DO 1 J=JA,JE
X(J)=X(J-1)+DX
X(42-J)=X(41)-X(J)
Y(J)=-SQRT(RQUA-(X(J)-AI)**2)+B
1 Y(42-J)=Y(J)
IF(JA.EQ.12) GO TO 3
DX=0.1*A
JA=12
JE=21
RQUA=D*D
AI=0.5*D
B=SQRT((D*(1.-EM))**2-(0.5*D*(1.-2.*EM))**2)
GO TO 2
3 IF(KON.LT.0) GO TO 4
DO 5 J=1,41
5 Y(J)=-Y(J)
4 IF(WINKEL.EQ.0.) GO TO 11
DO 6 J=2,41
TANG=Y(J)/X(J)
ARTAN=ATAN(TANG)
BETA=ARTAN+0.01745*WINKEL
R=SQRT(Y(J)*Y(J)+X(J)*X(J))
Y(J)=R*SIN(BETA)
6 X(J)=R*COS(BETA)
11 DO 7 J=1,41
X(J)=X(J)+XX
7 Y(J)=Y(J)+YY
RETURN
END
```

CN

```
SUBROUTINE CHANGE (A,TEXT)
DIMENSION N(4)
INTEGER TEXT(3),STRING,TEX,TE
INTEGER*2 INDEX(2),IEXP,IEXM,INDEXI(2)
EQUIVALENCE(TEX,INDEX(1)),(TE,INDEXI(1))
DATA NULL/'0      ',NBLANK/'      ',NPLUS/'  0.',NMINUS/' -0.',/
1      IEXP/'E+1',IEXM/'E-1'
DC 16 JJ=1,3
16 TEXT(JJ)=NBLANK
AC=1.
B=A
IF(A)3,2,4
3 A=-A
TEXT(1)=NMINUS
GC TO 15
4 TEXT(1)=NPLUS
15 IF(A-1.)5,7,7
7 A1=A0
INDEX(1)=IEXP
DC 9 J=1,50
A1=A1*10.
IF(A1.GE.A) GO TO 10
9 CCNTINUE
10 L=J
AN=A*1.E+4/A1
14 IAN=IFIX(AN)
N(1)=IAN/1000
N(2)=IAN/100-N(1)*10
N(3)=IAN/10-(N(1)*100+N(2)*10)
N(4)=IAN-IAN/10*10
TEXT(2)=STRING(N)
N(1)=0
N(2)=0
11 N(3)=L/10
N(4)=L-N(3)*10
TE=STRING(N)
INDEX(2)=INDEXI(2)
TEXT(3)=TEX
GC TO 1
5 A1=A0
INDEX(1)=IEXM
DC 12 J=1,50
A1=A1*10
A2=1./A1
IF(A2.LE.A) GO TO 13
12 CCNTINUE
13 L=J-1
AN=A*A1*1.E+3
INDEX(1)=IEXM
GC TO 14
2 TEXT(2)=NULL
8 TEXT(1)=NPLUS
TEXT(3)=NBLANK
1 A=B
RETURN
END
```

CN

```
SUBROUTINE ABSHAL (W,ABABS,RL,PM,TM,TMW,DA,DI,M,SPV,DPABS,AN
1,IINTWR)
C SUBROUTINE ZUR BERECHNUNG DER ABSTAENDE UND DRUCKABFAELLE BEI DER
C VERWENDUNG VON ABSTANDSHALTERN
C W (M/S) ANSTROEMGESCHWINDIGKEIT
C ABABS(M) VORGEGEBENER ABSTAND DER ABSTANDSHALTER
C RL (M) ROHRLAENGE DES BUENDELS
C PM (AT) MITTLERER BETRIEBSDRUCK
C TM (K) MITTLERE TEMPERATUR
C TMW (K) MITTLERE WANDTEMPERATUR
C DA (M) ROHRAUSSENDURCHMESSER
C DI (M) ROHRINNENDURCHMESSER
C M MATERIAL
C SPV (M**3/KG) SPEZIFISCHES VOLUMEN DEN KLEHLMEDIUMS
C DPABS(AT) DRUCKABFALL DURCH ABSTANDSHALTER
C AN ANZAHL DER ABSTANDSHALTER
REAL L
CALL SCHWIN (DA,DI,W,TM,PM,TMW,M,L,IINTWR)
IF(L.LT.ABABS) ABABS=L
N=RL/ABABS
WK=W*1.1
SIG=0.9
K=1
RE=20000.
FKE=BEIWK(SIG,RE,K)
K=0
FKC=BEIWK(SIG,RE,K)
AN=N
DPABS=( AN*((SIG*WK)**2/(SPV*19.62E+4)*(FKE+FKC)))
RETURN
END
```

CN

```
FUNCTION BEIWK(SIG,RE,K)
IOUT=6
IF(K.EQ.0) BEIWK=BEIWKC(SIG,RE,K)
IF(K.EQ.1) BEIWK=BEIWKE(SIG,RE,K)
IF(K.GT.1.OR.K.LT.0) WRITE(IOUT,1000)
1000 FORMAT(1HO,'REIBUNGSBEIWERT LAMBDA SC ODER SE AUSSER BEREICH')
RETURN
END
```

CN

```
FUNCTION BEIWKE(SIG,RE,K)
IF(K.NE.1) GO TO 100
BV=-3./5.E+5*(RE-3000.)+0.53
BEIWKE=-0.4*SIG+BV
100 WRITE(6,200)
200 FFORMAT(1H ,15HNICHT VORHANDEN)
RETURN
END
```

```
FUNCTION BEIWK(SIG,RE,K)
DIMENSION A(8),B(7),C(7),D(7)
DATA A/0.98206127,-0.16434517E+01,-0.42898178,0.25447388E+01,-0.47
1505035E+01,0.10169540E+02,-0.11366343E+02,0.44934254E+01/,
28 /0.98561656,-0.20639524E+01,0.10565300E+01,0.79544449,-0.310473
382E+01,0.35563955E+01,-0.13255968E+01/,
4C /0.98537731,-0.20497904E+01,0.10221968E+01,0.23423481,-0.16451960
5E+01,0.23529482E+01,-0.10165148E+01/,
6D /0.98610866,-0.21748266E+01,0.15595026E+01,-0.14887705E+01,0.1722
8214E+01,-0.95546991,0.22106588/
IF((RE.LT.3000.).OR.(RE.EQ.3000.)) GO TO 10
IF((RE.GT.3000.).AND.(RE.LT.5000.).OR.(RE.EQ.5000.)) GO TO 20
IF((RE.GT.5000.).AND.(RE.LT.10000.).OR.(RE.EQ.10000)) GO TO 30
IF(RE.GT.10000.) GO TO 40
10 BEIWK=A(1)+A(2)*SIG+A(3)*SIG**2+A(4)*SIG**3+A(5)*SIG**4+A(6)*SIG**
15+A(7)*SIG**6+A(8)*SIG**7
20 BEIWK=B(1)+B(2)*SIG+B(3)*SIG**2+B(4)*SIG**3+B(5)*SIG**4+B(6)*SIG**
15+B(7)*SIG**6
30 BEIWK=C(1)+C(2)*SIG+C(3)*SIG**2+C(4)*SIG**3+C(5)*SIG**4+C(6)*SIG**
15+C(7)*SIG**6
40 BEIWK=D(1)+D(2)*SIG+D(3)*SIG**2+D(4)*SIG**3+D(5)*SIG**4+D(6)*SIG**
15+D(7)*SIG**6
      RETURN
      END
```

CN
C FUNCTION PSI (RE,SZD)
C RE REYNOLDSZAHL
C SZD VERHAELTNIS TEILUNG ZU DHY
C SZD > 0 LAENGANGESTROEMTES ROHРBUENDEL
C SZD = 0 RINGSTROEMUNG
C SZD < 0 STROEMUNG IN ROHREN
DIMENSION A(16)
S=SZD
IF(SZD.GT.2.2) SZD=2.2
IF(SZD.LT.1.375.AND.SZD.GT.1.E-6) SZD=1.375
X=ALOG10(RE)-5.
IF(SZD)6,7,11
7 BBB=0.015*X+0.235
GC TO 8
6 BBB=0.025*X+0.525
8 SZD=1.375
11 KA=0
JA=1
JE=8
A(1)= 8.336097E-1
A(2)= 8.771080E-1
A(3)= 8.893762E-2
A(4)= 5.373858E-2
A(5)=-1.142979E-2
A(6)=-5.185557E-2
A(7)= 2.814324E-3
A(8)= 1.169333E-2
A(9)= 5.199937E-2
A(10)= 3.518502E-1
A(11)=-3.032642E-1
A(12)= 1.184263E-1
A(13)=-2.377034E-3
A(14)= 2.978207E-1
A(15)=-4.306906E-1
A(16)= 1.582178E-1
5 B=C.
XN=1.
DC 1 J=JA,JE
T=A(J)*XN
XN=XN*X
1 B=B+T
IF(KA)2,2,3
2 BB=B
IF(S)9,9,10
9 B=(-BBB)
GC TO 3
10 KA=1
JA=9
JE=16
X=SZD-1.5
GC TO 5
3 BB=BB-B
PSI= EXP((BB+1.)*2.30258)
SZD=S
RETURN
END

CN SLBROUTINE BESCHR
C SUBROUTINE ZUM AUSDRUCKEN DER BESCHREIBUNG
DIMENSION TEXT(40), VERGL(10)
C 'C1' EINE ZEILE VOR DRUCKBEGINN FREI
C 'C2' ZWEI ZEILEN VOR DRUCKBEGINN FREI
C 'C3' DREI ZEILEN VOR DRUCKBEGINN FREI
C 'C4' VIER ZEILEN VOR DRUCKBEGINN FREI
C 'CN' BEGINNE AUF NEUER SEITE
C '**' NACH DIESEMZEICHEN SIND 4 ZEILEN FREIZUHALTEN
C '--' IN DIE NAECHSTE ZEILE DRUCKEN
C ' ' PRUEFUNG OB DIE ZEILE AB 5. ODER 7. SPALTE BESCHRIEBEN IST
C 'EN' ABSCHALTUNG
INTEGER*2 TEXT, VERGL
DATA VERGL / 'C1', 'C2', 'C3', 'C4', 'CN', '**', '--', ' ', 'C ',
1'EN'/
INTP=2
IOUT=6
4 READ (INTP, 1000) (TEXT (I), I=1, 40)
IF (TEXT(1).EQ.VERGL(10)) GO TO 25
1000 FCRMAT (40A2)
DC 1 J=1, 9
K=J
IF (TEXT (1) .EQ. VERGL(K)) GO TO 2
1 CONTINUE
2 GO TO (3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9),K
7 ZAEHL=ZAEHL+1
WRITE (IOUT, 2001)
6 ZAEHL=ZAEHL+1
WRITE (IOUT, 2001)
5 ZAEHL=ZAEHL+1
IF (ZAEHL-60)21,21,8
21 WRITE (IOUT, 2001)
2001 FCRMAT (1H)
3 ZAEHL=ZAEHL+2
IF (ZAEHL-60)20,20,8
20 WRITE (IOUT, 2000) (TEXT (J), J=2,40)
2000 FCRMAT (1H0,2X,39A2)
 GC TO 4
8 ZAEHL=1
IF (ZAEHL-60)22,22,8
22 WRITE (IOUT, 2002) (TEXT(J), J=2,40)
2002 FORMAT(1H1,2X,39A2)
 GC TO 4
9 ZAEHL=ZAEHL+1
IF (ZAEHL-60)23,23,8
23 WRITE (IOUT,2003) (TEXT (J), J=2,40)
2003 FORMAT(1H ,2X,39A2)
IF(K.NE.6) GO TO 4
WRITE(IOUT,2004)
2004 FORMAT (1H0/1H)
ZAEHL=ZAEHL+4
IF(ZAEHL-60) 4,4,24
24 ZAEHL=1
WRITE(IOUT,2005)
2005 FORMAT(1H1)
 GC TO 4
11 IF (TEXT(4) - VERGL(8))3,9,3
10 IF (TEXT(3) - VERGL(8))3,11,3
25 RETURN

- 201 -

END

CN

```
FUNCTION ZETA(KORAW,REW,AWW,BWW,BETAWW)
COMMON IINTWR,KONWAZ,KONNN1,KONNN2,KONNN3,KONNN4
KORA=1 BEI FLUCHTENDER ROHRANORDNUNG
AW =WIRKLICHER WERT VON A=SQU/DA
BW =WIRKLICHER WERT VON B=SL/DA
BETAW=ANSTROEMWINKEL
ZETA=ERRECHNETER WIDERSTANDSBEIWERT
DIMENSION AF(8)      ,BETA(6),RE(9),ZFD(7,9,8)      ,BF(7)
1   ,FKBD(6)
DIMENSION ZFD1(63),ZFD2(63),ZFD3(63),ZFD4(63),ZFD5(63),ZFD6(63),
1   ZFD7(63),ZFD8(63)
EQUIVALENCE (ZFD(1,1,1),ZFD1(1)),(ZFD(1,1,2),ZFD2(1))
1,           (ZFD(1,1,3),ZFD3(1)),(ZFD(1,1,4),ZFD4(1))
2,           (ZFD(1,1,5),ZFD5(1)),(ZFD(1,1,6),ZFD6(1))
3,           (ZFD(1,1,7),ZFD7(1)),(ZFD(1,1,8),ZFD8(1))
C
DATA AF/ 1.25, 1.30, 1.40, 1.50, 1.70, 2.00, 2.50, 3.00/
DATA BETA/15.0,30.0,45.0,60.0,75.0,90.0/
DATA RE/   8000.0, 10000.0, 15000.0, 20000.0,
1 30000.0, 45000.0, 60000.0, 80000.0, 100000.0/
DATA BF/1.25,1.5,1.7,2.,2.2,2.6,3./
DATA FKBD/0.165,0.383,0.612,0.813,0.96,1./
DATA ZFD1/
10.5500,0.5850,0.6000,0.6280,0.6700,0.7300,0.8530,0.5280,
10.5650,0.5800,0.6100,0.6480,0.7080,0.8100,0.4900,0.5300,
10.5400,0.5800,0.6110,0.6650,0.7400,0.4650,0.5070,0.5200,
10.5600,0.5880,0.6350,0.7000,0.4310,0.4750,0.4850,0.5300,
10.5520,0.6000,0.6400,0.4000,0.4450,0.4580,0.5000,0.5200,
10.5610,0.5800,0.3800,0.4260,0.4380,0.4840,0.5000,0.5400,
10.5470,0.3610,0.4080,0.4200,0.4670,0.4800,0.5120,0.5100,
10.3500,0.3940,0.4050,0.4530,0.4650,0.5000,0.4900/
DATA ZFD2/
10.4600,0.5100,0.5270,0.5600,0.5800,0.6400,0.7000,0.4470,
10.4950,0.5100,0.5480,0.5650,0.6250,0.6800,0.4220,0.4700,
10.4810,0.5250,0.5410,0.5950,0.6400,0.4080,0.4500,0.4620,
10.5080,0.5280,0.5730,0.6100,0.3850,0.4300,0.4380,0.4870,
10.5080,0.5480,0.5750,0.3650,0.4050,0.4120,0.4670,0.4870,
10.5200,0.5400,0.3500,0.3900,0.3980,0.4520,0.4720,0.5060,
10.5200,0.3400,0.3750,0.3800,0.4400,0.4600,0.4880,0.5000,
10.3300,0.3630,0.3700,0.4300,0.4500,0.4750,0.4800/
DATA ZFD3/
10.3600,0.3970,0.4250,0.4550,0.4930,0.5510,0.6080,0.3510,
10.3900,0.4170,0.4500,0.4835,0.5400,0.5900,0.3400,0.3780,
10.4000,0.4400,0.4680,0.5180,0.5600,0.3320,0.3700,0.3900,
10.4300,0.4550,0.5010,0.5350,0.3200,0.3590,0.3780,0.4200,
10.4400,0.4800,0.5060,0.3100,0.3470,0.3620,0.4100,0.4250,
10.4620,0.4800,0.3020,0.3400,0.3520,0.4020,0.4150,0.4500,
10.4600,0.2970,0.3310,0.3450,0.3970,0.4050,0.4350,0.4420,
10.2910,0.3260,0.3390,0.3900,0.3980,0.4250,0.4300/
DATA ZFD4/
10.2800,0.3340,0.3600,0.4000,0.4390,0.4850,0.5400,0.2780,
10.3300,0.3530,0.3910,0.4300,0.4700,0.5200,0.2730,0.3200,
10.3400,0.3800,0.4120,0.4480,0.4900,0.2700,0.3110,0.3300,
10.3700,0.4000,0.4300,0.4700,0.2630,0.3010,0.3200,0.3580,
10.3860,0.4100,0.4400,0.2600,0.2920,0.3080,0.3460,0.3710,
10.3900,0.4150,0.2550,0.2880,0.3000,0.3380,0.3610,0.3760,
10.3980,0.2510,0.2800,0.2900,0.3300,0.3510,0.3630,0.3800,
10.2490,0.2750,0.2850,0.3230,0.3450,0.3520,0.3700/
DATA ZFD5/
```

10.1820,0.2400,0.2650,0.3170,0.3500,0.3900,0.4260,0.1830,
10.2390,0.2610,0.3100,0.3400,0.3780,0.4150,0.1850,0.2360,
10.2560,0.3000,0.3250,0.3600,0.3960,0.1870,0.2330,0.2515,
10.2925,0.3150,0.3450,0.3830,0.1890,0.2300,0.2475,0.2825,
10.3010,0.3280,0.3650,0.1920,0.2280,0.2410,0.2730,0.2900,
10.3110,0.3500,0.1930,0.2260,0.2390,0.2670,0.2800,0.3000,
10.3375,0.1950,0.2240,0.2350,0.2600,0.2720,0.2900,0.3260,
10.1960,0.2220,0.2310,0.2550,0.2660,0.2810,0.3200/
DATA ZFD6/
10.1200,0.1555,0.1860,0.2280,0.2580,0.2970,0.3400,0.1220,
10.1560,0.1855,0.2250,0.2520,0.2900,0.3275,0.1260,0.1575,
10.1850,0.2210,0.2450,0.2750,0.3045,0.1280,0.1580,0.1848,
10.2180,0.2400,0.2650,0.2900,0.1320,0.1600,0.1840,0.2145,
10.2320,0.2510,0.2700,0.1355,0.1610,0.1825,0.2100,0.2250,
10.2400,0.2530,0.1380,0.1620,0.1820,0.2080,0.2200,0.2300,
10.2400,0.1415,0.1630,0.1810,0.2050,0.2150,0.2220,0.2300,
10.1435,0.1635,0.1800,0.2020,0.2100,0.2160,0.2200/
DATA ZFD7/
10.0800,0.1130,0.1380,0.1720,0.1840,0.2250,0.2515,0.0820,
10.1150,0.1375,0.1700,0.1810,0.2170,0.2405,0.0860,0.1170,
10.1360,0.1650,0.1750,0.2040,0.2240,0.0890,0.1180,0.1350,
10.1625,0.1720,0.1950,0.2120,0.0930,0.1200,0.1340,0.1575,
10.1660,0.1830,0.1960,0.0980,0.1225,0.1325,0.1530,0.1620,
10.1725,0.1820,0.1010,0.1250,0.1320,0.1500,0.1575,0.1650,
10.1725,0.1050,0.1260,0.1310,0.1475,0.1550,0.1575,0.1630,
10.1070,0.1275,0.1300,0.1450,0.1520,0.1525,0.1565/
DATA ZFD8/
10.0640,0.0960,0.1160,0.1450,0.1580,0.1820,0.2015,0.0663,
10.0968,0.1155,0.1430,0.1560,0.1775,0.1950,0.0710,0.0980,
10.1150,0.1400,0.1520,0.1700,0.1820,0.0740,0.0990,0.1140,
10.1380,0.1485,0.1645,0.1730,0.0790,0.1000,0.1130,0.1350,
10.1450,0.1570,0.1620,0.0840,0.1015,0.1125,0.1325,0.1410,
10.1500,0.1515,0.0880,0.1025,0.1120,0.1305,0.1380,0.1450,
10.1445,0.0920,0.1030,0.1110,0.1280,0.1360,0.1400,0.1375,
10.0950,0.1040,0.1100,0.1270,0.1340,0.1375,0.1325/
RES=REW
ICUT=6
KCRA=KORAW
AH=AWW
BH=BWW
BETAW=BETAWW
IF(RES-8000.)1,2,2
1 RES=8.E+3
3 WRITE(IOUT,4) RES
4 FORMAT(1X,30HREW BEREICH UNTERSCHRITTEN ,4HREW=E10.4)
GC TO 5
2 IF(RES-1.E+5)5,5,6
6 WRITE(IOUT,8) RES
8 FCRMAT(1X,30HREW BEREICH UEBERSCHRITTEN ,4HREW=E10.4)
RES=1.E+5
5 IF(KORA-1)19,20,19
20 IF(AW-1.244449)9,10,10
9 WRITE(IOUT,12) AW
12 FFORMAT(1X,35HANORDUNGSFAKTOR AW ZU KLEIN ,4HAW =F6.3)
AH=1.25
GC TO 10
19 WRITE(IOUT,16)
16 FORMAT(1H ,28HROHRANORDUNUNG FUER KCRA=2)
KCRA=1
GC TO 20

```
10 IF(AW-3.)21,21,22
22 WRITE (IOUT,24) AW
  AW=3.
24 FORMAT(1X,35HANORDNUNGSFAKTOR AW ZU GROSS ,4HAW =F6.3)
21 IF(BW-1.244449)31,32,32
31 WRITE (IOUT,34) BW
  BW=1.25
34 FORMAT(1X,35HANORDNUNGSFAKTOR BW ZU KLEIN ,4HBW =F6.3)
32 IF(BW-3.)35,35,36
36 WRITE (IOUT,38) BW
  BW=3.
38 FORMAT(1X,35HANORDNUNGSFAKTOR BW ZU GROSS ,4HBW =F6.3)
35 IF(BETAW.GE.15.) GO TO 60
  WRITE(IOUT,50) BETAW
  BETAW=15.
50 FORMAT(1X,35HANSTROEMWINKEL BETAW ZU KLEIN ,6HBETAW=F6.2)
60 DO 62 LL=2,7
  L=LL
  IF(BW-BF(L))63,63,62
62 CCNTINUE
63 DC 64 MM=2,9
  M=MM
  IF(RES-RE(M))65,65,64
64 CCNTINUE
65 DO 67 KK=2,8
  K=KK
  IF(AW-AF(K))68,68,67
67 CCNTINUE
68 ZCL=ZFD(L, M-1 , K-1 )
  ZUR=ZFD(L,M, K-1 )
  ZC=ZOL-((ZOL-ZCR)/(RE(M)-RE(M-1))*(RES-RE(M-1)))
  ZUL=ZFD(L, M-1 ,K)
  ZUR=ZFD(L,M,K)
  ZL=ZUL-((ZUL-ZUR)/(RE(M)-RE(M-1))*(RES-RE(M-1)))
  ZEG=ZO-((ZO-ZU)/(AF(K)-AF(K-1))*(AW-AF(K-1)))
  ZCL=ZFD( L-1 , M-1 , K-1 )
  ZCR=ZFD( L-1 ,M, K-1 )
  ZO=ZOL-((ZOL-ZOR)/(RE(M)-RE(M-1))*(RES-RE(M-1)))
  ZUL=ZFD( L-1 , M-1 ,K)
  ZUR=ZFD( L-1 ,M,K)
  ZU=ZUL-((ZUL-ZUR)/(RE(M)-RE(M-1))*(RES-RE(M-1)))
  ZBK=ZO-((ZO-ZU)/(AF(K)-AF(K-1))*(AW-AF(K-1)))
  ZETA=ZBK+((ZBG-ZBK)/(BF(L)-BF(L-1))*(BW-BF(L-1)))
77 DC 78 NN=2,6
  N=NN
  IF(BETAW-BETA(N))79,79,78
78 CCNTINUE
79 ZETA=ZETA*(FKBD(N-1)+(((FKBD(N)-FKBD(N-1))/15.)*(BETAW-BETA(N-1)))
  1)
500 RETURN
  END
```

CN
C FUNCTION CKSI(ARK,DI,RE)
C ARK ABSOLUTE RAUHIGKEIT IM RCHR IN M
C DI INNEN DURCHMESSER DES RCHRES IN M
C REW ERRECHNETE REYNOLDSZAHL AUS HAUPTPROGRAMM
C CKSI ERRECHNETER WIDERSTANDSBEIWERT IM ROHR
C WIDERSTANDSBEIWERTE IN RAUHEN RCHREN
REW=RE
EPSIL=ARK/DI
IF(EPSIL-5.E-5)10,1,1
10 EPSIL=5.E-5
1 IF(EPSIL-5.E-2)5,5,6
6 EPSIL=5.E-2
5 IF(REW-1.E+8)9,9,11
11 REW=1.E+8
9 IF(REW-2.32E+3)14,14,15
14 CKSI=64./REW
RETURN
15 IF(REW.LT.4.E+3) REW=4.E+3
DO 18 J=1,200
Z=J
CCN1=SQRT (0.01+Z/2000.)
CCN3=1./CON1
CCN2=(REW*CON1*ARK)/DI
IF(CON2-200.)19,20,20
19 CCN4=-2.* ALOG10(2.51/(REW*CON1)+ARK/(DI*3.71))
26 DCCN=ABS (CCN3-CON4)
IF(DCON-0.1)21,21,22
22 IF(J-200)18,23,23
23 PRINT 24
24 FCRMAT(1H)
PRINT 25
25 FORMAT(1X,69HGLEICHUNGEN FUER CKSI NICHT ERFUELLT SCHRITT
1WEITE ZU GROSS)
GC TO 4
20 CCN4=2.* ALOG10(DI/ARK)+1.14
GC TO 26
18 CONTINUE
21 CKSI=CON1**2
4 RETURN
END

CN

FUNCTION SIGMA1 (TE,MAT,K)
DIMENSION SSF(11),S1F(17),SBF(17),TF(23),S02A(11),S1A(20),
1SBA(20),TA(23),S02A1(11),S1A1(20),SBA1(20),S02(21),S1(20),
2SB(20),S02A4(11),S1A4(20),SBA4(20),SSA5(12),S1A5(16),SBA5(16),S02A
36(11),SBA6(20),S1A6(20),S02A7(21),SBA7(20),S1A7(20),S02A8(21),SBA8
4(20),S1A8(20)
C TE (GRD C) EINSATZTEMPERATUR
C MAT MATERIALEKENNZAHL
C 1 ENTSPRICHT 10 CR MC 9 10 NR. 7380
C 2 ENTSPRICHT X 8 CR NI NB 16 13 NR. 4961
C 3 ENTSPRICHT X 8 CR NI MC NB 16 16 NR. 4981
C 4 ENTSPRICHT X 8 CR NI MO V NB 16 13 4988
C 5 ENTSPRICHT X 20 CR MC V 12 1 4922
C 6 ENTSPRICHT TYP 304 X 5 CR NI 18 9 NR. 4301
C 7 ENTSPRICHT TYP 316 NR. 4436
C 8 ENTSPRICHT X 6 CR NI 18 1 NR. 4948
C 4948 NACHFOLGER VON 4301 MIT ENGEREN ANALYSETOLERAN-
C ZEN BIS CA 550 GRD ZUGELASSEN
C SIGMA1(KP/MM**2) FESTIGKEIT
C K FESTIGKEITSKENNWERT
C FUER 10 CR MC 9 10
C UND X 20 CR MC V 12 1
C BEI DIESEM WERKSTOFF WURDE FUER SIGMA 1/100 000 2/3 SIGMA B
C /100 00 EINGESetzt DA NOCH KEINE WERTE VERLAGEN NACH PH. RHEINR.
C K = 1 SIGMA S (KP/MM**2)
C K = 2 SIGMA B/100 000 (KP/MM**2)
C K = 3 SIGMA 1/100 000 (KP/MM**2)
C FUER X 8 CR NI NB 16 13
C UND X 8 CR NI MO NB 16 16
C UND X 8 CR NI MO V NB 16 13
C K = 1 SIGMA 0,2 (KP/MM**2)
C K = 2 SIGMA B/100 000 (KP/MM**2)
C K = 3 SIGMA 1/100 000 (KP/MM**2)
C DATA SSF/27.,25.,24.,23.,22.,21.,20.,19.6,19.4,19.2,19./,
1S1F/14.4,14.4,13.1,11.8,10.5,9.4,8.4,7.3,6.4,5.5,4.8,4.1,3.6,
23.1,2.8,2.5,2.3/,
3SBF/21.2,21.2,19.,16.9,15.,13.1,11.5,10.,8.7,7.5,6.5,5.7,5.,
44.4,4.,3.6,3.3/,
5TF/20.,200.,250.,300.,350.,400.,450.,470.,480.,490.,500.,510.,
6520.,530.,540.,550.,560.,570.,580.,590.,600.,610.,620./
DATA S02A/20.,16.,14.,13.,12.,11.9,11.9,11.8,11.7,11.6,11.5/,
1S1A/17.,17.,11.5,10.7,10.,9.3,8.6,8.,7.5,7.,6.5,6.,5.5,5.,
24.5,4.,3.5,3.,1.5,0.6/,
3SBA/26.,26.,17.,15.6,14.3,13.2,12.,11.,10.,9.1,8.3,7.6,7.,6.3,
45.6,5.1,4.5,4.,2.,1./,
5TA/20.,200.,300.,400.,500.,550.,560.,570.,580.,590.,600.,610.,620.
6,630.,640.,650.,660.,670.,680.,690.,700.,750.,800./
DATA S02A1/22.,18.,16.,15.,14.,13.9,13.9,13.8,13.7,13.6,13.5/,
1S1A1/18.,18.,13.,12.1,11.2,10.4,9.7,9.,8.5,8.,7.5,7.,6.5,6.,5.5,
25.,4.5,4.,2.2,1.0/,
3SBA1/27.,27.,19.,17.6,16.3,15.2,14.1,13.,12.,10.9,10.,9.3,8.5,
47.8,7.2,6.5,6.,5.5,3.0,1.5/
DATA S02A4/26.,20.,18.,17.,16.,15.6,15.4,15.3,15.2,15.1,15./
1,S1A4/ 16.,16.,15.2,14.4,13.6,12.8,12.,11.2,10.3,
19.4,8.4,7.5,6.4,5.5,4.6,3.6,2.6/
2,SBA4/ 22.,22.,20.8,19.6,18.4,17.2,16.,14.8,
313.6,12.4,11.2,10.,8.8,7.5,6.1,5.,3.6/
4,SSA5/50.,44.,42.,40.,38.,36.,33.,31.8,31.2,30.6,30./
5,SBA5/35.,35.,30.5,28.3,26.,24.,22.,20.2,18.3,16.5,14.5,12.7,10.9,

```
69.1,7.3,5.5/
DATA S1A5/
123.33 ,23.33,20.33,18.87,17.33,16.0,14.67,13.47,12.20,11.0,
19.73,8.47,7.27,6.07,4.87,3.67/
DATA S02A6/21.,14.,12.,11.,10.,9.5,9.4,9.3,9.2,9.1,9./
1,S02A6/10.5,10.5,9.8,9.,8.4,7.7,7.,6.6,6.,5.4,4.8,4.3,3.9,3.5,3.0,2
2.8,2.5,1.3,0.8/
3,S1A6/9.,9.,8.,7.4,6.8,6.2,5.5,4.9,4.2,3.8,3.4,3.,2.8,2.6,2.4,2.2,
42.,1.4,1./
DATA S02A7/21.,16.,14.5,13.,12.,11.5,11.4,11.3,11.2,11.1,11.,10.9,
110.8,10.7,10.6,10.5,10.4,10.3,10.2,10.1,10./
2,SBA7/18.,18.,16.6,15.4,14.1,13.,12.,10.9,9.9,8.9,7.9,7.,6.2,5.4,4
3.7,4.,3.5/
4,S1A7/11.,11.,10.5,9.8,9.2,8.6,8.,7.3,6.7,6.1,5.4,4.8,4.2,3.7,3.2,
52.7,2.3/
DATA S02A8/19.,13.,11.,10.,9.,8.5,8.4,8.3,8.2,8.1,8.,7.9,7.8,7.7,7
1.6,7.5,7.4,7.3,7.2,7.1,7./
2,SBA8/11.7,11.7,10.94,10.18,9.42,8.66,7.9,7.28,6.66,6.04,5.42,4.8,
34.34,3.88,3.42,2.96,2.5,1.5/
4,S1A8/8.2,8.2,7.66,7.12,6.58,6.04,5.5,5.08,4.66,4.24,3.82,3.4,3.06
5,2.72,2.38,2.04,1.7,1.0/
ICLT=6
T=TE
IF(T.LT.20.) T=20.
GC TO (8,9,9,9,8,9,9,9),MAT
IF(T.LE.800.) GO TO 10
WRITE(IOUT,1000) T,MAT,K
T=800.
8 IF(T.LE.620..AND.MAT.EQ.1) GO TO 10
IF(T.LE.600..AND.MAT.EQ.5) GO TO 10
WRITE(IOUT,1000) T,MAT,K
1000 FORMAT('0  FUNCTION SIGMA1(TE,MAT,K)',E14.6,218,' BEREICHSSUEBERSC
IHREITUNG')
IF(MAT.EQ.1) T=620.
IF(MAT.EQ.5) T=600.
GO TO 10
9 IF (MAT.EQ.7..AND.T.GT.700.)T=700.
IF(MAT.EQ.8..AND.T.GT.750.)T=750.
IF(MAT.EQ.4.AND.T.GT.700)T=700.
NS02=11
DO 17 J=1,20
GO TO(18,18,19,29,18,31,32,37),MAT
18 IF(J.GT.NS02) GO TO 20
SC2(J)=S02A(J)
20 S1(J)=S1A(J)
SB(J)=SBA(J)
GC TO 17
19 IF(J.GT.NS02) GO TO 21
S02(J)=S02A1(J)
21 S1(J)=S1A1(J)
SB(J)=SBA1(J)
GC TO 17
29 IF(J.GT.NS02) GO TO 30
S02(J)=S02A4(J)
30 S1(J)=S1A4(J)
SB(J)=SBA4(J)
GC TO 17
31 IF(J.GT.NS02) GO TO 33
SC2(J)=S02A6(J)
33 S1(J)=S1A6(J)
```

```
SB(J)=SBA6(J)
GO TO 17
32 S02(J)=S02A7(J)
S02(21)=S02A7(21)
34 S1(J)=S1A7(J)
SB(J)=SBA7(J)
GO TO 17
37 S02(J)=S02A8(J)
S02(21)=S02A8(21)
36 S1(J)=S1A8(J)
SB(J)=SBA8(J)
17 CONTINUE
10 DC 3 J=2,23
I=J
GC TO {1,2,2,2,1,2,2,2},MAT
1 IF(TF(I)-T)3,4,4
2 IF(TA(I)-T)3,4,4
3 CONTINUE
4 GC TO {5,6,7},K
5 GC TO {11,12,12,12,11,12,12,12},MAT
11 IF(T.GT.500.) GO TO 6
IF(MAT.EQ.5) GO TO 23
SIGMA1=SSF(I-1)-(T-TF(I-1))/(TF(I)-TF(I-1))*(SSF(I-1)-SSF(I))
RETURN
12 IF(MAT.EQ.8.AND.T.GT.700) GO TO 14
IF(MAT.EQ.7.OR.MAT.EQ.8) GO TO 35
IF(T.GT.600.) GO TO 6
35 SIGMA1=S02(I-1)-(T-TA(I-1))/(TA(I)-TA(I-1))*(S02(I-1)-S02(I))
RETURN
23 SIGMA1=SSA5(I-1)-(T-TF(I-1))/(TF(I)-TF(I-1))*(SSA5(I-1)-SSA5(I))
RETURN
6 GC TO {13,14,14,14,25,14,14,14},MAT
13 IF(T.LT.470.) GO TO 11
L=I-6
SIGMA1=SBF(L-1)-(T-TF(I-1))/(TF(I)-TF(I-1))*(SBF(L-1)-SBF(L))
RETURN
14 IF(T.LT.500..AND.MAT.LE.3) GO TO 12
IF(T.LT.550..AND.MAT.GE.4) GO TO 12
L=I-3
IF(MAT.EQ.4.OR.MAT.EQ.8) L=I-4
IF(MAT.EQ.6.OR.MAT.EQ.7) L=I-4
SIGMA1=SB(L-1)-(T-TA(I-1))/(TA(I)-TA(I-1))*(SB(L-1)-SB(L))
RETURN
25 IF(T.LT.450..AND.MAT.EQ.5) GO TO 23
L=I-6
SIGMA1=SBA5(L-1)-(T-TF(I-1))/(TF(I)-TF(I-1))*(SBA5(L-1)-SBA5(L))
RETURN
7 GC TO {15,16,16,16,28,16,16,16},MAT
15 IF(T.LT.470.) GO TO 11
L=I-6
SIGMA1=S1F(L-1)-(T-TF(I-1))/(TF(I)-TF(I-1))*(S1F(L-1)-S1F(L))
RETURN
16 IF(T.LT.500..AND.MAT.LE.3) GO TO 12
IF(T.LT.550..AND.MAT.GE.4) GO TO 12
L=I-3
IF(MAT.EQ.4.OR.MAT.EQ.8) L=I-4
IF(MAT.EQ.6.OR.MAT.EQ.7) L=I-4
SIGMA1=S1(L-1)-(T-TA(I-1))/(TA(I)-TA(I-1))*(S1(L-1)-S1(L))
RETURN
28 IF(T.LT.450..AND.MAT.EQ.5) GO TO 23
```

- 209 -

```
L=I-6
SIGMA1=S1A5(L-1)-(T-TF(I-1))/(TF(I)-TF(I-1))*(S1A5(L-1)-S1A5(L))
RETURN
END
```

CN

```
FUNCTION EMODUL (TE,MAT)
C   TE (GRD C) EINSATZTEMPERATUR
C   MAT      MATERIALKENNZIFFER
C           1 ENTSPRICHT 10 CR MO 9 10      NR. 7380
C           2 ENTSPRICHT X 8 CR NI NB 16 13    NR. 4961
C           3 ENTSPRICHT X 8 CR NI MO NE 16 16    4981
C           4 ENTSPRICHT X 8 CR NI MO V NB 16 13 4988
C           5 ENTSPRICHT X 20 CR MO V 12 1      4922
C           6 ENTSPRICHT TYP 304 X 5 CR NI 18 9 NR. 4301
C           7 ENTSPRICHT TYP 316                  NR. 4430
C           8 ENTSPRICHT X 6 CR NI 18 1  NR.4948
C           4948 NACHFOLGER VON 4301 MIT ENGEREN ANALYSETOLERAN -
C           ZEN BIS CA 550 GRD ZUGELASSEN
C
C   EMODUL (KP/MM**2) E-MODUL
C   DIMENSION EMOD1(5),EMOD2(6),T1(5),T2(6),T3(6),EMOD3(6),EMOD(6),EM
C   10D5(6),EMOD6(6)
C   DATA EMOD1/21.,18.5,17.5,16.5,15.5/,
C   1 EMOD2/20.,17.,16.5,16.,15.5,15./,
C   2 T1/20.,300.,400.,500.,600./,
C   3 T2/20.,500.,550.,600.,650.,700./
C   4,T3/20.,400.,500.,550.,600.,700./
C   5,EMOD3/21.,19.,18.,17.5,16.5,13.7/
C   6,EMOD5/20.,16.13,15.63,15.14,14.8,14.3/
C   7,EMOD6/20.,16.3,15.9,15.5,15.05,14.6/
C
C   T=TE
C   IF(T.LT.20.) T=20.
C   DO 3 J=2,6
C   I=J
C   GO TO 1,2,2,2,9,2,2,2,MAT
C   1 IF(I.EQ.6) GO TO 4
C     IF(T-T1(I))4,4,3
C   2 IF(T-T2(I))4,4,3
C   9 IF(T-T3(I))4,4,3
C   3 CONTINUE
C   4 GO TO 5,6,6,6,17,6,6,6,MAT
C   5 IF(T.GT.600.) T=600.
C   EMODUL=EMOD1(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(EMOD1(I-1)-EMOD1(I)
C   1)
C   7 EMODUL=EMODUL*1.E+3
C   RETURN
C   6 IF(T.GT.700.) T=700.
C     IF(MAT.LT.6) GO TO 15
C     IF(MAT.EQ.6) GO TO 11
C     IF(MAT.EQ.7) GO TO 12
C     IF(MAT.EQ.8) GO TO 11
C     GO TO 10
C   11 DO 13 J=1,6
C   13 EMOD(J)=EMOD5(J)
C     GO TO 10
C   12 DO 14 J=1,6
C   14 EMOD(J)=EMOD6(J)
C     GO TO 10
C   15 DO 16 J=1,6
C   16 EMOD(J)=EMOD2(J)
C   10 EMODUL=EMOD(I-1)-(T-T2(I-1))/(T2(I)-T2(I-1))*(EMOD(I-1)-EMOD(I))
C     GO TO 7
C   17 DO 18 J=1,6
C   18 EMOD(J)=EMOD3(J)
C   8 IF(T.GT.700.) T=700.
```

- 211 -

```
EMODUL=EMOD(I-1)-(T-T3(I-1))/(T3(I)-T3(I-1))*(EMOD(I-1)-EMOD(I))
GC TO 7
END
```

CN

FUNCTION ALFA (TE,MAT)

C PRCGRAMM ZUE BERECHNUNG DER SPEZIFISCHEN WAERMEAUSDEHNUNGSZAHL
C TE (GRD C) EINSATZTEMPERATUR
C MAT MATERIALEKENNZIFFER

C 1 ENTSPRICHT 10 CR MO 9 10 NR. 7380
C 2 ENTSPRICHT X 8 CR NI NB 16 13 NR. 4961
C 3 ENTSPRICHT X 8 CR NI MO NB 16 16 4981
C 4 ENTSPRICHT X 8 CR NI MO V NB 16 13 4988
C 5 ENTSPRICHT X 20 CR MO V 12 1 4922
C 6 ENTSPRICHT TYP 304 X 5 CR NI 18 9 NR. 4301
C 7 ENTSPRICHT TYP 316 NR. 4436
C 8 ENTSPRICHT X 6 CR NI 18 1 NR.4948
C 4948 NACHFOLGER VON 4301 MIT ENGEREN ANALYSETOLERAN -
C ZEN BIS CA 550 GRD ZUGELASSEN

C MAT 6 UND 7 WIE MAT 2 MANGS BESSERER WERTE.

C ALFA(1./GRD C) SPEZIFISCHE WAERMEAUSDEHNUNGSZAHL

DIMENSION T1(16),ALFA1(16),ALFA2(16),ALFA3(16),ALFA4(16)

DATA T1/0.,50.,100.,150.,200.,250.,300.,350.,400.,450.,500.,550.,
1600.,650.,700.,800./,
2 ALFA1/.99,1.12,1.225,1.31,1.377,1.43,1.468,1.98,1.512,1.522,
31.525,1.529,1.532,1.535,1.538,1.555/,
4 ALFA2/1.38,1.55,1.66,1.74,1.79,1.83,1.855,1.872,1.89,1.915,
51.942,1.978,2.01,2.037,2.06,2.095/
5,ALFA3/1.41,1.58,1.69,1.76,1.808,1.832,1.84,1.85,1.852,1.856,
61.861,1.87,1.88,1.89,1.89,1.89/
7,ALFA4/1.015,1.06,1.155,1.2,1.24,1.275,1.305,1.322,1.335,1.338,
81.341,1.34,1.335,1.334,1.334,1.334/

T=TE

DC 1 J=2,16

I=J

IF(T.LE.T1(I)) GO TO 2

1 CONTINUE

2 IF(T.LT.0.) T=0.

IF(T.GT.800.) T=800.

GC TO (3,4,4,6,7,4,4,4),MAT

3 ALFA=ALFA1(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(ALFA1(I-1)-ALFA1(I))

5 ALFA=ALFA*1.E-5

RETURN

4 ALFA=ALFA2(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(ALFA2(I-1)-ALFA2(I))

GC TO 5

6 ALFA=ALFA3(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(ALFA3(I-1)-ALFA3(I))

GC TO 5

7 ALFA=ALFA4(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(ALFA4(I-1)-ALFA4(I))

GO TO 5

END

CN

```
FUNCTION WAERM (TE,MAT)
PROGRAMM ZUR BESTIMMUNG DER WÄRMELEITFAEHIGKEIT
TE (GRD C) EINSATZTEMPERATUR
MAT MATERIALKENNZIFFER
1 ENTSPRICHT 10 CR MO 9 10 NR. 7380
2 ENTSPRICHT X 8 CR NI NB 16 13 NR. 4961
3 ENTSPRICHT X 8 CR NI MO NE 16 16 4981
4 ENTSPRICHT X 8 CR NI MO V NB 16 13 4988
5 ENTSPRICHT X 20 CR MC V 12 1 4922
6 ENTSPRICHT TYP 304 X 5 CR NI 18 9 NR. 4301
7 ENTSPRICHT TYP 316 NR. 4436
8 ENTSPRICHT X 6 CR NI 18 1 NR. 4948
4948 NACHFOLGER VON 4301 MIT ENGEREN ANALYSETOLERAN-
ZEN BIS CA 550 GRD ZUGELASSEN
WAERM (KCAL/M*H*GRD C) WÄRMELEITFAEHIGKEIT
DIMENSION T1(10),WAER1(7),WAER2(10),WAER4(8),WAER3(9),WAER5(10),WA
ERE(9)
DATA T1/20.,100.,200.,300.,400.,500.,600.,650.,700.,800./,
1 WAER1/33.,32.5,32.,31.,29.,27.,25./,
2 WAER2/12.6,14.3,15.9,17.9,19.2,20.9,22.5,23.4,24.2,25.9/
3,WAER3/14.4,15.2,16.1,16.9,17.7,18.6,19.4,19.8,20.2/
4,WAER4/25.,26.7,28.3,30.,31.8,33.5,35.2,36./
5,WAER5/12.9,14.,15.1,16.5,17.6,18.7,19.8,20.,20.9,21.6/
6,WAER6/11.5,12.6,13.6,15.1,16.2,17.2,18.7,19.2,19.8/
T=TE
IF(T.LT.20.) T=20.
DO 1 J=2,10
I=J
IF(T.LE.T1(I)) GO TO 2
1 CONTINUE
2 GO TO (3,4,4,7,8,9,10,9),MAT
3 IF(T=600.)5,5,6
6 T=600.
I=7
5 WAERM=WAER1(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(WAER1(I-1)-WAER1(I))
RETURN
4 IF(T.GT.800.) T=800.
WAERM=WAER2(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(WAER2(I-1)-WAER2(I))
RETURN
7 IF(T.GT.700.) T=700.
IF(T.GE.700.) I=9
WAERM=WAER3(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(WAER3(I-1)-WAER3(I))
RETURN
8 IF(T.GT.650.) T=650.
IF(T.GE.650.) I=8
WAERM=WAER4(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(WAER4(I-1)-WAER4(I))
RETURN
9 IF(T.GT.800.) T=800.
WAERM=WAER5(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(WAER5(I-1)-WAER5(I))
RETURN
10 IF(T.GT.700.) T=700.
IF(T.GT.700) I=9
WAERM=WAER6(I-1)-(T-T1(I-1))/(T1(I)-T1(I-1))*(WAER6(I-1)-WAER6(I))
RETURN
END
```

